Кейс 8

Ishlab chiqarish jarayonida mahsulot tarkibidagi umumiy oqsil miqdorini nazorat qilib borishingiz, maqsadli oqsillarni tozalab olishingizda muhim hisoblanadi. Umumiy oqsil miqdorini aniqlashda standart kalibrovka qilishingiz lozim bo'ladi. Buning uchun standart sifatida buqa zardobi oqsili (BSA) dan foydalanib konsentratsiyasi 100 mkg dan 1000 mkg gacha bo'lgan kamida 10 ta namuna tayyorlang. Standart eritmalarni kalibrovkaga qanday tartibda tayyorlaysiz!