## КЕЙС-4

Турар жойнинг темир-бетон панелларини текширишда турар жой уйда аникланди:

- 1-майдонда (барча панелларнинг 30%) ёриқлар ва чуқурликлар мавжуд ва шунингдек, бетоннинг химоя қатламини емирилиши кўзатилмоқда;
- 2-майдонда (барча панелларнинг 70%) панелларнинг бўғинларида қоришмани деформацияланиши кузатилди

Панел икки қатламли темир-бетон ва бир қатламли цемент толали плиталардан иборат. Темир-бетон қатламларнинг хизмат қилиш муддати 100 йил, цемент қатламининг хизмат қилиш муддати -40 йил. Уйнинг хизмат қилиш муддати - 18 йил.