КЕЙС-5

Сувоқ қилинган деворларнинг жисмоний эскиришини баҳоланг. Текширув натижасида қуйидаги нуқсонлар аниқланди: 1-майдонда - жойларда қоплама қатламининг пўстлоғи, чуқур ёриқлар, кичик тешиклар, 2-майдонда - 24% майдонда 9 м² юзада жойларда гипснинг тушиши; 3-майдонда - жойларда парчалар кузатилади.