

Truck Tire Reports

تقرير تغيير الإطارات

نطاق التقرير: لكل التواريخ

الإجراء	الرقم التسلسلي	العداد الحالي	الموقع	الإطار	لوحة المقطرة	لوحة الشاحنة	السائق	تاريخ التغيير
تركيب	21	123	الجزء اليسرى أمامي	pu1544	-	ع ١٦١٧٤	علي	2025-11-24
تركيب	121211	20,000	الجزء اليسرى أمامي	pu1544	-	ا ب ت ١٢٣٤	علي	2025-11-23
تركيب	548844	20,000	الجزء اليمين خلفي	tit 87	-	ا ب ت ١٢٣٤	علي	2025-11-23
تركيب	1598	1,580	الجزء اليمين أمام	pu1544	تريل 2 480	-	محمد	2025-11-18
تركيب	1520	230	الجزء اليسرى أمامي	tit 87	-	-	محمد	2025-11-18
تركيب	111	12	الجزء اليمين خلفي	pgf22	-	ا ب ت ١٢٣٤	علي	2025-11-18
تركيب	111	12	الجزء اليسرى أمامي	pu1544	-	ا ب ت ١٢٣٤	علي	2025-11-18

kian software solution

PortSudan, RedSea, Sudan

Truck Tire Reports

الإجراء	الرقم التسلسلي	العدد الحالي	الموقع	الإطار	لوحة المقطرة	لوحة الشاحنة	السائق	تاريخ التغيير
تركيب	111	12	الجزء اليسار امامي	pu1544	-	ا ب ت 1234	علي	2025-11-18
تركيب	123	26,000	الجزء اليسار امامي	ti 16	-	ا ب ت 1234	علي	2025-11-18
تركيب	15879	852	الجزء اليسار امامي	pu1544	-	ا ب ت 1234	علي	2025-11-18
تركيب	124	147	الجزء اليسار امامي	ti 16	-	ا ب ت 1234	علي	2025-11-18
تركيب	152	15	الجزء اليسار امامي	pu1544	-	ا ب ت 1234	علي	2025-11-18
تركيب	1333	1,231	الجزء اليسار امامي	pgf22	-	ا ب ت 1234	علي	2025-11-18
تركيب	123	52	الجزء الابعد خلفي	pu1544	-	ا ب ت 1234	علي	2025-11-18
تركيب	152	258	الجزء الابعد خلفي	pu1544	-	ا ب ت 1234	علي	2025-11-18
تركيب	7777777	45,666	الجزء اليسار امامي	pu1544	-	ا ب ت 1234	علي	2025-11-18
تركيب	787878	5,000	الجزء اليسار امامي	pu1544	ت رل 1 6 3	ع ه 1617	علي	2025-11-18
تركيب	7788888	5,000	الجزء الابعد خلفي	pgf22	ت رل 1 6 3	ع ه 1617	علي	2025-11-18
تركيب	4555	5,000	الجزء اليسار امامي	puio487	ت رل 1 6 3	ع ه 1617	علي	2025-11-18

Truck Tire Reports

الإجراء	الرقم التسلسلي	العدد الحالي	الموقع	الإطار	لوحة المقطرة	لوحة الشاحنة	السائق	تاريخ التغيير
تركيب	4545	58,000	الجزء اليسار امامي	puio487	ـ	ـ	علي	2025-11-17
تركيب	11111	58	الجزء اليسار امامي	pu1544	ـ	ـ	علي	2025-11-17
تركيب	22222	58	الجزء الابعد خلفي	pu1544	ـ	ـ	علي	2025-11-17