## פרויקט הנדסת איכות

21/12/2022

חלק ב



## קבוצה 1

עדן יונית טורי ת.ז. 205867971, עביר אבומוך ת.ז. 207150509 א. הגדרנו בשבעת השדות הישימים בגיליון MyPlant בהתאם למה שהגדרנו בחלק א' של הפרויקט באופן הבא:

| הבדל בין משמרות |        |  | ין קווי | הבדל נ |  |
|-----------------|--------|--|---------|--------|--|
| בממוצע בפיזור   |        |  | בפיזור  | בממוצע |  |
| בינוני          | בינוני |  | קטן     | קטן    |  |
|                 |        |  |         |        |  |

| הבדל בין הספקים |        |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------|--|--|--|--|--|
| בפיזור          | בממוצע |  |  |  |  |  |
| גדול            | גדול   |  |  |  |  |  |

| יחס הפגומים |
|-------------|
| נמוך        |

קוד הפרויקט שהתקבל הוא 11165560.

- ב. במדגם התקבלו 173 יחידות פגומות. על מנת לחשב את יחס הפגומים ב. נחלק את מספר היחידות הפגומות בגודל המדגם. לפיכך, נחשב את יחס הפגומים פגומים  $P.def = \frac{173}{16,200} = 0.010679$
- ג. בנתונים שהגדרנו בחרנו שיחס הפגומים הוא נמוך ולכן הרא"ר המתאים הוא .0.65%

בסעיף זה נתבקשנו לבדוק את תקינות המוצר באמצעות בדיקה חזותית בהתאם לתקן בחינה לפי תכונות.

## שלבים לצורך הבדיקה:

- 1. <u>מציאת אות צופן:</u> גודל המדגם הוא 16,200 יחידות ומאחר ולא נתונה רמת הבחינה נבחר ברמה II. נתבונן בטבלה I ונראה שהתקבלה **אות הצופן M**.
  - .0 חישוב אחוז הפגומים המותר: ידוע ש- AQL=0.65%, אות הצופן II. עבור בדיקה רגילה נבדוק בטבלה II-II את מספר היחידות שנדרש לדגום ומה ערכי הקבלה והדחייה של המנה. לאחר מכן נחשב את אחוז הפגומים המותר לצורך קבלת המנה. אחוז הפגומים המותר=  $\frac{c}{n}$ .

להלן ריכוז הנתונים:

| אחוז הפגומים האם המדגם תקין<br>המותר |          | n   | С | r | טבלה | סוג הבדיקה  |
|--------------------------------------|----------|-----|---|---|------|-------------|
| yes                                  | 0.015873 | 315 | 5 | 6 | II-A | בחינה רגילה |

ניתן לראות שאחוז הפגומים המותר גדול מאחוז הפגומים שהתקבל בסעיף ב' ולכן אנו עומדים בתקינות המוצר.

ד. ייצור בדגימה מקרית: בסעיף זה נדרשנו לבדוק את המנה בדגימה בודדת רגילה עבור רמות הומוגניות שונות. ראשית בחרנו עבור רמת הומוגניות גבוה (פיזור נמוך) ברמת בחינה S2, בהומוגניות בינונית (פיזור בינוני) בחרנו ברמת בחינה I ועבור הומוגניות נמוכה ברמת בחינה III.

כעת באופן דומה לסעיף ג, ראשית נחפש בטבלה I את אות הצופן המתאימה וח, r, c עבור כל רמת בחינה. לאחר מכן נמצא את הפרמטרים הבאים: P.def = 0.010679 כמו כן, חישבנו סעיף ב' את יחס הפגומים שערכו

$$\eta = \left| \frac{P.def - P_1}{\max(P.def, \hat{P_1})} \right|$$
 :חישוב מדד יעילות חושב לפי הנוסחא

על מנת לבצע דגימה מקרית ללא חזרות השתמשנו בפונקציית ()RAND אשר הגרילה מספרים בין 0 ל-1. לאחר מכן מיינו את הערכים שהתקבלו מהערך הקטן לערך הגדול. חזרנו על תהליך הדגימה עבור כל אחד מהמקרים 10 פעמים כאשר בכל דגימה דגמנו n תצפיות בהתאם לערך שהתקבל לכל רמת הומוגניות.

להלן ריכוז תוצאות והערכים עבור כל סוג רמת הומוגניות:

| יעילות הדגימה | קבלת/דחיית המנה          | יחס הפגומים | מספר הפגומים<br>בדגימה | מספר הדגימה | תוכנית הדגימה |            | הנחה לגבי ההומוגניות      |
|---------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|------------|---------------------------|
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0                      | 1           | רגילה         | סוג הבדיקה |                           |
| 0.786         | דחייה                    | 0.05        | 1                      | 2           | S2            | רמת בחינה  |                           |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0                      | 3           | D             | אות צופן   |                           |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0                      | 4           | 0.65%         | רא"ר       |                           |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0                      | 5           | 20            | n          |                           |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0                      | 6           | 0             | С          | הומוגניות גבוהה           |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0                      | 7           | 1             | r          | וונווגאניוו נאבווווו      |
| 0.786         | דחייה                    | 0.05        | 1                      | 8           | 0.010679      | P.def      |                           |
| 0.786         | דחייה                    | 0.05        | 1                      | 9           |               |            |                           |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0                      | 10          |               |            |                           |
| 0.936         | ממוצע- יעילות הדגימה     |             |                        |             |               |            |                           |
|               | סטיית תקן- יעילות הגדימה |             |                        |             |               |            |                           |
| 0.251         | קבלה                     | 0.008       | 1                      | 1           | רגילה         | סוג הבדיקה |                           |
| 0.251         | קבלה                     | 0.008       | 1                      | 2           |               | רמת בחינה  |                           |
| 0.251         | קבלה                     | 0.008       | 1                      | 3           | K             | אות צופן   |                           |
| 0.555         | דחייה                    | 0.024       | 3                      | 4           | 0.65%         | רא"ר       |                           |
| 0.333         | קבלה                     | 0.016       | 2                      | 5           | 125           | n          |                           |
| 0.333         | קבלה                     | 0.016       | 2                      | 6           | 2             | С          | הומוגניות בינונית         |
| 0.333         | קבלה                     | 0.016       | 2                      | 7           | 3             | r          | וונוגניו וול די נוניו     |
| 0.555         | דחייה                    | 0.024       | 3                      | 8           | 0.010679      | P.def      |                           |
| 0.333         | קבלה                     | 0.016       | 2                      | 9           |               |            |                           |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0                      | 10          |               |            |                           |
| 0.420         | ממוצע- יעילות הדגימה     |             |                        |             |               |            |                           |
|               | סטיית תקן- יעילות הגדימה |             |                        |             |               |            |                           |
| 0.251         | קבלה                     | 0.008       | 4                      | 1           | רגילה         | סוג הבדיקה |                           |
| 0.555         | דחייה                    | 0.024       | 12                     |             | III           | רמת בחינה  |                           |
| 0.064         | קבלה                     | 0.01        | 5                      | 3           |               | אות צופן   |                           |
| 0.407         | דחייה                    | 0.018       | 9                      | 4           | 0.65%         | רא"ר       |                           |
| 0.625         | קבלה                     | 0.004       | 2                      | 5           | 500           | n          |                           |
| 0.251         | קבלה                     | 0.008       | 4                      | 6           | 7             | С          | הומוגניות נמוכה           |
| 0.237         | קבלה                     | 0.014       | 7                      | 7           | 8             | r          | 1 11 CIIXE 11 C CCII CI 1 |
| 0.438         | קבלה                     | 0.006       | 3                      | 8           | 0.010679      | P.def      |                           |
| 0.625         | קבלה                     | 0.004       | 2                      | 9           |               |            |                           |
| 0.251         | קבלה                     | 0.008       | 4                      | 10          |               |            |                           |
| 0.370         | ממוצע- יעילות הדגימה     |             |                        |             |               |            |                           |
| 0.190         | סטיית תקן- יעילות הגדימה |             |                        |             |               |            |                           |

ניתן לראות שפסלנו את הדגימות במקרה והתקבל מספר פגומים גבוהה מהמותר. בנוסף, ניתן לראות ככל שההומוגניות גבוהה והפיזור נמוך כך יעילות הדגימה גבוהה יותר כלומר הדגימה מייצגת בצורה טובה יותר.

ה. ייצור בשכבות: על מנת לדגום בשכבות התייחסנו לכל משמרת כשכבה. באופן דומה לסעיף ד', נעזרנו בפונקציה ()RAND וסידרנו את הערכים מהקטן לגדול. בנוסף למיון זה הוספנו רמה נוספת של מיון לפי מספר המשמרת בסדר עולה על מנת שנוכל לבצע בדיקה בשכבות.

הבדיקה בשכבות התבצעה באופן הבא: בכל גודל מדגם שהתקבל חילקנו אותו ל-3 חלקים, כל חלק עבור שכבה שונה ולכל שכבה לקחנו מספר תצפיות זהה. במידה ומספר התצפיות לא התחלק באופן שווה לקחנו תצפית אחת פחות משכבה 3 (משמרת 3).

את הפרמטרים מצאנו באופן דומה לסעיף ג.

להלן ריכוז תוצאות וערכי הפרמטרים עבור רמות בחינה S2, III:

| יעילות הדגימה | קבלת/דחיית המנה          | יחס הפגומים | מספר<br>הפגומים | מספר הדגימה | תוכנית הדגימה |            | הנחה לגבי ההומוגניות |
|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|------------|----------------------|
|               |                          |             | בדגימה          |             |               |            |                      |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0               | 1           | רגילה         |            |                      |
| 0.786         | דחייה                    | 0.05        | 1               |             | S2            | רמת בחינה  |                      |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0               | 3           |               | אות צופן   |                      |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0               | 4           | 0.65%         | רא"ר       |                      |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0               | 5           | 20            | n          |                      |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0               | 6           | 0             | С          | הומוגניות גבוהה      |
| 0.786         | דחייה                    | 0.05        | 1               | 7           | 1             | r          | וווניוגניוול צבווווו |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0               | 8           | 0.010679      | P.def      |                      |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0               | 9           | 7             | שכבה 1     |                      |
| 1.000         | קבלה                     | 0           | 0               | 10          | 7             | שכבה 2     |                      |
| 0.957         | ממוצע- יעילות הדגימה     |             |                 |             | 6             | שכבה 3     |                      |
| 0.090         | סטיית תקן- יעילות הגדימה |             |                 |             |               |            |                      |
| 0.237         | קבלה                     | 0.014       | 7               | 1           | רגילה         | סוג הבדיקה |                      |
| 0.110         | קבלה                     | 0.012       | 6               | 2           | III           | רמת בחינה  |                      |
| 0.333         | דחייה                    | 0.016       | 8               | 3           | N             | אות צופן   |                      |
| 0.251         | קבלה                     | 0.008       | 4               | 4           | 0.65%         | רא"ר       |                      |
| 0.555         | דחייה                    | 0.024       | 12              | 5           | 500           | n          |                      |
| 0.251         | קבלה                     | 0.008       | 4               | 6           | 7             | С          | בומנננות נמוכב       |
| 0.333         | דחייה                    | 0.016       | 8               | 7           | 8             | r          | הומוגניות נמוכה      |
| 0.625         | קבלה                     | 0.004       | 2               | 8           | 0.010679      | P.def      |                      |
| 0.110         | קבלה                     | 0.012       | 6               | 9           | 167           | שכבה 1     |                      |
| 0.110         | -<br>קבלה                | 0.012       | 6               | 10          | 167           | שכבה 2     |                      |
| 0.292         | ממוצע- יעילות הדגימה     | '           |                 |             | 166           | שכבה 3     |                      |
| 0.179         | סטיית תקן- יעילות הגדימה |             |                 | <u> </u>    |               |            |                      |

במידה ומספר הפגומים שהתקבלו בדגימה גדול ממספר הפגומים שמותר, דחינו את הדגימה. ניתן לראות שככל שרמת ההומוגניות נמוכה והפיזור גדול מספר המנות שדחינו גבוהה יותר. בנוסף, ניתן לראות שככל שרמת ההומוגניות גבוהה יותר יעילות הדגימה גבוהה יותר ומייצגת בצורה טובה יותר.

ו. פירוט הקריטריונים, השלבים ודרך הפתרון מפורטות בסעיפים הקודמים. להלן ריכוז תוצאות סעיפים ד' ו-ה':

| יעילות דגימה<br>כללית                   | יעילות הדגימה   | יחסי P שנאמדו<br>במסגרת 10 החזרות   | מספר הפגומים<br>שהתקבלו במדגם | תוכנית הדגימה                     |                 |                        |   |                |
|---|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|---|----------------|
| ממועד וסטיית<br>תקן של יעילות<br>הדגימה | $\eta_1, \eta_2 \dots \eta_{10}$  | P1, P2 P10  | C1, C2 C10                    | Inspection level<br>/ AQL / n / c | מספר<br>הדגימות | הנחה לגבי<br>הומוגניות | הנחה<br>לגבי<br>הדגימה                        | סוג<br>בחינה   |
| 0.936, 0.103                            | 1, 0.786, 1, 1, 1, 1, 1,<br>0.786, 0.786, 1                                   | 0, 0.05, 0, 0, 0, 0, 0,<br>0.05, 0.05, 0                                      | 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0  | S2, 0.0065, 20, 0                 | 10              | הומוגניות גבוהה        |   |                |
| 0.42, 0.233                             | 0.251, 0.251, 0.251,<br>0.555, 0.333, 0.333,<br>0.333, 0.555, 0.333, 1        | 0.008, 0.008, 0.008, 0.024, 0.016, 0.016, 0.016, 0.016, 0                     | 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 0  | I, 0.0065, 125, 2                 | 10              | הומוגניות בינונית      | דגימה   |                |
| 0.37, 0.19                              | 0.251, 0.555, 0.064,<br>0.407, 0.625, 0.251,<br>0.237, 0.438, 0.625,<br>0.251 | 0.008, 0.024, 0.01,<br>0.018, 0.004, 0.008,<br>0.014, 0.006, 0.004,<br>0.008  | 4, 12, 5, 9, 2, 4, 7, 3, 2,   | III, 0.0065, 500, 7               | 10              | הומוגניות נמוכה        | מקרית הומוגניות נ                             |                |
| 0.957, 0.09                             | 1, 0.786, 1, 1, 1, 1,<br>0.786, 1, 1, 1                                       | 0, 0.05, 0, 0, 0, 0,<br>0.05, 0, 0, 0   | 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0  | S2, 0.0065, 20, 0                 | 10              | שליש מדגם<br>לכל שכבה  | דגימת<br>שגבות<br>עבור<br>רמת<br>בחינה<br>52  | בחינה<br>בודדת |
| 0.292, 0.179                            | 0.237, 0.11, 0.333,<br>0.251, 0.555, 0.251,<br>0.333, 0.625, 0.11, 0.11       | 0.014, 0.012, 0.016,<br>0.008, 0.024, 0.008,<br>0.016, 0.004, 0.012,<br>0.012 | 7, 6, 8, 4, 12, 4, 8, 2, 6, 6 | III, 0.0065, 500, 7               | 10              | שליש מדגם<br>לכל שכבה  | דגימה<br>שכבות<br>עבור<br>רמת<br>בחינה<br>III |                |

בעקבות שלב זה של הפרויקט עלו מספר תובנות, ראשית ככל שרמת ההומוגניות עולה והפיזור קטן יותר, אנו רואים שרמת היעילות עולה וקרובה לערך 1 כלומר, הדגימה מייצגת בצורה טובה ע"פ ערך מדד זה. בנוסף, ניתן לראות שכאשר יעילות הדגימה מייצגת בצורה טובה (קרובה לערך 1) סטיית התקן נמוכה מאוד. בדגימת שכבות ניתן לראות שתוצאות יעילות הדגימה הכללית טובות יותר מדגימה מקרית רגילה. ניתן לראות זאת בכך שערכי סטיית התקן נמוכים יותר, ובמקרה של רמת בחינה S2 גם יעילות הדגימה טובה יותר.

