#### **Liseth Anaya**

**De:** Maria Emilia Herrera Jure <emilitaherrera1@gmail.com>

**Enviado el:** miércoles, 10 de marzo de 2021 11:01

Para: Liseth Anaya

**Asunto:** FORMULARIOS POST VENTA

**Datos adjuntos:** MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOEXTERNO.RFO001. lizarraga.docx;

MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOINTERNO.RFO020. moyano.docx; MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOEXTERNO.RFO020 Moyano.docx; MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOINTERNO.RFO020. LIZARRAGA.docx

Liseth como estas?

te adjunto formularios de post venta para el pago de los trabajos realizados por Matias Moyano y por Dario Lizarraga.

El tema aqui en el piso de Torres Paz fueron dos cosas:

1°: se rompio el sillon odontologico y dio humedad+ se desprendio la pileta de patio y dio humedad. El arreglo fue compartido. Pero no estaba bien la pileta de patio y despues que arreglaron volvio a dar humedad

2°: tuvo que entrar dario lizarraga porque se quejo Torres Paz que no estaba 100% prolijo y que tenia humedad de nuevo

Cualquier duda llamame y te explico bien

besos

Emi

## MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR



Designación: FORMULARIO EXTERNO

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

### ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

PROYECTO VITTALIA		
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) Nº RF	0 020	
Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MA	RIA EMILIA	
Fecha de solicitud: 10/03/2021		
Solicitada por:	PROPIETARIO	Inquilino
DR. TORRES PAZ, JUAN MANUEL.	X	
(Apellido y Nombre)		
Teléfono de Contacto 3815506433		
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO		
Describa brevemente la problemática expresa	da por el solicitante	
Se desprendio pileta de patio del piso superior. Humedad en durloc y mueble empotrado		
Describa la tarea a realizar para satisfacción de	el cliente	
El trabajo anterior ya estaba listo y se desprendió pileta de patio y dio humedad		
DETALLES DE EJECUCION DE OBRA		
Fecha de Inicio 17/02/2021	Fecha de Finalización	05/03/2021
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y No	mbres)	
DARIO LIZARRAGA		
OBSERVACIONES		

MARIA EMILIA HERRERA JURE

Fecha y firma Responsable de Ejecución de Obra \_\_LISETH ANAYA\_\_

Fecha y firma Aprobación Coordinador de Obra DR TORRES PAZ, JUAN MANUEL

Fecha y firma Conformidad del Cliente

# MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR



**OBRA** 

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE RESPONSABILIDADES

### ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MARIA EMILIA Fecha de solicitud: 10/03/2021  Solicitada por: Propietario Inquilino DR. TORRES PAZ, JUAN MANUEL. x (Apellido y Nombre)  Teléfono de Contacto 3815506433  DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO  Analizar posibles causas.		
Fecha de solicitud: 10/03/2021  Solicitada por: Propietario Inquilino  DR. TORRES PAZ, JUAN MANUEL. x  (Apellido y Nombre)  Teléfono de Contacto 3815506433  DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO		
Solicitada por: DR. TORRES PAZ, JUAN MANUEL. (Apellido y Nombre) Teléfono de Contacto 3815506433  DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO		
DR. TORRES PAZ, JUAN MANUEL. x (Apellido y Nombre) Teléfono de Contacto 3815506433  DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO		
(Apellido y Nombre) Teléfono de Contacto 3815506433  DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO		
Teléfono de Contacto 3815506433  DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO		
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO		
Analizar posibles causas.		
landar in the contract of the		
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.		
Se desprendió pileta de patio del piso superior. Humedad en durloc y mueble empotrado		
SOLUCION DEL RECLAMO		
Acciones y trabajos realizados		
El trabajo anterior ya estaba listo y se volvió a humedecer		
RESPONSABILIDAD DE PAGO FORMA DE PAGO COSTO MANO DE OBRA COSTO MATERIALES		
EFECTIVO		
LINK \$5000		
-		
OBSERVACIONES		
El pago debe realizarse a Dario Lizarraga		

MARIA EMILIA HERRERA JURE

Fecha y firma Responsable de Ejecución de Obra Fecha y firma Aprobación Coordinador de Obra