## MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR



ORRA

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE RESPONSABILIDADES

## ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

PROYECTO VITTALIA					
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) Nº RFO 022					
Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MARIA EMILIA					
Fecha de solicitud: 02/02/2021					
Solicitada por:		INQUILIN	10	PROPIETARIO	
GRACIELA JUAREZ – piso 7, consult. 5		X			
(Apellido y Nombre)					
Teléfono de Contacto 3816232637					
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO					
Analizar posibles causas.					
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.					
Perdía agua la pre instalación del aire acondicionado. Se humedeció la pared y se tuvo que					
perforar el durloc para reparar					
SOLUCION DEL RECLAMO					
Acciones y trabajos realizados					
Se reparó la caja de pre instalación del aire acondicionado, se reparó el durloc y se pintó					
dejando en condiciones					
	FORMA DE D		IAND DE DODA		
RESPONSABILIDAD DE PAGO	FORMA DE P	AGO COSION	IANO DE OBRA	COSTO MATERIALES	
LINK	EFECTIVO		3000	S/C	
LINK	LI LU 1140		10000	J/ L	
OBSERVACIONES					

M. EMILIA HERRERA JURE

Fecha y firma Responsable de

Post Venta

LISETH ANAYA

Fecha y firma Aprobación

Coordinador de Obra

## MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR



OBRA

Designación: FORMULARIO EXTERNO

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

## ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

PROYECTO VITTALIA						
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) Nº RFO 022						
Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MARIA EMILIA						
Fecha de solicitud: 02/02/2021						
Solicitada por:	Inquilina	PROPIETARIO				
GRACIELA JUAREZ - Piso 7 frente Cons. 5	X					
(Apellido y Nombre)						
Teléfono de Contacto 3816232637						
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO						
Describa brevemente la problemática expresada por el solicitante						
Perdia agua la pre instalación del aire acondicionado. Se humedecio la pared y se tuvo que						
perforar el durloc para reparar						
Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente						
Se reparo la caja de pre instalación del aire acondicionado, se reparo el durloc y se pinto						
dejando en condiciones						
DETALLES DE EJECUCION DE OBRA						
Fecha de Inicio 08/04/2021	Fecha de Finalización	09/04/2021				
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)						
DARIO LIZARRAGA						
Di illo Elei illi illo illo						
OBSERVACIONES						

\_M. EMILIA HERRERA JURE Fecha y firma Responsable de Ejecución de Obra LISETH ANAYA

Fecha y firma Aprobación

Coordinador de Obra

