

SKYLIFT Elevadores SRL Teniente General Richieri 4773 Ciudadela B 1702 Argentina

Invoice and shipping address:

Fideicomiso Vittalia - Torre Salud Lamadrid 377 San Miguel de Tucuman T 4000 Argentina

Repair Quotation #: SKY00814 Vittalia

Fecha: 16/04/2021 Descripción:

Estimado Cliente:

Debido a las filtraciones de agua ocasionadas por desborde del tanque cisterna, se inundaron los fosos de los ascensores 1 y 4 dañándose componentes electrónicos y mecánicos. Anteriormente hubo una rotura de caño de agua en un piso superior dónde también se mojaron los componentes electrónicos ubicados sobre el techo e interior de cabina.

Por lo expresado anteriormente, presupuestamos reparaciones que deberán realizarse con carácter urgente. De este modo, se asegura que los usuarios viajen de forma segura y un correcto funcionamiento de los equipos.

Ascensor Principal y Camillero

- 1) Desmontaje de pistones tope de cabina y contrapeso, limpieza, pulido de embolo y colocación de nuevo aceite hidráulico
- 2) Provisión y colocación de nuevos micros corte de seguridades principales, en pistones y polea tensora
- 3) Reparación de polea tensora, provisión y colocación de nuevos rodamientos
- 4) Provisión y colocación de nuevo cable de acero en frenos de emergencia, limitador de velocidad
- 5) Provisión y colocación de nueva caja de conectado en foso
- 6) Provisión y colocación de nuevas borneras conexionado de cables alta y baja tensión

Precio: El valor por el suministro de lo anteriormente indicado asciende a la suma de \$ 143.250 . - más IVA

Forma de Pago de los Trabajos:

- 50% Anticipo
- 50% Finalizado el trabajo

<u>Plazo de Suministro</u>: 10 días hábiles <u>Plazo de Ejecución</u>: 3 días hábiles <u>Validez de la Oferta</u>: 20 días

Los plazos rigen a partir de haber acreditado el anticipo.

Garantía: Los componentes instalados cuentan con seis (6) meses de garantía desde la puesta en marcha.

Desde ya quedamos a su entera disposición ante cualquier duda.

Sin más, saluda atentamente.

Email: administracion@skylift.com.ar • Sitio web: http://www.skylift.com.ar/

Página: 1 / 2



SKYLIFT Elevadores SRL Teniente General Richieri 4773 Ciudadela B 1702 Argentina

Description	Tax	Quantity	Unit Price	Price
Operation Line(s)				
Reparaciones de componentes dañados por agua	Percepción IIBB Bs As,IVA 21% Venta,Percepción IIBB AGIP.	1.000	143,250.00	143,250.00 \$
		otal Withou	ut Taxes	143,250.00 \$
	Т	axes		30,082.50 \$
		otal		173,332.50 \$

Email: administracion@skylift.com.ar • Sitio web: http://www.skylift.com.ar/

Página: 2 / 2