#### **Liseth Anaya**

**De:** Maria Emilia Herrera Jure <emilitaherrera1@gmail.com>

**Enviado el:** viernes, 26 de marzo de 2021 10:20

Para: Liseth Anaya

**Asunto:** Post Venta Pasquini

**Datos adjuntos:** MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOEXTERNO.RFO001.docx CARPINTERO.docx;

MPE.OBRA.011.ANEXOFORMULARIOINTERNO.RFO001.docx carpintero.docx;

WhatsApp Image 2021-03-19 at 19.23.35.jpeg

Liseth como estas? te adjunto los formularios de Sofia Pasquini Ella pago al carpintero así que la devolución hay que hacerle a ella Adjunto también el recibo de pago del carpintero. Saludos Emiliaa

# MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR



OBRA Designación: FORMULARIO EXTERNO

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

### ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

PROYECTO VITTALIA								
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) Nº RFO 001								
Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MARIA EMOLIA								
Fecha de solicitud: 26/10/2020								
Solicitada por:	Propietario	Inquilino						
DR. TORRES PAZ, JUAN MANUEL.	x							
(Apellido y Nombre)								
Teléfono de Contacto 3815506433								
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO								
Describa brevemente la problemática expresada por el solicitante								
Se desprendio pileta de patio del piso superior y produzco humedad en el mueble								
empotrado en la pared								
Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente								
Se reparo el mueble empotrado en la pared								
DETALLES DE EJECUCION DE OBRA								
Fecha de Inicio 10/03/2021	Fecha de Finalización	26/03/2021						
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)								
PERSONAL DE SOFIA PASQUINI								
OBSERVACIONES								

HERRERA JURE MARIA EMILIA Fecha y firma Responsable de Ejecución de Obra \_\_\_LISETH ANAYA\_\_\_\_\_ Fecha y firma Aprobación

Coordinador de Obra

\_\_\_\_

DR TORRES PAZ, JUAN MANUEL

Fecha y firma Conformidad del Cliente

# MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR



OBRA

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE

RESPONSABILIDADES

### ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

PROYECTO VITTALIA							
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) Nº RFO 020							
Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MARIA EMILIA							
Fecha de solicitud: 10/03/2021							
Solicitada por:			Propietario		Inquilino		
DR. TORRES PAZ, JUAN MANUEL.			х				
(Apellido y Nombre)							
Teléfono de Contacto 3815506433							
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO							
Analizar posibles causas.							
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.							
Se desprendió pileta de patio del piso superior. Humedad en durloc y mueble empotrado							
SOLUCION DEL RECLAMO							
Acciones y trabajos realizados							
Se reparó el mueble empotrado en la pared							
RESPONSABILIDAD DE PAGO	FORMA DE P	AGO	COSTO MANO DE O	BRA	COSTO MATERIALES		
LINK			\$5800				
Link			<b>\$</b>		-		
OBSERVACIONES							
<del></del>					<del></del>		
Fecha y firma Responsable de			Fecha y firma Aprobac	cion			

Coordinador de Obra

Ejecución de Obra

Represend y Combine Toudo Muelle de pesos auto Hil Oduceintos Son \$ 5.800= Recibi de Va Sway Manuel Volles Viz 18 de Marzo de 20 2/ la cantidad PINTERIA ACUNA GERMAN ACUNA

