UNITAT DE MUNTATGE	Encolat Imants				
CODI DOCUMENT	SIGMA-UM05	OPERARIS	1	DATA DOCUMENT	26/11/2015
VERSIÓ DOCUMENT	v02	TEMPS	Т	CONTACTE	E. Pallarés

#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
10		3x Imants Aro	Situar Imants a l'allotjament circular de l'útil	-	Útil Posicionat Imants	-	t1
20		-	Situar amb molta cura dues gotes d'adhesiu a cadascun dels extrems de l'aro	Adhesiu Nural 3	Útil Posicionat Imants	-	t2



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
30		1x Glass	Netejar la cara rugosa del vidre, que és on s'enganxaran els imants		Útil Posicionat Imants	-	
			Fer tope amb el vidre inclinat al marc de l'útil	-			t3
			Baixar cuidadosament el vidre fins que s'assenti sobre els 3 imants encolats.				
40			Deixar curar l'adhesiu un mínim de 5 minuts sense manipular el vidre	-	-	-	t4



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
50			Retirar el vidre de l'útil	Adhesiu Nural 3	-		
		-	Introduïr a l'interior dels aros una gota abundant d'adhesiu			-	t5
60		3x Imants esfera	Presionar amb els imants esfèrics fins que s'intrudueixin en l'interior de l'anella	-	-	Vigilar que no hi hagi cola rebossant del conjunt d'imants.	t6
					Netejar-la en cas contrari		



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
70		-	Deixar curar l'adhesiu un mínim de 10 minuts sense manipular el vidre	-	-	-	t7

