Procesamiento de harina de maíz artesanal

Molino pulverizador de maíz





Requiere de in motor mas optimo para su desempeño requieres una potencia de 10HP trifasico, el actual no es el indicado es de 2 hp y requiere de otros ajustes para su total desempeño

Trilladora de maíz



Esta operativa motor instalado de 3HP

Horno para secado de maíz



Horno para secado de maíz



Requiere de ajustes para su funcionamiento reductor de velocidad con sistema de poleas y recolocación de mecanismos de movimientos. Instalación del sistema de tuborías do gas

Otros requerimientos

Se necesita de un breaker principal de 150 amp, actualmente se tiene una chuchilla la cual no es la optima para trabajar a horas continuas, 2 breaker trifásicos de 40 amp, y demás detalles