




SGA QUALITY CONTROL LINE 4/5

PETA LOKASI		PENANGGUNG JAWAB AREA	
			
DENAH AREA		Nama : Agus Firmanto, ST	Nama : Muh Apris Cam,ST
		FOTO AREA	
			
			
STANDAR 5R: RINGKAS (R1),RAPI (R2),RESIK (R3),RAWAT (R4),RAJIN (R5)			
R-1 TIDAK ADA MATERIAL LAIN DI AREA KERJA KECUALI YANG DIBUTUHKAN.			
R-2 PERALATAN BERADA SESUAI DENGAN MARKA DAN BERIDENTITAS			
R-3 LANTAI, PLATFORM DAN PERALATAN DALAM KEADAAN BERSIH, MAX TEBAL DEBU 5 MM			
R-4 MENJAGA STANDAR R1, R2 DAN R3 SECARA BERKELANJUTAN DAN KONSISTEN.			
R-5 BEBAS DARI KECELAKAAN DAN KESALAHAN KERJA			
POTENSI BAHAYA DAN RESIKO KERJA		PENGENDALIAN	STANDART APD
1. TERSENGAT ALIRAN LISTRIK		1. BERI TANDA PADA OBJECT YANG MEMILIKI POTENSI BAHAYA (RAMBU - RAMBU) 2. HINDARI KONTAK DENGAN OBJECT 3. HUBUNGI PENANGGUNG JAWAB AREA BILA ADA PEKERJAAAN YANG MEMBUTUHKAN SUMBER USTRIK	
2. TERPAPAR SUARA BISING		1. BERI TANDA PADA OBJECT YANG MEMILIKI POTENSI BAHAYA (RAMBU - RAMBU) 2. HINDARI TERLALU DEKAT DAENGAN SUMBER SUARA 3. GUNAKAN APD EARMUFF	
3. TERBENTUR		1. PEMASANGAN RAMBU NORMA K3 DAN MENGGUNAKAN APD (SAFETY HELMET, SAFETY SHOES, BAJU KERJA, MASKER, SAFETY GLOVES) 2. HINDARI KONTAK DENGAN OBJECT 3. HUBUNGI PENANGGUNG JAWAB AREA BILA ADA ABNORMALITAS 4. PEMASANGAN SAFETY GUARD.	
4. TERPAPAR DEBU		1. PEMASANGAN RAMBU NORMA K3 DAN MENGGUNAKAN APD (SAFETY HELMET, SAFETY SHOES, BAJU KERJA, MASKER, SAFETY GLOVES) 2. HILANGKAN SUMBER PENYEBAB TERBENTUR (UNSAFE CONDITION) 3. HUBUNGI PENANGGUNG JAWAB AREA BILA ADA ABNORMALITAS	