



FORM REVIEW FASILITATOR, LEADER GUGUS & LEADER SGA

GUGUS : Pengendalian Mutu

SGA : Quality Control Line 4/5

BULAN : AGUSTUS 2026



	LEADER SGA		LEADER GUGUS	
W1	Lakukan pemilahan, merapikan & membersihkan fokus area dapur	PARAF  (Agus Firmanto ,ST)	Perhatikan abnormalitas area SGA, buatn daftar lengkap	PARAF  (Suryadi Pasambangi, ST)
W2	Lakukan pemasangan Karpet & Perbaiki Meja Dapur	PARAF  (Agus Firmanto ,ST)	Koordinasi dengan PIC unit kerja untuk close abnormalitas, buatn target	PARAF  (Suryadi Pasambangi, ST)
W3	Lakukan Perbaiki Lemari Pakaian, juga Pasang Rambu dan marka	PARAF  (Agus Firmanto ,ST)	Tingkatkan kebersihan area SGA dan area kerja	PARAF  (Suryadi Pasambangi, ST)
W4	Lakukan Pemasangan Standar 5R & CILT	PARAF  (Agus Firmanto ,ST)	Tambah rambu K3 pada peralatan atau area yang memiliki risiko, utamakan K3	PARAF  (Suryadi Pasambangi, ST)
W5		PARAF  (Agus Firmanto ,ST)		PARAF  (Suryadi Pasambangi, ST)
FASILITATOR :				PARAF  (Yosi Reapradana, ST)