

Prędkościomierz rowerowy

Pokora Krzysztof (296507) Ligas Norbert (296493) II stopień Elektronika i Telekomunikacja Grupa 17:50



Cel

Celem projektu jest skonstruowanie modułu prędkościomierza rowerowego do płytki Nucleo. Należy zaprojektować płytkę PCB oraz oprogramowanie. Ważną cechą projektu ma być przystępna cena gotowego produktu mimo zainstalowanych w nim udogodnień (wyświetlacz dotykowy, zasilanie bateryjne). Projekt ma być możliwy do użycia w celach edukacyjnych, a więc zaprojektowany tak, żeby dało się łatwo zrozumieć zastosowane w nim rozwiązania.





Podział pracy

Projekt będzie wykonywany wspólnie na założonej przez grupę stronie na GitHub.

Nad częścią hardware-ową główny nadzór będzie sprawował Krzysztof, natomiast nad software-ową Norbert. Oczywiście w projekcie przewidziana jest ciągła współpraca, co powinno być widoczne na koniec w postaci przeplatających się commitów obu członków.






Założenia projektowe

- » Pomiar prędkości przy pomocy czujnika Halla na podstawie liczby obrotów koła
- » Konfiguracja oraz prezentacja wyników na wyświetlaczu dotykowym
- » Urządzenie zasilane z akumulatora (z pełną jego obsługą, czyli ładowarką + monitoringiem stanu naładowania)
- » Projekt płytki PCB w celu demonstracji urządzenia




Schemat blokowy





Czujnik Halla AH49E


- » posiada wyjście analogowe oraz cyfrowe
- » napięcie zasilania: 2.3V 5.3V
- » umożliwia detekcję pola magnetycznego
- » czułość: 1.6mV/GS
- » sygnał analogowy jest liniowo proporcjonalny do wartości natężenia pola magnetycznego zmierzonej przez ten czujnik
- » w zerowym polu magnetycznym wartość wyjściowa jest równa połowie wartości napięcia ze źródła zasilania podawanego na wyprowadzenie VCC
- » Wartość progu wykrywania jest nastawiana za pomocą potencjometru montażowego umieszczonego na płytce modułu czujnika





Wyświetlacz


- » Rezystancyjny ekran dotykowy LCD TFT, 4", rozdzielczość: 480 x 320 px
- » Gniazdo microSD pozwala na na przechowywanie obrazów i wyświetlanie ich na ekranie
- » Komunikacja poprzez interfejs SPI
- » Kolor: RGB, 65K
- » Proporcje: 8:5
- » Napięcie zasilania: 3,3 V / 5 V





Układ ładowania

- » służy do ładowania baterii Li-Ion
- » kontrola pracy baterii oraz dostosowywanie wartości prądu na podstawie informacji dostarczonych z termistora
- » stałoprądowe oraz stałonapięciowe ładowanie baterii
- » wartość prądu ładowanie ustalany przy pomocy zewnętrznego rezystora (max 1A)
- » napięcie wejściowe: 3.75V 6V
- » zabezpieczenie przed wstecznym rozładowaniem





Jak obliczyć prędkość?

Aby obliczyć predkość roweru należy znać średnice lub promień koła, a następnie obliczyć jego obwód według wzoru:

$$L = pi*d lub L = 2*pi*r [m]$$

Następnie należy liczyć czas pomiędzy impulsami otrzymywanymi od czujnika Halla. Oznaczymy go jako t [s].

Znając czas oraz obwód koła obliczamy prędkość ze wzoru:

$$V = L/t [m/s]$$