## 综合习题


综合习题-1,已知:  $D(s) = \frac{3}{s+3}$ ,

- 1) 试用 Z 变换、一阶向后差分、向前差分、零极点匹配、Tustin 变换和预修正的 Tustin (设关键频率=3) 变换等方法将 D(s)离散 化,采样周期分别取为 0.05s 和 0.3s;
- 2) 将 D(z)的零极点标在 Z 平面图上。
- 3) 计算  $D(j\omega)$ 和各个  $D(e^{j\omega T})$  的幅频和相频特性并绘图(等频率轴), $\omega$ 由  $0\sim30$  rad,平均计算 31 个点,每个 T 绘一张图(Z 变换方法单画),共 4 张 。
- 4) 计算 D(s)及 T=0.05s 和 T=0.3s 时 D(z)的单位脉冲响应,运行时间为 3 秒。
- 5) 结合所得的结果讨论分析各种离散化方法的特点。
- 6) 写出报告,附上结果。

## 综合习题-2 计算机伺服控制系统设计

## 1. 已知:

被控对象为一个带有均质圆盘负载的直流力矩电机,其伺服系统方框图如下:



其中,电机传递函数为角速率 $\omega$  /  $\Delta u$  和转角 $\theta$ / $\Delta u$ ; 模拟控制器由  $K_1$ 、

1

K<sub>2</sub>、K<sub>3</sub>组成,数字控制器由采样、CPU(控制律)和D/A组成。 给定参数如下:

- 电机传函  $G(s) = \frac{\theta(s)}{u(s)} = \frac{k_m}{s(T_m s + 1)}, k_m = 2 \ rad \ / \ s, T_m = 0.1 s$
- 电机启动电压 Δu<sub>A</sub> = 1.7 **v**
- 测速机传递系数  $k_{\omega} = 1$  v / rad/s
- 电位计最大转角为 345°, 输出±5v
- 功放 K<sub>A</sub>=2=K<sub>3</sub>
- 采样周期 T=0.010s
- 2. 设计要求:
- 1) D/A 输出 120mv, 电机启动: Δu<sub>A</sub> = 1.7 v
- 2) D/A 输出 5v, 电机转速 ω=26rad/s
- 3) 设计状态反馈增益 K, 使系统闭环极点  $\zeta \geq 0.9$ ,  $\omega_n \geq 20$  rad/s
- 4)设θ可测,设计降维观测器(求 L),取观测器衰减速率是系统闭环衰减速率的 4 倍。
- 5) 求调节器的离散控制律 D(z)=U(z)/Y(z)。
- 6) 将 D(z)进行实现, 配置适当的比例因子, 编制相应的程序流程图。
- 7) 仿真验证调节器的控制效果。假设系统受到扰动,初试状态为: 初速  $\omega_0 = 0$  ,初始角度  $\theta_0 = 10$  。看看是否经过一定时间后,系统状态回到平衡的零态。
- 8)(选作)引进指令信号,设计相应的指令跟踪控制器,仿真给出闭环系统的阶跃响应曲线。