综合习题


综合习题-1,已知: $D(s) = \frac{2}{s+2}$,

- 1) 试用 Z 变换、一阶向后差分、向前差分、零极点匹配、Tustin 变换和预修正的 Tustin (设关键频率=2) 变换等方法将 D(s)离散 化,采样周期分别取为 0.05s 和 0.2s;
- 2) 将 D(z)的零极点标在 Z 平面图上。
- 3) 计算 $D(j\omega)$ 和各个 $D(e^{j\omega T})$ 的幅频和相频特性并绘图(等频率轴), ω 由 0~35 rad,平均计算 36 个点,每个 T 绘一张图(Z 变换方法单画),共 4 张 。
- 4) 计算 D(s)及 T=0.05s 和 T=0.2s 时 D(z)的单位脉冲响应,运行时间为 3 秒。
- 5) 结合所得的结果讨论分析各种离散化方法的特点。
- 6) 写出报告,附上结果。

综合习题-2 计算机伺服控制系统设计

1. 已知:

被控对象为一个带有均质圆盘负载的直流力矩电机,其伺服系统方框图如下:



其中,电机传递函数为角速率 ω / Δu 和转角 θ / Δu ; 模拟控制器由 K_1 、

1

 K_2 、 K_3 组成,数字控制器由采样、CPU(控制律)和 D/A 组成。 给定参数如下:

- 电机传函 $G(s) = \frac{\theta(s)}{u(s)} = \frac{k_m}{s(T_m s + 1)}, k_m = 2 \ rad \ / \ s, T_m = 0.1 s$
- 电机启动电压 Δu_A = 1.7 v
- 测速机传递系数 $k_{\omega} = 1$ v / rad/s
- 电位计最大转角为 345°, 输出±5v
- 功放 K_A=2=K₃
- 采样周期 T=0.010s
- 2. 设计要求:
- 1) D/A 输出 120mv, 电机启动: Δu_A = 1.7 v
- 2) D/A 输出 5v, 电机转速 ω=26rad/s
- 3) 设计状态反馈增益 K, 使系统闭环极点 $\zeta \ge 0.9$, $\omega_n \ge 20$ rad/s
- 4)设θ可测,设计降维观测器(求 L),取观测器衰减速率是系统闭环衰减速率的 4 倍。
- 5) 求调节器的离散控制律 D(z)=U(z)/Y(z)。
- 6) 将 D(z)进行实现, 配置适当的比例因子, 编制相应的程序流程图。
- 7) 仿真验证调节器的控制效果。假设系统受到扰动,初试状态为: 初速 $\omega_0 = 0$,初始角度 $\theta_0 = 10$ 。看看是否经过一定时间后,系统状态回到平衡的零态。
- 8)(选作)引进指令信号,设计相应的指令跟踪控制器,仿真给出闭 环系统的阶跃响应曲线。