```
1: UFRAME NUM=1;
 2: UTOOL NUM=1;
 3: !REGISTRE DU COMPTEUR A ZERO ;
 4: R[1:COMPTEUR]=0 ;
 5: !APPROCHE;
 6:J P[5] 100% CNT0 ;
 7: LBL[1];
 8: !CONDITION AVEC SAUT VERS LABEL 2;
 9: IF R[1:COMPTEUR]=R[2:SEUIL], JMP LBL[2];
 10: !EXECUTION DU CARRE :
 11:L P[1] 2000mm/sec CNT0
12:L P[2] 2000mm/sec CNT0
 13:L P[3] 2000mm/sec CNT0
 14:L P[4] 2000mm/sec CNT0
15:L P[6] 2000mm/sec CNT0
16: R[1:COMPTEUR]=R[1:COMPTEUR]+1 ;
17: JMP LBL[1];
18: LBL[2];
19:J P[5] 100% CNT100 ;
[END]
```



