

IDENTIFICATION AND FAILURE DETECTION IN A DIDACTIC MANUFACTURE SYSTEM

Rafael Accácio Nogueira

Projeto de Graduação apresentado ao Curso de Engenharia de Controle e Automação da Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro de Controle e Automação.

Orientador: Marcos Vicente de Brito Moreira

Rio de Janeiro Abril de 2019

IDENTIFICATION AND FAILURE DETECTION IN A DIDACTIC MANUFACTURE SYSTEM

Rafael Accácio Nogueira

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO.

Examinado por:	
	Prof. Marcos Vicento do Brito Moroira, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL ABRIL DE 2019 Nogueira, Rafael Accácio

Identificação e Detecção de Falhas em um Sistema de Manufatura Didático/Rafael Accácio Nogueira.

- Rio de Janeiro: UFRJ/ Escola Politécnica, 2019.

XII, 31 p.: il.; 29,7cm.

Orientador: Marcos Vicente de Brito Moreira

Projeto de Graduação – UFRJ/ Escola Politécnica/ Curso de Engenharia de Controle e Automação, 2019.

Bibliography: p. ?? - ??.

- 1. Failure Detection. 2. Discrete Event Systems.
- I. Moreira, Marcos Vicente de Brito. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola Politécnica, Curso de Engenharia de Controle e Automação. III. Identification and Failure Detection in a Didactic Manufacture System.

"It's a dangerous business going out your door. You step onto the road, and if you don't keep your feet, there's no knowing where you might be swept off to." (J.R.R Tolkien)

Agradecimentos

Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, pois sem Ele nada é possível e por **to-das** as pessoas qu'Ele colocou em meu caminho, que me fizeram crescer e ser o indivíduo que hoje sou.

Agradeço aos meus pais, Rosemeri e Rogério. Por todo amor e carinho, pela atenção dada e a primeira educação, pontapé inicial essencial para toda minha trajetória, educação não só acadêmica, mas também moral. Agradeço também por terem sempre escolhido as melhores escolas que proporcionaram o conhecimento necessário para entrar no Colégio Pedro II.

Gostaria de agradecer a todos meus professores e professoras por terem mostrado o quão importante e bonita é a profissão e por terem sempre instigado a sede pelo aprendizado. Agradeço a todos que contribuíram para minha base acadêmica e profissional.

Agradeço a todas as amizades que fiz, principalmente as do Pedro II, com os quais convivi durante 7 anos, passando o fim da infância e por grande parte da adolêscencia e também as da UFRJ, mais especificamente da nossa turma T17, pois se chegamos até onde chegamos foi porque estivemos juntos, fortes, lado a lado, ombro no ombro, não deixando o outro cair, mas quando alguém caía sempre uma mão se estendia para ajudar a levantar e recomeçar. Dos amigos da T17 alguns não poderiam não ser mencionados:

Os melhores companheiros de grupo, Gabriel Pelielo e Rodrigo Moysés, um verdadeiro "Power Trio", sinergia define bem todos trabalhos que fizemos. E também os amigos Philipe Moura e Felipe Matheus, que me incentivaram a sair da minha zona de conforto e me fizeram compreender de fato o sentido do quão "perigoso" é sair pela porta de casa, pois quando saímos da nossa zona de conforto, coisas mágicas podem acontecer e pessoas mágicas podem aparecer em nossas vidas.

Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Automation and Control Engineering.

IDENTIFICATION AND FAILURE DETECTION IN A DIDACTIC MANUFACTURE SYSTEM

Rafael Accácio Nogueira

April/2019

Advisor: Marcos Vicente de Brito Moreira

Course: Automation and Control Engineering

This work has as primary objective to propose tools and a methodology for identification and failure detection on discrete events systems using the Deterministic Automaton with Outputs and Conditional Transitions (DAOCT) model. In order to accomplish this, the control of a didactic manufacture system will be designed, using petri nets in a first phase converting it into Ladder. Once the control is implemented, it will be showed how to make the input and output data acquisition necessary to feed the DAOCT model identification algorithm. The DAOCT model identified by the offline program, using data acquired when the system was operational in normal conditions, will be used online to detect failures in tests where the failures will be created by fiddling around with the sensors and actuators, this way the model will be tested using relatively larger systems.

1. Failure Detection. 2. Discrete Event Systems.

vi

Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Controle e Automação.

IDENTIFICAÇÃO E DETECÇÃO DE FALHAS EM UM SISTEMA DE MANUFATURA DIDÁTICO

Rafael Accácio Nogueira

Abril/2019

Orientador: Marcos Vicente de Brito Moreira

Curso: Engenharia de Controle e Automação

Este trabalho tem como objetivo propor ferramentas e uma metodologia para a identificação e detecção de falhas em sistemas a eventos discretos, utilizando o modelo DAOCT. Para tanto, será realizado o projeto de controle de um sistema de manufatura didático, utilizando em uma primeira fase redes de petri, depois convertendo na linguagem Ladder. Uma vez implementado o controle será mostrado como fazer a aquisição dos dados de entrada e saída da planta, necessários para o algoritmo de identificação do modelo DAOCT. O modelo DAOCT identificado pelo programa offline, usando dados colhidos em diversos testes no qual a planta se comporta normalmente, será usado para detectar falhas online em testes onde situações de falhas serão causadas ao alterar o comportamento de sensores e atuadores, assim testando o modelo para sistemas de relativamente maiores dimensões

1. Failure Detection. 2. Discrete Event Systems.

vii

Contents

Li	st of Figures	ix
\mathbf{Li}	st of Tables	x
1	Introduction	27
2	Results	28
3	Conclusion	29
\mathbf{A}	Complete Petri Net	30

List of Figures

1	example	2
2	example	3
3	Petri net of Initialization module	4
4	Petri net of metal cube half sorting module	7
5	Petri net of plastic cube half sorting module	10
6	Petri net of manipulator taking a cube half from conveyor belt to assembly	
	unit module	13
7	Petri net of assembly unit module	15
8	Petri net of manipulator taking cube from assembly unit to storage module.	17
9	Petri net of storage unit positioning module (y axis)	19
10	Petri net of storage unit positioning module (x axis)	22
11	Petri net of cube storage module	25

List of Tables

1	table	1
2	Lugares do Módulo de Inicialização	5
3	Transições do Módulo de Inicialização	6
4	Lugares do Módulo 2 pt 1	8
5	Transições do Módulo 2 pt 1	9
6	Lugares do Módulo 2 pt 2	11
7	Transições do Módulo 2 pt 2	12
8	Lugares do Módulo Braço Esteira Prensa	14
9	Transições do Módulo Braço Esteira Prensa	14
10	Lugares do Módulo prensa cubo	16
11	Lugares do Módulo braço prensa armazenador	18
12	Transições do Módulo braço prensa armazenador	18
13	Lugares do Módulo armazenador y	20
14	Transições do Módulo armazenador y	20
15	Lugares do Módulo armazenador (x) \dots	23
16	Transições Módulo armazenador (x)	24
17	Places from the cube storage module	26
18	Transitions from the cube storage module	26

Input: scalar ϵ , matrix $\mathbf{A} = (a_{ij})$, vector \vec{b} and initial vector $\vec{x}^{(0)}$ for $k \leftarrow 1$ to maximum iterations do $\begin{vmatrix} \mathbf{for} \ i \leftarrow 1 \ \mathbf{to} \ n \ \mathbf{do} \\ x_i^{(k)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k-1)}}{a_{ii}}; \\ \mathbf{end} \\ \mathbf{if} \ |\vec{x}^{(k)} - \vec{x}^{(k-1)}| < \epsilon \ \mathbf{then} \\ | \ \mathbf{Stop} \\ \mathbf{end} \end{vmatrix}$

 $\quad \text{end} \quad$

Algorithm 1: Gauss-Seidel Algorithm

Table 1: table

Transição	Significado
t_1	Test
p_1	balbalbal
p_0	balbalbal

Figure 1: example



Figure 2: example

Ω




Figure 3: Petri net of Initialization module.

Table 2: Lugares do Módulo de Inicialização

Places	Meaning
$\overline{p_0}$	System Stopped
p_1	Retract MAG 1 Cylinder *
p_2	MAG1's Cylinder Retracted
p_3	Retract MAG 2 Cylinder *
p_4	MAG2's Cylinder Retracted
p_5	Retract Right Discharge Cylinder *
p_6	Right Discharge Cylinder Retracted
p_7	Retract Center Discharge Cylinder
p_8	Center Discharge Cylinder Retracted
p_9	Retract Left Discharge Cylinder *
p_{10}	Left Dischange Cylinder Retracted
p_{11}	Turn Conveyor Belt On (Reverse)
p_{12}	No Pieces On Conveyor Belt
p_{13}	Reset Variables ¹
p_{14}	Retract Joining Cylinder
p_{15}	Open Safety Door
p_{16}	Extend Assembly Unit Holder
p_{17}	Assembly Unit Ready
p_{18}	Arm Retracted and Storage Device Retracted On The Z Axis
p_{19}	Move armazenador para direita
p_{20}	Armazenador pronto na horizontal
p_{21}	Mover armazenador para baixo
p_{22}	Armazenador pronto na vertical
p_{23}	Girar braço sentido antihorário ²
p_{24}	Braço parado
p_{25}	Girar braço sentido horário ² e Habilita HSC
p_{26}	Braço parado frente a esteira
p_{27}	Sistema Pronto

¹Variáveis IEC_{COUNTER}, $IEC_{COUNTER3}$, $IEC_{COUNTER1}$, $IEC_{COUNTER2}$, $IEC_{COUNTER4}$, $\begin{tabular}{l} \end{tabular} \begin{tabular}{l} \end{tabular} \begin{tabular}{l} \end{tabular} EC_{COUNTER5}. \\ \begin{tabular}{l} \end{tabular} ^2Verificar sentido de rotação do braço. \\ \end{tabular}$

Table 3: Transições do Módulo de Inicialização

Transitions	Meaning
t_0	Botão de inicialização
t_1	Sensor MAG 1 Retraído
t_2	Sensor MAG 2 Retraído
t_3	Sensor pistão de descarte D Retraído
t_4	Sensor pistão de descarte C Retraído
t_{5}	Sensor pistão de descarte E Retraído
t_{6}	
t_7	T=15s
t_8	T=2.5s
t_9	Sensor porta prensa aberta
t_{10}	Sensor atuador horizontal da prensa estendido
t_{11}	Sensor Hz armazenador de cubos e braço retraídos
t_{12}	Fim de curso direito do armazenador de cubos
t_{13}	Fim de curso inferior do armazenador de cubos
t_{14}	T=2s
t_{15}	Sensor Indutivo do braço
t_{16}	T=1s
t_{17}	$Count_300C.DB.Countval = -1690$
t_{18}	
t_{19}	Botão Começar




Figure 4: Petri net of metal cube half sorting module.

Table 4: Lugares do Módulo 2 pt 1

- p_{28} Mag1 vazio
- p₂₉ Mag1 com peça
- p₃₀ Estender Mag1 Horizontal*
- p₃₁ Retrair Mag1 Horizontal*
- p₃₂ Mag1 Horizontal retraído
- p₃₃ Ligar esteira sentido normal
- p_{34}
- p₃₅ Peça de Plástico
- p₃₆ Ligar esteira sentido normal
- p₃₇ Estender Pistão de descarte D*
- p₃₈ Retrair Pistão de descarte D*
- p₃₉ Ligar esteira sentido normal
- p₄₀ Estender Pistão de descarte C*
- p₄₁ Retrair Pistão de descarte C*
- p_{42}
- p₄₃ Peça de Metal
- p₄₄ Ligar esteira sentido normal
- p₄₅ Estender Pistão de descarte E*
- p₄₆ Retrair Pistão de descarte E*
- p₄₇ Ligar esteira sentido normal
- p₄₈ Ligar esteira sentido normal
- p₄₉ Peça Metal Pronta
- p₅₀ Esteira Parada

Table 5: Transições do Módulo 2 p
t $1\,$

t_{20}	Sensor Chave de Presença de Peça Mag1
t_{21}	
t_{22}	Mag1 Horizontal estendido ↑
t_{23}	Mag1 Horizontal retraído ↑
t_{24}	T=0.5s
t_{25}	Presença \uparrow T=0.5s
t_{26}	Sensor Metal
t_{27}	Sensor Preto
t_{28}	Presença Pistão de D ↑
t_{29}	Sensor pistão de descarte D estendido
t_{30}	Sensor pistão de descarte D retraído
t_{31}	Sensor Branco
t_{32}	Presença Pistão de C ↑
t_{33}	Sensor pistão de descarte C estendido
t_{34}	Sensor pistão de descarte C retraído
t_{35}	Sensor Metal
t_{36}	Sensor peça concavidade para baixo
t_{37}	Presença Pistão de E ↑
t_{38}	Sensor pistão de descarte E estendido
t_{39}	Sensor pistão de descarte E retraído
t_{40}	
t_{41}	Sensor peça concavidade para cima
t_{42}	Sensor final da esteira ↑
t_{43}	T=0.5s
t_{44}	Sensor final da esteira \downarrow
t_{45}	




Figure 5: Petri net of plastic cube half sorting module.

Table 6: Lugares do Módulo 2 pt 2

- p_{51} Mag2 vazio
- p_{52} Mag2 com peça
- p₅₃ Estender Mag2 Horizontal*
- p₅₄ Retrair Mag2 Horizontal*
- p₅₅ Mag2 Horizontal Retraído
- p₅₆ Ligar esteira sentido normal
- p_{57}
- p₅₈ Ligar esteira sentido normal
- p₅₉ Estender Pistão de descarte E*
- p₆₀ Retrair Pistão de descarte E*
- p₆₁ Peça de Metal
- p₆₂ Ligar esteira sentido normal
- p₆₃ Estender Pistão de descarte D*
- p₆₄ Retrair Pistão de descarte D*
- p₆₅ Peça Branca
- p₆₆ Ligar esteira sentido normal
- p₆₇ Estender Pistão de descarte C*
- p₆₈ Retrair Pistão de descarte C*
- p_{69}
- p₇₀ Ligar esteira sentido normal
- p₇₁ Ligar esteira sentido normal
- p₇₂ Peça branca pronta
- p₇₃ Esteira parada

Table 7: Transições do Módulo 2 pt 2

```
Sensor Chave de Presença de Peça Mag2
t_{46}
t_{47}
     Mag2 Horizontal estendido ↑
t_{48}
     Mag2 Horizontal retraído ↑
t_{49}
     T=0.5s
t_{50}
     Presença ↑ T=0.5s
{
m t}_{51}
     Sensor Metal
t_{52}
     Presença Pistão de E↑
t_{53}
     Sensor pistão de descarte E estendido
t_{54}
     Sensor pistão de descarte E retraído
t_{55}
     Sensor Metal
t_{56}
     Sensor Preto
t_{57}
     Presença Pistão de D ↑
{
m t}_{58}
     Sensor pistão de descarte D estendido
{
m t}_{59}
     Sensor pistão de descarte D retraído
t_{60}
     Sensor Branco
t_{61}
     Sensor peça concavidade para cima
t_{62}
     Presença Pistão de C ↑
t_{63}
     Sensor pistão de descarte C estendido
t_{64}
     Sensor pistão de descarte C retraído
t_{65}
t_{66}
     Sensor peça concavidade para baixo
t_{67}
     Sensor final da esteira ↑
t_{68}
     T=0.5s
     Sensor final da esteira ↓
t_{71}
```




Figure 6: Petri net of manipulator taking a cube half from conveyor belt to assembly unit module.

Table 8: Lugares do Módulo Braço Esteira Prensa

Places	Meaning
p_{74}	Estender verticalmente o braço
p_{75}	Estender vertical e horizontalmente o braço e Ligar o vácuo
p ₇₆	Estender horizontalmente o braço e Ligar o vácuo
p ₇₇	Estender vertical e horizontalmente o braço e Ligar o vácuo
p_{78}	Estender verticalmente o braço e Ligar o vácuo
p ₇₉	Habilita HSC e Estender verticalmente o braço, Ligar o vácuo e Girar Braço no sentido hora
p_{80}	Estender vertical e horizontalmente o braço e Ligar o vácuo
p ₈₁	Estender horizontalmente o braço e Ligar o vácuo
p_{82}	Estender horizontalmente o braço
p_{83}	Estender vertical e horizontalmente o braço
p_{84}	Estender verticalmente o braço
p_{85}	Habilita HSC e Estender verticalmente o braço e Girar Braço no sentido antihorário
p_{86}	Estender Verticalmente o braço e $IEC_{COUNTER}$:= $IEC_{COUNTER}$ +1

Table 9: Transições do Módulo Braço Esteira Prensa

Transitions	Meaning
t_{72}	Sensor vertical braço estendido
t_{73}	T=1.5s
t_{74}	T=1.5s e Sensor vertical braço retraído
t_{75}	T=1.5s e Sensor vertical braço estendido
t_{76}	T=1.5s e Sensor vertical braço estendido
t_{77}	$Count_300C.DB.CountVal = -3330$
t_{78}	T=1.5s e Sensor vertical braço estendido
t_{79}	T=1.5s e Sensor vertical braço retraído
t_{80}	T=1.5s
t_{81}	T=1.5s e Sensor vertical braço estendido
t_{82}	$IEC_{COUNTER0.DB}=1$ e Sensor Hz prensa estendido e porta prensa aberta
t_{83}	$T=1.5s$ e $IEC_{COUNTER0.DB}=0$ e Sensor vertical braço estendido
t_{84}	$Count_300C.DB.CountVal = -1690$
t_{85}	




Figure 7: Petri net of assembly unit module.

Table 10: Lugares do Módulo prensa cubo

- p₈₇ Retrair atuador horizontal prensa*
- p₈₈ Fechar Porta prensa*
- p₈₉ Estender atuador vertical prensa*
- p₉₀ Retrair atuador vertical prensa*
- p₉₁ Abrir Porta prensa*
- p₉₂ Estender atuador horizontal prensa*
- p₉₃ Cubo pronto
- p_{94} Estender horizontalmente o braço e Ligar Vácuo
- p_{95} Estender verticalmente o braço
 - $t_{86}\quad T{=}1s$ e Sensos
r horizontal prensa retraído
 - t_{87} T=1s e Sensor porta fechada
 - t_{88} T=1s
 - t_{89} T=1s
- t_{90} T=1s e sensor porta aberta
- $t_{91}\quad T{=}1s$ e sensor horizontal prensa estendido
- t_{92}
- t_{93} T=1.5s e Sensor horizontal do braço estendido




Figure 8: Petri net of manipulator taking cube from assembly unit to storage module.

Table 11: Lugares do Módulo braço prensa armazenador

- p₉₆ Estender horizontalmente o braço e Ligar Vácuo
- p₉₇ Estender vertical e horizontalmente o braço e Ligar Vácuo
- p₉₈ Resetar IEC_{COUNTER0}*, estender verticalmente o braço e Ligar Vácuo
- p₉₉ Habilita HSC e Estender verticalmente o braço, Ligar Vácuo e Girar o Braço no sentido horár
- p_{100} Estender vertical e horizontalmente o braço e Ligar Vácuo
- p_{101} Estender horizontalmente o braço e Ligar Vácuo
- p_{102} Estender horizontalmente o braço
- p_{103} Estender vertical e horizontalmente o braço
- p₁₀₄ Girar o braço no sentido antihorário
- p₁₀₅ Braço parado
- p₁₀₆ Habilita HSC e Girar o braço no sentido horário
- p₁₀₇ Braço na esteira

Table 12: Transições do Módulo braço prensa armazenador

- t_{94} T=1.5s e Sensor vertical braço retraído
- t₉₅ Sensor vertical braço estendido, Fim de curso inferior e direito armazenador
- t_{96}
- t_{97} Count 300C.DB.CountVal = -4920
- t_{98} T=2s
- t_{99} T=2s
- t₁₀₀ Sensor vertical braço retraído
- t₁₀₁ Sensor vertical braço estendido, Fim de curso inferior e direito armazenador
- t₁₀₂ Sensor indutivo do braço
- t_{103} T=1s
- t_{104} Count 300C.DB.CountVal = -1690




Figure 9: Petri net of storage unit positioning module (y axis).

Table 13: Lugares do Módulo armazenador y

p_{108}	cubo no armazenador
p_{109}	mover armazenador para direita
p_{110}	
p_{111}	COUNTER3:=COUNTER3+1 mover armazenador para cima
p_{112}	Reset COUNTER3*
p_{113}	COUNTER3:=COUNTER3+1 mover armazenador para cima
p_{114}	Reset COUNTER3*
p_{115}	COUNTER3:=COUNTER3+1 mover armazenador para cima
p_{116}	Reset COUNTER3*
p_{117}	COUNTER3:=COUNTER3+1 mover armazenador para cima
p_{118}	Reset COUNTER3*
p_{119}	

Table 14: Transições do Módulo armazenador y

t_{105}	T=2s
t_{106}	T=2s
t_{107}	COUNTER2=0
t_{108}	COUNTER3=4
t_{109}	
t_{110}	COUNTER2=1
t_{111}	COUNTER3=3
t_{112}	
t_{113}	COUNTER2=2
t_{114}	COUNTER3=2
t_{115}	
t_{116}	COUNTER2=3
t_{117}	COUNTER3=1
t_{118}	




Figure 10: Petri net of storage unit positioning module (x axis).

Table 15: Lugares do Módulo armazenador (x)

- p₁₂₀ COUNTER1:=COUNTER1+1 e COUNTER4:=COUNTER4+1
- p_{121} COUNTER5:=COUNTER5+1 e mover armazenador para a esquerda
- p_{122} Reset COUNTER5*
- p₁₂₃ COUNTER5:=COUNTER5+1 e mover armazenador para a esquerda
- p₁₂₄ Reset COUNTER5*
- p_{125} COUNTER5:=COUNTER5+1 e mover armazenador para a esquerda
- p₁₂₆ Reset COUNTER5*
- p₁₂₇ COUNTER5:=COUNTER5+1 e mover armazenador para a esquerda
- p₁₂₈ Reset COUNTER5*
- p_{129} COUNTER5:=COUNTER5+1 e mover armazenador para a esquerda
- p₁₃₀ Reset COUNTER5*
- p_{131} COUNTER5:=COUNTER5+1 e mover armazenador para a esquerda
- p₁₃₂ Reset COUNTER5*
- p₁₃₃ COUNTER5:=COUNTER5+1 e mover armazenador para a esquerda
- p₁₃₄ Reset COUNTER5* Reset COUNTER4*, COUNTER2:=COUNTER2+1
- p_{135}

Table 16: Transições Módulo armazenador (x)

```
COUNTER4=0
t_{119}
      COUNTER5=1
t_{120} \\
t_{121}
t_{122} \\
      COUNTER4=1
      {\tt COUNTER5=2}
t_{123}
t_{124}
      COUNTER4=2
t_{125}
      COUNTER5=3
t_{126}
t_{127}
      COUNTER4=3
t_{128} \\
      COUNTER5=4
t_{129}
t_{130}
      COUNTER4=4
t_{131}
      {\tt COUNTER5=5}
t_{132}
t_{133}
      COUNTER4=5
t_{134}
      COUNTER5=8
t_{135}
t_{136}
      COUNTER4=6
t_{137}
      COUNTER5=9
t_{138}
t_{139}
```




Figure 11: Petri net of cube storage module.

Table 17: Places from the cube storage module.

Estender horizontalmente armazenador p_{136} Estender horizontalmente armazenador e mover armazenador para baixo p_{137} Estender horizontalmente armazenador p_{138} Peça armazenada p_{139} Mover armazenador para a direita p_{140} Armazenador pronto na horizontal p_{141} Mover armazenador para baixo p_{142} Armazenador pronto na vertical p_{143} p_{144} Armazenador pronto p_{145}

Table 18: Transitions from the cube storage module.

T=2s t_{140} T=3s t_{141} t_{142} T = 0.25sT=3s t_{143} T=7s t_{144} Fim de curso direito do armazenador t_{145} Fim de curso inferior do armazenador t_{146} t_{147} COUNTER1<28 t_{148} t_{149} COUNTER1=28

Chapter 1

Introduction

Chapter 2

Results

Chapter 3

Conclusion

Appendix A

Complete Petri Net

