Здравствуйте, студенты!

У вас уже есть описание лабораторной работы 3. Желательно, чтобы вы ознакомились с текстом.

Мы будем настраивать на апериодический переходный процесс систему управления электроприводом постоянного тока. САУ представляет собой 3-х контурную систему подчиненного регулирования, T.e. управление контуров. Настройка регуляторов осуществляется по схеме вложенных Настройка начинается внутреннего контура. регуляторов каждого следующего контура зависит от настройки внутреннего контура. Внутренний контур тока в цепи управления исполнительным двигателем электропривода. Затем контур скорости вращения вала исполнительного двигателя и, наконец, контур управления положением вращающегося вала рабочего электропривода.

Почему имеет место такая модель? Что в ней обозначают квадратики и треугольники? - будет объяснено в Лекции №8.

Сегодня мы выполним расчет основных параметров системы. Затем используя имеющиеся в папке SPR M65 модели, вы настроите свои контуры и подтвердите, что настройка получилась, сняв два листа характеристик, как в лабораторной работе 1.

**1.** Итак, читаете описание до пункта 3.2. Затем открываете порядок выполнения работы п.4.1 и на листе бумаги аккуратно выписываете все параметры, подставляя свои значения.

Например, ваши числа 12 и 7:

$$J_g=0.M+0.\chi=0.07+0.12=0.19;$$
  
 $i_P=(\Gamma+M+\chi)/10=(1999+7+12)/10=201.8$ 

и т.л.

<u>Замечание.</u> В расчетах параметров не выполняете операции деления (выполняете только простые), вводите ваши значения для расчета в программу. Пусть делит Matlab, он разделит точнее ваших калькуляторов.

**2.** В папке SPR M65 содержатся две папки:

Ксп – контур скорости нормированный;

КТп\_ТО – контур тока нормированный технический оптимум.

1. КТп\_ТО содержит файлы

KTnTO.mdl – модель контура тока;

KTn\_compTO.mdl – модель сравнения контура тока с колебательным и апериодическим первого порядка звеньями.

## 2. Ксп содержит файлы

kcto.mdl - контур скорости, настроенный на технический оптимум; kccompto.mdl — модели сравнения контура скорости, настроенного на технический оптимум со звеньями;

kcco.mdl - контур скорости, настроенный на симметричный оптимум; kccompto.mdl — модели сравнения контура скорости, настроенного на симметричный оптимум со звеньями

- **3.** Контур положения создаем сами, достраивая его в модели kcto.mdl
- 3. Переходим к пункту 3.2.

В схеме рис. 3 применен ПИ-регулятор Wрт(s) - формула (1)

<u>Замечание.</u> в описании использован оператор p, т.е. вы везде вместо W(p) ставите W(s).

В модели он состоит из двух звеньев: пропорционального  $K_{PT}$  (в виде

$$\frac{1+T_{PT}\cdot p}{T_{--}\cdot p}$$

треугольника) и собственно ПИ-регулятора

 $K_{PT}$  и  $T_{PT}$  рассчитать по (2) и (3).

Теперь все параметры модели KTnTO.mdl у вас есть.

Аккуратно их вводите модель и строите 2 листа характеристик, аналогично ЛР1.

Затем открываете модель KTn\_compTO.mdl и, используя выражения (4) и (5) строите только переходные характеристики (*Step*). Не забываете про показатели качества.

Те, кто уверен, что не сможет выполнить работу в Matlab'e:

- 1) Рассчитывают передаточную функцию замкнутой системы рис. 3 строят переходную характеристику h(t) и  $A\Phi \Psi X$ , а также переходные характеристики для звеньев (4) и (5). Рассчитываете показатели качества, подтверждающие, что вы имеете технический оптимум.
- **4.** Пункты 3.3. и 3.4. Папка Ксп.

Контур скорости рис.4. На рисунке он содержит контур тока. В Моделях kcto.mdl и kcco.mdl контур тока заключен внутри большого прямоугольника. Его открываете двойным кликом и в него внимательно переносите параметры контура тока. Затем рассчитываете регулятор  $\mathit{Wpc}(s)$ .

Он есть  $\Pi$ -регулятор для технического оптимума Wpc(s) = Kpc (8) и

ПИ-регулятор для симметричного оптимума (12).

В (8) есть параметр  $T_M$  – формула (6).

B ΠΦ 
$$W(s) = \frac{1}{Js + \beta}$$
,  $J = J_g$ ,  $\beta = 0$ 

В модели kccompto.mdl контур в переходном режиме сравнивается со звеньями (9) и (10).

В модели kccompco.mdl контур в переходном режиме сравнивается со звеньями (14) и (16).

## **5.** Пункт 3.5 пропускаем.

## **6.** Пункт 3.6.

Контур положения достраивается в модели kcto.mdl по рис.2.

Добавляете в прямой цепи сумматор, П-регулятор Wрп=Kрп и звено  $W(s) = \frac{1}{i_{\rm p} s}$  .

Обратная связь Woc = Kдп.

Снимаете только переходную характеристику. Если все сделано верно, она должна получиться апериодической.

Т.О. вы рассчитали параметры всех элементов СПР на рис.2.

Я жду ваших вопросов и предложений по времени, когда мы могли бы посвятить этой работе еще 2 часа.