
Alimentacion General
U20
POWER-JACK 5V
F6
5x20 BLX-Atype Fuse holder XC-7
+5V
GND
C46
1000 µF
C44
10 µF
C45
100nF
U22
LM1117T-3.3V
IN
OUT
GND
+3.3V
C43
10 µF
C42
100nF
+RPI
C41
100nF
C40
10 µF
Sensor Cardiaco MAX30102
+Max
C38
100nF
C39
10 µF
U25
B4B-XH-A-BK(LF)(SN)Max
SCL1
SDA1
Sensores de aproximidad VL53L1X
+TCA
C37
100nF
C36
10 µF
CN5
B8B-XH-A (LF)(SN) VL
SDA0
SCL0
SHUT4
SHUT3
SHUT2
SHUT1
Sensores Acelerómetro MPU-6050
+MPU
C21
100nF
C20
10 µF
2
MPU6050_edit
VCC
SCL
SDA
XDA
XCL
ADO
INT
MPU6050
RaspBerry Pi 5 (Inputs / Outputs)
RPI2
RASPBERRY PI 5 HAT 5G GSM
RPi 5
R34
3.3k
R37
100
R41
10k
R46
3.3k
R38
100
R42
10k
R45
3.3k
3.3V
GPIO2 (SDA)
GPIO3 (SCL)
GPIO4 (GPCLK0)
GPIO17
GPIO27
GPIO22
GPIO10 (MOSI)
GPIO9 (MISO)
GPIO11 (SCLK)
GPIO0 (ID_SD)
GPIO5
GPIO6
GPIO13 (PWM1)
GPIO19 (PCM-FS)
GPIO26
5V
GPIO14 (TX)
GPIO15 (RX)
GPIO18 (PCM-CLK)
GPIO23
GPIO24
GPIO25
GPIO8 (CE0)
GPIO7 (CE1)
GPIO1 (ID_DC)
GPIO12 (PWM0)
GPIO16
GPIO20 (PCM DIN)
GPIO21 (PCM DOUT)
G5
G6
TXrpi
RXrpi
Boton
U19
UART
Joystick
U21
ADS1115-MODULE
ADS1115
MODULE
+JOY
VDD
SLC
ADDR
ALRT
A0
A1
A2
A3
R29
1k
XJoy
YJoy
WJoy
Iadc
C29
10 µF
C28
10 µF
C27
10 µF
C26
10 µF
C35
100nF
C34
10 µF
CN4
B6B-XH-A-BK(LF)(SN) ADS
Sensor de Voltaje INA226
CN6
B2B-XH-A-BK(LF)(SN)Vo
F5
0451.500MRL
D1
SMBJ33A
R28
10k
R27
10k
+CJM
C32
100nF
C33
10 µF
U24
CJMCU-226
IN+
IN-
VBUS
ALERT
Sensor de Corriente ACS758LCB-100B
+ACS
C30
100nF
C31
10 µF
U23
B4B-XH-A-BK(LF)(SN) Am
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8

TITLE: Electronica para IA&Datos

REV: 1.0

Company: Diseño Mecatrónico

Sheet: 1/1

Date: 2026-08-17

Drawn By: est.andres.valderr

EasyEDA