# Project Management Etec Standard G05 Wiring Prerequisites Checklist

## Checklist Reception Machine pour câblage standard

Projet : ZAZ

Date du Check : 09.01.2025

Check Roadmap : NOK

Check Numéro de timbrage : 426373

Check Schémas Eplan : OK

Check Étiquette standard : OK

### Controle visuel des armoires

: Armoire A1 ok

: Armoire A2 nok

: Armoire A3 ok

: Armoire A4 (Optionnelle) nok

### НМІ

: sachet fournisseur avec 2 peignes ok

: câble USB pour HMI et télécommande écrans ELO ok

: clef pour sélecteur de protection à mettre sur sélecteur ok

: à jeter: câble HDMI et VGA

### **Chaine HMI**

: Chaine HMI, vérification position reprise de blindage	nok
: Câble HM1+OP1-W5	nok
: Câble HM1+OP1-W7	nok
: Câble HM1.+OP1-P1-W3	nok
Carton fournisseur	
: Set de fil HMI	nok
: Set de câble de terre	nok
: Documentation PC	ok
Vérine	
: Vérine rouge jaune et vert avec les leds (et bleu)	nok
: Tube pour vérine	ok
: pied pour tube	nok
: embase vérine avec couvercle	ok
Check Pièces Manquante Bien	
Check Pièces non montée Present	
Result Summary -	
Performed by : ZAZ Signature:	Date 09.01.2025
Witnessed by : Stanley Signature:	_ Date
Reviewed by : ROBOT Signature:	Date