Project Management Etec Standard G05 Wiring Prerequisites Checklist

Checklist Reception Machine pour câblage standard

Projet : zaz

Date du Check : 09.01.2025

Check Roadmap : **OK**

Check Numéro de timbrage : zaz

Check Schémas Eplan : **OK**

Check Étiquette standard : **OK**

Controle visuel des armoires

: Armoire A1 ok

: Armoire A2 ok

: Armoire A3 nok

: Armoire A4 (Optionnelle) nok

НМІ

: sachet fournisseur avec 2 peignes ok

: câble USB pour HMI et télécommande écrans ELO nok

: clef pour sélecteur de protection à mettre sur sélecteur ok

: à jeter: câble HDMI et VGA nok

Chaine HMI

: Chaine HMI, vérification position reprise de blindage	ok
: Câble HM1+OP1-W5	nok
: Câble HM1+OP1-W7	ok
: Câble HM1.+OP1-P1-W3	nok
Carton fournisseur	
: Set de fil HMI	ok
: Set de câble de terre	nok
: Documentation PC	ok
Vérine	
: Vérine rouge jaune et vert avec les leds (et bleu)	ok
: Tube pour vérine	ok
: pied pour tube	nok
: embase vérine avec couvercle	ok
Check Pièces Manquante : SALE	
Check Pièces non montée : PUFF	
Result Summary	
Performed by : ZAZ Signature:	Date 09.01.2025
Witnessed by : SXS Signature:	Date
Reviewed by : ERD Signature:	Date