## Osnovne smernice za izradu projekta MPPM

## Sadrzaj foldera projekta

- MPPM2024.eap sadrzi sve projekte pod folderom IES\_Projects sa odgovarajucim rednim brojem.
- MPPM.xmi eksportovani XMI (kao i na prvim vezbama) ovaj XMI je neophodno ucitati u CIM Tool i praviti CIM Profil
- Kostur projekta U okviru ovog projekta praviti sve izmene i prateci vezbe primenjivati u skladi su dobijenim dijagramom iz projektne teme
- Modeli podataka u pametnim mrežama pravila za odbranu projekta.pdf

## Izrada projetka - okvirno uputstvo

- EAP fajl se moze preuzeti i otvoriti upotrebom Enterprise Architect Viewer koji se moze preuzeti sa njihove stranice - https://sparxsystems.com/products/ea/downloads.html (skrolati do Enterprise Architect Viewer)
- U okviru IES Projects pronaci temu dodeljenu u Google Sheets
- Nije neophodno bilo sta raditi u EA alatu. On sluzi iskljucivo za gledanje dijagrama.
- Dijagram prouciti i u skladu sa dijagramom je neophodno napraviti CIM Profil
- Pratiti sva pravila koja su definisana na prvim vezbama
  - Neka okvirna pravila su (pratiti prvu vezbu):
    - Prebaciti sve klase, atribute i enumeracije
    - Voditi racuna da li je klasa apstraktna ili konkretna
    - Paziti na kardinalitete
    - Kod veza opisivati samo vezu sa maksimalnim kardinalitetom 1
    - Ukoliko postoji neka veza .\* na .\* jednu stranu proizvoljno smatrati da ima maksimalni kardinalitet 1
    - Ukoliko postoji neki kompleksan tip poput ElectronicAddress takve tipove izbaciti (ne izbacivati enumeracije)
    - Oznaciti veze kao ByReference
- Izvesti profil u RDFS formatu i generisati kod prateci naredne vezbe
- Nakon generisanja koda DLL kopirati i referencirati u adapter i definisati metode za mapiranje na adapteru
- Koristiti CIMET (gde je moguce napraviti projekat i ucitati profil gde se moze desnim klikom na list preuzeti snippet za kopiranje kostura XML za kasnije ucitavanje konkretnih podataka
- Napraviti XML sa konkretnim podacima sa CIMET aplikacijom u skladu sa napravljenim profilom - XML ce imati npr. podatke 3 realna transformatora, 6 namotaja i naponima.
  Pratiti sopstveni CIM profil
- Definisati model kodove
- Ispratiti GDA implementaciju i ispratiti vezbu 9 i smernice na poslednjim slajdovima -GetProperty, SetProperty, IReference, AddReference, RemoveReference i sl.

- Upotpuniti fajl sa konkretnim podacima i učitati upotrebom aplikacije za uvoz podataka na NMS
- Poslednji korak je implementacija aplikacije za citanje podataka (3 prve GDA metode)
  - Niza ocena upotreba postojece konzolne aplikacije (data u projektu (GDA) klijent) i samo implementacija dodatnih konzolnih metoda za specificno citanje nekog posebnog elementa sa servisa (npr. svi namotaji nekog transformatora, ili namotaj koji ima najnizu vrednost nekog proizvoljnog propertija) 1-2 ovakve metode
  - o Visa ocena GUI aplikacija koja ima GDA metode za citanje