

HS4/4S 整体功能

注: Api调用必须为串行调用,即当上一个Api结束后,才可以调用下一个Api, 否则会出现Api功能失效。




注: 3个功能为并行关系, 没有先后顺序

HS4/4S 功能A - 在线测量流程




A-1: commandMeasureWithUint: andUser: Authentication:Weight: StableWeight: DisposeErrorBlock:

HS4/4S 功能B - 上传离线数据流程



B-1: commandTransferMemorryWithUser:memoryData:DisposeProgress:MemorryData:FinishTransmission:DisposeErrorBlock:

HS4/4S 功能C -断开设备连接功能



C-1: commandDisconnectDevice