### document

### Actat

## 1 ロボット製作の動機

このロボットの製作に取り組むのは、歩行ロボット製作を経験するためである。最終的には二足歩行ロボットの製作を目指しているが、6自由度の脚の設計は難易度が高いと判断し、今回は3自由度の脚を4つ備えた四足歩行ロボットを製作することにした。

このロボットの製作では以下の内容を経験することを期待している.

- 自宅でのロボット製作
- サーボモータを用いた機構の設計
- 最低限の電気回路の取扱い
- ROS を用いたプログラミング
- 歩行ロボットの制御

# 2 機械設計・製作

設計・製作したロボットを図 1 に示す. 脚は前後左右に鏡像になっている同一の機構とした. サーボモータは研究室で使用しているモータと合わせて近藤科学株式会社のB3M-SC-1170-A を用いた. CIT Brains が公開している B3M モータを用いた二足歩行ロボットを参考に、関節間の距離は 100 mm にした.

胴体中央下部に株式会社アールティの USB 出力 9 軸 IMU センサモジュールを搭載した. センサの位置をロボットのベースリンクと一致




図1 設計・製作したロボット

させて計算を簡単にする意図がある. 胴体上部 前方に取り付けられた板にサーボモータと PC の間の通信のための基板を固定した.

# 3 電装

ロボット全体で 12 個のモータが使われている. モータとパソコンは RS485USB/シリアル変換アダプターを介して通信する. 直列に接続できるモータの数は限られているので XH コネクター用ハブ typeA によって各脚ごとの系統に分けて接続した. 配線の様子を図 2 に示す.

XH コネクター用ハブには 5 つのコネクタがあり,すべて並列に接続される.このハブはロボット前方に横向きに取り付けられており,中央のコネクタを RS485USB/シリアル変換アダプターに接続し,左右のコネクタをそれぞれ脚

# XH コネクター用ハブ RS485USB/シリアル変換アダプター PC へ接続 (USB) 電源へ接続 Hindleg Hip ab./ad. g

図2 配線の様子

Right side

Knee

Left side

のモータと接続した. 脚の 3 つのモータは Hip flexion/extension, Hip ab/adduction, knee の順に接続された. Hip のモータは機械的な接続とは逆の順序である.

サーボモータは配線に先立って ID の書き込みを行った. 書き込んだ ID は表 1 に示すとおりである.

	表 1	ID と関節の対応
id	脚	関節
0	左前	Hip ab/adduction
1	左前	Hip flexion/extension
2	左前	knee
3	右前	Hip ab/adduction
4	右前	Hip flexion/extension
5	右前	knee
6	左後	Hip ab/adduction
7	左後	Hip flexion/extension
8	左後	knee
9	右後	Hip ab/adduction
10	右後	Hip flexion/extension
11	右後	knee