組み込みシステム基礎

第4回

ロータリエンコーダ、ブザー、カラーセンサの協調動作

ロータリエンコーダ Embedded System

- 直交エンコーダインタフェースモジュール
 - QEI (Quadrature Encoder Interface)
- 回転の量をコード化するモジュール
 - 2相式: 2本のピン(PD6とPD7に接続) から位相のずれたパルスが発生
 - 1相式は方向が取れない
 - 回転方向(-1,1)と回転角度(0~96)を読み取れる
 - 回転角度の情報はあまりあてにしないほうが良い
 - 0から1回転させても0に戻らない場合があるo



ロータリエンコーダの読み取り

- GPIO割り込み型(こちらを使用):
 - これまでやってきたPF4やPB0の割り込みと同様
 - PD6かPD7に対して割り込みを仕掛ける
 - 割り込みハンドラでQEIから値を読み取る
- Systick割り込み型(使用しない):
 - Systick割り込みハンドラ内でQEIから値を読み取る
 - 入力が最速でも1/32秒毎になるため遅れる



- ■【課題7】ラーメンタイマー(先週の課題)
 - 設定した時間からカウントダウンして音を鳴らす
 - ロータリエンコーダとボタンで時間を設定
 - カウントダウンを開始してゼロになったらブザー
- ■【課題8】色判定器
 - 指定した色を検知すると音を鳴らしたり、色ごとに検知した回数を表示したり
 - ロータリエンコーダで検知すべき色を指定
 - 検知した色ごとにその回数を表示
 - 指定した色を検知すると音を鳴らす
 - ロータリエンコーダ、LCD、ブザー等のデバイスを協調動作

第2回レポート

- 課題6~8までについて書く
 - 課題1~5について書く必要はない
 - 第1回レポートと重複していても課題6~8に関連する機材や 理論については書く
 - 何を書くべきかはテキストに書いてある
- ソースコード, 図表等の通し番号・キャプション
 - 図表に必要なのは当たり前
 - ソースコードにも必要(これもテキストに書いてある)
- 分かりやすさが重要
 - どこに何が書かれているのか読者にとって分かりやすくする 心がけが大切

次週の取り組み

- ■レポートの提出・確認・再提出等
 - レポートはRedmineから提出できる
 - 積み残し課題や発展課題の実施が不要であれば、 来週来る必要はない
- ■発展課題の実施
- 積み残し課題の実施
- マイコンボード等の教材確認

ゴマイコンボード等の教材確認

- 次週(第5回)に確認
 - 受け取った状態に戻して返却
 - 内箱に下記を入れ、外袋(ジップロック)に入れる
 - 静電気防止袋に入れたマイコンボード
 - チャック付き袋に入れた4色のカラートークン
 - ■電源ケーブル
 - 返却時,担当TAに全て揃っていることをチェックしてもらって下さい
 - 紛失による欠品があった場合は減点します
- ■【重要】来週来ない人は本日退出前に確認
 - 来週来ないことをTAに申告し、確認を受けて下さい

実験開始