## Instrukcja do wykonania ćwiczenia


# Odkształcenie plastyczne I rekrystalizacja tworzyw metalicznych

#### I. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest ustalenie wpływu wielkości odkształcenia na wielkość ziarna po rekrystalizacji.

## II. Wykonanie ćwiczenia

Do realizacji ćwiczenia używa się 5 próbek aluminiowych o długości początkowej l=120 mm. Na każdej z nich oznacza się początkową długość pomiarową  $I_0$ =50 mm. Poszczególnym próbkom nadaje się wydłużenia  $\epsilon$  = 2, 4, 7, 10 i 15 % według schematu załączonego na rysunku 1.



Rys. 1 Schemat rozciągania próbek aluminiowych

Odkształcone próbki umieszcza się w piecu o temperaturze ok 500 °C na okres ok 30 min. Następnie próbki należy ostudzić w powietrzu i wytrawić (w celu ujawnienia makrostruktury) odczynnikiem o składzie:

9 cz. HCL

3 cz. HNO<sub>3</sub>

2 cz. HF

5 cz. H<sub>2</sub>O

## III. Opracowanie sprawozdania

Zdjęcie "Zestaw próbek" przedstawia makrostrukturę próbek uzyskanych w ćwiczeniu. Na jego podstawie proszę przygotować sprawozdanie, które powinno zawierać:

- 1. Wstęp teoretyczny (max 1 strona A4)
- 2. Opracowanie wyników
  - Obliczenie wydłużenia dla każdego wariantu

$$\Delta l = \frac{\varepsilon * l_0}{100\%}$$

- Obliczenie ilości ziaren po rekrystalizacji w jednostce powierzchni
  - przyjąć jednostkę pomiarową jako powierzchnię o wymiarach 10 x 10 mm wewnątrz odkształcanego obszaru;
  - -obliczyć ilość ziaren wewnątrz jednostki pomiarowej. Każde ziarno leżące całe lub prawie całe wewnątrz tego obszaru należy policzyć jako **jedno**. Pozostałe ziarna leżące na granicy badanego obszaru należy pomnożyć przez współczynnik ¼, ½ lub ¾ w zależności od powierzchni ziarna wewnątrz jednostki obliczeniowej;

$$\frac{1_0 + \Delta l = 51 \text{ mm}}{2}$$

Rys. 2 Przykład liczenie ilości ziaren: 4\*1+2\*3/4+3\*1/2+2\*1/4 = 7,5

W przypadku największego odkształcenia (15 %), ze względu na duże rozdrobnienie ziarna, ich ilość należy policzyć wg innej metody. Po wyrysowaniu jednostki obliczeniowej policzyć ilość ziaren leżących na jednej z linii, a następnie otrzymaną ilość podnieść do kwadratu (analogicznie jak wzór na pole kwadratu).

-obliczyć średnią powierzchnię ziarna  $\bar{a}$  wykorzystując poniższe równanie. Następnie należy przeliczyć wartość na  $\mu m^2$ 

$$\bar{a} = \frac{powierzchnia\ jedn.\ pomiarowej}{ilość\ ziaren}\ [mm^2]$$

-przedstaw otrzymane wyniki wielkości ziarna od odkształcenia na wykresie. Przyjmij zgniot krytyczny jako 2 % odkształcenia.

- 3. Dyskusja wyników
- 4. Wnioski
- 5. Literatura