```
Sub CommandButton2_Click)
'Public VerziaPU As Variant 'Premenná v Sub ULOZIT PLAN UPINANIA(Private Sub CommandButton7_Click)
'TLACITKO "Otvoriť formulár"
Private Sub CommandButton1_Click()
   Application.WindowState = xlNormal
       Application.Left = 226
       Application. Top = 1
       Application.Width = 686 '(976)
       Application.Height = 870
   Application.WindowState = xlMinimized
   UserForm1.Show
    If UserForm1.TextBox2.Text = "" Then
        UserForm1.TextBox1.Text = ""
        UserForm1.TextBox1.TabIndex = 1
        UserForm1.TextBox2.TabIndex = 0
    End If
    If UserForm1.TextBox2.Text > "" Then
        UserForm1.TextBox1.Text = Range("S1").Value
        UserForm1.TextBox1.TabIndex = 0
        UserForm1.TextBox2.TabIndex = 1
    End If
End Sub
'TLACIDLO MODRA VYPLN V POZNAMKACH
Private Sub CommandButton10_Click()
   Call VyplnLis3Modra
End Sub
'TLACIDLO FIALOVA VYPLN V POZNAMKACH
Private Sub CommandButton11_Click()
   Call VyplnLis4Fialova
End Sub
'TLACIDLO BEZ VYPLNE V POZNAMKACH
Private Sub CommandButton12_Click()
   Call BezVyplne
End Sub
'TLACITKO CERVENE PISMO V POZNAMKACH
Private Sub CommandButton13_Click()
   Call CerveneAleboCierne
End Sub
'TLACITKO CIERNA VYPLN V POZNAMKACH
Private Sub CommandButton14_Click()
   Call VyplnCierna
End Sub
'TLACITKO ZLTOCERVENA VYPLN V POZNAMKACH
Private Sub CommandButton15_Click()
   Call VyplnZltoCervena
End Sub
'TLACITKO ZAROVNANIE TEXTU VLAVO
Private Sub CommandButton16_Click()
   Call ZarovnanieTextuVlavo
```

Public VyčistitPlanUpinania_Running As Boolean 'Premenná v Sub VyčistitPlanUpinania_Running(Private

Hárok1 – 1

```
Hárok1 – 2
End Sub
'TLACITKO ZAROVNANIE TEXTU NA STRED
Private Sub CommandButton17_Click()
   Call ZarovnanieTextuNaStred
End Sub
'TLACITKO ZAROVNANIE TEXTU VPRAVO
Private Sub CommandButton18_Click()
   Call ZarovnanieTextuVpravo
End Sub
'TLACITKO CERVENY SYMBOL CENTROVACIEHO CAPU
Private Sub CommandButton19_Click()
   Call CervenAleboCierneCentrovanie
End Sub
'TLACITKO "Vyčistiť PLAN UPINANIA"
Private Sub CommandButton2_Click()
   I = MsgBox("Naozaj chcete vymazať údaje vo formulári?", vbYesNo + vbExclamation, "Vymazať údaje
")
   Select Case I
       Case vbNo
            MsgBox ("Nie")
       Case vbYes
            'Počas priebehu procedúry "VyčistitPlanUpinania_Running" má premenná hodnotu "TRUE" po
skonení procedúri
            sa zmení hodnota premennéj na "FALSE"
            VyčistitPlanUpinania_Running = True
            Application.ScreenUpdating = False
           Call PoznamkyVStredeBezPodfarbenia
            Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
            Range("VymazUdajeBunky").ClearContents
            Range("$B$15:$AN$25,$I$14:$AN$14").ClearContents 'Vymaže poznámky v strede
        'Hlavicky
            Worksheets("PU_PWS").PageSetup.RightHeader = ""
            Worksheets("PU_PWS").PageSetup.LeftHeader = ""
        'CheckBoxy.value Zdvih obvodových valcov/odstavovacích blokov
            Range("R5").Value = False
            Range("S5").Value = False
           Range("L6").Value = "Zdvih obvodových GDF"
        'CheckBoxy Pridrživače
           Range("J13").Value = False
           Range("J12").Value = False
            Range("N13").Value = False
            Range("N12").Value = False
           Range("R13").Value = False
           Range("R12").Value = False
        'CheckBoxy možnosť upnutia do lisu
           Range("Y7").Value = False
            Range("AA7").Value = False
            Range("AC7").Value = False
            Range("AE7").Value = False
        'CheckBoxy smer lisovania
            Range("U32").Value = False
            Range("U50").Value = False
            Range("C41").Value = False
           Range("AM41").Value = False
        'Vzdialenosť medzi upínacími drážkami OT
```

Range("AI5").Value = ""

```
Hárok1 – 3
        'Vymaze komentáre Range("S9, S13")
            Range("S10").ClearComments
            Range("S9").ClearComments
           Range("S13").ClearComments
           Range("S12").ClearComments
           Range("S11").ClearComments
            Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 3", _
                    "Straight Arrow Connector 13")). Visible = msoFalse
            Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 23", _
                    "Straight Arrow Connector 24")). Visible = msoFalse
            Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 19", _
                    "Straight Arrow Connector 20")). Visible = msoFalse
            Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 22", _
                    "Straight Arrow Connector 21")). Visible = msoFalse
            Range("CelyStol").Select
            Dim Cll As Range
            Set Cll = Selection
                For Each cell In Cll
                    If cell.Value = Range("B29") Or cell.Value = Range("B30") Then
                        Range("B31").Copy
                         Worksheets("PU_PWS").Paste
                        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, _
                        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
                        Application.CutCopyMode = False
                    End If
                Next cell
            Dim rng As Range
            Set rng = Range("StredStola")
                For Each cell In rng
                    If (cell.Value) = "+" And cell.Font.Bold = False Then
                    cell.Font.Bold = True
                    cell.Font.Name = "PorscheNextTT"
                    cell.Font.Size = 14
                    cell.Font.Color = RGB(0, 0, 0)
                    cell.HorizontalAlignment = xlCenter
                    cell.VerticalAlignment = xlCenter
                    End If
                Next cell
            Call Drážky
            Call SpocitaCerveneCentrovacieCapy
            Application.ScreenUpdating = True
            Worksheets("PU PWS").Protect Password:="Lis.0123"
            UserForm1.TextBox1.Text = ""
           VyčistitPlanUpinania_Running = False
   End Select
End Sub
'TLACITKO "Vložiť centrovanie"
Private Sub CommandButton3_Click()
   Call CentrovaciCap
End Sub
'TLACITKO "Vložiť tlačný čap"
Private Sub CommandButton4_Click()
   Call TlacnyCap
End Sub
'TLACITKO "Vložiť voľné miesto"
Private Sub CommandButton5_Click()
   Call VolneMiesto
```

```
Hárok1 – 4
'TLACITKO "OK"
Private Sub CommandButton6_Click()
'UPRAVI FORMAT OKNA, AKY JE PO OTVORENI FORMULARA
   Call Drážky
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
    Application.ScreenUpdating = False
   Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Group 1")).Select
       With Selection. ShapeRange
             .Left = 527
             .Top = 590 '363Hodnota, ked su poznámky dole
       End With
   Range("AN28").Select
    Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01") 'zdržanie 1 sekundu
''Odkryje riadok vzorcov
    Application.DisplayFormulaBar = True
''Odkryje záhlavia
    ActiveWindow.DisplayHeadings = True
   ActiveWindow.ScrollRow = 1
   ActiveWindow.ScrollColumn = 1
   Application.WindowState = xlNormal
       Application.Left = 226
       Application. Top = 1
       Application.Width = 668 '686 '(976)
       Application.Height = 870
   Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01") 'zdržanie 1 sekundu
   Application.WindowState = xlMinimized
    Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01") 'zdržanie 1 sekundu
   Application.ScreenUpdating = True
    Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   UserForm1.Show
End Sub
'TLACITKO "ULOZIT PLAN UPINANIA"
Private Sub CommandButton7 Click()
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
   Fcesta = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ"
   FcestaJPG = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\PU_JPG"
   FcestaPDF = "C:\Users\lisy\Desktop\Plany upinania\PU_NOVÉ\PU_PDF"
   FcestaPdfNaSiet = "T:\430_F\10_Verejne\10_planovanieLisov\Plány upínania nástrojov"
   FcestaPdfTablet = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania tablet"
   FCisloNastroja = Sheets("PU_PWS").Range("S1").Text
   FOperacia = Sheets("PU_PWS").Range("AM1").Text
   FKrok = Sheets("PU_PWS").Range("AM3").Text
   FCisloDielu = Sheets("PU_PWS").Range("S3").Text
   If Range("AM3").Text = "" Then
       NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCisloDielu & "_Plán upínan
ia"
       Range("AJ3:AL3").NumberFormat = ";;;"
       NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCisloDielu & "_S" & FKrok
& "_Plán upínania"
       Range("AJ3:AL3").NumberFormat = "@"
   I = MsgBox("Uložiť ako: " & NazovPlanuUpinania & vbCrLf &
           "Plán upínania sa uloží v PDF formáte na nasledovné miesta:" & vbCrLf & _
```

```
"" & vbCrLf &
          "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania tablet" & vbCrLf &
          "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\PU_PDF" & vbCrLf & _
          "T:\430_F\10_Verejne\10_planovanieLisov\Plány upínania nástrojov", vbYesNo + vbQuestion
, "Uložiť ako")
   Select Case I
      Case vbNo
          Unload Me
          Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
          MsgBox ("Nie")
      Case vbYes
 'Vyznačí verziu plánu upínania v pláne upínania a v zosite "parametre nástrojov" v komentár
i bunky "Dátum poslednej aktualizácie"
          Dim HodnotaMID As String
          HodnotaMID = Mid(ThisWorkbook.Name, 1, 3)
           MsgBox HodnotaMID
          If HodnotaMID = "F77" Then
               MsgBox "Nový plán upínania"
              Range("A64") = ThisWorkbook.Name
              VerziaPU = Range("A64").Value
          Else
               MsqBox "Aktualizácia"
          End If
       'Ak je lava hlavicka prázdna vloží do nej datum vytvorenia,
       upraví velkosť a font. V podstate doplni datum a cas vytvorenia _
       pri prvom uložení plánu upínania a potom ho už neprepisuje.
       Do pravej hlavicky vloží vždy pri uložení cez tlačítko "ULOZIT PLAN UPINANIA" _
       aktuálny dátum a čas.
          date_test = Now()
          Teraz = Format(date_test, "dd.mm.yyyy hh:mm") 'Nastaví formát času
           MsgBox (Teraz)
          DatumVytvorenia = "Dátum vytvorenia: " & Teraz
          DatumPoslednejAktualizacie = "Dátum poslednej aktualizácie: " & Teraz
          Worksheets("PU_PWS").PageSetup.RightHeader = "&""Porsche Next TT""&08" & DatumPoslednej
Aktualizacie
          If Worksheets("PU PWS").PageSetup.LeftHeader = "" Then
              Worksheets("PU_PWS").PageSetup.LeftHeader = _
              "&""Porsche Next TT""&08" & DatumVytvorenia
              MsgBox (DatumVytvorenia)
          End If
          Call Drážky
          'Unload Me
          Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
       'Zabráni zobrezeniu systémových hlášok
          Application.DisplayAlerts = False
       'ULOZI AKO ".xlsm"-----
          ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=Fcesta & "\" & NazovPlanuUpinania & ".xlsm"
       'ULOZI AKO "Pdf"-----------
          Worksheets("PU_PWS").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _
                  FcestaPDF & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf", _
                  Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
                  :=False, OpenAfterPublish:=True
```

Hárok1 – 5

```
Hárok1 – 6
'ULOZI AKO "Pdf na sieť"-----
          Worksheets("PU_PWS").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _
                 FcestaPdfNaSiet & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf", _
                 Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=True
       'ULOZI AKO "Pdf do tabletu(na Cloud)"-----
          Worksheets("PU_PWS").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=
                 FcestaPdfTablet & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf",
                 Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
                  :=False, OpenAfterPublish:=True
Call FormatNaSirku
          Worksheets("PU PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       Dim cht As ChartObject
          Dim ActiveShape As Shape
          If ActiveWindow.DisplayGridlines = True Then
              ActiveWindow.DisplayGridlines = False
              'Confirm if a Cell Range is currently selected
                If TypeName(Selection) <> "Range" Then
                  MsgBox "You do not have a single shape selected!"
                  Exit Sub
                End If
              'Copy/Paste Cell Range as a Picture
                Range("A1:A063").Copy
                Worksheets("PU_PWS").Pictures.Paste(link:=False).Select
                Selection.ShapeRange.ScaleWidth 1.7298371577, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 'TU S
A NASTAVUJE VELKOST SIRKY SKOPIROVANEJ OBLASTI
               Selection.ShapeRange.ScaleHeight 1.7298371969, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 'TU
SA NASTAVUJE VELKOST VYSKY SKOPIROVANEJ OBLASTI
                Set ActiveShape = Worksheets("PU_PWS").Shapes(ActiveWindow.Selection.Name)
              'Create a temporary chart object (same size as shape)
                Set cht = Worksheets("PU_PWS").ChartObjects.Add( ]
                 Left:=1.
                 Width:=966,
                 Top:=1,
                 Height:=1470) 'TU SA NASTAVUJE SIRKA A VYSKA GRAFU
                  'PovodneW=735,H=483
1 1 1 1
                  'Copy/Paste Cell Range as a Picture
1 1 1 1
                   Range("A1:B050").Copy
. . . .
                   Worksheets("PU PWS").Pictures.Paste(link:=False).Select
. . . .
                   Set ActiveShape = Worksheets("PU_PWS").Shapes(ActiveWindow.Selection.Name)
1 1 1 1
1 1 1 1
                  'Create a temporary chart object (same size as shape)
1 1 1 1
                   Set cht = Worksheets("PU_PWS").ChartObjects.Add( _
1 1 1 1
                     Left:=1,
1 \quad 1 \quad 1 \quad 1
                     Width:=735, _
1 \quad 1 \quad 1 \quad 1
                     Top:=1,
. . . .
                     Height:=483)
              'Format temporary chart to have a transparent background
                cht.ShapeRange.Fill.Visible = msoFalse
                cht.ShapeRange.Line.Visible = msoFalse
              'Copy/Paste Shape inside temporary chart
                ActiveShape.Copy
                cht.Activate
                ActiveChart.Paste
              'Save chart to User's Desktop as PNG File
                cht.Chart.Export FileName:=FcestaJPG & "\" & NazovPlanuUpinania & ".jpg"
                cht.Chart.Export Filename:=FcestaPdfTablet & "\PU_JPG\" & NazovPlanuUpinania & "
.jpg" 'Uloží do priečinku "Plány upínania tablet"
              'Delete temporary Chart
                cht.Delete
```

```
Hárok1 – 7
                 ActiveShape.Delete
               ActiveWindow.DisplayGridlines = True
           End If
           If ActiveWindow.DisplayGridlines = False Then
                'Confirm if a Cell Range is currently selected
                  If TypeName(Selection) <> "Range" Then
                    MsgBox "You do not have a single shape selected!"
                     Exit Sub
                  End If
                'Copy/Paste Cell Range as a Picture
                 Range("A1:A063").Copy
                 Worksheets("PU_PWS").Pictures.Paste(link:=False).Select
                 Selection.ShapeRange.ScaleWidth 1.7298371577, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 'TU S
A NASTAVUJE VELKOST SIRKY SKOPIROVANEJ OBLASTI
                 Selection.ShapeRange.ScaleHeight 1.7298371969, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 'TU
SA NASTAVUJE VELKOST VYSKY SKOPIROVANEJ OBLASTI
                 Set ActiveShape = Worksheets("PU_PWS").Shapes(ActiveWindow.Selection.Name)
                'Create a temporary chart object (same size as shape)
                 Set cht = Worksheets("PU_PWS").ChartObjects.Add( _
                   Left:=1.
                   Width:=966,
                   Top:=1,
                   Height:=1470) 'TU SA NASTAVUJE SIRKA A VYSKA GRAFU
                    'PovodneW=735,H=483
1 1 1 1
                    'Copy/Paste Cell Range as a Picture
                      Range("A1:B050").Copy
                      Worksheets("PU_PWS").Pictures.Paste(link:=False).Select
                      Set ActiveShape = Worksheets("PU_PWS").Shapes(ActiveWindow.Selection.Name)
                    'Create a temporary chart object (same size as shape)
                      Set cht = Worksheets("PU_PWS").ChartObjects.Add( _
                       Left:=1,
1111
                       Width:=735, _
1 1 1 1
                       Top:=1,
                       Height:=483)
                'Format temporary chart to have a transparent background
                  cht.ShapeRange.Fill.Visible = msoFalse
                 cht.ShapeRange.Line.Visible = msoFalse
                'Copy/Paste Shape inside temporary chart
                 ActiveShape.Copy
                 cht.Activate
                 ActiveChart.Paste
                'Save chart to User's Desktop as PNG File
                 cht.Chart.Export FileName:=FcestaJPG & "\" & NazovPlanuUpinania & ".jpg"
                  cht.Chart.Export Filename:=FcestaPdfTablet & "\PU_JPG\" & NazovPlanuUpinania & "
.jpg" 'Uloží do priečinku "Plány upínania tablet"
                'Delete temporary Chart
                 cht.Delete
                 ActiveShape.Delete
           End If
           Call SpocitaCerveneCentrovacieCapy
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
            Call FormatNaVysku
        'OTVORI JPG SUBOR-----
           VBA.Shell "Explorer.exe " & FcestaJPG & "\" & NazovPlanuUpinania & ".jpg"
        'V SUBORE "Parametre nástrojov.xlsm" VYZNACI MOZNOST UPNUTIA NASTROJA DO LISU + ZE BOL VYTV
ORENY PLAN UPINANIA V NOVOM FORMULARI
           If Range("S10") = "" Then
               Call OtvorNajdiVyznacAll
```

```
Hárok1 – 8
                Call DoplniOstatneUdajeDoParametreNastrojov
                Call OtvoriParamNastrAVytvoriHyperlinkyExcelPdf
           Else: 'MsgBox ("Spustam makro OtvoriParamNastrADoplniOstatneUdajeDoParametreNastrojov")
                Call OtvoriParamNastrADoplniOstatneUdajeDoParametreNastrojov
                Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU_PWS").Activate
                Application.WindowState = xlNormal
                    Application.Left = 1 '226
                    Application.Top = 1
                    Application. Width = 601 '686 '(976)
                    Application.Height = 870
                Call OtvoriParamNastrAVytvoriHyperlinkyExcelPdf
   End Select
   Application.DisplayAlerts = True 'Povolí zobrezeniu systémových hlášok
End Sub
'TLACIDLO ZLTA VYPLN V POZNAMKACH
Private Sub CommandButton8_Click()
   Call VyplnLis1Zlta
End Sub
'TLACIDLO CERVENA VYPLN V POZNAMKACH
Private Sub CommandButton9_Click()
   Call VyplnLis2Cervena
End Sub
'SPUSTI SA PO ZMENE UDAJOV BUNKY...
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  On Error Resume Next
'POZNAMKY
'po zmene údajov v "poznámkach k nástroju" a zmena zobrazí aj v "Poznámkach k nástroju" pre JPG aj
v skrytých
   Dim Pozn As Range
   Set Pozn = Range("Poznamky")
   If Not Application.Intersect(Pozn, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
    '1.riadok
       Range("AQ5").FormulaR1C1 = Range("I51").FormulaR1C1
       Range("I14").FormulaR1C1 = Range("AQ5").FormulaR1C1
    '2.riadok
       Range("AQ6").FormulaR1C1 = Range("B52").FormulaR1C1
       Range("B15").FormulaR1C1 = Range("AQ6").FormulaR1C1
       Range("AQ8").FormulaR1C1 = Range("B53").FormulaR1C1
       Range("B16").FormulaR1C1 = Range("AQ8").FormulaR1C1
       Range("AQ10").FormulaR1C1 = Range("B54").FormulaR1C1
       Range("B17").FormulaR1C1 = Range("AQ10").FormulaR1C1
       Range("AQ12").FormulaR1C1 = Range("B55").FormulaR1C1
       Range("B18").FormulaR1C1 = Range("AQ12").FormulaR1C1
       Range("AQ27").FormulaR1C1 = Range("B56").FormulaR1C1
       Range("B19").FormulaR1C1 = Range("AQ27").FormulaR1C1
    ' 7.riadok
       Range("AQ30").FormulaR1C1 = Range("B57").FormulaR1C1
       Range("B20").FormulaR1C1 = Range("AQ30").FormulaR1C1
```

```
' 8.riadok
       Range("AQ33").FormulaR1C1 = Range("B58").FormulaR1C1
       Range("B21").FormulaR1C1 = Range("AQ33").FormulaR1C1
    ' 9.riadok
       Range("AQ36").FormulaR1C1 = Range("B59").FormulaR1C1
       Range("B22").FormulaR1C1 = Range("AQ36").FormulaR1C1
       Range("AQ39").FormulaR1C1 = Range("B60").FormulaR1C1
       Range("B23").FormulaR1C1 = Range("AQ39").FormulaR1C1
    ' 11.riadok
       Range("AQ42").FormulaR1C1 = Range("B61").FormulaR1C1
       Range("B24").FormulaR1C1 = Range("AQ42").FormulaR1C1
    ' 12.riadok
       Range("AQ45").FormulaR1C1 = Range("B62").FormulaR1C1
       Range("B25").FormulaR1C1 = Range("AQ45").FormulaR1C1
       Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   End If
'SUCET VAH
'Po zmene hodnoty bunky "A1" alebo "A2" spustí makro pre sučet s podmienkou
   Dim KlucoveBunky As Range
   Set KlucoveBunky = Range("G5:G6")
   If Not Application.Intersect(KlucoveBunky, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
       If Range("G5") > 0 And Range("G6") > 0 Then
           Range("G7") = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("G5:G6"))
       Else: Range("G7") = ""
   End If
'UPINACIA VYSKA
'Po zmene hodnoty bunky "AK5" alebo "W6" spustí makro pre sučet s podmienkou
   Dim ZdvihGDF As Range
   Set ZdvihGDF = Range("AK5,W6")
   If Not Application.Intersect(ZdvihGDF, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
       If Range("W6") > 0 Then
           Range("AK6") = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("AK5,W6"))
       Else: Range("AK6") = "'
       End If
   End If
'SUCET TLACNYCH CAPOV
Po zmene v oblasti CelyStol vloží do bunky AN28 funkciu "COUNTIF",
'ktorá spočíta bunky v danom rozsahu, ktoré splnaju určitú podmienku
   Dim CelyStol As Range
   Set CelyStol = Range("F34:AJ48")
   If Not Application.Intersect(CelyStol, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
        'MsgBox ("Došlo k zmene")
       Range("AN28").FormulaLocal = "=COUNTIF(F34:AJ48;B30)"
   End If
'CENTROVANIE SURADNICE
'Po zmene hodnoty bunky v oblasi "CentrSurad" zmeni hodnotu podla podmienok nizsie
   Dim Cntr As Range
   Set Cntr = Range("CentrSurad")
   If Not Application.Intersect(Cntr, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
       For Each cell In Cntr
            If Cell.Value = 0 Then
            Cell.Value = 1
```

Hárok1 – 9

```
Hárok1 - 10
            End If
               If cell. Value = 150 Then
               cell.Value = 2
               End If
                   If cell. Value = 300 Then
                   cell.Value = 3
                   End If
                       If cell. Value = 450 Then
                       cell.Value = 4
                       End If
                           If cell. Value = 600 Then
                              cell.Value = 5
                             End If
           If cell. Value = 750 Then
           cell.Value = 6
           End If
               If cell.Value = 900 Then
               cell.Value = 7
               End If
                   If cell. Value = 1050 Then
                   cell.Value = 8
                   End If
                       If cell.Value = 1200 Then
                       cell.Value = 9
                       End If
                           If cell.Value = 1350 Then
                             cell.Value = 10
                             End If
           If cell.Value = 1500 Then
           cell.Value = 11
           End If
               If cell. Value = 1650 Then
               cell.Value = 12
               End If
                   If cell. Value = 1800 Then
                   cell.Value = 13
                   End If
                       If cell. Value = 1950 Then
                       cell.Value = 14
                       End If
                           If cell.Value = 2100 Then
                              cell.Value = 15
                              End If
                                 If cell. Value = 2250 Then
                                 cell.Value = 16
                                 End If
                                     If cell.Value = 2400 Then
                                     cell.Value = 17
                                     End If
       Next cell
   End If
   On Error GoTo 0
'-----
'SURADNICE CENTROVANIA LH
   Dim LHR As Range
   Set LHR = Range("T28")
   On Error Resume Next
   If Not Application.Intersect(LHR, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
      Range("S29").Select
   End If
   Dim LHS As Range
   Set LHS = Range("S29")
   If Not Application.Intersect(LHS, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
      Call SuradniceCentrovaniaLH
      Range("V28").Select
   End If
   'FUNGUJE Po zmene buniek "t29" Vyberie Bunku "s29", po zmene bunky "s29" _
   vyberie bunku "V28" a spusti makro "SuradniceCentrovaniaLH"
'SURADNICE CENTROVANIA PH
```

Dim PHR As Range

```
Hárok1 – 11
   Set PHR = Range("V28")
   If Not Application.Intersect(PHR, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
      Range("W29").Select
   End If
   Dim PHS As Range
   Set PHS = Range("W29")
   If Not Application.Intersect(PHS, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
      Call SuradniceCentrovaniaPH
      Range("T31").Select
   End If
    'FUNGUJE Po zmene buniek "V28" Vyberie Bunku "W29", po zmene bunky "W29" _
   vyberie bunku "T31" a spusti makro "SuradniceCentrovaniaPH"
'SURADNICE CENTROVANIA LD
   Dim LDR As Range
   Set LDR = Range("T31")
   If Not Application.Intersect(LDR, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
      Range("S30").Select
   End If
   Dim LDS As Range
   Set LDS = Range("S30")
   If Not Application.Intersect(LDS, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
      Call SuradniceCentrovaniaLD
      Range("V31").Select
   End If
    'FUNGUJE Po zmene buniek "T31" Vyberie Bunku "S30", po zmene bunky "S30" _
   vyberie bunku "V31" a spusti makro "SuradniceCentrovaniaLD"
'SURADNICE CENTROVANIA PD
   Dim PDR As Range
   Set PDR = Range("V31")
   If Not Application.Intersect(PDR, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
      Range("W30").Select
   End If
   Dim PDS As Range
   Set PDS = Range("W30")
   If Not Application.Intersect(PDS, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
      Call SuradniceCentrovaniaPD
      Range("T28").Select
   End If
   On Error GoTo 0
   'FUNGUJE Po zmene buniek "V31" Vyberie Bunku "W30", po zmene bunky "W30"
   vyberie bunku "T28" a spusti makro "SuradniceCentrovaniaPD"
. . . . . . . . . . . .
'Po vložení údaja do bunky S9-S13 sa údaj uloží do komentára danej bunky,
po dalšej zmene tejto bunky sa do komentára doplní nový údaj, pričom predchádzajuci tam zostane ti
ež
(Komentár je tak v podstate história parametrov)
'BARAN
   If Target.Address = Range("S10").Address Then
       On Error Resume Next
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
            If Target.Comment Is Nothing Then
                Target.AddComment Text:=Now() & " / " & Target.Text & "kN" & vbLf
                Target.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
                Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                Call ZmeniTlakBarana
            Else
                Target.Comment.Text Text:=Target.Comment.Text & Now() & " / " & Target.Text & "kN"
& vbLf
```

```
Hárok1 - 12
                Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                Call ZmeniTlakBarana
            End If
       On Error GoTo 0
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   End If
'BRZDA
   If Target.Address = Range("S9").Address Then
       On Error Resume Next
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
            If Target.Comment Is Nothing Then
                Target.AddComment Text:=Now() & " / " & Target.Text & "mm" & vbLf
                Target.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
                Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                Call ZmeniBrzda
            Else
                Target.Comment.Text Text:=Target.Comment.Text & Now() & " / " & Target.Text & "mm"
& vbLf
                Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                Call ZmeniBrzda
           End If
        On Error GoTo 0
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   End If
'PRIDRZIAVAC BARAN
   If Target.Address = Range("S13").Address Then
       On Error Resume Next
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
            If Target.Comment Is Nothing Then
                Target.AddComment Text:=Now() & " / " & Target.Text & "kN" & vbLf
                Target.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
                Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                Call ZmeniTlakHP
            Else
                Target.Comment.Text Text:=Target.Comment.Text & Now() & " / " & Target.Text & "kN"
& vbLf
                Worksheets("PU PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                Call ZmeniTlakHP
            End Tf
       On Error GoTo 0
        Worksheets("PU PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   End If
'PRIDRZIAVAC STOL
   If Target.Address = Range("S12").Address Then
        On Error Resume Next
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
            If Target.Comment Is Nothing Then
                Target.AddComment Text:=Now() & " / " & Target.Text & "kN" & vbLf
                Target.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
                Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                Call ZmeniTlakDP
            Else
                Target.Comment.Text Text:=Target.Comment.Text & Now() & " / " & Target.Text & "kN"
& vbLf
                Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                Call ZmeniTlakDP
           End If
       On Error GoTo 0
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   End If
'CAPY NAD STOL
   If Target.Address = Range("S11").Address Then
       On Error Resume Next
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
            If Target.Comment Is Nothing Then
                Target.AddComment Text:=Now() & " / " & Target.Text & "mm" & vbLf
                Target.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
                Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                Call ZmeniČapyNadStôl
            Else
                Target.Comment.Text Text:=Target.Comment.Text & Now() & " / " & Target.Text & "mm"
& vbLf
```

```
Hárok1 – 13
                Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                Call ZmeniČapyNadStôl
            End If
       On Error GoTo 0
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   End If
    'VAHA GES
   If Target.Address = Range("G7").Address Then
       On Error Resume Next
        Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
             If Target.Comment Is Nothing Then
                 Target.AddComment Text:=Now() & " / " & Target.Text & "mm" & vbLf
                 Target.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
                 Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                 Call ZmeniČapyNadStôl
             Else
                 Target.Comment.Text Text:=Target.Comment.Text & Now() & " / " & Target.Text & "mm"
& vbLf
                 Worksheets("PU PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                 Call ZmeniČapyNadStôl
            End If
            If Range("G7"). Value > 0 Then
                MsgBox ("ZApisujem vahu do paremetre nastrojov")
                Call ZmeniVahuVParametreNastrojov
            Else
                MsgBox ("NEZApisujem vahu do paremetre nastrojov")
            End If
       On Error GoTo 0
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   End If
    . . . . . . . . . .
'CISLO NASTROJA
'Po zmene hodnoty bunky "S1" spustí makro "DoplniUdaje
   Dim CisloNastroja As Range
   Set CisloNastroja = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1")
   If Not Application.Intersect(CisloNastroja, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
        MsgBox ("spustam /harok1 /cislo nastroja change")
       If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Text > "" And
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S3").Text = "" Then
            MsgBox ("Udaje nie su doplnené")
            Application.Wait Now + TimeValue("00:00:02")
           Call DoplniUdaje
       Else
            If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Text > "" And
               Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("S3").Text > "" And
               Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("W5").Value = "" Then
               MsgBox (" Otváram formulár")
               Call ZavolaOtvoritFormular
            Else
                If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Text > "" And
                    Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S3").Text > "" And _
                    Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("W5").Value > 0 Then
                    MsgBox ("Udaje sú už vyplnené. Pre automatické doplnenie údajov vyčistite najsk
ôr plán upínania!")
                End If
            End If
       End If
   End If
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
```

'Sleduje oblasť "POZNAMKY V STREDE", ak sa aktívna bunka nachádza v tejto oblasti,

```
Hárok1 – 14
Tlačidlá pre zmenu výplne sú viditelné, v opačnom prípade sú neviditeľné
   Const WS_RANGE As String = "PoznámkyVStrede"
                                                     '<== change to suit
   On Error GoTo ws_exit
   Application.EnableEvents = False
   If Not Intersect(Target, Me.Range(WS_RANGE)) Is Nothing Then
       With Target
            MsgBox ("Aktívna bunka v poznámkach, tlacidlá viditelné")
            Call ViditelnostTlacidielVyplneVPoznamkach
   Else
        MsgBox ("Nie je aktívna bunka v poznámkach, tlacidlá neviditelné")
       Call NeviditelnostTlacidielVyplneVPoznámkach
   End If
ws exit:
   Application.EnableEvents = True
'Sleduje oblasť "CELY STOL", ak sa aktívna bunka nachádza v tejto oblasti,
Tlačidlá pre zmenu rastrastola sú viditelné, v opačnom prípade sú neviditeľné
   Const RS_RANGE As String = "CelyStol"
                                             '<== change to suit
   On Error GoTo rs_exit
   Application.EnableEvents = False
   If Not Intersect(Target, Me.Range(RS_RANGE)) Is Nothing Then
       With Target
            MsgBox ("Aktívna bunka vrastri stola, tlacidlá viditelné")
           Call ViditelnostTlacidielPreRasterStola
           If ActiveCell.Value = Range("B29").Value Then
               MsgBox ("Vidim tlacitko cerveny Centrovací čap")
              Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").CommandButton19.Visible = True
           Else: 'MsgBox ("Nevidim tlacitko cerveny Centrovací čap")
                    Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").CommandButton19.Visible = Fal
se
           End If
       End With
   Else
        MsgBox ("Nie je aktívna bunka v rastri stola, tlacidlá neviditelné")
       Call NeviditelnostTlacidielPreRasterStola
        MsgBox ("Nevidim tlacitko cerveny Centrovací čap")
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").CommandButton19.Visible = False
rs_exit:
   Application.EnableEvents = True
```

```
Tento_zošit - 1
'PRED ULOZENIM ZABEZPECI HAROK
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
'PO OTVORENI NASTAVI VELKOST OKNA
Private Sub Workbook_Open()
    'Povolí zobrezeniu systémových hlášok
       Application.DisplayAlerts = True
    'Call Maxim
   Application.WindowState = xlNormal
       Application.Left = 226
       Application. Top = 1
       Application.Width = 668 '686 '(976)
       Application.Height = 870
    'Skryje riadok vzorcov
       Application.DisplayFormulaBar = False
    'Skryje záhlavia
       ActiveWindow.DisplayHeadings = False
    'Skryje mriežku
       ActiveWindow.DisplayGridlines = False
    'Ak je pás s nástrojmi pripnutý, tak ho zbalí
       If Application.CommandBars("Ribbon").Height > 100 Then 'ActiveWindow.ToggleRibbon
           MsgBox ("Pás je pripnutý")
       Application.CommandBars.ExecuteMso "MinimizeRibbon"
       End If
'Po otvorení súboru sa spustí časovač, _
po uplynutí času vyskočí hláška
    Workbooks.Open Filename:="C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\Parametre nástrojov\Countdown_K
T05.xlsm"
    Workbooks("Countdown_KT05.xlsm").Worksheets("Hárok1").Activate
. . . . . . . . . . . . . .
    Call NastavenieCasovaca
. . . . . . . . . . . . . .
    gCount = Now + TimeValue("00:10:00")
    Application.OnTime gCount, "Hlaska"
. . . . . . . . . . . . . . .
''AUTOMATICKÝ ČASOVAČ FUNGUJE
''Funquje po spusteni začne odpočítavať, po odpočítani oznami
'koniec a spýta sa ci chem reštartovať odpočítavanie
    Range("BR28").Value = "0:10:00"
    Call Timer
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    'Zabráni zobrezeniu systémových hlášok
       Application.DisplayAlerts = False
    'Odokryje riadok vzorcov
       Application.DisplayFormulaBar = True
    'Odokryje kryje záhlavia
       ActiveWindow.DisplayHeadings = True
    'Ak je pás s nástrojmi zbalený, tak ho pripne
       If Application.CommandBars("Ribbon").Height > 100 Then 'ActiveWindow.ToggleRibbon
           MsgBox ("Pás je pripnutý")
       Else: Application.CommandBars.ExecuteMso "MinimizeRibbon"
```

```
UserForm1 - 1
'Tlačítko "MINIMALIZOVAŤ"
Private Sub CommandButton4_Click()
   Application.ScreenUpdating = False
       Unload Me
       Application.WindowState = xlMinimized
       UserForm1.Show
   Application.ScreenUpdating = True
End Sub
'Tlačítko "MAXIMALIZOVAT"
Private Sub CommandButton6_Click()
   Application.ScreenUpdating = False
       UserForm1.Hide
       Application.WindowState = xlMaximized
       Application.WindowState = xlNormal
       Application.Left = 226
       Application.Top = 1
       Application.Width = 686 '(976)
       Application.Height = 870
       UserForm1.Show
   Application.ScreenUpdating = True
End Sub
'PRIDRZIAVAC BARAN ČAPY
'Ked je zaškrtnuté pridrziavac baran bez nepovolí zaskrtnut čapy
Private Sub CheckBox1_Click()
   If CheckBox14.Value = True Then
       CheckBox1.Value = False
   End If
   If CheckBox1.Value = True Then
       I = MsgBox("Preverte, či nebúrajú tlačné čapy do barana!", vbOKOnly + vbExclamation, "POZOR
!!!")
   End If
End Sub
'PRIDRZIAVAC STOL BEZ
Private Sub CheckBox13_Click()
   If CheckBox3.Value = True Or CheckBox4.Value = True Then
       CheckBox3.Value = False
       CheckBox4.Value = False
   End If
   If CheckBox13.Value = True Then
          CheckBox3.Locked = True
          CheckBox4.Locked = True
   Else: CheckBox3.Locked = False
         CheckBox4.Locked = False
   End If
End Sub
'PRIDRZIAVAC BARAN BEZ
Private Sub CheckBox14_Click()
   If CheckBox1.Value = True Or CheckBox2.Value = True Then
       CheckBox1.Value = False
       CheckBox2.Value = False
   End If
   If CheckBox14. Value = True Then
          CheckBox1.Locked = True
          CheckBox2.Locked = True
   Else: CheckBox1.Locked = False
         CheckBox2.Locked = False
```

```
End If
End Sub
'ZDVIH OBVODOVYCH GDF
Private Sub CheckBox15_Click()
   On Error Resume Next
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
   If CheckBox15.Value = True Then
          Range("L6"). Value = "Zdvih obvodových GDF"
          CheckBox16.Locked = True
   Else: Range("L6").Value = ""
          CheckBox16.Locked = False
   End If
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   On Error GoTo 0
End Sub
'ZDVIH ODSTAVOVACICH BLOKOV
Private Sub CheckBox16_Click()
   On Error Resume Next
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       If CheckBox16.Value = True Then
             Range("L6").Value = "Výška odstavovacích blokov"
             CheckBox15.Locked = True
       Else: Range("L6").Value = ""
             CheckBox15.Locked = False
       End If
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   On Error GoTo 0
End Sub
'PRIDRZIAVAC BARAN GDF
'Ked je zaškrtnuté pridrziavac baran bez nepovolí zaskrtnut gdf
Private Sub CheckBox2_Click()
   If CheckBox14.Value = True Then
       CheckBox2.Value = False
   End If
End Sub
'PRIDRZIAVAC STOL GDF
'Ked je zaškrtnuté pridrziavac stol bez nepovolí zaskrtnut gdf
Private Sub CheckBox3_Click()
   If CheckBox13. Value = True Then
       CheckBox3.Value = False
   End If
End Sub
'PRIDRZIAVAC STOL ČAPY
Private Sub CheckBox4_Click()
'Ked je zaškrtnuté pridrziavac stôl bez nepovolí zaskrtnut čapy
   If CheckBox13.Value = True Then
       CheckBox4.Value = False
   End If
   If CheckBox4.Value = True Then
       If IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov_Running = True Or VyčistitPlanUpinania_Running =
True Then
           MsgBox ("Sub IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov or VyčistitPlanUpinania_Running is
running!Neprajem si vyznačiť polohu tlačných čapov.")
            I = MsgBox("Prajete si vyznačiť pozíciu tlačných čapov?", vbYesNo + vbQuestion, "Pozíci
a tlačných čapov")
           Select Case I
                Case vbNo
                     MsgBox ("Nie")
                Case vbYes
```

```
UserForm1 - 3
                    Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
                    Application.ScreenUpdating = False
                    Unload Me
                    Application.WindowState = xlMaximized
                    Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 686 '(976)
                        Application.Height = 870
                     UserForm1.Show
                'Nastavi raster stola do laveho horneho rohu okna
                    ActiveWindow.ScrollRow = 33
                    ActiveWindow.ScrollColumn = 4
                    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=4
                'Skryje riadok vzorcov
                    Application.DisplayFormulaBar = False
                'Skryje záhlavia
                    ActiveWindow.DisplayHeadings = False
                'Ak je pás s nástrojmi pripnutý, tak ho zbalí
                    If Application.CommandBars("Ribbon").Height > 100 Then 'ActiveWindow.ToggleRibb
on
                        MsgBox ("Pás je pripnutý")
                        Application.CommandBars.ExecuteMso "MinimizeRibbon"
                    End If
                'Vyberie tlačidla pre vklad centrovania, tlacných čapov a volného miesta _
                    a posunie ich dolava
                    Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Group 1")).Select
                        With Selection. ShapeRange
                             .Left = 494
                             .Top = 590 '363Hodnota, ked su poznámky dole
                'Zmensí okno excelu do laveho dolného rohu
                    Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 1
                        Application. Top = 554.5
                        Application.Width = 502 '485
                        Application.Height = 318
                    Range("U41").Select
                    UserForm1.Hide
                    Application.ScreenUpdating = True
                    Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
            End Select
       End If
   End If
End Sub
Private Sub Label24_Click()
End Sub
'PO opusteni pola číslo nástroja(Potrebné pre doplnenie udajov zo súboru ´´parametre nástrojov´´)
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
      Call ZavolaZatvoritFormular
   Unload Me
   Application.WindowState = xlMaximized
       Application.WindowState = xlNormal
```

```
UserForm1 - 4
        Application.Left = 226
        Application.Top = 130 '1
        Application.Width = 686 '(976)
        Application.Height = 740 '870
    Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01") 'zdržanie 1 sekunda
   Range("S1").Value = TextBox1.Text
End Sub
'Centrovanie LHR
Private Sub TextBox17_AfterUpdate()
'Funguje po Aktualizácii overení údaje v textboxe17 (LH štvrtina riadky)
   If TextBox17.Text = "" Or TextBox17.Text = "1" Or TextBox17.Text = "2" Or TextBox17.Text = "3"
Or TextBox17.Text = "4" Or
       TextBox17.Text = "5" Or TextBox17.Text = "6" Or TextBox17.Text = "7" Or TextBox17.Text = "8"
" Or _
        TextBox17.Text = "150" Or TextBox17.Text = "300" Or TextBox17.Text = "450" Or
        TextBox17.Text = "600" Or TextBox17.Text = "750" Or TextBox17.Text = "900" Or TextBox17.Tex
t = "1050" Then
       Range("T28").Value = TextBox17.Text
   Else: TextBox17.Text = ""
       I = MsgBox("Zadajte hodnotu:" & vbCrLf & ...
        "1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8" & vbCrLf &
        "alebo" & vbCrLf &
        "150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050", vbOKOnly + vbCritical, "Neplatný údaj!")
   End If
End Sub
'Centrovanie PHS
Private Sub TextBox19_AfterUpdate()
'Funguje po Aktualizácii overení údaje v TextBox19 (PH štvrtina stĺpce)
   If TextBox19.Text = "" Or TextBox19.Text = "1" Or TextBox19.Text = "2" Or TextBox19.Text = "3"
Or TextBox19.Text = "4" Or _
TextBox19.Text = "5" Or TextBox19.Text = "6" Or TextBox19.Text = "7" Or TextBox19.Text = "8
" Or TextBox19.Text = "9" Or
       TextBox19.Text = "10" Or TextBox19.Text = "11" Or TextBox19.Text = "12" Or TextBox19.Text =
"13" Or TextBox19.Text = "14" Or
       TextBox19.Text = "15" Or TextBox19.Text = "16" Or
        TextBox19.Text = "150" Or TextBox19.Text = "300" Or TextBox19.Text = "450" Or
        TextBox19.Text = "600" Or TextBox19.Text = "750" Or TextBox19.Text = "900" Or TextBox19.Tex
t = "1050" Or TextBox19.Text = "1200" Or _
TextBox19.Text = "1350" Or TextBox19.Text = "1500" Or TextBox19.Text = "1650" Or TextBox19. Text = "1800" Or TextBox19.Text = "1950" Or \_
        TextBox19.Text = "2100" Or TextBox19.Text = "2250" Then
       Range("W29").Value = TextBox19.Text
   Else: TextBox19.Text = ""
        I = MsqBox("Zadajte hodnotu:" & vbCrLf &
        "1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17" & vbCrLf & _
        "alebo" & vbCrLf &
        "150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400",
vbOKOnly + vbCritical, "Neplatný údaj!")
   End If
End Sub
'Centrovanie PDS
Private Sub TextBox21_AfterUpdate()
'Funguje po Aktualizácii overení údaje v TextBox21 (PD štvrtina stĺpce)
   If TextBox21.Text = "" Or TextBox21.Text = "1" Or TextBox21.Text = "2" Or TextBox21.Text = "3"
Or TextBox21.Text = "4" Or
       30x21.Text = "4" Or _
TextBox21.Text = "5" Or TextBox21.Text = "6" Or TextBox21.Text = "7" Or TextBox21.Text = "8
" Or TextBox21.Text = "9" Or _
       TextBox21.Text = "10" Or TextBox21.Text = "11" Or TextBox21.Text = "12" Or TextBox21.Text =
"13" Or TextBox21.Text = "14" Or _
        TextBox21.Text = "15" Or TextBox21.Text = "16" Or
        TextBox21.Text = "150" Or TextBox21.Text = "300" Or TextBox21.Text = "450" Or
        TextBox21.Text = "600" Or TextBox21.Text = "750" Or TextBox21.Text = "900" Or TextBox21.Tex
t = "1050" Or TextBox21.Text = "1200" Or _
       TextBox21.Text = "1350" Or TextBox21.Text = "1500" Or TextBox21.Text = "1650" Or TextBox21.
Text = "1800" Or TextBox21.Text = "1950" Or
       TextBox21.Text = "2100" Or TextBox21.Text = "2250" Then
```

```
UserForm1 - 5
       Range("W30").Value = TextBox21.Text
   Else: TextBox21.Text = ""
       I = MsgBox("Zadajte hodnotu:" & vbCrLf & _
       "1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17" & vbCrLf & _
       "alebo" & vbCrLf &
        "150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400",
vbOKOnly + vbCritical, "Neplatný údaj!")
   End If
End Sub
'Centrovanie LDS
Private Sub TextBox22_AfterUpdate()
'Funguje po Aktualizácii overení údaje v TextBox22 (LD štvrtina stĺpce)
   If TextBox22.Text = "" Or TextBox22.Text = "1" Or TextBox22.Text = "2" Or TextBox22.Text = "3"
Or TextBox22.Text = "4" Or
       TextBox22.Text = "5" Or TextBox22.Text = "6" Or TextBox22.Text = "7" Or TextBox22.Text = "8"
" Or TextBox22.Text = "9" Or
       TextBox22.Text = "10" Or TextBox22.Text = "11" Or TextBox22.Text = "12" Or TextBox22.Text =
"13" Or TextBox22.Text = "14" Or _
       TextBox22.Text = "15" Or TextBox22.Text = "16" Or
       TextBox22.Text = "150" Or TextBox22.Text = "300" Or TextBox22.Text = "450" Or
       TextBox22.Text = "600" Or TextBox22.Text = "750" Or TextBox22.Text = "900" Or TextBox22.Tex
t = "1050" Or TextBox22.Text = "1200" Or _
       TextBox22.Text = "1350" Or TextBox22.Text = "1500" Or TextBox22.Text = "1650" Or TextBox22.
Text = "1800" Or TextBox22.Text = "1950" Or
       TextBox22.Text = "2100" Or TextBox22.Text = "2250" Then
       Range("S30").Value = TextBox22.Text
   Else: TextBox22.Text = ""
       I = MsgBox("Zadajte hodnotu:" & vbCrLf &
        "1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17" & vbCrLf & _
        "alebo" & vbCrLf & .
        "150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400",
vbOKOnly + vbCritical, "Neplatný údaj!")
   End If
End Sub
'Centrovanie PDR
Private Sub TextBox23_AfterUpdate()
'Funguje po Aktualizácii overení údaje v textboxe23 (PD štvrtina riadky)
   If TextBox23.Text = "" Or TextBox23.Text = "1" Or TextBox23.Text = "2" Or TextBox23.Text = "3"
Or TextBox23.Text = "4" Or
       TextBox23.Text = "5" Or TextBox23.Text = "6" Or TextBox23.Text = "7" Or TextBox23.Text = "8"
" Or _
       TextBox23.Text = "150" Or TextBox23.Text = "300" Or TextBox23.Text = "450" Or
       TextBox23.Text = "600" Or TextBox23.Text = "750" Or TextBox23.Text = "900" Or TextBox23.Tex
t = "1050" Then
       Range("V31").Value = TextBox23.Text
   Else: TextBox23.Text = ""
       I = MsgBox("Zadajte hodnotu:" & vbCrLf & _
       "1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8" & vbCrLf &
       "alebo" & vbCrLf &
       "150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050", vbOKOnly + vbCritical, "Neplatný údaj!")
   End If
End Sub
'Centrovanie LDR
Private Sub TextBox24_AfterUpdate()
'Funguje po Aktualizácii overení údaje v textboxe24 (LD štvrtina riadky)
   If TextBox24.Text = "" Or TextBox24.Text = "1" Or TextBox24.Text = "2" Or TextBox24.Text = "3"
Or TextBox24.Text = "4" Or
       TextBox24.Text = "5" Or TextBox24.Text = "6" Or TextBox24.Text = "7" Or TextBox24.Text = "8"
" Or _
       TextBox24.Text = "150" Or TextBox24.Text = "300" Or TextBox24.Text = "450" Or
       TextBox24.Text = "600" Or TextBox24.Text = "750" Or TextBox24.Text = "900" Or TextBox24.Tex
t = "1050" Then
       Range("T31").Value = TextBox24.Text
   Else: TextBox24.Text = ""
       I = MsgBox("Zadajte hodnotu:" & vbCrLf & _
       "1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8" & vbCrLf & _
        "alebo" & vbCrLf &
        "150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050", vbOKOnly + vbCritical, "Neplatný údaj!")
   End If
```

```
UserForm1 - 6
Private Sub TextBox25_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
'OVERI CI SA ROVNA POCET NAPOCITANYCH TLACNYCH CAPOV Z MODELU _
S POCTOM ZAKRESLENYCH TLACNYCH CAPOV
   If TextBox25.Text <> Range("AN28").Text Then
       I = MsgBox("Skontrolujte počet tlačných čapov!", vbOKOnly + vbExclamation, "Počet tlačných
čapov")
   End If
End Sub
'Centrovanie PHR
Private Sub TextBox26_AfterUpdate()
'Funguje po Aktualizácii overení údaje v textboxe26 (PH štvrtina riadky)
   If TextBox26.Text = "" Or TextBox26.Text = "1" Or TextBox26.Text = "2" Or TextBox26.Text = "3"
Or TextBox26.Text = "4" Or
       TextBox26.Text = "5" Or TextBox26.Text = "6" Or TextBox26.Text = "7" Or TextBox26.Text = "8"
" Or _
       TextBox26.Text = "150" Or TextBox26.Text = "300" Or TextBox26.Text = "450" Or
       TextBox26.Text = "600" Or TextBox26.Text = "750" Or TextBox26.Text = "900" Or TextBox26.Tex
t = "1050" Then
       Range("V28").Value = TextBox26.Text
   Else: TextBox26.Text = ""
       I = MsgBox("Zadajte hodnotu:" & vbCrLf & _
       "1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8" & vbCrLf & _
       "alebo" & vbCrLf &
       "150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050", vbOKOnly + vbCritical, "Neplatný údaj!")
End Sub
'Centrovanie LHS
Private Sub TextBox27_AfterUpdate()
'Funguje po Aktualizácii overení údaje v TextBox27 (LH štvrtina stĺpce)
   If TextBox27.Text = "" Or TextBox27.Text = "1" Or TextBox27.Text = "2" Or TextBox27.Text = "3"
Or TextBox27.Text = "4" Or
       TextBox27.Text = "5" Or TextBox27.Text = "6" Or TextBox27.Text = "7" Or TextBox27.Text = "8"
" Or TextBox27.Text = "9" Or _
       TextBox27.Text = "10" Or TextBox27.Text = "11" Or TextBox27.Text = "12" Or TextBox27.Text =
"13" Or TextBox27.Text = "14" Or _
       TextBox27.Text = "15" Or TextBox27.Text = "16" Or
       TextBox27.Text = "150" Or TextBox27.Text = "300" Or TextBox27.Text = "450" Or
       TextBox27.Text = "600" Or TextBox27.Text = "750" Or TextBox27.Text = "900" Or TextBox27.Tex
t = "1050" Or TextBox27.Text = "1200" Or
       TextBox27.Text = "1350" Or TextBox27.Text = "1500" Or TextBox27.Text = "1650" Or TextBox27.
Text = "1800" Or TextBox27.Text = "1950" Or
       TextBox27.Text = "2100" Or TextBox27.Text = "2250" Then
       Range("S29").Value = TextBox27.Text
   Else: TextBox27.Text = ""
       I = MsgBox("Zadajte hodnotu:" & vbCrLf &
       "1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17" & vbCrLf &
       "alebo" & vbCrLf &
       "150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1650; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400",
vbOKOnly + vbCritical, "Neplatný údaj!")
   End If
End Sub
'POZNAMKY 1.RIADOK
Private Sub TextBox33_Change()
   Range("I51").Value = TextBox33.Text
End Sub
'POZNAMKY 3.RIADOK
Private Sub TextBox34 Change()
   Range("B53").Value = TextBox34.Text
End Sub
'POZNAMKY 2.RIADOK
Private Sub TextBox35_Change()
   Range("B52").Value = TextBox35.Text
End Sub
'POZNAMKY 4.RIADOK
```

Private Sub TextBox36_Change()

```
Range("B54").Value = TextBox36.Text
End Sub
'POZNAMKY 5.RIADOK
Private Sub TextBox37_Change()
   Range("B55").Value = TextBox37.Text
End Sub
'POZNAMKY 8.RIADOK
Private Sub TextBox38_Change()
   Range("B58").Value = TextBox38.Text
End Sub
'POZNAMKY 7.RIADOK
Private Sub TextBox39 Change()
   Range("B57").Value = TextBox39.Text
End Sub
'POZNAMKY 6.RIADOK
Private Sub TextBox40_Change()
   Range("B56").Value = TextBox40.Text
End Sub
'POZNAMKY 9.RIADOK
Private Sub TextBox41_Change()
   Range("B59").Value = TextBox41.Text
End Sub
'POZNAMKY 12.RIADOK
Private Sub TextBox42_Change()
   Range("B62").Value = TextBox42.Text
End Sub
'POZNAMKY 11.RIADOK
Private Sub TextBox43_Change()
   Range("B61").Value = TextBox43.Text
End Sub
'POZNAMKY 10.RIADOK
Private Sub TextBox44 Change()
   Range("B60").Value = TextBox44.Text
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
'Ak je po otvorení formulára TB2 prázdny, potom je prázdny ja textbox1 a nastaví TB1 pre zadávanie
údajov
inak TB1 sa rovná bunke S1
   If TextBox2.Text = "" Then
       TextBox1.Text = ""
       TextBoxl.SetFocus 'Nastaví daný textbox pre zadávanie údajov
       MsgBox ("Bingo!")
  Else: TextBox1.Text = Range("S1").Value
        MsgBox ("Druhé Bingo!")
  End If
End Sub
'ZATVORENIE CEZ KRIZIK
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
   If CloseMode = vbFormControlMenu Then
       Cancel = False
   End If
```

```
'Po zatvorení formalára cez krížik
zmení velkosť okna podľa parametrov nižšie
   Application.WindowState = xlNormal
       Application.Left = 226
       Application.Top = 1
       Application.Width = 686 '(976)
       Application.Height = 870
    Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
''TLACITKO "Uložiť formulár"
'Private Sub CommandButton2_Click()
    Worksheets("PU PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
    Fcesta = "C:\Users\lisy\Desktop\Plany upinania\PU_NOVÉ"
    FcestaJPG = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\PU_JPG"
    FcestaPDF = "C:\Users\lisy\Desktop\Plany upinania\PU_NOVÉ\PU_PDF"
    FcestaPdfNaSiet = "T:\430_F\10_Verejne\10_planovanieLisov\Plány upínania nástrojov"
    FcestaPdfTablet = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania tablet"
    FCisloNastroja = Sheets("PU_PWS").Range("S1").Text
    FOperacia = Sheets("PU_PWS").Range("AM1").Text
    FKrok = Sheets("PU_PWS").Range("AM3").Text
    FCisloDielu = Sheets("PU_PWS").Range("S3").Text
    If Range("AM3").Text = "" Then
        NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCisloDielu & "_Plán upína
nia"
        Range("AJ3:AL3").NumberFormat = ";;;"
    Else
        NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCisloDielu & "_S" & FKrok
  "_Plán upínania"
        Range("AJ3:AL3").NumberFormat = "@"
    End If
    i = MsgBox("Uložiť ako: " & NazovPlanuUpinania, vbYesNo + vbQuestion, "Uložiť ako")
    Select Case i
        Case vbNo
            Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
            MsgBox ("Nie")
        Case vbYes
            Unload Me
            Worksheets("PU PWS").Protect Password:="Lis.0123"
            'Application.DisplayAlerts = False'Zabráni zobrezeniu systémových hlášok
        'ULOZI AKO ".xlsm"
            ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Fcesta & "\" & NazovPlanuUpinania & ".xlsm"
        'ULOZI AKO "Pdf"
            Worksheets("PU_PWS").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
                   FcestaPDF & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf",
                   Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
                    :=False, OpenAfterPublish:=True
        'ULOZI AKO "Pdf na sieť"-----
            Worksheets("PU_PWS").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
                   FcestaPdfNaSiet & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf", _
                   Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
                    :=False, OpenAfterPublish:=True
            'ULOZI AKO "Pdf do tabletu(na Cloud)"-----
            Worksheets("PU_PWS").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
                   FcestaPdfTablet & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf", _
                   Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
                    :=False, OpenAfterPublish:=True
```

```
UserForm1 - 9
Call FormatNaSirku
           Worksheets("PU PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
        Dim cht As ChartObject
           Dim ActiveShape As Shape
           If ActiveWindow.DisplayGridlines = True Then
               ActiveWindow.DisplayGridlines = False
               'Confirm if a Cell Range is currently selected
                  If TypeName(Selection) <> "Range" Then
                    MsgBox "You do not have a single shape selected!"
                    Exit Sub
                  End If
               'Copy/Paste Cell Range as a Picture
                 Range("A1:B050").Copy
                 Worksheets("PU_PWS").Pictures.Paste(link:=False).Select
                 Set ActiveShape = Worksheets("PU_PWS").Shapes(ActiveWindow.Selection.Name)
               'Create a temporary chart object (same size as shape)
                 Set cht = Worksheets("PU_PWS").ChartObjects.Add(
                   Left:=1,
                   Width:=735,
                   Top:=1,
                   Height:=483)
               'Format temporary chart to have a transparent background
                 cht.ShapeRange.Fill.Visible = msoFalse
                 cht.ShapeRange.Line.Visible = msoFalse
               'Copy/Paste Shape inside temporary chart
                 ActiveShape.Copy
                 cht.Activate
                 ActiveChart.Paste
               'Save chart to User's Desktop as PNG File
                 cht.Chart.Export Filename:=FcestaJPG & "\" & NazovPlanuUpinania & ".jpg"
               'Delete temporary Chart
                 cht.Delete
                 ActiveShape.Delete
               ActiveWindow.DisplayGridlines = True
           End If
           If ActiveWindow.DisplayGridlines = False Then
               'Confirm if a Cell Range is currently selected
                  If TypeName(Selection) <> "Range" Then
                   MsgBox "You do not have a single shape selected!"
                    Exit Sub
                  End If
               'Copy/Paste Cell Range as a Picture
                 Range("A1:B050").Copy
                 Worksheets("PU_PWS").Pictures.Paste(link:=False).Select
                 Set ActiveShape = Worksheets("PU_PWS").Shapes(ActiveWindow.Selection.Name)
               'Create a temporary chart object (same size as shape)
                 Set cht = Worksheets("PU_PWS").ChartObjects.Add( __
                   Left:=1,
                   Width:=735, _
                   Top:=1,
                   Height:=483)
               'Format temporary chart to have a transparent background
                 cht.ShapeRange.Fill.Visible = msoFalse
                 cht.ShapeRange.Line.Visible = msoFalse
               'Copy/Paste Shape inside temporary chart
```


```
ActiveShape.Copy
                   cht.Activate
                   ActiveChart.Paste
                 'Save chart to User's Desktop as PNG File
                   cht.Chart.Export Filename:=FcestaJPG & "\" & NazovPlanuUpinania & ".jpg"
                 'Delete temporary Chart
                   cht.Delete
                   ActiveShape.Delete
            End If
             Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
             Call FormatNaVysku
         'OTVORI JPG SUBOR-----
             VBA.Shell "Explorer.exe " & FcestaJPG & "\" & NazovPlanuUpinania & ".jpg"
         'V SUBORE "Parametre nástrojov.xlsm" VYZNACI MOZNOST UPNUTIA NASTROJA DO LISU + ZE BOL VYT
VORENY PLAN UPINANIA V NOVOM FORMULARI
            Call OtvorNajdiVyznacAll
            Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU_PWS").Activate
             Application.WindowState = xlNormal
                 Application.Left = 226
                 Application.Top = 1
                 Application.Width = 686 '(976)
                 Application.Height = 870
             i = MsgBox("Prajete si návrat do formulára?", vbYesNo + vbQuestion, "Návrat")
             Select Case i
                Case vbNo
                Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                MsgBox ("Nie")
                Case vbYes
                 UserForm1.Show
             End Select
    End Select
     'Application.DisplayAlerts = True'Povolí zobrezeniu systémových hlášok
'End Sub
'TLACITKO "Zatvoriť formulár"
Private Sub CommandButton3_Click()
   Unload Me
   Application.WindowState = xlNormal
       Application.Left = 226
       Application. Top = 1
       Application. Width = 668 '686 '(976)
       Application.Height = 870
    Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
'SMER LISOVANIA HORE
Private Sub CheckBox5_Click()
   On Error Resume Next
   If CheckBox5. Value = True Then
       Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 3", _
        "Straight Arrow Connector 13")). Visible = msoTrue
```

```
Else: Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 3", _
        "Straight Arrow Connector 13")). Visible = msoFalse
   On Error GoTo 0
        Selection.ShapeRange.Flip msoFlipHorizontal
End Sub
'SMER LISOVANIA DOLE
Private Sub CheckBox6_Click()
   On Error Resume Next
   If CheckBox6. Value = True Then
       Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 23", _
        "Straight Arrow Connector 24")). Visible = msoTrue
   Else: Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 23", _
        "Straight Arrow Connector 24")). Visible = msoFalse
   End If
   On Error GoTo 0
End Sub
'SMER LISOVANIA VPRAVO
Private Sub CheckBox7_Click()
   On Error Resume Next
   If CheckBox7.Value = True Then
       Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 19", _
        "Straight Arrow Connector 20")). Visible = msoTrue
   Else: Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 19", _
       "Straight Arrow Connector 20")). Visible = msoFalse
   End If
   On Error GoTo 0
End Sub
'SMER LISOVANIA VLAVO
Private Sub CheckBox8_Click()
   On Error Resume Next
   If CheckBox8.Value = True Then
       Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 22", _
        "Straight Arrow Connector 21")). Visible = msoTrue
   Else: Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 22", _
        "Straight Arrow Connector 21")). Visible = msoFalse
   End If
   On Error GoTo 0
End Sub
'CISLO DIELU
Private Sub TextBox1_Change()
    'TextBox1.ControlTipText = "Napr.:123.456.789"
   ControlTipText = TextBox1.ControlTipText
    Range("S1").Value = TextBox1.Text
End Sub
'OPERACIA
Private Sub TextBox2_Change()
   Range("AK1").Value = TextBox2.Text
End Sub
'DIALOGOVE OKNO "Smer lisovania"
Private Sub TextBox21_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
   I = MsgBox("Prosím vyznačte smer lisovania", vbOKOnly + vbInformation, "Smer lisovania")
End Sub
'CISLO NASTROJA
Private Sub TextBox3_Change()
```

```
ControlTipText = TextBox1.ControlTipText
   Range("S3").Value = TextBox3.Text
End Sub
'CISLO PROJEKTU (VP)
Private Sub TextBox4_Change()
   ControlTipText = TextBox1.ControlTipText
   Range("C4").Value = TextBox4.Text
End Sub
'OZNACENIE DIELU
Private Sub TextBox5_Change()
   ControlTipText = TextBox5.ControlTipText
   Range("K4").Value = TextBox5.Text
End Sub
'NAZOV PROJEKTU
Private Sub TextBox6_Change()
   ControlTipText = TextBox6.ControlTipText
   Range("AB4").Value = TextBox6.Text
End Sub
'ROZMER NASTROJA D
Private Sub TextBox10_Change()
   If TextBox10.Value > 3730 Then
       CheckBox9.Locked = True
       CheckBox9.ControlTipText = "Nástroj sa do lisu nezmestí! Dĺžka stolu v lise 1 je 3700mm. Ma
ximálna dĺžka nástroja v lise 1 je 3730mm"
   Else: CheckBox9.Locked = False
       CheckBox9.ControlTipText = "Preverit veľkosť nástroja, veľkosť pridržiavačov, možnosť upnut
ia OT"
   End If
   If TextBox10.Value > 4220 Then
       CheckBox10.Locked = True
       CheckBox10.ControlTipText = "Nástroj sa do lisu nezmestí! Dĺžka stolu v lise 2 je 4200mm. M
aximálna dĺžka nástroja v lise 2 je 4220mm"
   Else: CheckBox10.Locked = False
       CheckBox10.ControlTipText = "Preveriť veľkosť nástroja, veľkosť pridržiavačov, možnosť upnu
tia OT"
   End If
   ControlTipText = TextBox10.ControlTipText
   Range("W5").Value = TextBox10.Text
End Sub
'ROZMER NASTROJA Š
Private Sub TextBox11_Change()
   ControlTipText = TextBox11.ControlTipText
   Range("AD5").Value = TextBox11.Text
End Sub
'ROZMER NASTROJA V
Private Sub TextBox12_Change()
   ControlTipText = TextBox12.ControlTipText
   Range("AK5").Value = TextBox12.Text
End Sub
'ROZMER NASTROJA V
'ak sa rovna bunka 0, tak po odchode z bunky sa vycistí
Private Sub TextBox12_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
```

Range("AK5"). Value = CDbl(Range("AK5"). Value) 'Konečne funguje tak ako chcem

```
If Range("AK5").Value = 0 Then
      Range("AK5:AM5").ClearContents
   End If
   If TextBox12.Value < 900 Then
       CheckBox12.Locked = True
       CheckBox12.ControlTipText = "Nástroj je príliš nízky! Minimálna výška nástroja v lise 4 je
900mm"
   Else: CheckBox12.Locked = False
       CheckBox12.ControlTipText = "Preveriť veľkosť nástroja, veľkosť pridržiavačov, možnosť upnu
tia OT"
   End If
End Sub
'ROZMER UPINACEJ PLOCHY OT D
Private Sub TextBox13_Change()
   ControlTipText = TextBox13.ControlTipText
   Range("W6").Value = TextBox13.Text
End Sub
'VZDIALENOST MEDZI POLOBLUKMI UPINACICH DRAZOK
Private Sub TextBox14_Change()
   Range("AI5").Value = TextBox14.Text
End Sub
'VZDIALENOST MEDZI POLOBLUKMI UPINACICH DRAZOK
Private Sub TextBox14_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
   Range("AD5:AF5").Select
   Range("AD5").Comment.Text Text:="Vzdialenosť medzi poloblúkmi upínacích drážok na prednej a zad
nej strane OT je " & TextBox14.Text & "mm" 'Chr(10) &
   'Pre lisy Onapres je maximum 2170mm, idealne 2120mm vtedy by mal byť T-kameň celý skrytý v dráž
ke
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
'ZDVIH OBVODOVYCH GDF
Private Sub TextBox15_Change()
   ControlTipText = TextBox15.ControlTipText
   Range("W6").Value = TextBox15.Text
End Sub
'ZDVIH OBVODOVYCH GDF
'ak sa rovna bunka 0, tak po odchode z bunky sa vycistí
Private Sub TextBox15_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
   Range("W6").Value = CDbl(Range("W6").Value) 'Konečne funguje tak ako chcem
   If Range("W6").Value = 0 Then
       Range("W6:Y6").ClearContents
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       Range("L6") = ""
       Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   End If
End Sub
'UPINACIA VYSKA NASTROJA V
Private Sub TextBox16_Change()
   ControlTipText = TextBox16.ControlTipText
   Range("AK6").Value = TextBox16.Text
End Sub
'UPINACIA VYSKA NASTROJA V
'ak sa rovna bunka 0, tak po odchode z bunky sa vycistí
Private Sub TextBox16_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) 'Dialogové okno "Pridržiavače"
```



Doplnanie - 1 Sub ZavolaOtvori

End Sub Sub ZavolaZatvor

Worksheets("P

UserForm1.Com

```
'PO VLOZENÍ ALEBO ZMENENÍ UDAJU TLAK BARANA VLOZI ALEBO ZMENÍ UDAJ TLAK BARANA AJ V SÚBORE "Paramet
re nástrojov.xlsm"
Sub ZmeniTlakBarana()
    If Worksheets("PU_PWS").PageSetup.LeftHeader = "" Then
        MsgBox ("Lavá hlavička prázdnam, neprepisujem tlak barana v parametre nastrojov")
   If IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov_Running = True Then
       MsgBox ("Sub IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov is running!Neprepisujem údaje TLAK BAR
ANA v Paremetre nástrojov")
   Else
       I = MsgBox("Prajete si prepísať tlak barana v súbore ´Parametre nástrojov.xlsm´ " & NazovP
lanuUpinania, vbYesNo + vbQuestion, "Prepísať tlaky?")
           Select Case I
                Case vbNo
                    Worksheets("PU PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                   MsqBox ("Nie")
                Case vbYes
                'OTVORI SUBOR "Parametre nástrojov.xlsm"
                    On Error Resume Next
                    Set Zosit = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm")
                    ZositOtvoreny = Not Zosit Is Nothing
                    If ZositOtvoreny = True Then
                         MsgBox "Súbor Parametre nástrojov.xlsm je už otvorený"
                    'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 1 '226
                        Application.Top = 1
                        Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                    'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 602 '226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 601 '754
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowL
evels RowLevels:=0, ColumnLevels:=1 'Zbalí zoskupené udaje
                    Else
                    'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Activate
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 1 '226
                        Application.Top = 1
                        Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                        Application.Height = 870
                        MsgBox "Otváram súbor Parametre nástrojov.xlsm"
                        Workbooks.Open FileName:="C:\Users\lisy\Desktop\Plány upinania\Parametre ná
strojov\Parametre nástrojov.xlsm"
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                    'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 602 '226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 601 '754
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowL
evels RowLevels:=0, ColumnLevels:=1 'Zbalí zoskupené udaje
                    End If
                'V OTVORENO SUBORE NAJDE CISLO NASTROJA A VYBERIE HO
                    Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
```

ExportÚdajov – 1

```
CisloNastroja = Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Value
                     CisloNastroja = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").V
alue
                     MsgBox ("Hľadané číslo nástroja: " & CisloNastroja)
                     Set OblastNajdi = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre")
.Columns(7).Find(CisloNastroja, LookIn:=xlValues, SearchFormat:=False)
                     If OblastNajdi Is Nothing Then
                         I = MsgBox("Číslo nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamation, "Číslo n
ástroja")
                         OblastNajdi.Select
                          MsgBox (CisloNastroja & vbCrLf & _ "Adresa hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Address & vbCrLf & _ "Riadok hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Row & vbCrLf & _ "Stĺpec hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Column)
                         OblastNajdiTlakBaran = (OblastNajdi.Column + 8)
                         StaryTlakBaran = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdi
TlakBaran).Value
                         NovyTlakBaran = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1
0").Value
                         Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiTlakBaran).Select
                         MsgBox ("Tlak na barana sa prepíše z " & StaryTlakBaran & " na " & NovyTlak
Baran & "." & vbCrLf & _
                                  "Staré tlaky sú zapísané v komentári.")
                          Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiTlakBaran) = Wor
ksheets("PU_PWS").Range("S10").Value
                         Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiTlakBaran) = Work
books(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S10").Value
                          Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Close
                     End If
            End Select
   End If
End Sub
'PO VLOZENÍ ALEBO ZMENENÍ UDAJU TLAK HORNEHO PRIDRZIAVACA VLOZI ALEBO ZMENÍ UDAJ TLAK HORNEHO PRIDR
ZIAVACA AJ V SúBORE "Parametre nástrojov.xlsm"
Sub ZmeniTlakHP()
     If Worksheets("PU_PWS").PageSetup.LeftHeader = "" Then
         MsgBox ("Lavá hlavička prázdnam, neprepisujem tlaky HP v parametre nastrojov")
    If IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov_Running = True Then
        MsgBox ("Sub IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov is running!Neprepisujem údaje TLAK HP
v Paremetre nástrojov")
    Else
        I = MsqBox("Prajete si prepísať tlak horného pridržiavača v súbore ´Parametre nástrojov.xls
m´
    " & NazovPlanuUpinania, vbYesNo + vbQuestion, "Prepisat tlaky?")
            Select Case I
                Case vbNo
                     Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                    MsgBox ("Nie")
                Case vbYes
                 'OTVORI SUBOR "Parametre nástrojov.xlsm"
                     On Error Resume Next
                     Set Zosit = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm")
                     ZositOtvoreny = Not Zosit Is Nothing
                     If ZositOtvoreny = True Then
                          MsgBox "Súbor Parametre nástrojov.xlsm je už otvorený"
                     'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                         Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                         Application.WindowState = xlNormal
                         Application.Left = 1 '226
                         Application. Top = 1
                         Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                         Application.Height = 870
```

ExportÚdajov - 2

```
Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                    'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 602 '226
                        Application.Top = 1
                        Application.Width = 601 '754
                        Application.Height = 870
                            Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.S
howLevels RowLevels:=0, ColumnLevels:=1 'Zbalí zoskupené udaje
                    Else
                    'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 1 '226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                        Application.Height = 870
                        MsgBox "Otváram súbor Parametre nástrojov.xlsm"
                       Workbooks.Open FileName:="C:\Users\lisy\Desktop\Plány upinania\Parametre ná
strojov\Parametre nástrojov.xlsm"
                       Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                    'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                       Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 602 '226
                       Application. Top = 1
                       Application.Width = 601 '754
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowL
evels RowLevels:=0, ColumnLevels:=1 'Zbalí zoskupené udaje
                    End If
                'V OTVORENO SUBORE NAJDE CISLO NASTROJA A VYBERIE HO
                    Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                     CisloNastroja = Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Value
                    CisloNastroja = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").V
alue
                    MsgBox ("Hľadané číslo nástroja: " & CisloNastroja)
                    Set OblastNajdi = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre")
.Columns(7).Find(CisloNastroja, LookIn:=xlValues, SearchFormat:=False)
                    If OblastNajdi Is Nothing Then
                        I = MsgBox("Číslo nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamation, "Číslo n
ástroja")
                    Else
                       OblastNajdi.Select
                         MsqBox (CisloNastroja & vbCrLf &
                                "Adresa hladanej bunky: " & OblastNajdi.Address & vbCrLf &
                                "Riadok hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Row & vbCrLf & _
                                                           " & OblastNajdi.Column)
                                "Stĺpec hľadanej bunky:
                        OblastNajdiHP = (OblastNajdi.Column + 9)
                        StaryTlakHP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiHP)
.Value
                       NovyTlakHP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S13")
.Value
                       Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiHP).Select
                       MsgBox ("Tlak na horný pridržiavač sa prepíše z " & StaryTlakHP & " na " &
NovyTlakHP & "." & vbCrLf & \_
                                "Staré tlaky sú zapísané v komentári.")
                         Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiHP) = Worksheets
("PU_PWS").Range("S13").Value
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiHP) = Workbooks(T
hisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S13").Value
                         Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Close
                   End If
           End Select
   End If
End Sub
'PO VLOZENÍ ALEBO ZMENENÍ UDAJU TLAK DOLNEHO PRIDRZIAVACA VLOZI ALEBO ZMENÍ UDAJ TLAK SPODNEHO PRID
```

ExportÚdajov – 3

```
RZIAVACA AJ V SúBORE "Parametre nástrojov.xlsm"
Sub ZmeniTlakDP()
    If Worksheets("PU_PWS").PageSetup.LeftHeader = "" Then
        MsgBox ("Lavá hlavička prázdnam, neprepisujem tlaky DP v parametre nastrojov")
   If IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov_Running = True Then
       MsgBox ("Sub IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov is running!Neprepisujem údaje TLAK DP
v Paremetre nástrojov")
   Else
       I = MsgBox("Prajete si prepísať tlak dolného pridržiavača v súbore ´Parametre nástrojov.xls
    " & NazovPlanuUpinania, vbYesNo + vbQuestion, "Prepisat tlaky?")
m ´
            Select Case I
                Case vbNo
                    Worksheets("PU PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                   MsqBox ("Nie")
                Case vbYes
                'OTVORI SUBOR "Parametre nástrojov.xlsm"
                    On Error Resume Next
                    Set Zosit = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm")
                    ZositOtvoreny = Not Zosit Is Nothing
                    If ZositOtvoreny = True Then
                         MsgBox "Súbor Parametre nástrojov.xlsm je už otvorený"
                    'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 1 '226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                    'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 602 '226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 601 '754
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowL
evels RowLevels:=0, ColumnLevels:=1 'Zbalí zoskupené udaje
                    Else
                    'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Activate
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 1 '226
                        Application.Top = 1
                        Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                        Application.Height = 870
                         MsgBox "Otváram súbor Parametre nástrojov.xlsm"
                        Workbooks.Open FileName:="C:\Users\lisy\Desktop\Plány upinania\Parametre ná
strojov\Parametre nástrojov.xlsm"
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                    'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 602 '226
                        Application.Top = 1
                        Application.Width = 601 '754
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowL
evels RowLevels:=0, ColumnLevels:=1 'Zbalí zoskupené udaje
                    End If
                'V OTVORENO SUBORE NAJDE CISLO NASTROJA A VYBERIE HO
                    Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
```

ExportÚdajov – 4

```
ExportÚdajov - 5
                      CisloNastroja = Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Value
                     CisloNastroja = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").V
alue
                      MsgBox ("Hľadané číslo nástroja: " & CisloNastroja)
                     Set OblastNajdi = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre")
.Columns(7).Find(CisloNastroja, LookIn:=xlValues, SearchFormat:=False)
                     If OblastNajdi Is Nothing Then
                         I = MsgBox("Číslo nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamation, "Číslo n
ástroja")
                         OblastNajdi.Select
                          MsgBox (CisloNastroja & vbCrLf & _ "Adresa hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Address & vbCrLf & _ "Riadok hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Row & vbCrLf & _ "Stĺpec hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Column)
                         OblastNajdiDP = (OblastNajdi.Column + 10)
                         StaryTlakDP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiDP)
.Value
                         NovyTlakDP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S12")
.Value
                         Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiDP).Select
                         MsgBox ("Tlak na dolný pridržiavač sa prepíše z " & StaryTlakDP & " na " &
NovyTlakDP & "." & vbCrLf & \_
                                  "Staré tlaky sú zapísané v komentári.")
                          Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSP) = Worksheets
("PU_PWS").Range("S12").Value
                         Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiDP) = Workbooks(T
hisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S12").Value
                          Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Close
                     End If
            End Select
   End If
End Sub
'PO VLOZENÍ ALEBO ZMENENÍ UDAJU BRZDA VLOZI ALEBO ZMENÍ UDAJ BRZDA AJ V SÚBORE "Parametre nástrojov
.xlsm"
Sub ZmeniBrzda()
     If Worksheets("PU_PWS").PageSetup.LeftHeader = "" Then
         MsgBox ("Lavá hlavička prázdnam, neprepisujem brzdu v parametre nastrojov")
    If IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov_Running = True Then
        MsgBox ("Sub IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov is running!Neprepisujem údaje BRZDA v
Paremetre nástrojov")
    Else
        I = MsgBox("Prajete si prepísať brzdu v súbore ´Parametre nástrojov.xlsm´ " & NazovPlanuUp
inania, vbYesNo + vbQuestion, "Prepisat parameter?")
            Select Case I
                Case vbNo
                     Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                    MsgBox ("Nie")
                Case vbYes
                 'OTVORI SUBOR "Parametre nástrojov.xlsm"
                     On Error Resume Next
                     Set Zosit = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm")
                     ZositOtvoreny = Not Zosit Is Nothing
                     If ZositOtvoreny = True Then
                          MsgBox "Súbor Parametre nástrojov.xlsm je už otvorený"
                     'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                         Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                         Application.WindowState = xlNormal
                         Application.Left = 1 '226
                         Application. Top = 1
                         Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                         Application.Height = 870
                         Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                     'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
```

```
ExportÚdajov – 6
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 602 '226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 601 '754
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowL
evels RowLevels:=0, ColumnLevels:=1 'Zbalí zoskupené udaje
                    Else
                    'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 1 '226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                        Application.Height = 870
                        MsgBox "Otváram súbor Parametre nástrojov.xlsm"
                        Workbooks.Open FileName:="C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\Parametre ná
strojov\Parametre nástrojov.xlsm"
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                    'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                       Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 602 '226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 601 '754
                       Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowL
evels RowLevels:=0, ColumnLevels:=1 'Zbalí zoskupené udaje
                    End If
                'V OTVORENO SUBORE NAJDE CISLO NASTROJA A VYBERIE HO
                    Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                     CisloNastroja = Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Value
                    CisloNastroja = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").V
alue
                    MsgBox ("Hľadané číslo nástroja: " & CisloNastroja)
                    Set OblastNajdi = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre")
.Columns(7).Find(CisloNastroja, LookIn:=xlValues, SearchFormat:=False)
                    If OblastNajdi Is Nothing Then
                        I = MsgBox("Číslo nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamation, "Číslo n
ástroja")
                    Else
                        OblastNajdi.Select
                        MsgBox (CisloNastroja & vbCrLf &
                                "Adresa hladanej bunky: " & OblastNajdi.Address & vbCrLf &
                                "Riadok hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Row & vbCrLf &
                                "Stĺpec hľadanej bunky:
                                                           " & OblastNajdi.Column)
                        OblastNajdiBrzda = (OblastNajdi.Column + 16)
                        StaraBrzda = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiBrzd
a).Value
                       NovaBrzda = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S9").V
alue
                       Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiBrzda).Select
                       MsgBox ("Parameter brzda sa prepíše z " & StaraBrzda & " na " & NovaBrzda &
"." & vbCrLf & _
                                "Staré parametre sú zapísané v komentári.")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSP) = Worksheets
("PU_PWS").Range("S12").Value
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiBrzda) = Workbook
s(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S9").Value
                         Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, NovaBrzda).Select
                         Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Close
                   End If
           End Select
   End If
End Sub
'PO VLOZENÍ ALEBO ZMENENÍ UDAJU CAPY NAD STOL VLOZI ALEBO ZMENÍ UDAJ CAPY NAD STOL AJ V SÚBORE "Par
ametre nástrojov.xlsm"
```

```
Sub ZmeniČapyNadStôl()
    If Worksheets("PU_PWS").PageSetup.LeftHeader = "" Then
        MsgBox ("Lavá hlavička prázdnam, neprepisujem čapy nad stôl v parametre nastrojov")
   If IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov_Running = True Then
       MsgBox ("Sub IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov is running!Neprepisujem údaje ČAPY NAD
STOL v Paremetre nástrojov")
       I = MsgBox("Prajete si prepísať čapy nad stôl v súbore ´Parametre nástrojov.xlsm´ " & Nazo
vPlanuUpinania, vbYesNo + vbQuestion, "Prepísať parameter?")
           Select Case I
                Case vbNo
                    Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                   MsqBox ("Nie")
                Case vbYes
                'OTVORI SUBOR "Parametre nástrojov.xlsm"
                   On Error Resume Next
                    Set Zosit = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm")
                    ZositOtvoreny = Not Zosit Is Nothing
                    If ZositOtvoreny = True Then
                         MsgBox "Súbor Parametre nástrojov.xlsm je už otvorený"
                    'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 1 '226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                    'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 602 '226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 601 '754
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowL
evels RowLevels:=0, ColumnLevels:=1 'Zbalí zoskupené udaje
                    Else
                    'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 1 '226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                        Application.Height = 870
                         MsgBox "Otváram súbor Parametre nástrojov.xlsm"
                        Workbooks.Open FileName:="C:\Users\lisy\Desktop\Plány upinania\Parametre ná
strojov\Parametre nástrojov.xlsm"
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                    'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 602 '226
                        Application.Top = 1
                        Application.Width = 601 '754
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowL
evels RowLevels:=0, ColumnLevels:=1 'Zbalí zoskupené udaje
                    End If
                'V OTVORENO SUBORE NAJDE CISLO NASTROJA A VYBERIE HO
                    Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
```

ExportÚdajov – 7

```
CisloNastroja = Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Value
                     CisloNastroja = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").V
alue
                      MsgBox ("Hľadané číslo nástroja: " & CisloNastroja)
                     Set OblastNajdi = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre")
.Columns(7).Find(CisloNastroja, LookIn:=xlValues, SearchFormat:=False)
                     If OblastNajdi Is Nothing Then
                         I = MsgBox("Číslo nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamation, "Číslo n
ástroja")
                         OblastNajdi.Select
                          MsgBox (CisloNastroja & vbCrLf & _ "Adresa hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Address & vbCrLf & _ "Riadok hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Row & vbCrLf & _ "Stĺpec hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Column)
                         OblastNajdiČapyNadStôl = (OblastNajdi.Column + 17)
                         StareČapyNadStôl = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNaj
diČapyNadStôl).Value
                         Nove ČapyNadStôl = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("
S11").Value
                         Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiČapyNadStôl).Sele
ct
                         MsgBox ("Parameter čapy nad stôl sa prepíše z " & StareČapyNadStôl & " na "
& NoveČapyNadStôl & "." & vbCrLf &
                                  "Staré parametre sú zapísané v komentári.")
                          Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSP) = Worksheets
("PU_PWS").Range("S12").Value
                         Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiČapyNadStôl) = Wo
rkbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S11").Value
                          Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, NovaBrzda).Select
                          Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Close
                     End If
            End Select
    End If
End Sub
     'PO VLOZENÍ ALEBO ZMENENÍ UDAJU VAHA GES VLOZI ALEBO ZMENÍ UDAJ VAHA OT, UT, GES AJ V SÚBORE "
Parametre nástrojov.xlsm"
Sub ZmeniVahuVParametreNastrojov()
     If Worksheets("PU PWS").PageSetup.LeftHeader = "" Then
         MsgBox ("Lavá hlavička prázdnam, neprepisujem váhy v parametre nastrojov")
    If IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov_Running = True Then
        MsgBox ("Sub IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov is running!Neprepisujem údaje VÁHU v P
aremetre nástrojov")
    Else
        I = MsqBox("Prajete si prepísať váhy v súbore 'Parametre nástrojov.xlsm' " & NazovPlanuUpi
nania, vbYesNo + vbQuestion, "Prepísať parameter?")
            Select Case I
                Case vbNo
                     Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                    MsgBox ("Nie")
                Case vbYes
                 'OTVORI SUBOR "Parametre nástrojov.xlsm"
                     On Error Resume Next
                     Set Zosit = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm")
                     ZositOtvoreny = Not Zosit Is Nothing
                     If ZositOtvoreny = True Then
                          MsgBox "Súbor Parametre nástrojov.xlsm je už otvorený"
                     'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                         Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                         Application.WindowState = xlNormal
                         Application.Left = 1 '226
                         Application. Top = 1
                         Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                         Application.Height = 870
```

ExportÚdajov – 8

```
ExportÚdajov – 9
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                    'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 602 '226
                        Application. Top = 1
                        Application.Width = 601 '754
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowL
evels RowLevels:=0, ColumnLevels:=1 'Zbalí zoskupené udaje
                    Else
                    'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                        Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 1 '226
                        Application.Top = 1
                        Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                        Application.Height = 870
                        MsgBox "Otváram súbor Parametre nástrojov.xlsm"
                        Workbooks.Open FileName:="C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\Parametre ná
strojov\Parametre nástrojov.xlsm"
                       Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                    'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                       Application.WindowState = xlNormal
                        Application.Left = 602 '226
                       Application.Top = 1
                        Application.Width = 601 '754
                        Application.Height = 870
                        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowL
evels RowLevels:=0, ColumnLevels:=1 'Zbalí zoskupené udaje
                    End If
                'V OTVORENO SUBORE NAJDE CISLO NASTROJA A VYBERIE HO
                    Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                    CisloNastroja = Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Value
                    CisloNastroja = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").V
alue
                    MsgBox ("Hľadané číslo nástroja: " & CisloNastroja)
                    Set OblastNajdi = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre")
.Columns(7).Find(CisloNastroja, LookIn:=xlValues, SearchFormat:=False)
                    If OblastNajdi Is Nothing Then
                        I = MsgBox("Číslo nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamation, "Číslo n
ástroja")
                   Else
                        OblastNajdi.Select
                        MsqBox (CisloNastroja & vbCrLf &
                                "Adresa hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Address & vbCrLf & _
                                "Riadok hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Row & vbCrLf & _
                                "Stĺpec hľadanej bunky:
                                                           " & OblastNajdi.Column)
                        OblastNajdiVahaOT = (OblastNajdi.Column + 559)
                        OblastNajdiVahaUT = (OblastNajdi.Column + 560)
                        OblastNajdiVahaGES = (OblastNajdi.Column + 561)
                        StaraVahaOT = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVah
aOT).Value
                        StaraVahaUT = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVah
aUT).Value
                        StaraVahaGES = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVa
haGES).Value
                       NovaVahaOT = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("G5").
Value
                       NovaVahaUT = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("G6").
Value
                       NovaVahaGES = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("G7")
.Value
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVahaGES).Select
```

```
ExportÚdajov – 10
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSP) = Worksheets
("PU_PWS").Range("S12").Value
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVahaOT) = Workboo
ks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("G5").Value
                       Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVahaUT) = Workboo
ks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("G6").Value
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVahaGES) = Workbo
oks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("G7").Value
                         Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, NovaBrzda).Select
                         Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Close
                    End If
           End Select
   End If
End Sub
Sub DoplniOstatneUdajeDoParametreNastrojov()
'DOPLNI OSTATNE UDAJE DO SUBORU "Parametre nástrojov.xlsm"
                'V OTVORENO SUBORE NAJDE CISLO NASTROJA A VYBERIE HO
               Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
               CisloNastroja = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Value
               Set OblastNajdi = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Col
umns(7).Find(CisloNastroja, LookIn:=xlValues, SearchFormat:=False)
               If OblastNajdi Is Nothing Then
                    I = MsgBox("Číslo nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamation, "Číslo nástr
oja")
               Else
''16 Brzda
                     OblastNajdiBrzda = (OblastNajdi.Column + 16)
                     Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiBrzda) = Workbooks(T
hisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S9").Value
''17 ČapyNadStôl
                     OblastNajdiČapyNadStôl = (OblastNajdi.Column + 17)
                     Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiČapyNadStôl) = Workb
ooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S11").Value
'18 DĺžkaNástroja
                    OblastNajdiDĺžkaNástroja = (OblastNajdi.Column + 18)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiDĺžkaNástroja) = Work
books(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("W5").Value
'19 ŠírkaNástroja
                    OblastNajdiŠírkaNástroja = (OblastNajdi.Column + 19)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiŠírkaNástroja) = Work
books(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AD5").Value
'20 VýškaNástroja
                    OblastNajdiVýškaNástroja = (OblastNajdi.Column + 20)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVýškaNástroja) = Work
books(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AK5").Value
'21 VzdialenosťMedziDrážkamiOT
                    OblastNajdiVzdialenosťMedziDrážkamiOT = (OblastNajdi.Column + 21)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVzdialenostMedziDrážk
amiOT) = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("AI5").Value
'22 OdstavovaciePrvkyGDF
                    OblastNajdiOdstavovaciePrvkyGDF = (OblastNajdi.Column + 22)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiOdstavovaciePrvkyGDF)
= Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("R5").Value
'23 OdstavovaciePrvkyOB
                    OblastNajdiOdstavovaciePrvkyOB = (OblastNajdi.Column + 23)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiOdstavovaciePrvkyOB)
= Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S5").Value
'24 OdstavovaciePrvkyZdvih_Vyška
                     OblastNajdi.Select
                    OblastNajdiOdstavovaciePrvkyZdvih_Vyška = (OblastNajdi.Column + 24)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiOdstavovaciePrvkyZdvi
h_Vyška) = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("W6").Value
'25 UpínaciaVýškaNástroja
                    OblastNajdiUpncVškNstrj = (OblastNajdi.Column + 25)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiUpncVškNstrj) = Workb
ooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AK6").Value
'26 PridržiavačBaranBez
                    OblastNajdiPridržiavačBaranBez = (OblastNajdi.Column + 26)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPridržiavačBaranBez)
= Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("J13").Value
'27 PridržiavačBaranČapy
                    OblastNajdiPridržiavačBaranČapy = (OblastNajdi.Column + 27)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPridržiavačBaranČapy)
```

```
ExportÚdajov - 11
= Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("N13").Value
'28 PridržiavačBaranGDF
                   OblastNajdiPridržiavačBaranGDF = (OblastNajdi.Column + 28)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPridržiavačBaranGDF)
= Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("R13").Value
'29 PridržiavačStôlBez
                   OblastNajdiPridržiavačStôlBez = (OblastNajdi.Column + 29)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPridržiavačStôlBez) =
Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("J12").Value
'30 PridržiavačStôlČapy
                   OblastNajdiPridržiavačStôlČapy = (OblastNajdi.Column + 30)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPridržiavačStôlČapy)
= Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("N12").Value
'31 OblastNajdiPridržiavačStôlGDF
                   OblastNajdiPridržiavačStôlGDF = (OblastNajdi.Column + 31)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPridržiavačStôlGDF) =
Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("R12").Value
'32 OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs1 (Možnosť upnutia nástroja do lisu1)
                   OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs1 = (OblastNajdi.Column + 32)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiMžnstUpntNstrjDLs1) =
Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("Y7").Value
'33 OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs2 (Možnosť upnutia nástroja do lisu2)
                   OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs2 = (OblastNajdi.Column + 33)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiMžnstUpntNstrjDLs2) =
Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AA7").Value
'34 OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs3 (Možnosť upnutia nástroja do lisu3)
                   OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs3 = (OblastNajdi.Column + 34)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiMžnstUpntNstrjDLs3) =
Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AC7").Value
'35 OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs4 (Možnosť upnutia nástroja do lisu4)
                   OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs4 = (OblastNajdi.Column + 35)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiMžnstUpntNstrjDLs4) =
Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AE7").Value
'36 OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrLH (Centrovanie nástroja priemer ľavý horný)
                   OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrLH = (OblastNajdi.Column + 36)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrLH) =
Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("P28").Value
'37 OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrPH (Centrovanie nástroja priemer pravý horný)
                   OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrPH = (OblastNajdi.Column + 37)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrPH) =
Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("Z28").Value
'38 OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrLD (Centrovanie nástroja priemer ľavý dolný)
                   OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrLD = (OblastNajdi.Column + 38)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrLD) =
Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("P31").Value
'39 OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrPD (Centrovanie nástroja priemer pravý dolný)
                   OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrPD = (OblastNajdi.Column + 39)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrPD) =
Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("Z31").Value
'40 OblastNajdiSrdncCntrvnLHR (Súradnice centrovania ľavá horná štvrtina riadok)
                   OblastNajdiSrdncCntrvnLHR = (OblastNajdi.Column + 40)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnLHR) = Wor
kbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("T28").Value
'41 OblastNajdiSrdncCntrvnLHS (Súradnice centrovania ľavá horná štvrtina stĺpec)
                   OblastNajdiSrdncCntrvnLHS = (OblastNajdi.Column + 41)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnLHS) = Wor
kbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S29").Value
'42 OblastNajdiSrdncCntrvnPHR
                   OblastNajdiSrdncCntrvnPHR = (OblastNajdi.Column + 42)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnPHR) = Wor
kbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("V28").Value
'43 OblastNajdiSrdncCntrvnPHS
                   OblastNajdiSrdncCntrvnPHS = (OblastNajdi.Column + 43)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnPHS) = Wor
kbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("W29").Value
```

```
ExportÚdajov - 12
'47 OblastNajdiSrdncCntrvnPDS
                    OblastNajdiSrdncCntrvnPDS = (OblastNajdi.Column + 47)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnPDS) = Wor
kbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("W30").Value
'48 OblastNajdiSmrLsvnL (Smer lisovania ľavá)
                    OblastNajdiSmrLsvnL = (OblastNajdi.Column + 48)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSmrLsvnL) = Workbooks
(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("C41").Value
'49 OblastNajdiSmrLsvnH (Smer lisovania hore)
                    OblastNajdiSmrLsvnH = (OblastNajdi.Column + 49)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSmrLsvnH) = Workbooks
(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("U32").Value
'50 OblastNajdiSmrLsvnD (Smer lisovania dole)
                    OblastNajdiSmrLsvnD = (OblastNajdi.Column + 50)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSmrLsvnD) = Workbooks
(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("U50").Value
'51 OblastNajdiSmrLsvnP (Smer lisovania pravá)
                    OblastNajdiSmrLsvnP = (OblastNajdi.Column + 51)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSmrLsvnP) = Workbooks
(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AM41").Value
'52 OblastNajdiPznmkRdk1 (Poznámky k nástroju )
                    OblastNajdiPznmkRdk1 = (OblastNajdi.Column + 52)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk1) = Workbook
s(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("I14").Value
                     'Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
                    IC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("I14").Interior.Co
lor
                   FC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("I14").Font.Color
                   HA = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("I14").HorizontalA
lignment
                    IP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("I14").Interior.Pa
ttern
                    If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("I14").Interior.Patt
ern <> 4000 Then
                       MsgBox ("Beží If PznmkRdk1")
                       Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk1).Interi
or.Color = IC
                       Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk1).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk1).Horizo
ntalAlignment = HA
                    Else:
                         MsgBox ("Beží Else PznmkRdk1")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk1).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk1).Horizo
ntalAlignment = HA
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk1).Select
                            With Selection. Interior
                            .Pattern = xlPatternLinearGradient
                            .Gradient.ColorStops.Clear
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
                                .Color = 65535
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
                                .Color = 255
                            End With
                    End If
                         FUNGUJE
'53 OblastNajdiPznmkRdk2 (Poznámky k nástroju )
                    OblastNajdiPznmkRdk2 = (OblastNajdi.Column + 53)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk2) = Workbook
s(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B15").Value
                     'Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
                    IC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B15").Interior.Co
lor
                    FC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("B15").Font.Color
```

```
ExportÚdajov – 13
                    HA = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B15").HorizontalA
lignment
                    IP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B15").Interior.Pa
ttern
                    If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B15").Interior.Patt
ern <> 4000 Then
                        MsgBox ("Beží If PznmkRdk2")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk2).Interi
or.Color = IC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk2).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk2).Horizo
ntalAlignment = HA
                    Else:
                         MsqBox ("Beží Else PznmkRdk2")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk2).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk2).Horizo
ntalAlignment = HA
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk2).Select
                            With Selection. Interior
                            .Pattern = xlPatternLinearGradient
                            .Gradient.ColorStops.Clear
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
                                .Color = 65535
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
                                .Color = 255
                            End With
                    End If
                         FUNGUJE
'54 OblastNajdiPznmkRdk3 (Poznámky k nástroju )
                    OblastNajdiPznmkRdk3 = (OblastNajdi.Column + 54)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk3) = Workbook
s(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B16").Value
                     'Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
                    IC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B16").Interior.Co
lor
                    FC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B16").Font.Color
                    HA = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B16").HorizontalA
lignment
                    IP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B16").Interior.Pa
ttern
                    If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B16").Interior.Patt
ern <> 4000 Then
                        MsgBox ("Beží If PznmkRdk3")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk3).Interi
or.Color = IC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk3).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk3).Horizo
ntalAlignment = HA
                    Else:
                         MsgBox ("Beží Else PznmkRdk3")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk3).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk3).Horizo
ntalAlignment = HA
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk3).Select
                            With Selection.Interior
                            .Pattern = xlPatternLinearGradient
                            .Gradient.ColorStops.Clear
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
                                .Color = 65535
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
```

```
ExportÚdajov – 14
                                .Color = 255
                            End With
                    End If
                         FUNCULTE
'55 OblastNajdiPznmkRdk4 (Poznámky k nástroju )
                    OblastNajdiPznmkRdk4 = (OblastNajdi.Column + 55)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk4) = Workbook
s(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B17").Value
                     'Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
                    IC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B17").Interior.Co
lor
                   FC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("B17").Font.Color
                   HA = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("B17").HorizontalA
lignment
                    IP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B17").Interior.Pa
ttern
                    If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B17").Interior.Patt
ern <> 4000 Then
                        MsgBox ("Beží If PznmkRdk4")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk4).Interi
or.Color = IC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk4).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk4).Horizo
ntalAlignment = HA
                    Else:
                         MsgBox ("Beží Else PznmkRdk4")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk4).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk4).Horizo
ntalAlignment = HA
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk4).Select
                            With Selection. Interior
                            .Pattern = xlPatternLinearGradient
                            .Gradient.ColorStops.Clear
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
                                .Color = 65535
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
                                .Color = 255
                            End With
                    End If
                         FUNGUJE
'56 OblastNajdiPznmkRdk5 (Poznámky k nástroju )
                    OblastNajdiPznmkRdk5 = (OblastNajdi.Column + 56)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk5) = Workbook
s(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B18").Value
                     'Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
                    IC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B18").Interior.Co
lor
                    FC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B18").Font.Color
                   HA = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B18").HorizontalA
lignment
                    IP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B18").Interior.Pa
ttern
                    If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B18").Interior.Patt
ern <> 4000 Then
                        MsgBox ("Beží If PznmkRdk5")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk5).Interi
or.Color = IC
```

Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk5).Font.C

Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk5).Horizo

olor = FC

```
ExportÚdajov - 15
ntalAlignment = HA
                    Else:
                         MsgBox ("Beží Else PznmkRdk5")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk5).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk5).Horizo
ntalAlignment = HA
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk5).Select
                            With Selection.Interior
                            .Pattern = xlPatternLinearGradient
                            .Gradient.ColorStops.Clear
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
                                .Color = 65535
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
                                .Color = 255
                            End With
                    End If
                         FUNGUJE
'57 OblastNajdiPznmkRdk6 (Poznámky k nástroju )
                    OblastNajdiPznmkRdk6 = (OblastNajdi.Column + 57)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk6) = Workbook
s(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B19").Value
                      ! _ _ _ _ _ _ _ _
                     'Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
                    IC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B19").Interior.Co
lor
                    FC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B19").Font.Color
                    HA = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B19").HorizontalA
lignment
                    IP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B19").Interior.Pa
ttern
                    If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B19").Interior.Patt
ern <> 4000 Then
                        MsgBox ("Beží If PznmkRdk6")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk6).Interi
or.Color = IC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk6).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk6).Horizo
ntalAlignment = HA
                    Else:
                         MsgBox ("Beží Else PznmkRdk6")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk6).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk6).Horizo
ntalAlignment = HA
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk6).Select
                            With Selection. Interior
                            .Pattern = xlPatternLinearGradient
                            .Gradient.ColorStops.Clear
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
                                .Color = 65535
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
                                .Color = 255
                            End With
                    End If
                         FUNCULTE
'58 OblastNajdiPznmkRdk7 (Poznámky k nástroju )
                    OblastNajdiPznmkRdk7 = (OblastNajdi.Column + 58)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk7) = Workbook
s(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B20").Value
                     'Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
```

```
ExportÚdajov - 16
                    IC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B20").Interior.Co
lor
                    FC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B20").Font.Color
                   HA = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B20").HorizontalA
lignment
                    IP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B20").Interior.Pa
ttern
                    If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B20").Interior.Patt
ern <> 4000 Then
                        MsgBox ("Beží If PznmkRdk7")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk7).Interi
or.Color = IC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk7).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk7).Horizo
ntalAlignment = HA
                    Else:
                         MsqBox ("Beží Else PznmkRdk7")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk7).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk7).Horizo
ntalAlignment = HA
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk7).Select
                            With Selection. Interior
                            .Pattern = xlPatternLinearGradient
                            .Gradient.ColorStops.Clear
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
                                .Color = 65535
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
                                .Color = 255
                            End With
                    End If
                         FUNGUJE
'59 OblastNajdiPznmkRdk8 (Poznámky k nástroju )
                    OblastNajdiPznmkRdk8 = (OblastNajdi.Column + 59)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk8) = Workbook
s(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B21").Value
                     'Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
                    IC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B21").Interior.Co
lor
                   FC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("B21").Font.Color
                   HA = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("B21").HorizontalA
lignment
                    IP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B21").Interior.Pa
ttern
                    If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B21").Interior.Patt
ern <> 4000 Then
                        MsgBox ("Beží If PznmkRdk8")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk8).Interi
or.Color = IC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk8).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk8).Horizo
ntalAlignment = HA
                    Else:
                         MsgBox ("Beží Else PznmkRdk8")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk8).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk8).Horizo
ntalAlignment = HA
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk8).Select
                            With Selection.Interior
                            .Pattern = xlPatternLinearGradient
                            .Gradient.ColorStops.Clear
                            End With
```

```
ExportÚdajov – 17
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
                                .Color = 65535
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
                                .Color = 255
                            End With
                    End If
                         FUNCULTE
'60 OblastNajdiPznmkRdk9 (Poznámky k nástroju )
                    OblastNajdiPznmkRdk9 = (OblastNajdi.Column + 60)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk9) = Workbook
s(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B22").Value
                     'Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
                    IC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("B22").Interior.Co
lor
                    FC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B22").Font.Color
                   HA = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B22").HorizontalA
lignment
                    IP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B22").Interior.Pa
ttern
                    If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B22").Interior.Patt
ern <> 4000 Then
                        MsgBox ("Beží If PznmkRdk9")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk9).Interi
or.Color = IC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk9).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk9).Horizo
ntalAlignment = HA
                    Else:
                        MsgBox ("Beží Else PznmkRdk9")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk9).Font.C
olor = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk9).Horizo
ntalAlignment = HA
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk9).Select
                            With Selection. Interior
                            .Pattern = xlPatternLinearGradient
                            .Gradient.ColorStops.Clear
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
                                .Color = 65535
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
                                .Color = 255
                            End With
                    End If
                         FUNGUJE
'61 OblastNajdiPznmkRdk10 (Poznámky k nástroju )
                    OblastNajdiPznmkRdk10 = (OblastNajdi.Column + 61)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk10) = Workboo
ks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B23").Value
                     'Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
                    IC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B23").Interior.Co
lor
                   FC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B23").Font.Color
                   HA = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B23").HorizontalA
lignment
                    IP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B23").Interior.Pa
ttern
                    If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B23").Interior.Patt
ern <> 4000 Then
                        MsgBox ("Beží If PznmkRdk10")
```

```
Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk10).Inter
ior.Color = IC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk10).Font.
Color = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk10).Horiz
ontalAlignment = HA
                    Else:
                         MsgBox ("Beží Else PznmkRdk10")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk10).Font.
Color = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk10).Horiz
ontalAlignment = HA
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk10).Selec
t
                            With Selection. Interior
                            .Pattern = xlPatternLinearGradient
                            .Gradient.ColorStops.Clear
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
                                .Color = 65535
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
                                .Color = 255
                            End With
                    End If
                         FUNGUJE
'62 OblastNajdiPznmkRdk11 (Poznámky k nástroju )
                    OblastNajdiPznmkRdk11 = (OblastNajdi.Column + 62)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk11) = Workboo
ks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B24").Value
                     'Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
                    IC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B24").Interior.Co
lor
                    FC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B24").Font.Color
                    HA = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B24").HorizontalA
lignment
                    IP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("B24").Interior.Pa
ttern
                    If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B24").Interior.Patt
ern <> 4000 Then
                        MsqBox ("Beží If PznmkRdk11")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk11).Inter
ior.Color = IC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk11).Font.
Color = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk11).Horiz
ontalAlignment = HA
                    Else:
                         MsqBox ("Beží Else PznmkRdk11")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk11).Font.
Color = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk11).Horiz
ontalAlignment = HA
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk11).Selec
t
                            With Selection. Interior
                            .Pattern = xlPatternLinearGradient
                            .Gradient.ColorStops.Clear
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
                                .Color = 65535
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
                                .Color = 255
                            End With
                    End If
                         FUNGUJE
```

ExportÚdajov – 18

```
ExportÚdajov – 19
'63 OblastNajdiPznmkRdk12 (Poznámky k nástroju )
                    OblastNajdiPznmkRdk12 = (OblastNajdi.Column + 63)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk12) = Workboo
ks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B25").Value
                     'Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
                    IC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B25").Interior.Co
lor
                   FC = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B25").Font.Color
                   HA = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B25").HorizontalA
lignment
                   IP = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B25").Interior.Pa
ttern
                    If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B25").Interior.Patt
ern <> 4000 Then
                       MsgBox ("Beží If PznmkRdk12")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk12).Inter
ior.Color = IC
                       Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk12).Font.
Color = FC
                       Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk12).Horiz
ontalAlignment = HA
                    Else:
                         MsqBox ("Beží Else PznmkRdk12")
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk12).Font.
Color = FC
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk12).Horiz
ontalAlignment = HA
                        Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk12).Selec
                            With Selection.Interior
                            .Pattern = xlPatternLinearGradient
                            .Gradient.ColorStops.Clear
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
                                .Color = 65535
                            End With
                            With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
                                .Color = 255
                            End With
                    End If
                         FUNGUJE
'562 OblastNajdiPctTlčnchČpv (Počet tlačných čapov )
                    OblastNajdiPctTlčnchČpv = (OblastNajdi.Column + 562)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPctTlčnchČpv) = Workb
ooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("AN28").Value
'563 OblastNajdiGdfAleboBloky (Text vbunke "L6" Zdvih GDF/Vyška odstavovacích blokov )
                    OblastNajdiGdfAleboBloky = (OblastNajdi.Column + 563)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiGdfAleboBloky) = Work
books(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("L6").Value
'564 OblastNajdiLavaHlavicka (Lava Hlavicka "Datum vytvorenia")
                    OblastNajdiLavaHlavicka = (OblastNajdi.Column + 564)
                    LavaHlavicka = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").PageSetup.Left
Header
                    DatumVytvorenia = Mid(LavaHlavicka, 22, 55)
                    MsgBox (LavaHlavicka)
                    MsgBox (DatumVytvorenia)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiLavaHlavicka) = Datum
Vytvorenia 'Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").PageSetup.LeftHeader
                     Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiDĺžkaNástroja).Selec
                     Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiLavaHlavicka).Select
'565 OblastNajdiPravaHlavicka (Prava Hlavicka "Datum poslednej aktualizácie")
                    OblastNajdiPravaHlavicka = (OblastNajdi.Column + 565)
                    PravaHlavicka = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").PageSetup.Rig
htHeader
                    DatumPoslednejAktualizacie = Mid(PravaHlavicka, 22, 67)
                    MsgBox (PravaHlavicka)
                     MsgBox (DatumPoslednejAktualizacie)
```

```
ExportÚdajov - 20
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPravaHlavicka) = Datu
mPoslednejAktualizacie 'Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").PageSetup.RightHeader
                     Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPravaHlavicka).Selec
t
'566 OblastNajdiPočetCervenychCentrovacichCapov (Počet červených centrovacích čapov)
                    OblastNajdiPočetCervenychCentrovacichCapov = (OblastNajdi.Column + 566)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPočetCervenychCentrov
acichCapov) = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AN29").Value
'-1 OblastNajdiDatumPoslednejAktualizácie (Prava Hlavicka "Datum poslednej aktualizácie")
                    OblastNajdiDatumPoslednejAktualizácie = (OblastNajdi.Column - 1)
                    PravaHlavickaCela = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").PageSetup
.RightHeader
                    PravaHlavickaIbaDatum = Mid(PravaHlavickaCela, 52, 67)
                    MsgBox (PravaHlavickaCela)
                    MsgBox (PravaHlavickaIbaDatum)
                    VerziaPU = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("A64").Value
                    MsgBox "EXPORT_Verzia plánu upínania: " & VerziaPU
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiDatumPoslednejAktuali
zácie) = PravaHlavickaIbaDatum & " " & VerziaPU 'Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS")
.PageSetup.RightHeader
               End If
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdi.Column + 565).Select
'Vyberie bunku Pravá hlavička
End Sub
Sub DoplniRasterStolaDoParametreNastrojov()
'DOPLNI RASTER STOLA DO SUBORU "Parametre nástrojov.xlsm"
                'V OTVORENO SUBORE NAJDE CISLO NASTROJA A VYBERIE HO
               Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
               CisloNastroja = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Value
               Set OblastNajdi = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Col
umns(7).Find(CisloNastroja, LookIn:=xlValues, SearchFormat:=False)
                If OblastNajdi Is Nothing Then
                    I = MsgBox("Číslo nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamation, "Číslo nástr
oja")
               Else
'64 OblastNajdiRaster8H (Raster stola riadok 8 hore )
                   Dim riadok8H As Range
                    Set riadok8H = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$34:$
AK$34")
                   riadok8H.Copy
                    OblastNajdiRaster8HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 64)
                     OblastNajdiRaster8HoreKoniec = (OblastNajdi.Column + 96)
                    MsgBox (Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster8HoreZ
ačiatok).Address) 'stlpec RS-CY pre jeden riadok rastra &
                    MsgBox (Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster8HoreK
oniec).Address)
                    MsgBox (Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster8HoreZ
ačiatok).Address _
                    & ":" & Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster8HoreK
oniec).Address)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster8HoreZačiatok).
Select
                    Worksheets("Parametre").Paste
                    Application.CutCopyMode = False
'97 OblastNajdiRaster7H (Raster stola riadok 7 hore )
                    Dim Riadok7H As Range
                    Set Riadok7H = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$35:$
AK$35")
                   Riadok7H.Copy
                    OblastNajdiRaster7HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 97)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster7HoreZačiatok).
```

```
ExportÚdajov - 21
Select
                    Worksheets("Parametre").Paste
                   Application.CutCopyMode = False
'130 OblastNajdiRaster6H (Raster stola riadok 6 hore )
                   Dim Riadok6H As Range
                    Set Riadok6H = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$36:$
AK$36")
                   Riadok6H.Copy
                    OblastNajdiRaster6HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 130)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster6HoreZačiatok).
Select
                    Worksheets("Parametre").Paste
                    Application.CutCopyMode = False
'163 OblastNajdiRaster5H (Raster stola riadok 5 hore )
                    Dim Riadok5H As Range
                    Set Riadok5H = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("$E$37:$
AK$37")
                   Riadok5H.Copy
                    OblastNajdiRaster5HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 163)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster5HoreZačiatok).
Select
                    Worksheets("Parametre").Paste
                    Application.CutCopyMode = False
'196 OblastNajdiRaster4H (Raster stola riadok 4 hore )
                   Dim Riadok4H As Range
                    Set Riadok4H = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$38:$
AK$38")
                   Riadok4H.Copy
                    OblastNajdiRaster4HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 196)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster4HoreZačiatok).
Select
                    Worksheets("Parametre").Paste
                   Application.CutCopyMode = False
'229 OblastNajdiRaster3H (Raster stola riadok 3 hore )
                   Dim Riadok3H As Range
                   Set Riadok3H = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$39:$
AK$39")
                   Riadok3H.Copy
                   OblastNajdiRaster3HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 229)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster3HoreZačiatok).
Select
                   Worksheets("Parametre").Paste
                   Application.CutCopyMode = False
'262 OblastNajdiRaster2H (Raster stola riadok 2 hore )
                   Dim Riadok2H As Range
                   Set Riadok2H = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$40:$
AK$40")
                   Riadok2H.Copy
                    OblastNajdiRaster2HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 262)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster2HoreZačiatok).
Select
                    Worksheets("Parametre").Paste
                   Application.CutCopyMode = False
'295 OblastNajdiRaster1S (Raster stola riadok 1 Stred )
                   Dim Riadok1S As Range
                    Set Riadok1S = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$41:$
AK$41")
                   Riadok1S.Copy
                    OblastNajdiRaster1StredZačiatok = (OblastNajdi.Column + 295)
```

```
ExportÚdajov - 22
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster1StredZačiatok)
.Select
                    Worksheets("Parametre").Paste
                   Application.CutCopyMode = False
'328 OblastNajdiRaster2D (Raster stola riadok 2 dole )
                   Dim Riadok2D As Range
                    Set Riadok2D = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$42:$
AK$42")
                   Riadok2D.Copy
                    OblastNajdiRaster2DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 328)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster2DoleZačiatok).
Select
                    Worksheets("Parametre").Paste
                   Application.CutCopyMode = False
'361 OblastNajdiRaster3D (Raster stola riadok 3 dole )
                   Dim Riadok3D As Range
                    Set Riadok3D = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("$E$43:$
AK$43")
                   Riadok3D.Copy
                    OblastNajdiRaster3DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 361)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster3DoleZačiatok).
Select
                    Worksheets("Parametre").Paste
                   Application.CutCopyMode = False
'394 OblastNajdiRaster4D (Raster stola riadok 4 dole )
                    Dim Riadok4D As Range
                    Set Riadok4D = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$44:$
AK$44")
                   Riadok4D.Copy
                    OblastNajdiRaster4DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 394)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster4DoleZačiatok).
Select
                    Worksheets("Parametre").Paste
                   Application.CutCopyMode = False
'427 OblastNajdiRaster5D (Raster stola riadok 5 dole )
                   Dim Riadok5D As Range
                    Set Riadok5D = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$45:$
AK$45")
                   Riadok5D.Copy
                   OblastNajdiRaster5DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 427)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster5DoleZačiatok).
Select
                    Worksheets("Parametre").Paste
                   Application.CutCopyMode = False
'460 OblastNajdiRaster6D (Raster stola riadok 6 dole )
                    Dim Riadok6D As Range
                    Set Riadok6D = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$46:$
AK$46")
                    Riadok6D.Copy
                    OblastNajdiRaster6DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 460)
                    Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster6DoleZačiatok).
Select
                    Worksheets("Parametre").Paste
                    Application.CutCopyMode = False
'493 OblastNajdiRaster7D (Raster stola riadok 7 dole )
                    Dim Riadok7D As Range
                    Set Riadok7D = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$47:$
AK$47")
                    Riadok7D.Copy
                    OblastNajdiRaster7DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 493)
```

```
ExportÚdajov - 23
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster7DoleZačiatok).
Select
                   Worksheets("Parametre").Paste
                   Application.CutCopyMode = False
'526 OblastNajdiRaster8D (Raster stola riadok 8 dole )
                   Dim Riadok8D As Range
                   Set Riadok8D = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$48:$
AK$48")
                   Riadok8D.Copy
                   OblastNajdiRaster8DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 526)
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster8DoleZačiatok).
Select
                   Worksheets("Parametre").Paste
                   Application.CutCopyMode = False
               Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdi.Column + 565).Select 'Vy
berie bunku Pravá hlavička
End Sub
Sub OtvoriParamNastrADoplniOstatneUdajeDoParametreNastrojov()
        'V SUBORE "Parametre nástrojov.xlsm" Doplni vsetky ostatne údaje
           If Worksheets("PU_PWS").PageSetup.RightHeader = "" Then
                MsgBox ("prava hlavička prázdna nerobím nič")
           Else
                MsgBox ("otvaram parametre nastrojov a spustam makro DoplniOstatneUdajeDoParametre
Nastrojov")
               I = MsgBox("Prajete si aktualizovať všetky údaje v súbore ´Parametre nástrojov.xlsm
   " & NazovPlanuUpinania, vbYesNo + vbQuestion, "Vyznačiť možnosť upnutia?")
                   Select Case I
                       Case vbNo
                           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                           MsgBox ("Nie")
                       Case vbYes
                            'Fcesta = "C:\Users\lisy\Desktop\Plany upinania\PU_NOVÉ"
                            'FcestaJPG = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\PU_JPG"
                            'FcestaPDF = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\PU_PDF"
                           FCisloNastroja = Sheets("PU_PWS").Range("S1").Text
                           FOperacia = Sheets("PU_PWS").Range("AM1").Text
                           FKrok = Sheets("PU_PWS").Range("AM3").Text
                           FCisloDielu = Sheets("PU_PWS").Range("S3").Text
                           If Range("AM3").Text = "" Then
                               NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCi
sloDielu & " Plán upínania"
                           Else
                               NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCi
sloDielu & "_S" & FKrok & "_Plán upínania"
                           End If
                                MsgBox (NazovPlanuUpinania)
                            'OK-----
                        'OTVORI SUBOR "Parametre nástrojov.xlsm"
                           On Error Resume Next
                           Set Zosit = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm")
                           ZositOtvoreny = Not Zosit Is Nothing
                           If ZositOtvoreny = True Then
                                'UserForm1.Unload
                                'Application.WindowState = xlMaximized
                               MsgBox "Súbor Parametre nástrojov.xlsm je už otvorený"
                        'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                               Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                               Application.WindowState = xlNormal
                               Application.Left = 1 '226
                               Application. Top = 1
                               Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                               Application.Height = 870
```

```
ExportÚdajov - 24
```

```
'Skryje riadok vzorcov
                                Application.DisplayFormulaBar = False
                        'Skryje záhlavia
                                ActiveWindow.DisplayHeadings = False
                            'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                               Application.WindowState = xlNormal
                               Application.Left = 602 '226
                               Application. Top = 1
                               Application.Width = 601 '754
                               Application.Height = 870
                           Else
                                'UserForm1.Unload
                                'Application.WindowState = xlMaximized
                               MsgBox "Otváram súbor Parametre nástrojov.xlsm"
                            'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                               Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                               Application.WindowState = xlNormal
                               Application.Left = 1 '226
                               Application.Top = 1
                               Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                               Application.Height = 870
                               Workbooks.Open FileName:="C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\Para
metre nástrojov\Parametre nástrojov.xlsm"
                               Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Hárokl").Activate
                        'Skryje riadok vzorcov
                                Application.DisplayFormulaBar = False
                        'Skryje záhlavia
                                ActiveWindow.DisplayHeadings = False
                            'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                               Application.WindowState = xlNormal
                               Application.Left = 602 '226
                               Application. Top = 1
                               Application.Width = 601 '754
                               Application.Height = 870
                           End If
                            'OK-----
                               Call DoplniOstatneUdajeDoParametreNastrojov
                               If Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU PWS").Ran
ge("AN28").Value > 0 Or \_
                                   Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU_PWS").Ra
nge("AN29").Value > 0 Then
                                    MsgBox ("Spúštam DoplniRasterStolaDoParametreNastrojov")
                                    Call DoplniRasterStolaDoParametreNastrojov
                                    MsgBox ("Nepúštam DoplniRasterStolaDoParametreNastrojov")
                               End If
                   End Select
           End If
End Sub
```

Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Hárokl").Activate

```
'Private Sub hyper()
    FcestaPdfNaSiet = "T:\430_F\10_Verejne\10_planovanieLisov\Plány upínania nástrojov"
    FCisloNastroja = Sheets("PU_PWS").Range("S1").Text
    FOperacia = Sheets("PU_PWS").Range("AM1").Text
    FKrok = Sheets("PU_PWS").Range("AM3").Text
    FCisloDielu = Sheets("PU_PWS").Range("S3").Text
    If Range("AM3").Text = "" Then
        NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCisloDielu & "_Plán upína
nia"
        Range("AJ3:AL3").NumberFormat = ";;;"
    Else
        NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCisloDielu & "_S" & FKrok
  "_Plán upínania"
        Range("AJ3:AL3").NumberFormat = "@"
    End If
     'ULOZI AKO "Pdf na sieť"-----
             Worksheets("PU_PWS").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _
                     FcestaPdfNaSiet & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf", _
                     Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
                     :=False, OpenAfterPublish:=True
'ActiveCell.Hyperlinks.Add Anchor:=Worksheets("PU_PWS") _
    .Range("I14"), Address:=ThisWorkbook.Name,
    SubAddress:="", ScreenTip:="EXCEL" & vbCrLf &
    ThisWorkbook.FullName _
    , TextToDisplay:=""
'End Sub
'Sub HypertextovePrepojenieNaPlanUpinania()
     Dim sXLFile As String
     sXLFile = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\ZMAZATTIEZ_OP60_TestUlozeniaDoJpg_S3_
Plán upínania.xlsm"
1 1
     Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").FollowHyperlink Address:=sFolder, NewWindow
:=True 'Open Folder
     Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:=
     "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\ZMAZATTIEZ_OP60_TestUlozeniaDoJpg_S3_Plán upína
nia.xlsm", TextToDisplay:="ZMAZATTIEZ"
    JmenoSouboru = ThisWorkbook.Name 'ok funguje
    MsgBox (JmenoSouboru) 'ok funguje
    CestaVcetneNazvuSouboru = ThisWorkbook.FullName 'ok funguje
    MsgBox (CestaVcetneNazvuSouboru) 'ok funguje
     Worksheets("PU_PWS").PageSetup.LeftFooter =
                "&""Porsche Next TT""&08&Z&F" 'OK funguje
     Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Hyperlinks.Add Range("I14"), "CestaVcetneNa
zvuSouboru"
'End Sub
Sub OtvoriParamNastrAVytvoriHyperlinkyExcelPdf()
       'V SUBORE "Parametre nástrojov.xlsm" Hypertextove prepojenie pre plán upínania v exceli a v
prf na stieti
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
            If Worksheets("PU_PWS").PageSetup.RightHeader = "" Then
                 MsgBox ("prava hlavička prázdna nerobím nič")
                 MsgBox ("otvaram parametre nastrojov a spustam makro OtvoriParamNastrAVytvoriHype
rlinkyExcelPdf")
               {\tt I = MsgBox("Prajete \ si \ doplnit" \ hyperlink \ pre \ otvorenie \ plánu \ upínania \ v \ exceli \ a \ v}
pdf v súbore ´Parametre nástrojov.xlsm´? " & NazovPlanuUpinania, vbYesNo + vbQuestion, "Vyznačiť m
ožnosť upnutia?")
```

Select Case I

Hyperlink - 1

```
Case vbNo
                           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                           MsgBox ("Nie")
                       Case vbYes
                            'Fcesta = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ"
                            'FcestaJPG = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\PU_JPG"
                            'FcestaPDF = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\PU_PDF"
                           FCisloNastroja = Sheets("PU_PWS").Range("S1").Text
                           FOperacia = Sheets("PU_PWS").Range("AM1").Text
                           FKrok = Sheets("PU_PWS").Range("AM3").Text
                           FCisloDielu = Sheets("PU_PWS").Range("S3").Text
                           If Range("AM3").Text = "" Then
                               NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCi
sloDielu & "_Plán upínania"
                           Else
                               NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCi
sloDielu & " S" & FKrok & " Plán upínania"
                           End If
                                MsgBox (NazovPlanuUpinania)
                            'OK-----
                        'OTVORI SUBOR "Parametre nástrojov.xlsm"
                           On Error Resume Next
                           Set Zosit = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm")
                           ZositOtvoreny = Not Zosit Is Nothing
                           If ZositOtvoreny = True Then
                                'UserForm1.Unload
                                'Application.WindowState = xlMaximized
                                MsgBox "Súbor Parametre nástrojov.xlsm je už otvorený"
                        'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                               Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                               Application.WindowState = xlNormal
                               Application.Left = 1 '226
                               Application.Top = 1
                               Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                               Application.Height = 870
                               Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Hárokl").Activate
                        'Skryje riadok vzorcov
                                Application.DisplayFormulaBar = False
                        'Skryje záhlavia
                                ActiveWindow.DisplayHeadings = False
                            'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                               Application.WindowState = xlNormal
                               Application.Left = 602 '226
                               Application. Top = 1
                               Application.Width = 601 '754
                               Application.Height = 870
                           Else
                                'UserForm1.Unload
                                'Application.WindowState = xlMaximized
                                MsgBox "Otváram súbor Parametre nástrojov.xlsm"
                            'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                               Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                               Application.WindowState = xlNormal
                               Application.Left = 1 '226
                               Application.Top = 1
                               Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                               Application.Height = 870
                               Workbooks.Open FileName:="C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\Para
metre nástrojov\Parametre nástrojov.xlsm"
                               Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Hárok1").Activate
```

'Skryje riadok vzorcov

Hyperlink - 2

```
Hyperlink - 3
                                Application.DisplayFormulaBar = False
                        'Skryje záhlavia
                                ActiveWindow.DisplayHeadings = False
                            'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                               Application.WindowState = xlNormal
                                Application.Left = 602 '226
                                Application.Top = 1
                                Application.Width = 601 '754
                                Application.Height = 870
                           End If
                            'OK----
                                   -----
                                  Call DoplniOstatneUdajeDoParametreNastrojov
                                   If Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU_PWS").
Range("AN28"). Value > 0 Then
1 1 1
                                        MsqBox ("Spúštam DoplniRasterStolaDoParametreNastrojov")
1.1.1
                                       Call DoplniRasterStolaDoParametreNastrojov
                                   Else
1 1 1
                                       MsgBox ("Nepúštam DoplniRasterStolaDoParametreNastrojov")
                                  End If
'DO SUBORU "Paremetre nástrojov" VLOZI HYPERTEXTOVE PREPOJENIE NA PLAN UPINANIA V EXCELI A V PDF
                           Fcesta = "C:\Users\lisy\Desktop\Plany upinania\PU_NOVÉ"
                           FcestaPdfNaSiet = "T:\430_F\10_Verejne\10_planovanieLisov\Plány upínani
a nástrojov"
                           HyperlinkAdresaPdf = FcestaPdfNaSiet & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf
                           HyperlinkAdresaExcel = Fcesta & "\" & NazovPlanuUpinania & ".xlsm" 'Thi
sWorkbook.Name
                           date_test = Now()
                           Teraz = Format(date_test, "d.m.yyyy hh:mm") 'Nastaví formát času
                            MsgBox (Teraz)
                           DatumUpravy = "Dátum úpravy: " & Teraz
                            DatumPoslednejAktualizacie = "Dátum poslednej aktualizácie: " & Teraz
                            MsqBox ("Excel Adresa: " & HyperlinkAdresaExcel)
                            MsgBox ("PDF Adresa: " & HyperlinkAdresaPdf)
                            Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                            CisloNastroja = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range
("S1"). Value
                            Set OblastNajdi = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Par
ametre").Columns(7).Find(CisloNastroja, LookIn:=xlValues, SearchFormat:=False)
                            If OblastNajdi Is Nothing Then
                               I = MsgBox("Číslo nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamation,
"Číslo nástroja")
                           Else
                                ExcelLink ok FUNGUJE
                                MsgBox ("Spustam Excellink")
                                Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdi.Column).
Select
                                Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle 'podčiarknutie te
xtu v bunke
                                ActiveCell.Hyperlinks.Add Anchor:=Worksheets("Parametre").Cells(Obl
astNajdi.Row, OblastNajdi.Column)
                                 Address:=Fcesta & "\" & NazovPlanuUpinania & ".xlsm",
                                SubAddress:="", ScreenTip:="Otvorit plán upínania v EXCELI" & vbCrL
f & _
                               Fcesta & "\" & NazovPlanuUpinania & ".xlsm" & vbCrLf & _
                               DatumUpravy '
                                , TextToDisplay:=CisloNastroja
                               PDFLink
                                MsgBox ("Spustam PDFLink")
                                Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activ
ate
                               Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdi.Column -
```

```
Hyperlink - 4

1).Select

Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle 'podčiarknutie te xtu v bunke

ActiveCell.Hyperlinks.Add Anchor:=Worksheets("Parametre").Cells(Obl astNajdi.Row, OblastNajdi.Column - 1) _

Address:=FcestaPdfNaSiet & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf", _

SubAddress:="", ScreenTip:="Otvorit plán upínania v PDF" & vbCrLf & _

FcestaPdfNaSiet & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf" & vbCrLf & _

DatumUpravy

End If

End Select

End If

End Sub
```

```
ImportÚdajov - 1
Public IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov_Running As Boolean 'Premenná v Sub IpmortVsetkychUda
jovZParametreNastrojov
Sub DoplniUdaje()
'Do formulára doplní nasledujúce údaje o nástroji zo súboru ´Parametre nástrojov.xlsm´ _
                            Operácia: _
                            Stufe:
                            Číslo dielu: _
                            Označenie dielu: _
                            Názov projektu:
   If Worksheets("PU_PWS").Range("S1") = "" Then
            MsgBox ("Nerobím nič")
            I = MsgBox("Prajete si doplniť údaje o nástroji zo súboru 'Parametre nástrojov.xlsm'
   Else:
 & NazovPlanuUpinania, vbYesNo + vbQuestion, "Doplnit údaje?")
       Select Case I
           Case vbNo
               Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
               MsgBox ("Nie")
                Call ZavolaOtvoritFormular
           Case vbYes
                Application.ScreenUpdating = False 'vypne prekreslovanie obrazovky, tým sa makro
zrýchli
            'OTVORI SUBOR "Parametre nástrojov.xlsm"
                On Error Resume Next
                Set Zosit = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm")
                ZositOtvoreny = Not Zosit Is Nothing
                If ZositOtvoreny = True Then
                     MsgBox "Súbor Parametre nástrojov.xlsm je už otvorený"
                    Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                'Zmensí okno excelu
                    Application.WindowState = xlNormal
                    Application.Left = 226
                    Application.Top = 362 '1
                    Application.Width = 686
                    Application. Height = 508 '870
                    Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowLevel
s RowLevels:=0, ColumnLevels:=2 'Rozbalí zoskupené udaje
                Else
                     MsgBox "Otváram súbor Parametre nástrojov.xlsm"
                    Workbooks.Open FileName:="C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\Parametre nástro
jov\Parametre nástrojov.xlsm"
                    Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                'Zmensí okno excelu
                   Application.WindowState = xlNormal
                    Application.Left = 226
                    Application.Top = 362 '1
                    Application.Width = 686
                    Application.Height = 508 '870
                    Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowLevel
s RowLevels:=0, ColumnLevels:=2 'Rozbalí zoskupené udaje
                End If
            'V OTVORENO SUBORE NAJDE CISLO NASTROJA A VYBERIE HO
                Application.ScreenUpdating = True
                CisloNastroja = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Value
                MsgBox ("Hľadané číslo nástroja: " & CisloNastroja)
                Set OblastNajdi = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Col
umns(7).Find(CisloNastroja, LookIn:=xlValues, SearchFormat:=False)
                If OblastNajdi Is Nothing Then
                    I = MsgBox("Číslo nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamation, "Číslo nástr
oja")
                Else
                    OblastNajdi.Select
```

```
ImportÚdajov - 2
                     MsgBox (CisloNastroja & vbCrLf & _ "Adresa hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Address & vbCrLf & _
                            "Riadok hľadanej bunky: " & OblastNajdi.Row & vbCrLf & _
                                                        " & OblastNajdi.Column)
                             "Stĺpec hľadanej bunky:
                    OblastNajdiOP = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").C
ells(OblastNajdi.Row, OblastNajdi.Column + 1).Value
                    OblastNajdiS = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Ce
lls(OblastNajdi.Row, OblastNajdi.Column + 2).Value
                    OblastNajdiCisloDielu = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Param
etre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdi.Column + 3).Value
                    OblastNajdiVP = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").C
ells(OblastNajdi.Row, OblastNajdi.Column + 4).Value
                    OblastNajdiOznacenieDielu = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("P
arametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdi.Column + 5).Value
                    OblastNajdiNazovProjektu = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Pa
rametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdi.Column + 6).Value
                     MsgBox (CisloNastroja & vbCrLf &
                                                       " & OblastNajdiOP & vbCrLf &
                             "Operácia:
                             "Stufe:
                                                           " & OblastNajdiS & vbCrLf &
                             "Číslo dielu:
                                                         " & OblastNajdiCisloDielu & vbCrLf & _
                                                             " & OblastNajdiVP & vbCrLf & .
                             "Označenie dielu:
                                                  " & OblastNajdiOznacenieDielu & vbCrLf & _
                             "Názov projektu:
                                                   " & OblastNajdiNazovProjektu)
                    If OblastNajdiCisloDielu = "" Then
                        'Vyhladá prvé štvorčíslie nástroja v komentároch
                        Dim PrveStvorcislieNastroja As String
                        PrveStvorcislieNastroja = Mid(CisloNastroja, 1, 4)
                         MsgBox ("Spušťam hladaj prve štvorčislie" & vbCrLf & _
                                 "Hľadané číslo nástroja:" & vbCrLf & _
                                 "" & vbCrLf & _
                                 "" & PrveStvorcislieNastroja)
                        Set OblastNajdiDVA = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Para
metre").Columns(7).Find(PrveStvorcislieNastroja, LookIn:=xlComments)
                        If OblastNajdiDVA Is Nothing Then
                        I = MsgBox("Prvé štvorčíslie nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamatio
n, "Prvé štvorčíslie nástroja")
                        Else
                        OblastNajdiDVA.Select
                         MsgBox (PrveStvorcislieNastroja & vbCrLf & _
                                 "Adresa hľadanej bunky: " & OblastNajdiDVA.Address & vbCrLf & _ "Riadok hľadanej bunky: " & OblastNajdiDVA.Row & vbCrLf & _
                                 "Stĺpec hľadanej bunky:
                                                            " & OblastNajdiDVA.Column)
                        OblastNajdiCisloDielu = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("P
arametre").Cells(OblastNajdiDVA.Row + 1, OblastNajdiDVA.Column + 3).Value
                        OblastNajdiVP = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre
").Cells(OblastNajdiDVA.Row + 1, OblastNajdiDVA.Column + 4).Value
                        OblastNajdiOznacenieDielu = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheet
s("Parametre").Cells(OblastNajdiDVA.Row + 1, OblastNajdiDVA.Column + 5).Value
                        OblastNajdiNazovProjektu = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdiDVA.Row + 1, OblastNajdiDVA.Column + 6).Value
                         MsgBox (PrveStvorcislieNastroja & vbCrLf &
                              "Operácia:
                                                         " & OblastNajdiOP & vbCrLf &
                                                             " & OblastNajdiS & vbCrLf &
                              "Stufe:
                              "Číslo dielu:
                                                          " & OblastNajdiCisloDielu & vbCrLf & _
                                                              " & OblastNajdiVP & vbCrLf & .
                              "VP:
                              "Označenie dielu:
                                                   " & OblastNajdiOznacenieDielu & vbCrLf & _
                                                    " & OblastNajdiNazovProjektu)
                              "Názov projektu:
                        End If
                    End If
                End If
                Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
                Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01") 'zdržanie 1 sekundu
                 MsgBox ("Pre nástroj " & CisloNastroja & " sa doplnia nasledovné údaje: " & vbCrLf
& _
                                     "" & vbCrLf &
```

```
"Operácia:
                                                              " & OblastNajdiOP & vbCrLf &
                                    "Stufe:
                                                                  " & OblastNajdiS & vbCrLf &
                                                               " & OblastNajdiCisloDielu & vbCrLf &
                                    "Číslo dielu:
                                    "VP:
                                                                   " & OblastNajdiVP & vbCrLf & _
                                    "Označenie dielu:
                                                         " & OblastNajdiOznacenieDielu & vbCrLf & _
                                    "Názov projektu:
                                                         " & OblastNajdiNazovProjektu)
               Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AM1").Value = OblastNajdiO
               Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AM3").Value = OblastNajdiS
               Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S3").Value = OblastNajdiCi
sloDielu
               Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("C4").Value = OblastNajdiVP
               Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("K4").Value = OblastNajdiOz
nacenieDielu
               Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AB4").Value = OblastNajdiN
azovProjektu
               Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01") 'zdržanie 1 sekundu
               Application.DisplayAlerts = False 'Zakáže zobrezeniu systémových hlášok
               Application.ScreenUpdating = False
                'Spyta sa či chem doplnit vsetky ostatne udaje
               18 DĺžkaNástroja
               OblastNajdiDĺžkaNástroja = (OblastNajdi.Column + 18)
               If Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiDĺžkaNástroja) = "" Th
en
                    MsgBox ("Bunka ´´Dĺžka nástroja´´ je prázna, nerobím nič")
                Else:
                    I = MsgBox("Prajete si doplniť všetky ostatné údaje o nástroji zo súboru ´Param
etre nástrojov.xlsm´ " & NazovPlanuUpinania, vbYesNo + vbQuestion, "Doplniť údaje?")
                   Select Case I
                       Case vbNo
                           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                           MsgBox ("Nie")
                       Case vbYes
                           NACITA VSETKY UDAJE O NASTROJI ZO SUBORU "Parametre nastrojov" A DOPLNI
ICH DO FORMULARA
                           Call IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov
                   End Select
               End If
                Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Close
               Application.ScreenUpdating = True
               Application.DisplayAlerts = True 'Povolí zobrezeniu systémových hlášok
       End Select
   End If
End Sub
Sub IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov()
'NACITA VSETKY UDAJE O NASTROJI ZO SUBORU "Parametre nastrojov" A DOPLNI ICH DO FORMULARA
    MsgBox ("IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov") 'OK
   Počas priebehu procedúry "IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov_Running" má premenná hodnotu
"TRUE" po skonení procedúri
   sa zmení hodnota premennéj na "FALSE"
   IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov_Running = True
   Application.ScreenUpdating = False 'vypne prekreslovanie obrazovky, tým sa makro zrýchli
    MsgBox ("OtvoriSuborParametreNastrojov") 'OK
```

```
ImportÚdajov - 4
    'OTVORENIE SUBORU "Parametre nástrojov.xlsm" resp. Overenie, či už nie je otvorený
'OTVORI SUBOR "Parametre nástrojov.xlsm"
   On Error Resume Next
   Set Zosit = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm")
   ZositOtvoreny = Not Zosit Is Nothing
   If ZositOtvoreny = True Then
        MsgBox "Súbor Parametre nástrojov.xlsm je už otvorený"
       Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
    'Zmensí okno excelu
       Application.WindowState = xlNormal
       Application.Left = 226
       Application.Top = 362 '1
       Application.Width = 686
       Application.Height = 508 '870
       Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowLevels RowLevels:
=0, ColumnLevels:=2 'Rozbalí zoskupené udaje
   Else
        MsgBox "Otváram súbor Parametre nástrojov.xlsm"
       Workbooks.Open FileName:="C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\Parametre nástrojov\Parametr
e nástrojov.xlsm"
       Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
    'Zmensí okno excelu
       Application.WindowState = xlNormal
       Application.Left = 226
       Application.Top = 362 '1
       Application.Width = 686
       Application.Height = 508 '870
       Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Outline.ShowLevels RowLevels:
=0, ColumnLevels:=2 'Rozbalí zoskupené udaje
   End If
    MsqBox ("ImportVsetkychUdajovNastrojaZParametreNastrojov") 'OK
    'IMPORT VSETKYCH UDAJOV O NASTROJI ZO SUBORU 'Parametre nástrojov.xlsm'
'V OTVORENO SUBORE NAJDE CISLO NASTROJA A VYBERIE HO
   Application.ScreenUpdating = True
   CisloNastroja = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Value
   MsqBox ("Hľadané číslo nástroja: " & CisloNastroja)
   Set OblastNajdi = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Columns(7).Find
(CisloNastroja, LookIn:=xlValues, SearchFormat:=False)
   If OblastNajdi Is Nothing Then
       I = MsgBox("Číslo nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamation, "Číslo nástroja")
   Else
        MsgBox ("ImportPracovneTlakyANastavenia") 'OK
'Doplni Pracovné tlaky a nastavenia
        'Zabráni zobrezeniu systémových hlášok
       Application.ScreenUpdating = False
       Application.DisplayAlerts = False
'8 OblastNajdiTlakBarana
       OblastNajdiTlakBarana = (OblastNajdi.Column + 8)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S10").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiTlakBarana)
                                Skopírovanie a prilepenie komentára z parametre nastrojov
       Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiTlakBarana).Copy
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S10").PasteSpecial Paste:=xlPasteC
omments, Operation:=xlNone,
           SkipBlanks:=False, Transpose:=False
       Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
```

```
ImportÚdajov - 5
'9 OblastNajdiHP
       OblastNajdiHP = (OblastNajdi.Column + 9)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S13").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiHP)
                                Skopírovanie a prilepenie komentára z parametre nastrojov
       Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiHP).Copy
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S13").PasteSpecial Paste:=xlPasteC
omments, Operation:=xlNone,
            SkipBlanks:=False, Transpose:=False
       Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
'10 OblastNajdiDP
       OblastNajdiDP = (OblastNajdi.Column + 10)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S12").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiDP)
                                Skopírovanie a prilepenie komentára z parametre nastrojov
       Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiDP).Copy
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S12").PasteSpecial Paste:=xlPasteC
omments, Operation:=xlNone, _
           SkipBlanks:=False, Transpose:=False
       Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
'16 Brzda
       OblastNajdiBrzda = (OblastNajdi.Column + 16)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S9").Value = Worksheets("Parametre
").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiBrzda)
                                Skopírovanie a prilepenie komentára z parametre nastrojov
       Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiBrzda).Copy
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S9").PasteSpecial Paste:=xlPasteCo
mments, Operation:=xlNone, _
           SkipBlanks:=False, Transpose:=False
       Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
'17 ČapyNadStôl
       OblastNajdiČapyNadStôl = (OblastNajdi.Column + 17)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S11").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiČapyNadStôl)
                                Skopírovanie a prilepenie komentára z parametre nastrojov
       Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiČapyNadStôl).Copy
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S11").PasteSpecial Paste:=xlPasteC
omments, Operation:=xlNone, _
           SkipBlanks:=False, Transpose:=False
       Worksheets("PU PWS").Protect Password:="Lis.0123"
       Application.DisplayAlerts = True 'Povolí zobrezeniu systémových hlášok
       Application.ScreenUpdating = True
        MsgBox ("ImportUdajovZUserForm1AVahy") 'OK
        Doplni všetky ostatné údaje
'18 DĺžkaNástroja
       OblastNajdiDĺžkaNástroja = (OblastNajdi.Column + 18)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("W5").Value = Worksheets("Parametre
").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiDĺžkaNástroja)
'19 ŠírkaNástroja
       OblastNajdiŠírkaNástroja = (OblastNajdi.Column + 19)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AD5").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiŠírkaNástroja)
'20 VýškaNástroja
       OblastNajdiVýškaNástroja = (OblastNajdi.Column + 20)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AK5").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVýškaNástroja)
'21 VzdialenosťMedziDrážkamiOT
       OblastNajdiVzdialenosťMedziDrážkamiOT = (OblastNajdi.Column + 21)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AI5").Value = Worksheets("Parametr
```

e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVzdialenosťMedziDrážkamiOT)

```
ImportÚdajov - 6
'22 OdstavovaciePrvkyGDF
       OblastNajdiOdstavovaciePrvkyGDF = (OblastNajdi.Column + 22)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("R5").Value = Worksheets("Parametre
").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiOdstavovaciePrvkyGDF)
'23 OdstavovaciePrvkyOB
       OblastNajdiOdstavovaciePrvkyOB = (OblastNajdi.Column + 23)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S5").Value = Worksheets("Parametre
").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiOdstavovaciePrvkyOB)
'24 OdstavovaciePrvkyZdvih_Vyška
       OblastNajdiOdstavovaciePrvkyZdvih_Vyška = (OblastNajdi.Column + 24)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("W6").Value = Worksheets("Parametre
").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiOdstavovaciePrvkyZdvih_Vyška)
'25 UpínaciaVýškaNástroja
       OblastNajdiUpncVškNstrj = (OblastNajdi.Column + 25)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AK6").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiUpncVškNstrj)
'26 PridržiavačBaranBez
       OblastNajdiPridržiavačBaranBez = (OblastNajdi.Column + 26)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("J13").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPridržiavačBaranBez)
'27 PridržiavačBaranČapy
       OblastNajdiPridržiavačBaranČapy = (OblastNajdi.Column + 27)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("N13").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPridržiavačBaranČapy)
'28 PridržiavačBaranGDF
       OblastNajdiPridržiavačBaranGDF = (OblastNajdi.Column + 28)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("R13").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPridržiavačBaranGDF)
'29 PridržiavačStôlBez
       OblastNajdiPridržiavačStôlBez = (OblastNajdi.Column + 29)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("J12").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPridržiavačStôlBez)
'30 PridržiavačStôlČapy
       OblastNajdiPridržiavačStôlČapy = (OblastNajdi.Column + 30)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("N12").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPridržiavačStôlČapy)
'31 OblastNajdiPridržiavačStôlGDF
       OblastNajdiPridržiavačStôlGDF = (OblastNajdi.Column + 31)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("R12").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPridržiavačStôlGDF)
'32 OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs1 (Možnosť upnutia nástroja do lisu1)
       OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs1 = (OblastNajdi.Column + 32)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("Y7").Value = Worksheets("Parametre
").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs1)
'33 OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs2 (Možnosť upnutia nástroja do lisu2)
       OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs2 = (OblastNajdi.Column + 33)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AA7").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs2)
'34 OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs3 (Možnosť upnutia nástroja do lisu3)
       OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs3 = (OblastNajdi.Column + 34)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AC7").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs3)
'35 OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs4 (Možnosť upnutia nástroja do lisu4)
       OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs4 = (OblastNajdi.Column + 35)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AE7").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiMžnsťUpntNstrjDLs4)
'36 OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrLH (Centrovanie nástroja priemer ľavý horný)
       OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrLH = (OblastNajdi.Column + 36)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("P28").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrLH)
'37 OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrPH (Centrovanie nástroja priemer pravý horný)
       OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrPH = (OblastNajdi.Column + 37)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("Z28").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrPH)
'38 OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrLD (Centrovanie nástroja priemer ľavý dolný)
       OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrLD = (OblastNajdi.Column + 38)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("P31").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrLD)
'39 OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrPD (Centrovanie nástroja priemer pravý dolný)
       OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrPD = (OblastNajdi.Column + 39)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("Z31").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiCntrvnNstrjPrmrPD)
'40 OblastNajdiSrdncCntrvnLHR (Súradnice centrovania ľavá horná štvrtina riadok)
       OblastNajdiSrdncCntrvnLHR = (OblastNajdi.Column + 40)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("T28").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnLHR)
'41 OblastNajdiSrdncCntrvnLHS (Súradnice centrovania ľavá horná štvrtina stĺpec)
```

```
ImportÚdajov - 7
       OblastNajdiSrdncCntrvnLHS = (OblastNajdi.Column + 41)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S29").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnLHS)
'42 OblastNajdiSrdncCntrvnPHR
       OblastNajdiSrdncCntrvnPHR = (OblastNajdi.Column + 42)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("V28").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnPHR)
'43 OblastNajdiSrdncCntrvnPHS
       OblastNajdiSrdncCntrvnPHS = (OblastNajdi.Column + 43)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("W29").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnPHS)
'44 OblastNajdiSrdncCntrvnLDR
       OblastNajdiSrdncCntrvnLDR = (OblastNajdi.Column + 44)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("T31").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnLDR)
'45 OblastNajdiSrdncCntrvnLDS
       OblastNajdiSrdncCntrvnLDS = (OblastNajdi.Column + 45)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("S30").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnLDS)
'46 OblastNajdiSrdncCntrvnPDR
       OblastNajdiSrdncCntrvnPDR = (OblastNajdi.Column + 46)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("V31").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnPDR)
'47 OblastNajdiSrdncCntrvnPDS
       OblastNajdiSrdncCntrvnPDS = (OblastNajdi.Column + 47)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("W30").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSrdncCntrvnPDS)
'48 OblastNajdiSmrLsvnL (Smer lisovania ľavá)
        MsgBox ("Smer lisovania")
       OblastNajdiSmrLsvnL = (OblastNajdi.Column + 48)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("C41").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSmrLsvnL)
         ______
        Zobrazí alebo nezobrazí smer lisovania
       If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("C41").Value = True Then
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Co
            "Straight Arrow Connector 21")). Visible = msoTrue
       Else: Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow
Connector 22",
            "Straight Arrow Connector 21")). Visible = msoFalse
       End If
'49 OblastNajdiSmrLsvnH (Smer lisovania hore)
       OblastNajdiSmrLsvnH = (OblastNajdi.Column + 49)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("U32").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSmrLsvnH)
        Zobrazí alebo nezobrazí smer lisovania
       If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("U32").Value = True Then
            MsgBox ("Smer lisovania hore true")
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Co
nnector 3",
            "Straight Arrow Connector 13")). Visible = msoTrue
       Else: Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow
Connector 3",
            "Straight Arrow Connector 13")). Visible = msoFalse
       End If
'50 OblastNajdiSmrLsvnD (Smer lisovania dole)
       OblastNajdiSmrLsvnD = (OblastNajdi.Column + 50)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("U50").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSmrLsvnD)
        Zobrazí alebo nezobrazí smer lisovania
       If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("U50").Value = True Then
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Co
nnector 23"
            "Straight Arrow Connector 24")). Visible = msoTrue
       Else: Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow
Connector
            "Straight Arrow Connector 24")). Visible = msoFalse
       End If
'51 OblastNajdiSmrLsvnP (Smer lisovania pravá)
       OblastNajdiSmrLsvnP = (OblastNajdi.Column + 51)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AM41").Value = Worksheets("Paramet
```

```
ImportÚdajov - 8
re").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiSmrLsvnP)
        Zobrazí alebo nezobrazí smer lisovania
       If Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("AM41").Value = True Then
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow Co
nnector 19",
           "Straight Arrow Connector 20")). Visible = msoTrue
       Else: Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Shapes.Range(Array("Straight Arrow
Connector 19",
           "Straight Arrow Connector 20")). Visible = msoFalse
       End If
'52 OblastNajdiPznmkRdk1 (Poznámky k nástroju )
       OblastNajdiPznmkRdk1 = (OblastNajdi.Column + 52)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("I14").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk1)
         'IMPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
       IC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk1).Interior.Color
       FC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk1).Font.Color
       HA = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk1).HorizontalAlignme
nt
       IP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk1).Interior.Pattern
                    MsgBox ("Interior.Color: " & IC) 'OK
                    MsgBox ("Font.Color: " & FC) 'OK
                    MsgBox ("HorizontalAlignment: " & HA) 'OK
                    MsgBox ("Iterior.Pattern: " & IP) 'OK
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("I14").Select
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       If IP <> 4000 Then
           MsgBox ("Beží If PznmkRdk1")
           ActiveCell.Interior.Color = IC
           ActiveCell.Font.Color = FC
           ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
       Else:
            MsgBox ("Beží Else PznmkRdk1")
           ActiveCell.Font.Color = FC
           ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
           Call VyplnZltoCervena
       End If
       Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123" '
                        FUNGUJE
                     ! -----
'53 OblastNajdiPznmkRdk2 (Poznámky k nástroju )
       Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
       OblastNajdiPznmkRdk2 = (OblastNajdi.Column + 53)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B15").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk2)
         'IMPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
       IC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk2).Interior.Color
       FC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk2).Font.Color
       HA = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk2).HorizontalAlignme
nt
       IP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk2).Interior.Pattern
                    MsgBox ("Interior.Color: " & IC) 'OK
                    MsgBox ("Font.Color: " & FC) 'OK
                    MsgBox ("HorizontalAlignment: " & HA) 'OK
                    MsgBox ("Iterior.Pattern: " & IP) 'OK
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B15").Select
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       If IP <> 4000 Then
           MsqBox ("Beží If PznmkRdk2")
```

```
ActiveCell.Interior.Color = IC
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
        Else:
            MsgBox ("Beží Else PznmkRdk2")
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
            Call VyplnZltoCervena
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123" '
                         FUNGUJE
'54 OblastNajdiPznmkRdk3 (Poznámky k nástroju )
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        OblastNajdiPznmkRdk3 = (OblastNajdi.Column + 54)
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B16").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk3)
         'IMPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        IC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk3).Interior.Color
        FC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk3).Font.Color
HA = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk3).HorizontalAlignme
nt
        IP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk3).Interior.Pattern
                     MsgBox ("Interior.Color: " & IC) 'OK
                     MsgBox ("Font.Color: " & FC) 'OK
                     MsgBox ("HorizontalAlignment: " & HA) 'OK
                     MsgBox ("Iterior.Pattern: " & IP) 'OK
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B16").Select
        Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
        If IP <> 4000 Then
            MsgBox ("Beží If PznmkRdk3")
            ActiveCell.Interior.Color = IC
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
        Else:
            MsqBox ("Beží Else PznmkRdk3")
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
            Call VyplnZltoCervena
        End If
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123" '
                         FUNGUJE
'55 OblastNajdiPznmkRdk4 (Poznámky k nástroju )
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        OblastNajdiPznmkRdk4 = (OblastNajdi.Column + 55)
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B17").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk4)
         \verb|'IMPORTS| kopiruje Farbu Vyplne Pismo Zarovnanie ZBunky VPoznám kach|
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        IC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk4).Interior.Color
        FC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk4).Font.Color
        HA = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk4).HorizontalAlignme
nt
        IP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk4).Interior.Pattern
                     MsgBox ("Interior.Color: " & IC) 'OK
                     MsgBox ("Font.Color: " & FC) 'OK
                     MsgBox ("HorizontalAlignment: " & HA) 'OK
                     MsgBox ("Iterior.Pattern: " & IP) 'OK
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B17").Select
        Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
        If IP <> 4000 Then
```

```
MsgBox ("Beží If PznmkRdk4")
            ActiveCell.Interior.Color = IC
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
        Else:
            MsgBox ("Beží Else PznmkRdk4")
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
            Call VyplnZltoCervena
        End If
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123" '
                        FUNGUJE
                      '-----
'56 OblastNajdiPznmkRdk5 (Poznámky k nástroju )
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        OblastNajdiPznmkRdk5 = (OblastNajdi.Column + 56)
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B18").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk5)
         'IMPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        IC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk5).Interior.Color
       FC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk5).Font.Color
HA = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk5).HorizontalAlignme
nt
        IP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk5).Interior.Pattern
                     MsgBox ("Interior.Color: " & IC) 'OK
                     MsgBox ("Font.Color: " & FC) 'OK
                     MsgBox ("HorizontalAlignment: " & HA) 'OK
                     MsgBox ("Iterior.Pattern: " & IP) 'OK
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B18").Select
        Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
        If IP <> 4000 Then
            MsgBox ("Beží If PznmkRdk5")
            ActiveCell.Interior.Color = IC
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
        Else:
            MsqBox ("Beží Else PznmkRdk5")
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
            Call VyplnZltoCervena
        End If
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123" '
                         FUNGUJE
'57 OblastNajdiPznmkRdk6 (Poznámky k nástroju )
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        OblastNajdiPznmkRdk6 = (OblastNajdi.Column + 57)
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B19").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk6)
         \verb|'IMPORTS| kopiruje Farbu Vyplne Pismo Zarovnanie ZBunky VPoznám kach|
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        IC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk6).Interior.Color
        FC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk6).Font.Color
        HA = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk6).HorizontalAlignme
nt
        IP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk6).Interior.Pattern
                     MsgBox ("Interior.Color: " & IC) 'OK
                     MsgBox ("Font.Color: " & FC) 'OK
                     MsgBox ("HorizontalAlignment: " & HA) 'OK
                     MsgBox ("Iterior.Pattern: " & IP) 'OK
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B19").Select
        Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
        If IP <> 4000 Then
```

```
MsgBox ("Beží If PznmkRdk6")
            ActiveCell.Interior.Color = IC
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
        Else:
            MsgBox ("Beží Else PznmkRdk6")
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
            Call VyplnZltoCervena
        End If
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123" '
                        FUNGUJE
                      '-----
'58 OblastNajdiPznmkRdk7 (Poznámky k nástroju )
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        OblastNajdiPznmkRdk7 = (OblastNajdi.Column + 58)
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B20").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk7)
         'IMPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        IC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk7).Interior.Color
       FC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk7).Font.Color
HA = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk7).HorizontalAlignme
nt
        IP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk7).Interior.Pattern
                     MsgBox ("Interior.Color: " & IC) 'OK
                     MsgBox ("Font.Color: " & FC) 'OK
                     MsgBox ("HorizontalAlignment: " & HA) 'OK
                     MsgBox ("Iterior.Pattern: " & IP) 'OK
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B20").Select
        Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
        If IP <> 4000 Then
            MsgBox ("Beží If PznmkRdk7")
            ActiveCell.Interior.Color = IC
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
        Else:
            MsqBox ("Beží Else PznmkRdk7")
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
            Call VyplnZltoCervena
        End If
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123" '
                         FUNGUJE
'59 OblastNajdiPznmkRdk8 (Poznámky k nástroju )
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        OblastNajdiPznmkRdk8 = (OblastNajdi.Column + 59)
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B21").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk8)
         \verb|'IMPORTS| kopiruje Farbu Vyplne Pismo Zarovnanie ZBunky VPoznám kach|
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        IC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk8).Interior.Color
        FC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk8).Font.Color
        HA = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk8).HorizontalAlignme
nt
        IP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk8).Interior.Pattern
                     MsgBox ("Interior.Color: " & IC) 'OK
                     MsgBox ("Font.Color: " & FC) 'OK
                     MsgBox ("HorizontalAlignment: " & HA) 'OK
                     MsgBox ("Iterior.Pattern: " & IP) 'OK
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B21").Select
        Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
        If IP <> 4000 Then
```

```
ImportÚdajov - 12
            MsgBox ("Beží If PznmkRdk8")
            ActiveCell.Interior.Color = IC
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
        Else:
            MsgBox ("Beží Else PznmkRdk8")
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
            Call VyplnZltoCervena
        End If
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123" '
                        FUNGUJE
'60 OblastNajdiPznmkRdk9 (Poznámky k nástroju )
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        OblastNajdiPznmkRdk9 = (OblastNajdi.Column + 60)
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B22").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk9)
         'IMPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        IC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk9).Interior.Color
FC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk9).Font.Color
        HA = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk9).HorizontalAlignme
nt
        IP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk9).Interior.Pattern
                     MsgBox ("Interior.Color: " & IC) 'OK
                     MsgBox ("Font.Color: " & FC) 'OK
                     MsgBox ("HorizontalAlignment: " & HA) 'OK
                     MsgBox ("Iterior.Pattern: " & IP) 'OK
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B22").Select
        Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
        If IP <> 4000 Then
            MsgBox ("Beží If PznmkRdk9")
            ActiveCell.Interior.Color = IC
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
             MsgBox ("Beží Else PznmkRdk9")
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
            Call VyplnZltoCervena
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123" '
                         FUNGUJE
'61 OblastNajdiPznmkRdk10 (Poznámky k nástroju )
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        OblastNajdiPznmkRdk10 = (OblastNajdi.Column + 61)
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B23").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk10)
         'IMPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        IC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk10).Interior.Color
        FC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk10).Font.Color
        HA = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk10).HorizontalAlignm
ent
        IP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk10).Interior.Pattern
                     MsgBox ("Interior.Color: " & IC) 'OK
                     MsgBox ("Font.Color: " & FC) 'OK
                     MsgBox ("HorizontalAlignment: " & HA) 'OK
                     MsgBox ("Iterior.Pattern: " & IP) 'OK
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B23").Select
        Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
```

```
If IP <> 4000 Then
            MsgBox ("Beží If PznmkRdk10")
            ActiveCell.Interior.Color = IC
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
        Else:
            MsgBox ("Beží Else PznmkRdk10")
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
            Call VyplnZltoCervena
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123" '
                         FUNGUJE
'62 OblastNajdiPznmkRdk11 (Poznámky k nástroju )
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        OblastNajdiPznmkRdk11 = (OblastNajdi.Column + 62)
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("B24").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk11)
         'IMPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        IC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk11).Interior.Color
        FC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk11).Font.Color
        HA = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk11).HorizontalAlignm
ent
        IP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk11).Interior.Pattern
                     MsgBox ("Interior.Color: " & IC) 'OK
                     MsgBox ("Font.Color: " & FC) 'OK
                     MsgBox ("HorizontalAlignment: " & HA) 'OK
                     MsgBox ("Iterior.Pattern: " & IP) 'OK
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B24").Select
        Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
        If IP <> 4000 Then
            MsgBox ("Beží If PznmkRdk11")
            ActiveCell.Interior.Color = IC
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
             MsgBox ("Beží Else PznmkRdk11")
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
            Call VyplnZltoCervena
        End If
        Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123" '
                         FUNGUJE
                     '-----
'63 OblastNajdiPznmkRdk12 (Poznámky k nástroju )
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        OblastNajdiPznmkRdk12 = (OblastNajdi.Column + 63)
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B25").Value = Worksheets("Parametr
e").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk12)
         'IMPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach
        Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
        IC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk12).Interior.Color
        FC = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk12).Font.Color
HA = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk12).HorizontalAlignm
ent
        IP = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiPznmkRdk12).Interior.Pattern
                     MsgBox ("Interior.Color: " & IC) 'OK
                     MsgBox ("Font.Color: " & FC) 'OK
                     MsgBox ("HorizontalAlignment: " & HA) 'OK
                     MsgBox ("Iterior.Pattern: " & IP) 'OK
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
        Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("B25").Select
```

```
ImportÚdajov - 14
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       If IP <> 4000 Then
           MsgBox ("Beží If PznmkRdk12")
            ActiveCell.Interior.Color = IC
           ActiveCell.Font.Color = FC
           ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
       Else:
            MsgBox ("Beží Else PznmkRdk12")
            ActiveCell.Font.Color = FC
            ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
            Call VyplnZltoCervena
       End If
       Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123" '
                        FUNGUJE
'559 OblastNajdiVahaOT (Váha OT)
       Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
       OblastNajdiVahaOT = (OblastNajdi.Column + 559)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("G5").Value = Worksheets("Parametre
").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVahaOT)
'560 OblastNajdiVahaUT (Váha UT)
       OblastNajdiVahaUT = (OblastNajdi.Column + 560)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("G6").Value = Worksheets("Parametre
").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVahaUT)
'561 OblastNajdiVahaGES (Váha GES)
       OblastNajdiVahaGES = (OblastNajdi.Column + 561)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("G7").Value = Worksheets("Parametre
").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiVahaGES)
'563 OblastNajdiGdfAleboBloky (Text vbunke "L6" Zdvih GDF/Vyška odstavovacích blokov )
       OblastNajdiGdfAleboBloky = (OblastNajdi.Column + 563)
       GdfAleboBloky = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiGdfAleboBloky).Va
lue
        MsgBox (GdfAleboBloky)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("L6").Value = GdfAleboBloky
       Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
'564 OblastNajdiLavaHlavicka (Lava Hlavicka "Datum vytvorenia" )
       Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
       OblastNajdiLavaHlavicka = (OblastNajdi.Column + 564)
       LavaHlavicka = Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiLavaHlavicka).Valu
        MsgBox (LavaHlavicka)
       Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
       Worksheets("PU_PWS").PageSetup.LeftHeader = _
        "&""Porsche Next TT""&08" & LavaHlavicka
       Call SuradniceCentrovaniaLH
       Call SuradniceCentrovaniaPH
       Call SuradniceCentrovaniaLD
       Call SuradniceCentrovaniaPD
        MsgBox ("ImportRasterStola")
'562 OblastNajdiPctTlčnchČpv (Počet tlačných čapov )
       Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
       OblastNajdiPctTlčnchČpv = (OblastNajdi.Column + 562)
       OblastNajdiPočetCervenychCentrovacichCapov = (OblastNajdi.Column + 566)
       If Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, Obl
astNajdiPctTlčnchČpv).Value = "" Or
       Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, Oblast
NajdiPctTlčnchČpv).Value = "0" And
       Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, Oblast
NajdiPočetCervenychCentrovacichCapov).Value = "" Or
               Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row
, OblastNajdiPočetCervenychCentrovacichCapov).Value = "0" Then
       MsgBox ("Nekopirujem raster")
        MsgBox (Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Ro
```

```
ImportÚdajov - 15
w, OblastNajdiPočetCervenychCentrovacichCapov).Value)
             If Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row
, OblastNajdiPočetCervenychCentrovacichCapov).Value = "" Or _
                 Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Ro
w, OblastNajdiPočetCervenychCentrovacichCapov).Value = "0" Then
            MsgBox ("Nekopírujem raster." & vbCrLf & _ "Počet tlačných čapov je 0." & vbCrLf & _
             "Počet červených centrovacích čapov je 0.")
             End If
       Else
           MsgBox ("Kopirujem raster")
            Application.ScreenUpdating = False
'64 OblastNajdiRaster8H (Raster stola riadok 8 hore )
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Activate
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Range("E34").Select
            OblastNajdiRaster8HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 64)
            OblastNajdiRaster8HoreKoniec = (OblastNajdi.Column + 96)
           AdresaOblastNajdiRaster8HoreZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster8HoreZačiatok).Address
            AdresaOblastNajdiRaster8HoreKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster8HoreKoniec).Address
                     MsgBox (AdresaOblastNajdiRaster8HoreZačiatok)
                     MsgBox (AdresaOblastNajdiRaster8HoreKoniec)
                     MsgBox (AdresaOblastNajdiRaster8HoreZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster8H
oreKoniec)
            Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
            Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
            Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster8HoreZačiatok).Select
            Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster8HoreZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster8HoreKoniec).Select
            Selection.Copy
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$34:$AK$34").Select
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
            Application.CutCopyMode = False
            Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
''97 OblastNajdiRaster7H (Raster stola riadok 7 hore )
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E35").Select
            OblastNajdiRaster7HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 97)
            OblastNajdiRaster7HoreKoniec = (OblastNajdi.Column + 129)
           AdresaOblastNajdiRaster7HoreZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster7HoreZačiatok).Address
            AdresaOblastNajdiRaster7HoreKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster7HoreKoniec).Address
            Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
            Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
            Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster7HoreZačiatok).Select
            Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster7HoreZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster7HoreKoniec).Select
            Selection.Copy
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$35:$AK$35").Select
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
            Application.CutCopyMode = False
            Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
''130 OblastNajdiRaster6H (Raster stola riadok 6 hore )
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
            Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E36").Select
            OblastNajdiRaster6HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 130)
            OblastNajdiRaster6HoreKoniec = (OblastNajdi.Column + 162)
            AdresaOblastNajdiRaster6HoreZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
```

```
ImportÚdajov - 16
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster6HoreZačiatok).Address
           AdresaOblastNajdiRaster6HoreKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster6HoreKoniec).Address
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster6HoreZačiatok).Select
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster6HoreZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster6HoreKoniec).Select
           Selection.Copy
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$36:$AK$36").Select
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
           Application.CutCopyMode = False
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
''163 OblastNajdiRaster5H (Raster stola riadok 5 hore )
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E37").Select
           OblastNajdiRaster5HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 163)
           OblastNajdiRaster5HoreKoniec = (OblastNajdi.Column + 195)
           AdresaOblastNajdiRaster5HoreZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster5HoreZačiatok).Address
           AdresaOblastNajdiRaster5HoreKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster5HoreKoniec).Address
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster5HoreZačiatok).Select
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster5HoreZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster5HoreKoniec).Select
           Selection.Copy
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$37:$AK$37").Select
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
           Application.CutCopyMode = False
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
''196 OblastNajdiRaster4H (Raster stola riadok 4 hore )
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E38").Select
           OblastNajdiRaster4HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 196)
           OblastNajdiRaster4HoreKoniec = (OblastNajdi.Column + 228)
           AdresaOblastNajdiRaster4HoreZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster4HoreZačiatok).Address
           AdresaOblastNajdiRaster4HoreKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster4HoreKoniec).Address
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster4HoreZačiatok).Select
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster4HoreZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster4HoreKoniec).Select
           Selection.Copy
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$38:$AK$38").Select
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
           Application.CutCopyMode = False
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
''229 OblastNajdiRaster3H (Raster stola riadok 3 hore )
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E39").Select
           OblastNajdiRaster3HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 229)
           OblastNajdiRaster3HoreKoniec = (OblastNajdi.Column + 261)
           AdresaOblastNajdiRaster3HoreZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster3HoreZačiatok).Address
           AdresaOblastNajdiRaster3HoreKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
```

```
ImportÚdajov - 17
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster3HoreKoniec).Address
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster3HoreZačiatok).Select
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster3HoreZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster3HoreKoniec).Select
           Selection.Copy
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$39:$AK$39").Select
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
           Application.CutCopyMode = False
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
''262 OblastNajdiRaster2H (Raster stola riadok 2 hore )
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E40").Select
           OblastNajdiRaster2HoreZačiatok = (OblastNajdi.Column + 262)
           OblastNajdiRaster2HoreKoniec = (OblastNajdi.Column + 294)
           AdresaOblastNajdiRaster2HoreZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster2HoreZačiatok).Address
           AdresaOblastNajdiRaster2HoreKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster2HoreKoniec).Address
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster2HoreZačiatok).Select
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster2HoreZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster2HoreKoniec).Select
           Selection.Copy
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$40:$AK$40").Select
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
           Application.CutCopyMode = False
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
''295 OblastNajdiRaster1S (Raster stola riadok 1 Stred )
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E41").Select
           OblastNajdiRaster1StredZačiatok = (OblastNajdi.Column + 295)
           OblastNajdiRaster1StredKoniec = (OblastNajdi.Column + 327)
           AdresaOblastNajdiRaster1StredZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheet
s("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster1StredZačiatok).Address
           AdresaOblastNajdiRaster1StredKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets(
"Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster1StredKoniec).Address
           Worksheets("PU PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster1StredZačiatok).Select
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster1StredZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster1StredKoniec).Select
           Selection.Copy
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$41:$AK$41").Select
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
           Application.CutCopyMode = False
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
''328 OblastNajdiRaster2D (Raster stola riadok 2 dole )
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E42").Select
           OblastNajdiRaster2DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 328)
           OblastNajdiRaster2DoleKoniec = (OblastNajdi.Column + 360)
           AdresaOblastNajdiRaster2DoleZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster2DoleZačiatok).Address
```

AdresaOblastNajdiRaster2DoleKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("

Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster2DoleKoniec).Address

```
ImportÚdajov - 18
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster2DoleZačiatok).Select
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster2DoleZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster2DoleKoniec).Select
           Selection.Copy
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$42:$AK$42").Select
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
           Application.CutCopyMode = False
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
'''361 OblastNajdiRaster3D (Raster stola riadok 3 dole )
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E43").Select
           OblastNajdiRaster3DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 361)
           OblastNajdiRaster3DoleKoniec = (OblastNajdi.Column + 393)
           AdresaOblastNajdiRaster3DoleZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster3DoleZačiatok).Address
           AdresaOblastNajdiRaster3DoleKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster3DoleKoniec).Address
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster3DoleZačiatok).Select
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster3DoleZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster3DoleKoniec).Select
           Selection.Copy
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$43:$AK$43").Select
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
           Application.CutCopyMode = False
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
'''394 OblastNajdiRaster4D (Raster stola riadok 4 dole )
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E44").Select
           OblastNajdiRaster4DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 394)
           OblastNajdiRaster4DoleKoniec = (OblastNajdi.Column + 426)
           AdresaOblastNajdiRaster4DoleZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster4DoleZačiatok).Address
           AdresaOblastNajdiRaster4DoleKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster4DoleKoniec).Address
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster4DoleZačiatok).Select
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster4DoleZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster4DoleKoniec).Select
           Selection.Copy
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$44:$AK$44").Select
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
           Application.CutCopyMode = False
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
'''427 OblastNajdiRaster5D (Raster stola riadok 5 dole )
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E45").Select
           OblastNajdiRaster5DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 427)
           OblastNajdiRaster5DoleKoniec = (OblastNajdi.Column + 459)
           AdresaOblastNajdiRaster5DoleZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster5DoleZačiatok).Address
           AdresaOblastNajdiRaster5DoleKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster5DoleKoniec).Address
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
```

```
ImportÚdajov - 19
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster5DoleZačiatok).Select
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster5DoleZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster5DoleKoniec).Select
           Selection.Copy
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$45:$AK$45").Select
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
           Application.CutCopyMode = False
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
'''460 OblastNajdiRaster6D (Raster stola riadok 6 dole )
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E46").Select
           OblastNajdiRaster6DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 460)
           OblastNajdiRaster6DoleKoniec = (OblastNajdi.Column + 492)
           AdresaOblastNajdiRaster6DoleZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster6DoleZačiatok).Address
           AdresaOblastNajdiRaster6DoleKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster6DoleKoniec).Address
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster6DoleZačiatok).Select
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster6DoleZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster6DoleKoniec).Select
           Selection.Copy
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$46:$AK$46").Select
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
           Application.CutCopyMode = False
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
'''493 OblastNajdiRaster7D (Raster stola riadok 7 dole )
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E47").Select
            OblastNajdiRaster7DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 493)
           OblastNajdiRaster7DoleKoniec = (OblastNajdi.Column + 525)
           AdresaOblastNajdiRaster7DoleZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster7DoleZačiatok).Address
           AdresaOblastNajdiRaster7DoleKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster7DoleKoniec).Address
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster7DoleZačiatok).Select
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster7DoleZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster7DoleKoniec).Select
           Selection.Copy
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$47:$AK$47").Select
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste
           Application.CutCopyMode = False
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
'''526 OblastNajdiRaster8D (Raster stola riadok 8 dole )
           Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
           {\tt Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("E48").Select}
            OblastNajdiRaster8DoleZačiatok = (OblastNajdi.Column + 526)
           OblastNajdiRaster8DoleKoniec = (OblastNajdi.Column + 558)
           AdresaOblastNajdiRaster8DoleZačiatok = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets
("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster8DoleZačiatok).Address
           AdresaOblastNajdiRaster8DoleKoniec = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("
Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiRaster8DoleKoniec).Address
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
           Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster8DoleZačiatok).Select
```

```
ImportÚdajov - 20
                              Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRa
ster8DoleZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster8DoleKoniec).Select
                              Selection.Copy
                              Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                              \label{local:condition} \verb|Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("$E$48:$AK$48").Select | PU_PWS" | PU_PWS"). | Pu_PWS" | Pu_PW
                              {\tt Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Paste}
                              Application.CutCopyMode = False
                              Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
                    End If
                     Call SpocitaCerveneCentrovacieCapy
                    Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Range("S1").Select
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01") 'zdržanie 1 sekundu
                    Application.DisplayAlerts = False 'Zakáže zobrezeniu systémových hlášok
                      Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Close
                    Application.ScreenUpdating = True
                    Application.DisplayAlerts = True 'Povolí zobrezeniu systémových hlášok
         End If
          IpmortVsetkychUdajovZParametreNastrojov_Running = False
```

End Sub

```
Modul1 - 1
Sub DalsieTlacitka()
' DalsieTlacitka Makro
   Range("B16:AN16").Select
    'Čierna výplň
   With Selection.Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .ThemeColor = xlThemeColorLight1
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
    End With
   Range("B17:AN17").Select
    'Zarovnanie na stred
   With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    'Zarovnanie dolava
    Range("B17:AN17").Select
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlLeft
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    'Zarovnanie doprava
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlRight
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    'žltočervená výplň
   Range("B18:AN18").Select
    With Selection.Interior
        .Pattern = xlPatternLinearGradient
        .Gradient.Degree = 0
        .Gradient.ColorStops.Clear
    With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
        .Color = 65535
        .TintAndShade = 0
   With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
   End With
End Sub
```

```
NajdiVyznac - 1
'OTVORI SUBOR NAJDE VNOM CISLO NASTROJA AVYZNACI MOZNOS5 UPNUTIA DO LISU
Sub OtvorNajdiVyznacAll() 'FUNGUJE Pre NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_
" & FCisloDielu & "_Plán upínania"
   I = MsgBox("Prajete si vyznačiť možnosť upnutia nástroja v súbore ´Parametre nástrojov.xlsm´ "
& NazovPlanuUpinania, vbYesNo + vbQuestion, "Vyznačiť možnosť upnutia?")
   Select Case I
           Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
           Call OtvoriParamNastrADoplniOstatneUdajeDoParametreNastrojov
           MsgBox ("Nie")
       Case vbYes
            'Fcesta = "C:\Users\lisy\Desktop\Plany upinania\PU_NOVÉ"
            'FcestaJPG = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\PU_JPG"
            'FcestaPDF = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upinania\PU_NOVÉ\PU_PDF"
           FCisloNastroja = Sheets("PU_PWS").Range("S1").Text
           FOperacia = Sheets("PU_PWS").Range("AM1").Text
           FKrok = Sheets("PU_PWS").Range("AM3").Text
           FCisloDielu = Sheets("PU PWS").Range("S3").Text
           If Range("AM3").Text = "" Then
               NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCisloDielu & "_Plá
n upínania"
           Else
               NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCisloDielu & "_S"
& FKrok & "_Plán upínania"
           End If
                MsgBox (NazovPlanuUpinania)
        'OTVORI SUBOR "Parametre nástrojov.xlsm"
            On Error Resume Next
            Set Zosit = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm")
           ZositOtvoreny = Not Zosit Is Nothing
           If ZositOtvoreny = True Then
                'UserForm1.Unload
                'Application.WindowState = xlMaximized
                MsgBox "Súbor Parametre nástrojov.xlsm je už otvorený"
        'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                Application.WindowState = xlNormal
                Application.Left = 1 '226
                Application. Top = 1
                Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                Application.Height = 870
                Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Hárok1").Activate
        'Skryje riadok vzorcov
                Application.DisplayFormulaBar = False
        'Skryje záhlavia
                ActiveWindow.DisplayHeadings = False
            'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
                Application.WindowState = xlNormal
                Application.Left = 602 '226
                Application. Top = 1
                Application.Width = 601 '754
                Application.Height = 870
           Else
                'UserForm1.Unload
                'Application.WindowState = xlMaximized
                MsgBox "Otváram súbor Parametre nástrojov.xlsm"
            'Zmensí okno excelu na lavú polovicu obrazovky
                Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("PU_PWS").Activate
                Application.WindowState = xlNormal
                Application.Left = 1 '226
                Application. Top = 1
                Application.Width = 601 '668 '686 '(976)
                Application.Height = 870
```

```
NajdiVyznac - 2
               Workbooks.Open FileName:="C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\Parametre nástrojov\
Parametre nástrojov.xlsm"
               Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Hárok1").Activate
        'Skryje riadok vzorcov
                Application.DisplayFormulaBar = False
        'Skryje záhlavia
                ActiveWindow.DisplayHeadings = False
            'Zmensí okno excelu na pravú polovicu obrazovky
               Application.WindowState = xlNormal
               Application.Left = 602 '226
               Application. Top = 1
               Application.Width = 601 '754
               Application.Height = 870
            'OK-----
        'V OTVORENO SUBORE NAJDE CISLO NASTROJA A VYBERIE HO
            CisloNastroja = Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU_PWS").Range("S1
").Value
           MsgBox ("Hľadané číslo nástroja: " & FCisloNastroja)
           Set OblastNajdi = Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Columns
(7).Find(FCisloNastroja, LookIn:=xlValues, SearchFormat:=False)
           If OblastNajdi Is Nothing Then
               I = MsgBox("Číslo nástroja sa nenašlo!", vbOKOnly + vbExclamation, "Číslo nástroja"
)
           Else
               OblastNajdi.Select
                'MsgBox (OblastNajdi.Address)
                'MsgBox (OblastNajdi.Row)
               'MsgBox (OblastNajdi.Column)
               L1 = Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU_PWS").Range("Y7").Value
               L2 = Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU_PWS").Range("AA7").Valu
e
               L3 = Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU_PWS").Range("AC7").Valu
e
               L4 = Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU_PWS").Range("AE7").Valu
e
               OblastNajdiL1 = (OblastNajdi.Column - 6)
               OblastNajdiL2 = (OblastNajdi.Column - 5)
               OblastNajdiL3 = (OblastNajdi.Column - 4)
               OblastNajdiL4 = (OblastNajdi.Column - 3)
               OblastNajdiNPU = (OblastNajdi.Column - 2)
               'MsgBox (OblastNaidiL4)
               Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiNPU).Select
               Selection.Interior.Color = RGB(210, 245, 45)
               If L1 = True Then
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiL1) = "z"
               Else: Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiL1) = "n"
               End If
               If L2 = True Then
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiL2) = "z"
               Else: Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiL2) = "n"
               End If
               If L3 = True Then
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiL3) = "z"
               Else: Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiL3) = "n"
               End If
               If L4 = True Then
                   Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiL4) = "z"
               Else: Worksheets("Parametre").Cells(OblastNajdi.Row, OblastNajdiL4) = "n"
               End If
```

End If

```
'OK------
'FUNGUJE

Call DoplniOstatneUdajeDoParametreNastrojov

' MsgBox (Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU_PWS").Range("AN28").Value)

If Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU_PWS").Range("AN28").Value > 0

Or Workbooks(NazovPlanuUpinania & ".xlsm").Worksheets("PU_PWS").Range("AN29").Value > 0 Then

MsgBox ("Spúštam DoplniRasterStolaDoParametreNastrojov")

Call DoplniRasterStolaDoParametreNastrojov

' Else

' MsgBox ("Nepúštam DoplniRasterStolaDoParametreNastrojov")

End If

End Select

End Sub
```

NajdiVyznac - 3

```
Sub FormatNaVysku()
' FormatNaVysku Makro(poznámky k nástroju dole)
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
   Application.ScreenUpdating = False
   Columns("AP:BO").Select
    Range("AP5").Activate
   Selection.EntireColumn.Hidden = True
   Rows("51:63").Select
   Selection.EntireRow.Hidden = False
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=12
   Range("A1:A063").Select
    Range("A063").Activate
   Worksheets("PU_PWS").PageSetup.PrintArea = "$A$1:$AO$63"
   Application.ScreenUpdating = True
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub FormatNaSirku()
' FormatNaSirku Makro(poznámky k nástroju dole)
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
   Application.ScreenUpdating = False
   Rows("51:63").Select
   Selection.EntireRow.Hidden = True
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-42
   Columns("AP:BO").Select
    Range("AO5").Activate
   Selection.EntireColumn.Hidden = False
   Range("A1:B050").Select
    Range("BO50").Activate
   Worksheets("PU_PWS").PageSetup.PrintArea = "$A$1:$BO$50"
   Application.ScreenUpdating = True
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub FormatNaVyskuPoznamkyVStrede()
' FormatNaVysku Makro(poznámky k nástroju dole)
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
   Application.ScreenUpdating = False
   Columns("AP:BO").Select
    Range("AP5").Activate
   Selection.EntireColumn.Hidden = True
   Rows("14:26").Select
   Selection.EntireRow.Hidden = False
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=12
   Range("A1:A050").Select
    Range("A063").Activate
   Worksheets("PU_PWS").PageSetup.PrintArea = "$A$1:$AO$50"
   Application.ScreenUpdating = True
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub FormatNaSirkuPoznamkyVStrede()
```

NaVysku_NaSirku - 1

```
'FormatNaSirku Makro(poznámky k nástroju dole)

Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"

Application.ScreenUpdating = False

Rows("14:26").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
'ActiveWindow.SmallScroll Down:=-42
Columns("AP:BO").Select
'Range("AO5").Activate
Selection.EntireColumn.Hidden = False
Range("A1:BO50").Select
'Range("BO50").Activate
Worksheets("PU_PWS").PageSetup.PrintArea = "$A$1:$BO$50"
Application.ScreenUpdating = True
Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
```

NaVysku_NaSirku - 2

```
Sub Drážky()
' ORAMUJE DRAZKY STOLA
' Drážky Makro
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
  Range("H34:I48,L34:M48,P34:Q48,T34:V48,Y34:Z48,AC34:AD48,AG34:AH48").Select
   Range("AG34").Activate
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
   With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlDouble
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThick
   End With
    Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
   With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .LineStyle = xlDouble
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThick
   End With
    Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
   Range("S1").Select
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
```

End Sub

Orámovanie - 1

```
Pomocný - 1
Sub VerziaPlanuUpinania()
   Dim HodnotaMID As String
   HodnotaMID = Mid(Range("A64").Value, 1, 3)
   MsgBox HodnotaMID
   If HodnotaMID = "F77" Then
       MsgBox "Nový plán upínania"
       MsgBox "Aktualizovaný plán upínania"
   End If
End Sub
Sub HorizontalAlignment()
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
   ActiveCell.HorizontalAlignment = -4108
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub OnlyInteriorColor()
    Range("B15").Interior.Color
   MsgBox ("Výplň: " & Range("B15").Interior.Color) 'OK
   MsgBox ("Font: " & Range("B15").Font.Color) 'OK
   MsgBox ("Zarovnanie: " & Range("B15").HorizontalAlignment) 'OK
   MsgBox ("Iterior.Pattern: " & Range("B15").Interior.Pattern) 'OK '
    & "," & Range("B15").Interior.Gradient.ColorStops.Clear
       "," & Range("B15").Interior.Gradient.ColorStops.Add(0).Color _
    & "," & Range("B15").Interior.Gradient.ColorStops.Add(1).Color)
    MsgBox ("Interior.Gradient.ColorStops.Clear: " & Range("B15").Interior.Gradient.ColorStops.Cle
    MsgBox ("Interior.Gradient.ColorStops.Add(0).Color: " & Range("B15").Interior.Gradient.ColorSt
ops.Add(0).Color)
    MsgBox ("Interior.Gradient.ColorStops.Add(1).Color: " & Range("B15").Interior.Gradient.ColorSt
ops.Add(1).Color)
    With Selection.Interior
         .Pattern = xlPatternLinearGradient
          .Gradient.Degree = 0
         .Gradient.ColorStops.Clear
    End With
    With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
         .Color = 65535
1 1
          .TintAndShade = 0
    End With
    With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
         .Color = 255
          .TintAndShade = 0
    End With
End Sub
Sub riadok8H()
   Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Activate
   Workbooks("Parametre nástrojov.xlsm").Worksheets("Parametre").Range(AdresaOblastNajdiRaster8Hor
eZačiatok & ":" & AdresaOblastNajdiRaster8HoreKoniec).Select
End Sub
Sub KopirovavnieRastra()
' KopirovavnieRastra Makro
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
   Windows("Parametre nástrojov.xlsm").Activate
   Range("BS492:CY492").Select
   Selection.Copy
   Windows(
             _Plán upínania do lisov PWS_KT16_Import udajov z parametre nastrojov.xlsm" _
       "F...
       ).Activate
```

```
Range("E34:AK34").Select
   ActiveSheet.Paste
   Application.CutCopyMode = False
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub PocetCapov()
   If Range("AN28"). Value = "" Or Range("AN28"). Value = "0" Then
       MsgBox ("Nekopirujem raster")
       MsgBox ("Kopirujem raster")
   End If
End Sub
Sub ImportKomentarov()
' ImportKomentarov Makro
   Range("0492").Select
   Selection.Copy
   Windows( _
        "F..._Plán upínania do lisov PWS_KT16_Import udajov z parametre nastrojov.xlsm" _
        ).Activate
   Range("S10:AM9").Select
   ActiveSheet.Unprotect
   Windows( _ "F..._Plán upínania do lisov PWS_KT16_Import udajov z parametre nastrojov.xlsm" _
        ).Activate
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteComments, Operation:=xlNone, _
       SkipBlanks:=False, Transpose:=False
End Sub
```

Pomocný - 2

```
Sub VyplnLis1Zlta() 'Vypln vybranej oblasti zmeni na žltú
  Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'Zlta
   With Selection. Interior
         .Pattern = xlSolid
         .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 65535
         .TintAndShade = 0
         .PatternTintAndShade = 0
   End With
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub VyplnLis2Cervena() 'Vypln vybranej oblasti zmeni na červenú
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'Cervena
   With Selection. Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 255
         .TintAndShade = 0
         .PatternTintAndShade = 0
   End With
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
   Worksheets("PU PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub VyplnLis3Modra() 'Vypln vybranej oblasti zmeni na modrú
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'Modrá
   With Selection. Interior
         .Pattern = xlSolid
         .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 15773696
         .TintAndShade = 0
         .PatternTintAndShade = 0
   End With
```

```
Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub VyplnLis4Fialova() 'Vypln vybranej oblasti zmeni na fialovú
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'Fialová
   With Selection.Interior
         .Pattern = xlSolid
         .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 16751052
         .TintAndShade = 0
         .PatternTintAndShade = 0
   End With
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub BezVyplne() 'Vypln vybranej oblasti zmeni na "bez výplne"
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'Bez podfarbenia
   With Selection. Interior
        .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
         .PatternTintAndShade = 0
   End With
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub ViditelnosťTlacidielVyplneVPoznamkach()
'Tlačídlá pre zmenu farby výplne v poznámkach budú viditeľné
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton8.Visible = True
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton9.Visible = True
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton10.Visible = True
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton11.Visible = True
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton12.Visible = True
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton13.Visible = True
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton14.Visible = True
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton15.Visible = True
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton16.Visible = True
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton17.Visible = True
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton18.Visible = True
End Sub
```

```
Sub NeviditelnostTlacidielVyplneVPoznámkach()
'Tlačídlá pre zmenu farby výplne v poznámkach budú neviditeľné
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton8.Visible = False
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton9.Visible = False
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton10.Visible = False
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton11.Visible = False
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton12.Visible = False
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton13.Visible = False
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton14.Visible = False
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton15.Visible = False
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton16.Visible = False
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton17.Visible = False
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton18.Visible = False
End Sub
Sub CervenePísmo() 'Písmo vybranej oblasti zmeni na červené
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'Červené
   With Selection. Font
        .Color = -16776961
        .TintAndShade = 0
   End With
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub CiernePísmo() 'Písmo vybranej oblasti zmeni na čierne
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'Čierne
   With Selection. Font
        .ThemeColor = xlThemeColorLight1
        .TintAndShade = 0
   End With
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub CerveneAleboCierne() 'Písmo vybranej oblasti zmeni na červene alebo čierne podla podmienky
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
```

```
Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'Červene alebo čierne
    On Error Resume Next
   If Selection.Font.Color = 0 Then
        MsgBox ("Black")
        With Selection.Font
        .Color = -16776961 \cdot 255
        .TintAndShade = 0
       End With
   Else: 'MsgBox ("Red")
        With Selection. Font
        .ThemeColor = xlThemeColorLight1 '0
        .TintAndShade = 0
        End With
   End If
    On Error GoTo 0
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub VyplnCierna() 'Vypln vybranej oblasti zmeni na čiernu
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
    Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'Čierna
   With Selection. Interior
         .Pattern = xlSolid
         .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 0
         .TintAndShade = 0
         .PatternTintAndShade = 0
   End With
    Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
    Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub VyplnZltoCervena() 'Vypln vybranej oblasti zmeni na žltočervenú
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
    Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'ZltoCervena
   With Selection. Interior
        .Pattern = xlPatternLinearGradient '4000 číselné vyjadrenie
         .Gradient.Degree = 0
        .Gradient.ColorStops.Clear
   End With
   With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
        .Color = 65535
         .TintAndShade = 0
   End With
   With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
```

```
.Color = 255
        .TintAndShade = 0
   End With
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub ZarovnanieTextuNaStred() 'Text vo vybranej oblasti zarovná na stred
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'Zarovnanie textu na stred
   With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter '-4108 číselné vyjadrenie
        .VerticalAlignment = xlBottom
         .WrapText = False
        .Orientation = 0
         .AddIndent = False
         .IndentLevel = 0
         .ShrinkToFit = False
         .ReadingOrder = xlContext
         .MergeCells = False
   End With
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub ZarovnanieTextuVlavo() 'Text vo vybranej oblasti zarovná vlavo
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'Zarovnanie textu vlavo
   With Selection
        .HorizontalAlignment = xlLeft '-4131 číselné vyjadrenie
        .VerticalAlignment = xlBottom
         .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
         .IndentLevel = 0
         .ShrinkToFit = False
         .ReadingOrder = xlContext
         .MergeCells = False
   End With
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub ZarovnanieTextuVpravo() 'Text vo vybranej oblasti zarovná vpravo
   Worksheets("PU PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
```

Poznámky - 5

```
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim PznmkVStrd As Range
   Set PznmkVStrd = Range("$B$15:$AN$25,$I$14")
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
'Zarovnanie textu vpravo
   With Selection
        .HorizontalAlignment = xlRight '-4152 číselné vyjadrenie
        .VerticalAlignment = xlBottom
         .WrapText = False
         .Orientation = 0
         .AddIndent = False
         .IndentLevel = 0
         .ShrinkToFit = False
         .ReadingOrder = xlContext
         .MergeCells = False
   End With
   Intersect(Cll, PznmkVStrd).Select
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub PoznamkyVStredeBezPodfarbenia()
   Range("$B$15:$AN$25,$I$14").Select
   Call BezVyplne
End Sub
'SKOPIRUJE FARBU VYPLENE, FONT, ZAROVNANIE
{	t Sub \ CopyInteriorColorFontHorizontalAlignmentOfCellInNotes()}
   IC = Range("B15").Interior.Color
   FC = Range("B15").Font.Color
   HA = Range("B15").HorizontalAlignment
   IP = Range("B15").Interior.Pattern
    MsgBox ("Interior.Color: " & Range("B15").Interior.Color) 'OK
    MsgBox ("Font.Color: " & Range("B15").Font.Color) 'OK
    MsgBox ("HorizontalAlignment: " & Range("B15").HorizontalAlignment) 'OK
    MsgBox ("Iterior.Pattern: " & Range("B15").Interior.Pattern) 'OK ' _
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
   If IP <> 4000 Then
      MsqBox ("Beží If")
       ActiveCell.Interior.Color = IC
       ActiveCell.Font.Color = FC
       ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
   Else:
       MsgBox ("Beží Else")
       ActiveCell.Font.Color = FC
       ActiveCell.HorizontalAlignment = HA
       Call VyplnZltoCervena
   End If
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
'SKOPIRUJE FARBU VYPLENE, FONT, ZAROVNANIE
Sub EXPORTSkopirujeFarbuVyplnePismoZarovnanieZBunkyVPoznámkach()
   IC = KopirovanaPoznamka.Interior.Color
   FC = KopirovanaPoznamka.Font.Color
   HA = KopirovanaPoznamka.HorizontalAlignment
   IP = KopirovanaPoznamka.Interior.Pattern
    MsgBox ("Interior.Color: " & Range("B15").Interior.Color) 'OK
    MsgBox ("Font.Color: " & Range("B15").Font.Color) 'OK
    MsgBox ("HorizontalAlignment: " & Range("B15").HorizontalAlignment) 'OK
    MsgBox ("Iterior.Pattern: " & Range("B15").Interior.Pattern) 'OK '
```

```
Poznámky - 7
```

```
Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
If IP <> 4000 Then
  MsgBox ("Beží If")
   CielovaPoznamka.Interior.Color = IC
    CielovaPoznamka.Font.Color = FC
    CielovaPoznamka.HorizontalAlignment = HA
Else:
   MsgBox ("Beží Else")
    CielovaPoznamka.Font.Color = FC
    CielovaPoznamka.HorizontalAlignment = HA
    With Selection.Interior
    .Pattern = xlPatternLinearGradient
    .Gradient.ColorStops.Clear
    End With
    With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
        .Color = 65535
    End With
    With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
        .Color = 255
    End With
End If
Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
```

End Sub

```
SuradCentro - 1
Sub SuradniceCentrovaniaLH()
'Lavej hornej štvrtine rastra stola vyznačí pozíciu centrovacieho čapu podla zadaných suradníc
   If Range("T28") > 0 And Range("T28") <= 8 And Range("S29") > 0 And Range("S29") <= 16 Then
    'Stĺpce
       If Range("S29").Value = 1 Then
           s = "U"
       End If
       If Range("S29").Value = 2 Then
       End If
       If Range("S29").Value = 3 Then
           s = "S"
       End If
       If Range("S29").Value = 4 Then
           s = "R"
       End If
       If Range("S29").Value = 5 Then
           s = "Q"
       End If
       If Range("S29").Value = 6 Then
           s = "P"
       End If
       If Range("S29").Value = 7 Then
           s = "0"
       End If
       If Range("S29").Value = 8 Then
           s = "N"
       End If
       If Range("S29").Value = 9 Then
           s = "M"
       End If
       If Range("S29").Value = 10 Then
           s = "L"
       End If
       If Range("S29").Value = 11 Then
           s = "K"
       End If
       If Range("S29").Value = 12 Then
           s = "J"
       End If
       If Range("S29").Value = 13 Then
           s = "I"
       End If
       If Range("S29"). Value = 14 Then
           s = "H"
       End If
       If Range("S29"). Value = 15 Then
           s = "G"
       End If
       If Range("S29").Value = 16 Then
       End If
       If Range("S29").Value = 17 Then
           s = "E"
       End If
    'Riadky
       If Range("T28").Value = 1 Then
           r = "41"
       End If
       If Range("T28").Value = 2 Then
           r = "40"
       End If
       If Range("T28").Value = 3 Then
           r = "39"
       End If
       If Range("T28").Value = 4 Then
           r = "38"
       End If
       If Range("T28").Value = 5 Then
           r = "37"
       End If
       If Range("T28").Value = 6 Then
           r = "36"
```

End If

```
SuradCentro - 2
       If Range("T28").Value = 7 Then
       End If
       If Range("T28").Value = 8 Then
           r = "34"
       End If
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       Range("B29").Copy
       Range(s & r).Select
        Worksheets("PU_PWS").Paste
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, _
       SkipBlanks:=False, Transpose:=False
       Application.CutCopyMode = False
       Range("T29").Select
       Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   End If
'FUNGUJE!!!
End Sub
Sub SuradniceCentrovaniaPH()
'V pravej hornej štvrtine rastra stola vyznačí pozíciu centrovacieho čapu podla zadaných suradníc
   If Range("V28") > 0 And Range("V28") <= 8 And Range("W29") > 0 And Range("W29") <= 16 Then
    'Stĺpce
       If Range("W29").Value = 1 Then
           s = "U"
       End If
       If Range("W29").Value = 2 Then
           s = "V"
       End If
       If Range("W29").Value = 3 Then
           s = "W"
       End If
       If Range("W29").Value = 4 Then
           s = "X"
       End If
       If Range("W29").Value = 5 Then
           s = "Y"
       End If
       If Range("W29").Value = 6 Then
       End If
       If Range("W29").Value = 7 Then
           s = "AA"
       End If
       If Range("W29").Value = 8 Then
           s = "AB"
       End If
       If Range("W29").Value = 9 Then
           s = "AC"
       End If
       If Range("W29").Value = 10 Then
           s = "AD"
       End If
       If Range("W29").Value = 11 Then
           s = "AE"
       End If
       If Range("W29").Value = 12 Then
           s = "AF"
       End If
       If Range("W29"). Value = 13 Then
       End If
       If Range("W29").Value = 14 Then
           s = "AH"
       End If
       If Range("W29"). Value = 15 Then
           s = "AI"
       End If
       If Range("W29"). Value = 16 Then
           s = "AJ"
       End If
       If Range("W29").Value = 17 Then
```

```
SuradCentro - 3
           s = "AK"
       End If
   'Riadky
       If Range("V28").Value = 1 Then
           r = "41"
           End If
       If Range("V28").Value = 2 Then
           r = "40"
       End If
       If Range("V28").Value = 3 Then
           r = "39"
       End If
       If Range("V28").Value = 4 Then
       End If
       If Range("V28").Value = 5 Then
           r = "37"
       End If
       If Range("V28").Value = 6 Then
           r = "36"
       End If
       If Range("V28").Value = 7 Then
           r = "35"
       End If
       If Range("V28").Value = 8 Then
           r = "34"
       End If
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       Range("B29").Copy
       Range(s & r).Select
        Worksheets("PU_PWS").Paste
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, _
       SkipBlanks:=False, Transpose:=False
       Application.CutCopyMode = False
       Range("V29").Select
       Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   End If
'FUNGUJE!!!
End Sub
Sub SuradniceCentrovaniaLD()
'Lavej dolnej štvrtine rastra stola vyznačí pozíciu centrovacieho čapu podla zadaných suradníc
   If Range("T31") > 0 And Range("T31") <= 8 And Range("S30") > 0 And Range("S30") <= 16 Then
    'Stĺpce
       If Range("S30").Value = 1 Then
           s = "U"
       End If
       If Range("S30").Value = 2 Then
           s = "T"
       End If
       If Range("S30").Value = 3 Then
           s = "S"
       End If
       If Range("S30"). Value = 4 Then
           s = "R"
       End If
       If Range("S30").Value = 5 Then
           s = "Q"
       End If
       If Range("S30").Value = 6 Then
           s = "P"
       End If
       If Range("S30").Value = 7 Then
           s = "0"
       End If
       If Range("S30").Value = 8 Then
           s = "N"
       End If
       If Range("S30").Value = 9 Then
           s = "M"
```

```
SuradCentro - 4
       End If
       If Range("S30"). Value = 10 Then
           s = L
       End If
       If Range("S30").Value = 11 Then
           s = "K"
       End If
       If Range("S30").Value = 12 Then
           s = "J"
       End If
       If Range("S30"). Value = 13 Then
           s = "I"
       End If
       If Range("S30").Value = 14 Then
           s = "H"
       End If
       If Range("S30").Value = 15 Then
           s = "G"
       End If
       If Range("S30").Value = 16 Then
           s = "F"
       End If
       If Range("S30").Value = 17 Then
           s = "E"
       End If
    'Riadky
       If Range("T31").Value = 1 Then
           r = "41"
       End If
       If Range("T31").Value = 2 Then
           r = "42"
       End If
       If Range("T31").Value = 3 Then
           r = "43"
       End If
       If Range("T31").Value = 4 Then
           r = "44"
       End If
       If Range("T31").Value = 5 Then
           r = "45"
       End If
       If Range("T31").Value = 6 Then
           r = "46"
       End If
       If Range("T31").Value = 7 Then
           r = "47"
       End If
       If Range("T31").Value = 8 Then
           r = "48"
       End If
       Worksheets("PU PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       Range("B29").Copy
       Range(s & r).Select
        Worksheets("PU_PWS").Paste
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, _
       SkipBlanks:=False, Transpose:=False
       Application.CutCopyMode = False
       Range("T30").Select
       Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   End If
'FUNGUJE!!!
End Sub
Sub SuradniceCentrovaniaPD()
'V pravej dolnej štvrtine rastra stola vyznačí pozíciu centrovacieho čapu podla zadaných suradníc
   If Range("V31") > 0 And Range("V31") <= 8 And Range("W30") > 0 And Range("W30") <= 16 Then
    'Stĺpce
       If Range("W30").Value = 1 Then
           s = "U"
       End If
       If Range("W30").Value = 2 Then
```

```
SuradCentro - 5
           s = "V"
       End If
       If Range("W30").Value = 3 Then
           s = "W"
       End If
       If Range("W30").Value = 4 Then
           s = "X"
       End If
       If Range("W30").Value = 5 Then
           s = "Y"
       End If
       If Range("W30").Value = 6 Then
           s = "Z"
       End If
       If Range("W30"). Value = 7 Then
           s = "AA"
       End If
       If Range("W30").Value = 8 Then
           s = "AB"
       End If
       If Range("W30").Value = 9 Then
           s = "AC"
       End If
       If Range("W30").Value = 10 Then
           s = "AD"
       End If
       If Range("W30").Value = 11 Then
           s = "AE"
       End If
       If Range("W30").Value = 12 Then
           s = "AF"
       End If
       If Range("W30").Value = 13 Then
           s = "AG"
       End If
       If Range("W30"). Value = 14 Then
           s = "AH"
       End If
       If Range("W30").Value = 15 Then
           s = "AI"
       End If
       If Range("W30").Value = 16 Then
           s = "AJ"
       End If
       If Range("W30").Value = 17 Then
           s = "AK"
       End If
    'Riadky
       If Range("V31").Value = 1 Then
           r = "41"
       End If
       If Range("V31").Value = 2 Then
           r = "42"
       End If
       If Range("V31").Value = 3 Then
           r = "43"
       End If
       If Range("V31").Value = 4 Then
           r = "44"
       End If
       If Range("V31").Value = 5 Then
           r = "45"
       End If
       If Range("V31").Value = 6 Then
       End If
       If Range("V31").Value = 7 Then
           r = "47"
       End If
       If Range("V31").Value = 8 Then
           r = "48"
       End If
       Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       Range("B29").Copy
```

```
Range(s & r).Select
' Worksheets("PU_PWS").Paste
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, _
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
' Range("V30").Select
    Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
    End If
'FUNGUJE!!!
End Sub
```

SuradCentro - 6

```
Sub CentrovaciCap()
' X Makro
 Centrovací čap
' Klávesová skratka: Ctrl+Shift+X
'K je hodnota aktívnej bunky rovna hodnete bunky "U48" alebo "AH48"
    'skopíruje bunku "F48" a prilepí na aktívnu bunku
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti CelyStol
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim RasterStola As Range
   Set RasterStola = Range("$E$34:$AK$48")
   Intersect(Cll, RasterStola).Select
   If (ActiveCell.Value) = Range("B30") Or (ActiveCell.Value) = Range("B31") Then
       Range("B29").Copy
        Worksheets("PU_PWS").Paste
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, _
       SkipBlanks:=False, Transpose:=False
       Application.CutCopyMode = False
   End If
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub TlacnyCap()
 0 Makro
' Tlačný čap
' Klávesová skratka: Ctrl+Shift+O
'K je hodnota aktívnej bunky rovna hodnete bunky "F48" alebo "AH48"
    'skopíruje bunku "F48" a prilepí na aktívnu bunku
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti CelyStol
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim RasterStola As Range
   Set RasterStola = Range("$E$34:$AK$48")
   Intersect(Cll, RasterStola).Select
   If (ActiveCell.Value) = Range("B29") Or (ActiveCell.Value) = Range("B31") Then
       Range("B30").Copy
        Worksheets("PU_PWS").Paste
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, _
       SkipBlanks:=False, Transpose:=False
       Application.CutCopyMode = False
   End If
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
Sub VolneMiesto()
' PlusSPodmienkou Makro
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
                                        'vypne prekreslovanie obrazovky, tým sa makro zrýchli
   Application.ScreenUpdating = False
'Ak sa hodnota bunky/buniek vo výbere rovná hodnote buky "U48" alebo "F48"
      'prilepí skopírovanu bunku
      'a preverí bunky v rozsahu "StredStola"
      'ak je v bunke "+" a nemá nastavené Tučné písmo,
      'tak nastaví bunke parametre.
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti CelyStol
```

TlčnČp_CntrČp_VlnMst - 1

```
Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   Dim RasterStola As Range
   Set RasterStola = Range("$E$34:$AK$48")
   Intersect(Cll, RasterStola).Select
   For Each cell In Cll
       If cell.Value = Range("B29") Or cell.Value = Range("B30") Then
           Range("B31").Copy
            Worksheets("PU_PWS").Paste
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, _
            SkipBlanks:=False, Transpose:=False
            Application.CutCopyMode = False
       End If
   Next cell
   Dim rng As Range
   Set rng = Range("StredStola")
   For Each cell In rng
       If (cell.Value) = "+" And cell.Font.Bold = False Then
            cell.Font.Bold = True
            cell.Font.Name = "PorscheNextTT"
            cell.Font.Size = 14
           cell.Font.Color = RGB(0, 0, 0)
           cell.HorizontalAlignment = xlCenter
            cell.VerticalAlignment = xlCenter
       End If
   Next cell
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
   Application.ScreenUpdating = True
'Funguje
End Sub
Sub ViditelnosťTlacidielPreRasterStola()
'Tlačídlá pre zmenu rastra stola budú viditeľné
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton3.Visible = True
   Worksheets("PU PWS").CommandButton4.Visible = True
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton5.Visible = True
   Worksheets("PU_PWS").CommandButton6.Visible = True
End Sub
Sub NeviditelnostTlacidielPreRasterStola()
'Tlačídlá pre zmenu rastra stola budú neviditeľné
  On Error Resume Next
       Worksheets("PU_PWS").CommandButton3.Visible = False
       Worksheets("PU_PWS").CommandButton4.Visible = False
       Worksheets("PU_PWS").CommandButton5.Visible = False
       Worksheets("PU_PWS").CommandButton6.Visible = False
   On Error GoTo 0
End Sub
Sub CervenAleboCierneCentrovanie() 'Symbol centrovania zmeni na červene alebo čierne podla podmienk
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
'Vyberie priesecník Oblasti výberu a Oblasti PoznámkyVStrede
   Dim Cll As Range
   Set Cll = Selection
   If Cll. Value = Range("B29"). Value Then
        MsgBox ("Centrovací čap")
       Dim RasterStola As Range
       Set RasterStola = Range("$E$34:$AK$48")
       Intersect(Cll, RasterStola).Select
```

TlčnČp_CntrČp_VlnMst - 2

```
TlčnČp_CntrČp_VlnMst - 3
    'Červene alebo čierne
        On Error Resume Next
       If Selection.Font.Color = 0 Then
            MsgBox ("Black")
           With Selection.Font
            .Color = -16776961 '255
            .TintAndShade = 0
           End With
       Else: 'MsgBox ("Red")
           With Selection.Font
            .ThemeColor = xlThemeColorLight1 '0
            .TintAndShade = 0
           End With
       End If
        On Error GoTo 0
   End If
       Intersect(Cll, RasterStola).Select
       Call SpocitaCerveneCentrovacieCapy
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
'SPOCITA CERVENE CENTROVACIE CAPY
Sub SpocitaCerveneCentrovacieCapy()
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
   'Declare variables
   Dim TableRng, LookupFillColor As Range
   On Error Resume Next
   'Set range to variables
   Set TableRng = Range("E34:AK48")
   Set LookupFillColor = Range("AM29")
   'Set a input box for result output
   Set OutputRng = Range("AN29") 'Application.InputBox("select a cell:", "ExcelDemy", Selection.Ad
dress,
        , , , 8)
   If OutputRng Is Nothing Then Exit Sub
   Dim rng As Range
       For Each rng In TableRng
            If rng.Font.Color = LookupFillColor.Font.Color And rng.Value = Range("AM29").Value Then
                CountColour = CountColour + 1
           End If
       Next
   Range("AN29").Value = CountColour
   Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
End Sub
```

```
UložiťAko - 1
Sub UlozitAkoJpgNaVyskuPoznamkyVStrede()
''TLACITKO "ULOZIT PLAN UPINANIA"
'Private Sub CommandButton7_Click()
   Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
   Fcesta = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ"
   FcestaJPG = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\PU_JPG"
   FcestaPDF = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\PU_PDF"
   FcestaPdfNaSiet = "T:\430_F\10_Verejne\10_planovanieLisov\Plány upínania nástrojov"
   FcestaPdfTablet = "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania tablet"
   FCisloNastroja = Sheets("PU_PWS").Range("S1").Text
   FOperacia = Sheets("PU_PWS").Range("AM1").Text
   FKrok = Sheets("PU_PWS").Range("AM3").Text
   FCisloDielu = Sheets("PU_PWS").Range("S3").Text
   If Range("AM3").Text = "" Then
       NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & " OP" & FOperacia & " " & FCisloDielu & " Plán upínan
ia"
       Range("AJ3:AL3").NumberFormat = ";;;"
   Else
       NazovPlanuUpinania = FCisloNastroja & "_OP" & FOperacia & "_" & FCisloDielu & "_S" & FKrok
& "_Plán upínania"
       Range("AJ3:AL3").NumberFormat = "@"
   End If
    i = MsgBox("Uložiť ako: " & NazovPlanuUpinania & vbCrLf &
            "Plán upínania sa uloží v PDF formáte na nasledovné miesta:" & vbCrLf & _
            "" & vbCrLf &
            "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania tablet" & vbCrLf &
            "C:\Users\lisy\Desktop\Plány upínania\PU_NOVÉ\PU_PDF" & vbCrLf &
            "T:\430_F\10_Verejne\10_planovanieLisov\Plány upínania nástrojov", vbYesNo + vbQuestio
n, "Uložiť ako")
    Select Case i
        Case vbNo
            Unload Me
            Worksheets("PU PWS").Protect Password:="Lis.0123"
            MsgBox ("Nie")
        Case vbYes
     'Ak je lava hlavicka prázdna vloží do nej datum vytvorenia,
        upraví velkosť a font. V podstate doplni datum a cas vytvorenia _
        pri prvom uložení plánu upínania a potom ho už neprepisuje.
        Do pravej hlavicky vloží vždy pri uložení cez tlačítko "ULOZIT PLAN UPINANIA" _
        aktuálny dátum a čas.
            date_test = Now()
            Teraz = Format(date_test, "d.m.yyyy hh:mm") 'Nastaví formát času
            MsqBox (Teraz)
            DatumVytvorenia = "Dátum vytvorenia: " & Teraz
            DatumPoslednejAktualizacie = "Dátum poslednej aktualizácie: " & Teraz
            Worksheets("PU_PWS").PageSetup.RightHeader = "&""Porsche Next TT""&08" & DatumPosledne
jAktualizacie
            If Worksheets("PU_PWS").PageSetup.LeftHeader = "" Then
                Worksheets("PU_PWS").PageSetup.LeftHeader = _
                "&""Porsche Next TT""&08" & DatumVytvorenia
                 MsgBox (DatumVytvorenia)
            End If
            'Unload Me
            Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
        'Zabráni zobrezeniu systémových hlášok
            Application.DisplayAlerts = False
            ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Fcesta & "\" & NazovPlanuUpinania & ".xlsm"
```

```
'ULOZI AKO "Pdf"--------------
           Worksheets("PU_PWS").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
                  FcestaPDF & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf", _
                  Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas
                  :=False, OpenAfterPublish:=True
'ULOZI AKO "Pdf na sieť"-----
           Worksheets("PU_PWS").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
                  FcestaPdfNaSiet & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf", _
                  Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas
       :=False, OpenAfterPublish:=True
       'ULOZI AKO "Pdf do tabletu(na Cloud)"-----
           Worksheets("PU_PWS").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
                  FcestaPdfTablet & "\" & NazovPlanuUpinania & ".pdf", _
                  Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
                  :=False, OpenAfterPublish:=True
Call FormatNaSirku
           Worksheets("PU_PWS").Unprotect Password:="Lis.0123"
       'ULOZI AKO ".jpg"---------------
          Dim cht As ChartObject
          Dim ActiveShape As Shape
          If ActiveWindow.DisplayGridlines = True Then
             ActiveWindow.DisplayGridlines = False
              'Confirm if a Cell Range is currently selected
               If TypeName(Selection) <> "Range" Then
                 MsgBox "You do not have a single shape selected!"
                  Exit Sub
                End If
              'Copy/Paste Cell Range as a Picture
               Range("A1:A050").Copy
               Worksheets("PU_PWS").Pictures.Paste(link:=False).Select
               Selection.ShapeRange.ScaleWidth 1.7298371577, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 'TU S
A NASTAVUJE VELKOST SIRKY SKOPIROVANEJ OBLASTI
               Selection.ShapeRange.ScaleHeight 1.7298371969, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 'TU
SA NASTAVUJE VELKOST VYSKY SKOPIROVANEJ OBLASTI
               Set ActiveShape = Worksheets("PU_PWS").Shapes(ActiveWindow.Selection.Name)
              'Create a temporary chart object (same size as shape)
               Set cht = Worksheets("PU_PWS").ChartObjects.Add( __
                 Left:=1,
                 Width:=966,
                 Top:=1,
                 Height:=1470) 'TU SA NASTAVUJE SIRKA A VYSKA GRAFU
                 'PovodneW=735,H=483
. . . .
                 'Copy/Paste Cell Range as a Picture
                  Range("A1:B050").Copy
                  Worksheets("PU_PWS").Pictures.Paste(link:=False).Select
1 1 1 1
                  Set ActiveShape = Worksheets("PU_PWS").Shapes(ActiveWindow.Selection.Name)
1 1 1 1
                 'Create a temporary chart object (same size as shape)
                  Set cht = Worksheets("PU_PWS").ChartObjects.Add( _
1 1 1 1
                    Left:=1,
1 1 1 1
                    Width:=735, _
1 1 1 1
                    Top:=1, _
                    Height:=483)
              'Format temporary chart to have a transparent background
               cht.ShapeRange.Fill.Visible = msoFalse
               cht.ShapeRange.Line.Visible = msoFalse
              'Copy/Paste Shape inside temporary chart
               ActiveShape.Copy
               cht.Activate
               ActiveChart.Paste
```

UložiťAko - 2

```
UložiťAko - 3
                'Save chart to User's Desktop as PNG File
                  cht.Chart.Export FileName:=FcestaJPG & "\" & NazovPlanuUpinania & ".jpg"
                   cht.Chart.Export Filename:=FcestaPdfTablet & "\PU_JPG\" & NazovPlanuUpinania & "
.jpg" 'Uloží do priečinku "Plány upínania tablet"
                'Delete temporary Chart
                  cht.Delete
                  ActiveShape.Delete
                ActiveWindow.DisplayGridlines = True
            End If
            If ActiveWindow.DisplayGridlines = False Then
                'Confirm if a Cell Range is currently selected
                   If TypeName(Selection) <> "Range" Then
                     MsgBox "You do not have a single shape selected!"
                     Exit Sub
                   End If
                'Copy/Paste Cell Range as a Picture
                  Range("A1:A050").Copy
                  Worksheets("PU_PWS").Pictures.Paste(link:=False).Select
                  Selection.ShapeRange.ScaleWidth 1.7298371577, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 'TU S
A NASTAVUJE VELKOST SIRKY SKOPIROVANEJ OBLASTI
                  Selection.ShapeRange.ScaleHeight 1.7298371969, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 'TU
SA NASTAVUJE VELKOST VYSKY SKOPIROVANEJ OBLASTI
                  Set ActiveShape = Worksheets("PU_PWS").Shapes(ActiveWindow.Selection.Name)
                'Create a temporary chart object (same size as shape)
                  Set cht = Worksheets("PU_PWS").ChartObjects.Add( _
                    Left:=1,
                    Width:=966,
                    Top:=1,
                    Height:=1470) 'TU SA NASTAVUJE SIRKA A VYSKA GRAFU
                    'PovodneW=735,H=483
                    'Copy/Paste Cell Range as a Picture
1 1 1 1
                      Range("A1:B050").Copy
                      Worksheets("PU_PWS").Pictures.Paste(link:=False).Select
                      Set ActiveShape = Worksheets("PU_PWS").Shapes(ActiveWindow.Selection.Name)
1 1 1 1
                    'Create a temporary chart object (same size as shape)
1 1 1 1
                      Set cht = Worksheets("PU_PWS").ChartObjects.Add( _
. . . .
                        Left:=1,
1 1 1 1
                        Width:=735, _
1 1 1 1
                        Top:=1,
1 1 1 1
                        Height:=483)
                'Format temporary chart to have a transparent background
                  cht.ShapeRange.Fill.Visible = msoFalse
                  cht.ShapeRange.Line.Visible = msoFalse
                'Copy/Paste Shape inside temporary chart
                  ActiveShape.Copy
                  cht.Activate
                  ActiveChart.Paste
                'Save chart to User's Desktop as PNG File
                  cht.Chart.Export FileName:=FcestaJPG & "\" & NazovPlanuUpinania & ".jpg"
                   cht.Chart.Export Filename:=FcestaPdfTablet & "\PU_JPG\" & NazovPlanuUpinania & "
.jpg" 'Uloží do priečinku "Plány upínania tablet"
                'Delete temporary Chart
                  cht.Delete
                  ActiveShape.Delete
            End If
            Worksheets("PU_PWS").Protect Password:="Lis.0123"
            Call FormatNaVysku
        'OTVORI JPG SUBOR-----
            VBA.Shell "Explorer.exe " & FcestaJPG & "\" & NazovPlanuUpinania & ".jpg"
         'V SUBORE "Parametre nástrojov.xlsm" VYZNACI MOZNOST UPNUTIA NASTROJA DO LISU + ZE BOL VYT
```

```
UložiťAko - 4
```

End Sub