



HOSPITAL
El Alto SUR

ELECTROMEDICINA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA

DATOS DEL EQUIPO								
UBICACIÓN:	Gineco-Obstetricia							
SERVICIO:	Gineco-Obstetricia							
MARCA:	GE Healthcare							
MODELO:	Logiq V2							
COD. ACTIVOS FIJOS:	EQ-010							
PROCEDENCIA:	USA							
FABRICANTE:	General Electric							
GARANTIA:	Sin Garantía							
DATOS PROVEEDOR:	GE Bolivia							
SERIE:	SN-GEH-002							
AÑO FABRICACIÓN:	2025							
FECHA INSTALACIÓN:	2026-07-14							
DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO		TECNOLOGIA PREDOMINANTE		CATEGORIZACIÓN		I	II	III
VOLTAJE:	ELÉCTRICO: None	HIDRÁULICO: None	1	Intercambiabilidad				X
POTENCIA REAL CONSUMIDA:			2	Régimen operación				X
FRECUENCIA DE RED:	ELECTRÓNICO: <input checked="" type="text" value="X"/>	NEUMÁTICO: None	3	Nivel de utilización				X
PESO:			4	Parámetro principal				X
CORRIENTE:	MECÁNICO: <input checked="" type="text" value="X"/>	VAPOR: None	5	Mantenibilidad				X
PUERTOS PARA TRANSDUCTORES:			6	Conservabilidad				X
DIMENSIONES:			7	Grado de automatización				X
RESOLUCIÓN DEL MONITOR:			8	Valor de compra				X
			9	Factibilidad aprovtto				X
EXISTENCIA DE REPUESTOS	COMPRA: <input checked="" type="text" value="X"/>	FIJO: None	10	Seguridad operacional				X
1 Transductor convexo			11	Condiciones de explot.				X
2	COMODATO: <input checked="" type="text" value="X"/>	MOVIL: <input checked="" type="text" value="X"/>	12	Protección de MA				X
3	DONACIÓN:	PORTATIL: None	13	Edad del equipo				X
4				Categoría				X
5								

CONTEXTO OPERACIONAL	FUNCIONES DEL EQUIPO MEDICO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES A REALIZAR SI EL FALLO NO SE PUEDE PREVENIR
FALLAS FUNCIONALES	CAUSAS DE FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTOS DEL FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTO DE FALLO DEL EQUIPO EN EL ENTORNO

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR	REVISADO POR