

N.




HOSPITAL EL ALTO SUR

ELECTROMEDICINA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA

Bomba de jeringa



DATOS DEL EQUIPO			
UBICACIÓN:	UTI-A		
SERVICIO:	UTI		
MARCA:	HEPPO		
MODELO:	HF20		
COD. ACTIVOS FIJOS:	HASO 292312		
PROCEDENCIA:	China		
FABRICANTE:	CHina		
GARANTIA:	Sin Garantía		
DATOS PROVEEDOR:	China		
SERIE:	1871986		
AÑO FABRICACIÓN:	2021		
FECHA INSTALACIÓN:	2026-07-13		



DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO		TECNOLOGIA PREDOMINANTE		CATEGORIZACIÓN	I	II	III					
VOLTAJE:	POTENCIA REAL CONSUMIDA:	FRECUENCIA DE RED:	PESO:	CORRIENTE:	PUERTOS PARA TRANSDUCTORES:	DIMENSIONES:	RESOLUCIÓN DEL MONITOR:	1	Intercambiabilidad			X
								2	Régimen operación			X
								3	Nivel de utilización			X
								4	Parámetro principal		X	
								5	Mantenibilidad		X	
ELÉCTRICO:	HIDRÁULICO:	ELECTRÓNICO:	NEUMÁTICO:	MECÁNICO:	VAPOR:	6	Conservabilidad		X			
						7	Grado de automatización		X			
						8	Valor de compra		X			
						9	Factibilidad apropto		X			
						10	Seguridad operacional	X				
EXISTENCIA DE REPUESTOS		COMPRA:	X	FIJO:	X	11	Condiciones de explot.	X				
1	Baterias	COMODATO:	X	MOVIL:	X	12	Protección de MA	X				
2	motores	DONACIÓN:		PORTATIL:		13	Edad del equipo	X				
3						Categoría						
4												
5												

CONTEXTO OPERACIONAL	FUNCIONES DEL EQUIPO MEDICO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES A REALIZAR SI EL FALLO NO SE PUEDE PREVENIR
FALLAS FUNCIONALES	CAUSAS DE FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTOS DEL FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTO DE FALLO DEL EQUIPO EN EL ENTORNO

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR	REVISADO POR