




HOSPITAL EL ALTO SUR

ELECTROMEDICINA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA

TA



DATOS DEL EQUIPO									
UBICACIÓN:	Gineco-Obstetricia (Piso 2)								
SERVICIO:	Partos								
MARCA:	Mindray								
MODELO:	vg600								
COD. ACTIVOS FIJOS:	HSAO 1234125								
PROCEDENCIA:	China								
FABRICANTE:	Chino								
GARANTIA:	Sin Garantía								
DATOS PROVEEDOR:	Chino								
SERIE:	2984635676843652								
AÑO FABRICACIÓN:	2021								
FECHA INSTALACIÓN:	2026-07-01								
DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO		TECNOLOGIA PREDOMINANTE		CATEGORIZACIÓN	I	II	III		
VOLTAJE: POTENCIA REAL CONSUMIDA: FRECUENCIA DE RED: PESO: CORRIENTE: PUERTOS PARA TRANSDUCTORES: DIMENSIONES: RESOLUCIÓN DEL MONITOR:	ELÉCTRICO:	☒	HIDRÁULICO:	☐	1	Intercambiabilidad		X	
					2	Régimen operación		X	
	ELECTRÓNICO:	☒	NEUMÁTICO:	☐	3	Nivel de utilización		X	
					4	Parámetro principal		X	
	MECÁNICO:	☐	VAPOR:	☐	5	Mantenibilidad		X	
					6	Conservabilidad		X	
					7	Grado de automatización		X	
	TIPO ADQUISICIÓN	TIPO DE EQUIPO		8	Valor de compra		X		
	COMPRA:	☒	FIJO:	☐	9	Factibilidad aprovtto		X	
	COMODATO:	☒	MOVIL:	☒	10	Seguridad operacional		X	
	DONACIÓN:	☐	PORTATIL:	☐	11	Condiciones de explot.		X	
					12	Protección de MA		X	
					13	Edad del equipo		X	
EXISTENCIA DE REPUESTOS					Categoría		X		
1									
2									
3									
4									
5									

CONTEXTO OPERACIONAL	FUNCIONES DEL EQUIPO MEDICO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES A REALIZAR SI EL FALLO NO SE PUEDE PREVENIR
FALLAS FUNCIONALES	CAUSAS DE FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTOS DEL FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTO DE FALLO DEL EQUIPO EN EL ENTORNO

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR	REVISADO POR