




HOSPITAL EL ALTO SUR

ELECTROMEDICINA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA

Espectrofotometro



DATOS DEL EQUIPO									
UBICACIÓN:	Laboratorio								
SERVICIO:	raoyos c								
MARCA:	Thermo Scientific								
MODELO:	Genesys 30								
COD. ACTIVOS FIJOS:	has123121424142								
PROCEDENCIA:	china								
FABRICANTE:	china								
GARANTIA:	Sin Garantía								
DATOS PROVEEDOR:	chino								
SERIE:	546846523								
AÑO FABRICACIÓN:	2021								
FECHA INSTALACIÓN:	2026-04-17								
DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO		TECNOLOGIA PREDOMINANTE		CATEGORIZACIÓN	I	II	III		
VOLTAJE: POTENCIA REAL CONSUMIDA: FRECUENCIA DE RED: PESO: CORRIENTE: PUERTOS PARA TRANSDUCTORES: DIMENSIONES: RESOLUCIÓN DEL MONITOR:	ELÉCTRICO:	☒	HIDRÁULICO:	☐	1	Intercambiabilidad			X
	ELECTRÓNICO:	☒	NEUMÁTICO:	☐	2	Régimen operación			X
	MECÁNICO:	☐	VAPOR:	☐	3	Nivel de utilización			X
	TIPO ADQUISICIÓN		TIPO DE EQUIPO		4	Parámetro principal			X
	COMPRA:	☒	FIJO:	☐	5	Mantenibilidad			X
	COMODATO:	☐	MOVIL:	☒	6	Conservabilidad			X
	DONACIÓN:	☐	PORTATIL:	☐	7	Grado de automatización			X
EXISTENCIA DE REPUESTOS					8	Valor de compra			X
1					9	Factibilidad apropto			X
2					10	Seguridad operacional			X
3					11	Condiciones de explot.			X
4					12	Protección de MA			X
5					13	Edad del equipo			X
				Categoría					X

CONTEXTO OPERACIONAL	FUNCIONES DEL EQUIPO MEDICO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES A REALIZAR SI EL FALLO NO SE PUEDE PREVENIR
FALLAS FUNCIONALES	CAUSAS DE FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTOS DEL FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTO DE FALLO DEL EQUIPO EN EL ENTORNO

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR	REVISADO POR