UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE SISTEMAS ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 1 / SECCION "A"

RESPUESTAS AL TERCER EXAMEN PARCIAL

TEN

a ate	No. 1 (50 PUNTOS) entamente lo que se detalla a continuac ya sea este o no de acuerdo	ción y para cada inciso, subraye "verdadero" o)
a)	Un CPU INTEL recibe a través de sus pi interrupción de los puertos de teclado V	nes protocolarios "INT" e "INTA" requisiciones y mouse, uno por cada pin <u>F</u>	s de
b)	El comando "DI" puede usarse para inh interrupción en el pin NMI de los CPU I V	nibir el reconocimiento de un requerimiento de NTEL <u>F</u>	
c)		ervicio a puertos por POLLING, es que el POLLIN ramdómico de verificación de eventos de <u>F</u>	1G
d)	Cuando en un Frame de transmisión se como función generar la sincronización V	erie síncrona, se usa el bit de inicio, este tiene n tan importante <u>F</u>	
e)	El sistema de transmisión serie conocid serie asíncrono: V	do como Ethernet, pertenece al tipo de transmis <u>F</u>	sión

TEMA No 2 (50 PUNTOS)

2:

Abajo se han escrito unas líneas de un programa a bajo nivel que tiene como objetivo, verificar recurrentemente si se ha presionado alguna tecla, luego si se detecta que la tecla numeral "8" se ha presionado, se le deberá asignar al registro "DL" el byte FFh de lo contrario 00h; luego finaliza

PROGRAMA (Incompleto, falta división de memoria y diagrama de flujo)

1: MOV AH,06h
MOV DL,FFh
INT 21h
JNZ 1
CMP AL, 38h ; 38 hexa es el ASCII de "8"
JNZ 2
MOV DL, FFh
FIN

XOR DL,DL

FIN

es NO, indique cual o cuales líneas están erradas o mal proyectadas

SE LE SOLICITA: indicar si el programa se adapta bien o no a lo arriba requerido, si la respuesta

RESPUESTA: NO PUEDE CORRER BIEN, es la cuarta línea de arriba abajo en lugar de decir JNZ debería decir JZ