Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT

Lucrarea de laborator nr. 3.1 La disciplina "Internetul Lucrurilor" **Tema: Senzori Achiziția de informații**

A efectuat: st. gr. SI-211

A verificat:

Adrian Chihai Valentina Astafi

Definire Problema

Sa se realizeze o aplicație in baza de MCU care va prelua un semnal de la o sursa de semnal, si va afișa parametrul fizic la un terminal (LCD si/sau Serial). Fiecare student va selecta un senzor fie analogic fie digital (nu binar) din PDF atașat sau: http://www.37sensors.com/

- Sa se achiziționeze semnalul de la senzor;
- Să se afișeze datele pe afișor LCD și / sau Serial.

2 Procesul realizării lucrării

2.1 Descrierea funcțiilor

• measureDistance():

- Această funcție este utilizată pentru a colecta date de la senzorul ultrasonic HC-SR04.
- Ea declanșează un impuls ultrasonic prin pinul **Trig** și măsoară durata semnalului reflectat pe pinul **Echo**.
- Durata semnalului este convertită în distanță folosind formula:
 Distanța (cm)=Durata (μs)×0.0342\text{Distanță (cm)} = \frac{\text{Durată (μs)}} \times 0.034}{2}Distanța (cm)=2Durata (μs)×0.034
- Returnează distanța măsurată în centimetri.

• setup():

- Funcția inițializează pinii **Trig** și **Echo** ai senzorului ultrasonic.
- Inițializează afișajul LCD I2C și afișează mesajul "Distanta:" pe primul rând al ecranului.
- Configurează portul Serial pentru a putea trimite date către monitorul serial.

• loop():

- Este bucla principală a programului, care rulează continuu.
- Măsoară distanța utilizând funcția measureDistance().
- Afisează valoarea distantei măsurate atât pe LCD, cât și în monitorul serial.
- Include o întârziere de 500 ms între măsurători pentru a evita actualizările prea rapide.

• LCD Initialization (lcd.init() și afișare):

- Folosește biblioteca LiquidCrystal 12C pentru a controla afișajul LCD prin interfața I2C.
- Activează iluminarea de fundal a LCD-ului și setează cursorul pe rândul corespunzător pentru a afișa mesajele.

• Delay (delay (500)):

• Introduce o întârziere de 500 ms între măsurători pentru a limita frecvența de actualizare a afișajului și a monitorului serial.

2.2 Diagrama programului

Figura 2.1 reprezintă fluxul și interacțiunea dintre configurare, bucla principală și funcțiile de măsurare a distanței într-un program Arduino care utilizează un senzor HC-SR04 și un LCD pentru afișarea rezultatelor.




Figura 2.1 Flow-ul programului

2.2 Circuitul programului

În figura 2.2 este reprezentat circuitul pentru achiziția informației cu ajutorul senzorului HC-SR04




Fig. 2.2 Circuitul asamblat si pornit

Concluzie

În cadrul laboratorului am folosit conceptele IoT utilizând un senzor cu ultrasunete (HC-SR04) pentru a măsura distanțele și un LCD pentru a afișa rezultatele. Un microcontroler a fost programat pentru a capta și procesa datele senzorului, convertindu-le într-un parametru fizic măsurabil.

Proiectul a integrat hardware și software pentru a realiza o achiziție eficientă a datelor, calcularea distanței folosind formule de unde sonore și afișarea rezultatelor pe un LCD și un monitor serial.

```
Anexa 1
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// Configurare LCD (adresă I2C, 16 coloane, 2 rânduri)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// Pini pentru senzorul HC-SR04
const int trigPin = 7;
const int echoPin = 6;
// Variabilă pentru stocarea distanței
float distance = 0.0;
void setup() {
 // Configurare pini HC-SR04
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 // Initializare LCD
 lcd.init(); // Initializează LCD-ul
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Distanta:");
 // Inițializare Serial Monitor
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 // Măsurarea distantei
 distance = measureDistance();
 // Afișare pe LCD
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(distance);
 lcd.print(" cm "); // Spațiu pentru a șterge eventuale caractere rămase
 // Afișare în Serial Monitor
 Serial.print("Distanta: ");
 Serial.print(distance);
 Serial.println(" cm");
 delay(500); // Așteptare 500 ms înainte de următoarea măsurare
}
float measureDistance() {
 // Declansare impuls pe TRIG
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
```

```
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
// Citire durată semnal de pe ECHO
long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
// Conversie durată în distanță (în cm)
float distance = (duration * 0.034) / 2;
return distance;
}
```

BIBLIOGRAPHY

1. RANDOM NERD TUTORIALS: Guide for DS18B20 Temperature Sensor with Arduino. Copyright © 2013-2024 RandomNerdTutorials.com [quote 15.03.2024]. Access link: https://randomnerdtutorials.com/guide-for-ds18b20-temperature-sensor-with-arduino/