Dictamen Técnico

San Francisco de Campeche, Camp a

Mtro. Francisco Barrera Lao Director Académico de la Facultad de Ingeniería

Presente

Equipo	Marca	Modelo	Características	N° de Serie	Estado	Dictamen	Observaciones	Descripción técnica de las partes necesarias
Proyector	EPSON	EPSON LS234		342E4322	Obsoleto		Se quemó el lente y los circuitos internos	No se

Estado	Dictamen
VIGENTE: si al equipo le sirven todas sus piezas, o si alguna pieza esta dañada y es reemplazable. OBSOLETO: si no cumple con características mínimas definidas por DGTI.	FUNCIONAL: si el equipo le sirven todas sus piezas, o si alguna pieza está dañada y es reempalazable. NO FUNCIONAL: si el accesorio o equipo después de las revisiones y pruebas técnicas NO FUNCIONA y no tiene reparación. TRAMITAR BAJA: si alguna pieza falta o está dañada y no es reemplazable, pero además el ESTADO es OBSOLETO, entonces debe tramitarse la baja.

Si el dictamen de alguno de los equipos revisados es TRAMITAR BAJA, éste se quedará en el CIC para que, con base en el procedimiento interno de inventarios de ésta facultad y de estar conforme se proceda a tramitar la baja correspondente ante la Coordinación Administrativa FdI.