SECUROS BOLÍVAR

AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS ARL

N° RADICADO	FECHA EXPED	FECHA EXPEDICION AUTORIZACION	ZACION 23/08/2021	VIGENCIA: 90 días a partir de la fecha de	a partir de la	fecha de
	SOLICITUD		AR0323685	expedición		
		DATOS DEL PACIENTE	IENTE			
NOMBRE	EXON OBDWER BERMUDEZ PRIETO	PRIETO	CÉDULA	11448308		
DIRECCIÓN	MANZ 18 CASA 2 PROTECH	PROTECHO TOPACIO	TELÉFONO	3008089544 - 3142969944	3142969944	
CIUDAD	IBAGUE		DEPARTAMENTO	TOLIMA		
CORREO ELECTRÓNICO:						
*Oderraciii Oromas	***************************************		PROVEEDOR			
SERVICIO AUTORIZADO"	N- AUTOKIZACION**	N° ID	NOMBRE	ш.	CIUDAD	CIUDAD
COTIZACION NO. PR7723						
- CAMBIO DE SOCKET PARA PROTESIS MODULARES		!				
TRANSTIBIAL CON ESPUMA	DBRP-S-31509-2021 Det 369	NI 860066767 CE	CENTRO INTEGRAL DE RAHABILITACION DE COLOMBIA "CIREC"	SILITACION DE	7953600	Bogota

- BASTON CANADIENSE REF 1600006 CANT 1

REF 0900002 CANT 2

AKL BULIVAR	NOMBRE/ENTIDAD FECHA ORDEN MÉDICA
-------------	-----------------------------------

Administradora de Riesgos Laborales Compañía de Seguros Bolívar S.A.

CONTO BY SOS YOUR OCHOS

Página 1 de 1

www.segurosbolivar.com

Bogotá D.C., Colombia

Avenida El Dorado Nº 68 B - 31, piso 10 Conmutador 3410077 Compañía de Seguros Bolívar S.A. NIT. 860.002.503-2

^{*}Estos servicios estarán con cargo a la Administradora de Riesgos Laborales de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. ** Las autorizaciones de servicios pueden ser validadas por los proveedores en la línea #322, 01 800 123 322

Fecha y Hora de Solicitud:

11/08/2021 11:07

Consecutivo:

PR-2558

Pag 1/1

FUNDACIÓN_

- COPIA - Fecha de la Copia: 12/08/2021 08:49

DATOS DEL PACIENTE						
Paciente: BERMUDEZ PRIETO, EXON OBDWER, Identifica	ado(a) con CC-11448308					
Edad y Género: 37 Años, Masculino						
Regimen/Tipo Paciente: CONTRIBUTIVO/COTIZANTE	Nombre de la Entidad:	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S A				
Servicio/Ubicación: CONSULTA EXTERNA/CONSULTA EXTERNA	Habitación:	Identificador Único: 3248-1				

Diagnóstico: Y835: AMPUTACION DE MIEMBRO(5)

	PROTESIS							
Fecha Inicio	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Datos Clínicos / Justificación / Observaciones				
11/08/2021 11:07	Transtibial		1	TT / cambio de socket contacto total en fibra de carbono y resina adaptados a protesis y liner actual. Se sugiere cambio de socket prioritario para evitar lesión de paciente y deterioro temprano de liner nuevo				

MEDICO QUE ORDENA

Firmado Por:

JUAN MANUEL GUEVARA ZARATE, MEDICINA FIS. Y REHABILITACION, CC: 79683666, Reg: 2213

Firmado Electrónicamente

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

Dirección: CARRERA 54 # 65-25 -Telefono:7953600 BOGOTA D.C. - COLOMBIA - Web: https://www.cirec.org



IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Tipo y número de identificación: CC 11448308

Paciente: EXON OBDWER BERMUDEZ PRIETO

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 29/09/1983

Edad y género: 37 Años, Masculino

Identificador único: 3248

Financiador: COMPAÑIA DE SEGUROS

BOLIVAR S A

Página 1 de 2

NOTAS MÉDICAS

it.

Fecha: 11/08/2021 11:05 - Ambulatoria - Ubicación: CONSULTA EXTERNA

Consulta médica - Apoyo - MEDICINA FIS. Y REHABILITACION

Tipo de valoración: Tipo de consulta: Control Causa externa: CATASTROFICO Y ACC TRABAJO

Finalidad: NO APLICA

ANAMNESIS

Motivo de consulta: Procedente :ibague Oficio : pensionado - telcos ingenieria

Lateralidad diestra

Diagnóstico(s) amputacion transfermoral izquierda amputacion transtibial derecha fecha at 06/10/2016 por quemadura electrica

Procedeente ibague

Motivo de consulta : evaluado previamente en marzo de 2021 por ruptura de protesis trasfemoral izquierda, evaluacion de protesis de transtibial derecha. Se considero hace 5 meses el cambio de liner por deterior y preservar el resto de componentes pues para el momento estaba preservado el volumen y la condicion de muñon

Refiere que el liner de mb inferior derecho fue entregado hace 15 días, Fue adaptada la rodilla poliaxial nueva de manera temporal mientras se termina suspensión nueva

Manifiesta que tiene zonas de presión en la rodilla derecha que generan dolor y limitación funcional de marcha

La protesis de mb inferior izquierdo aun no se ha entregado Los bastones canadienses estan rotos

Escolaridad: tecnico Cabeza de familia:si

Vive con: esposa y 3 hijos en: ibague

Quirurgicos: amputacion trasfemoral izquierda, amputacion trastibial derecha

Patologicos : no refiere

Farmacologicos: trazodona, acetaminofen + codeina

alergicos: no Ortesicos: no Terapeuticos: no

Especialidades tratantes: fisiatria

Muñon trasfemoral izquierdo longitud 26 cms, diametro 41 cm arcos de movilidad de cadera completos tinel negativo

Muñon trastibial derecho longitud 11 cm a hueso 13 a tejido blando, diametro 27 cm arcos de rodilla derecha sin, signos de inestabilidad tinel positivo, rmt ++/++++ zona de presión en tuberosidad tibial anterior cabeza de peroné y polo anterior de patela

Protesis trasfemoral : socket y liner antiguos deteriorados y sobredimensionados, rodilla protésica nueva en buen estado, Protesis trastibial, socket grande para paciente resto en buen estado

Análisis del caso: paciente con amputacion trasfemoral izquierda, trastibial derecha

Cambios volumétricos de mb inferior derecho respecto a la consulta de hace 5 meses donde se eformula liner, se considera el cambio de socket contacto total en fibra de carbono y resina adaptados a protesis y liner actual, así mismo cambio de bastones canadienses de trabajo pesado, aluminio de altura graduable. Total 2

Pendiente entrega de protesis completa izquierda

Se sugiere cambio de socket prioritario para evitar lesión de paciente y deterioro temprano de liner nuevo Enfermedad actual:.

REVISIÓN POR SISTEMAS Reflejos de succión (menor de 8 años): descrito

EXAMEN FÍSICO

Presión arterial (mmHg): 100/70, Presión arterial media(mmhg): 80

Firmado electrónicamente



IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Tipo y número de identificación: CC 11448308

Paciente: EXON OBDWER BERMUDEZ PRIETO Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 29/09/1983

Edad y género: 37 Años, Masculino

Identificador único: 3248

Financiador: COMPAÑIA DE SEGUROS

BOLIVAR S A

Página 2 de 2

NOTAS MÉDICAS

Frecuencia cardiaca(Lat/min): 70 Frecuencia respiratoria(Respi/min): 20

Examen Físico:

EXAMEN FISICO GENERAL

GENERAL: descrito.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico de ingreso - Y835 - AMPUTACION DE MIEMBRO(S), Fecha de diagnóstico: 11/08/2021, Edad al diagnóstico: 37 Años.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis del caso:. Plan de manejo:.

(OSH)

Firmado por: JUAN MANUEL GUEVARA ZARATE, MEDICINA FIS. Y REHABILITACION, Registro 2213, el 11/08/2021 11:06

ÓRDENES MÉDICAS

Ambulatoria/Externa - PROTESIS 11/08/2021 11:07 Transtibial

TT

cambio de socket contacto total en fibra de carbono y resina adaptados a protesis y liner actual,

Se sugiere cambio de socket prioritario para evitar lesión de paciente y deterioro temprano de liner nuevo

Ambulatoria/Externa - Ayudas de movilidad 11/08/2021 11:08 Bastón canadiense en aluminio Frecuencia: NO APLICA

bastones canadienses de trabajo pesado, aluminio de altura graduable. Total 2

Ambulatoria/Externa - Ayudas de movilidad 11/08/2021 11:08 Bastón canadiense en aluminio Frecuencia: NO APLICA

bastones canadienses de trabajo pesado, aluminio de altura graduable. Total 2

FUNDACIÓN CIREC Carrera 54 No. 65 - 25. PBX: 7953600 contactenos@cirec.org



FECHA:	13 de agosto de 2021	COTIZACIÓN No.	PR 7723		
ENTIDAD:	SEGUROS BOLIVAR	SEGUROS BOLIVAR			
NOMBRE USUARIO:	EXON OBDWER BERMUE	DEZ PRIETO			
DOCUMENTO:	CC 11448308				
	PI	RÓTESIS / COMPONE	NTES		
CÓDIGO	ELEMENTO Y CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1600006	CAMBIO DE SOCKET PARA PRÓTESIS MODULARES TRANSTIBIAL CON ESPUMA		1	3,804,500	3,804,500
0900002	DO2 BASTON CANADIENSE		2	40,000	80,000
TOTAL					\$ 3,884,500

Modelo de Rehabilitación CIREC de la "A a la Z"

Observaciones: Vigencia de la cotización 15 días a partir de la fecha de emisión.

GARANTÍA: Aplica para defectos de fabricación presentados en condiciones normales de uso correspondientes al peso corporal y grado de actividad para los cuales fueron prescritos diseñados y adaptados. No aplica para cambios antropométricos del muñón, segmento corporal o extremidad. Aplican restricciones y condiciones.

1 año socket. Encaje blando 3 meses. Espuma y media de recubrimiento no aplica garantía. 0900002

1600006

45 días hábiles

TIEMPO DE ENTREGA: **EJECUTIVO COMERCIAL:** Adriana Sierra CIUDAD DE ATENCIÓN: Ibagué

EJECUTIVO COTIZADOR: Leonardo F. Morales B.

NOTA: Cotización sujeta a cambios según valoración del usuario.

REPÚBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACIÓN PERSONAL CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 11.448.308 BERMUDEZ PRIETO

APELLIDOS -

EXON OBDWBER





FECHA DE NACIMIENTO 29-SEP-1983 BOGOTA D.C (CUNDINAMARCA) LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

04-ÖCT-2001 FACATATIVA FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO



A-2900100-01230829-M-0011448308-20210503

0074269465A 1