Sistema de Seguridad

Adrian Sanchez-Kevin Vernaza-Camilo Castro Versión 3

Índice de archivos

Lista de archivos

Lista de todos los archivos con breves descripciones:	
D:/Trabajos MICRO/ADC.X/adc_port.c	3
D:/Trabajos MICRO/ADC.X/config.h (Configurations bits Settings)	10
D:/Trabajos MICRO/ADC.X/LCD.c	12
D:/Trabaios MICRO/ADC.X/LCD.h	15

Documentación de archivos

Referencia del archivo D:/Trabajos MICRO/ADC.X/adc_port.c

```
#include <pic16f887.h>
#include "config.h"
#include <math.h>
#include "LCD.h"
#include <stdio.h>
#include <xc.h>
```

defines

- #define **LIGHT_MIN** 0
- #define LIGHT MAX 1023
- #define **beta** 4090

Funciones

• void **leer temperatura** (void)

Lee el sensor de temperatura y calcula la temperatura en grados Celsius.

void leer_luz (void)

Lee el sensor de luz y calcula el porcentaje de luz ambiente.

void leer micro (void)

Lee el sensor de micrófono y obtiene el valor de entrada analógica.

• void **leer_potenciometro** (void)

Lee el valor del potenciómetro y guarda el resultado en la variable global potenciometro_valor .

• void **comparacion** (void)

Compara la temperatura con un umbral y activa los pines de salida correspondientes.

void main (void)

Variables

- float temp = 0.0
- int $\mathbf{pot} = 0$
- int $\mathbf{luz} = 0$
- int $\mathbf{mic} = 0$
- float tempC
- float $\mathbf{A} = 0.001129148$
- float **B** = 0.000234125
- float **C** =0.000000076741
- float Var1 = 0.04058

Documentación de «define»

#define beta 4090

Definición en la línea 31 del archivo adc_port.c.

#define LIGHT_MAX 1023

Definición en la línea 30 del archivo adc_port.c.

#define LIGHT_MIN 0

Definición en la línea 29 del archivo adc_port.c.

Documentación de funciones

void comparacion (void)

Compara la temperatura con un umbral y activa los pines de salida correspondientes.

Si la temperatura es mayor o igual a 23°C, activa el pin RA3. Si la temperatura es menor o igual a 22°C, activa el pin RA4. En otros casos, activa el pin RA5.

Definición en la línea 115 del archivo adc_port.c.

void leer_luz (void)

Lee el sensor de luz y calcula el porcentaje de luz ambiente.

Utiliza el canal 6 del ADC para leer la tensión del sensor de luz y la convierte en un porcentaje de luz ambiente.

Definición en la línea 165 del archivo adc_port.c.

void leer_micro (void)

Lee el sensor de micrófono y obtiene el valor de entrada analógica.

Utiliza el canal 10 del ADC para leer el valor de entrada analógica del sensor de micrófono.

Definición en la línea 185 del archivo adc_port.c.

void leer_potenciometro (void)

Lee el valor del potenciómetro y guarda el resultado en la variable global potenciometro_valor

Utiliza el canal 13 del ADC para leer el valor del potenciómetro y guarda el resultado en la variable global potenciometro valor.

Definición en la línea 206 del archivo adc_port.c.

void leer_temperatura (void)

Lee el sensor de temperatura y calcula la temperatura en grados Celsius.

Utiliza el canal 0 del ADC para leer la tensión del sensor de temperatura y la convierte en temperatura en grados Celsius utilizando la ecuación de Steinhart-Hart.

Definición en la línea 144 del archivo adc_port.c.

void main (void)

Ciclo infinito donde se llaman las funciones y se hace la conversión a cadena de texto Definición en la línea **43** del archivo **adc_port.c**.

Documentación de variables

float A = 0.001129148

Definición en la línea 42 del archivo adc_port.c.

float B = 0.000234125

Definición en la línea 42 del archivo adc_port.c.

float C = 0.000000076741

Definición en la línea 42 del archivo adc_port.c.

int luz = 0

Definición en la línea 38 del archivo adc_port.c.

int mic = 0

Definición en la línea 39 del archivo adc_port.c.

int pot = 0

Definición en la línea 37 del archivo adc_port.c.

float temp = 0.0

Definición en la línea 36 del archivo adc_port.c.

float tempC

Definición en la línea 41 del archivo adc_port.c.

float Var1 = 0.04058

Definición en la línea 42 del archivo adc_port.c.

adc_port.c

```
00001
00015 #include <pic16f887.h>
00016 #include "config.h"
00017 #include <math.h>
00018 #include "LCD.h"
00019 #include <stdio.h>
00020 #include <xc.h>
00021 //#include <string.h>
00022
00023 void leer temperatura(void);
00024 void leer_luz(void);
00025 void leer micro(void);
00026 void leer potenciometro(void);
00027 void comparacion (void);
00028
00029 #define LIGHT MIN 0
00030 #define LIGHT MAX 1023
00031 #define beta \frac{1}{4}090
00032
00033
00034
00035
00036 float temp = 0.0;
00037 int pot = 0;
00038 int luz = 0;
00039 int mic = 0;
00040
00041 float tempC;
00042 float A= 0.001129148, B=0.000234125, C=0.0000000076741, Var1= 0.04058;
00043 void main(void) {
          OSCCON = 0x71; // reloj interno de 8M - Configura el oscilador
00045
00046
          TRISAO = 1; // Configura RAO como entrada
          TRISE1 = 1; // Configura E1 como entrada
00047
          TRISB1 = 1; // Configura RB1 como entrada
00048
00049
          TRISB5 = 1; // Configura RB5 como entrada
00050
00051
          TRISA3 = 0;
00052
          TRISA4 = 0;
          TRISA5 = 0;
00053
00054
00055
00056
00057
          ANSEL = 0x41; // Configura el Puerto como Entrada Analógica.
00058
          ANSELH = 0x24;
00059
00060
00061
00062
          ADCON1bits.ADFM = 0; // Justificación Izquierda (modo-8bits).
          ADCON1bits.VCFG0 = 0; // Selecciona Voltajes de Referencia (5v-0v). ADCON1bits.VCFG1 = 0; // Selecciona Voltajes de Referencia (5v-0v).
00063
00064
          ADCONObits.ADCS = 0b01; // Tiempo de Conversión Fosc/8.
00065
00066
00067
00068
          LCD Init(); //Inicializa el LCD
          LCD_String_xy(0,0,"Bievenido");
00069
          __delay_ms(2000);
00070
00071
00077
          while (1) {
00078
              leer_temperatura();
00079
               leer luz();
00080
              leer micro();
00081
              leer potenciometro();
00082
              comparacion();
00083
00084
         char buferT[7];
```

```
00085
              sprintf(buferT, "T:%.2f", tempC);//convertir a cadena de texto
00086
00087
              char buferL[7];
00088
             sprintf(buferL, "L:%d", luz);
00089
00090
              char buferM[7];
             sprintf(buferM, "M:%d", mic);
00091
00092
00093
             char buferP[7];
              sprintf(buferP, "P:%d", pot);
00094
00095
00096
             LCD_Clear();
              LCD_String xy(0,0,buferT);
00097
              LCD String xy(0,10,buferL);
00098
00099
              LCD String xy(2,0,buferM);
00100
              LCD_String_xy(2,10,buferP);
              __delay_ms(1000);
00101
00102
00103
         }
00104 }
00105
00106
00115 void comparacion(void) {
00116
        if (tempC >= 23.0) {
00117
                    PORTAbits.RA3 = 1;
00118
                    PORTAbits.RA4 = 0;
00119
                    PORTAbits.RA5 = 0;
00120
00121
              else if(tempC <= 22.0) {
                    PORTAbits.RA3 = 0;
00122
00123
                    PORTAbits.RA4 = 1;
00124
                    PORTAbits.RA5 = 0;
00125
              }
00126
              else {
                    PORTAbits.RA3 = 0;
00127
00128
                    PORTAbits.RA4 = 0;
                    PORTAbits.RA5 = 1;
00129
00130
              }
00131 }
00132
00133
00134
00144 void leer temperatura(void) {
          ADCONObits.CHS = 0b0000; // Selecciona el Canal Analógico ANO.
00145
00146
          ADCONObits.ADON = 1; // Habilita el Módulo AD.
00147
          delay us(30);
00148
         ADCONObits.GO = 1; // Inicia la Conversión AD.
00149
         while (ADCONObits.GO); // Espera a que termine la conversión AD.
00150
00151
         unsigned int Vo = ADRESH; // Lee el valor del conversor AD
         Vo= 1023.0 - (Vo*4);
00152
00153
          tempC= Vo*(Var1);
00154
00155 }
00156
00165 void leer luz (void) {
          ADCONObits.CHS = 0b0110; // Selecciona el Canal Analógico
00166
00167
          ADCONObits.ADON = 1; // Habilita el Módulo AD
00168
           delay us(30);
00169
          \overline{\text{ADCON0bits.GO}} = 1; // Inicia la Conversión AD.
00170
          while (ADCONObits.GO); // Espera a que termine la conversión AD.
00171
00172
          unsigned int luzx = ADRESH * 4; // Lee el valor del conversor AD para el sensor de
luz
00173
          float porcentaje = ((float)(luzx - LIGHT MIN) / (LIGHT MAX - LIGHT MIN)) * 100.0;
00174
          // Calcula el porcentaje de luz
00175
          luz = (int)porcentaje;
00176 }
00177
00185 void leer micro (void) {
00186
```

```
00187
          ADCONObits.CHS = Ob1010; // Selecciona el Canal Analógico
        ADCONObits.ADON = 1; // Habilita el Módulo AD.
00188
00189
          _delay_us(30);
        ADCONObits.GO = 1; // Inicia la Conversión AD
00190
00191
         while (ADCONObits.GO); // Espera a que termine la conversión AD.
00192
00193
          unsigned int microfono = ADRESH;
00194
         ADCONObits.ADON = 0; // apaga el Módulo AD.
00195
         mic = microfono;
00196 }
00197
00198
00199
00206 void leer_potenciometro (void){
          ADCONObits.CHS = Ob1101; // Selecciona el Canal Analógico
00207
          ADCONObits.ADON = 1; // Habilita el Módulo AD.
00208
00209
          delay us(30);
        ADCONObits.GO = 1; // Inicia la Conversión AD.
00210
         while (ADCONObits.GO); // Espera a que termine la conversión AD.
00211
00212
00213
          unsigned int potenciometro = ADRESH;
00214
00215
         ADCONObits.ADON = 0; // apaga el Módulo AD.
00216
          pot = potenciometro;
00217 }
00218
00219
```

Referencia del archivo D:/Trabajos MICRO/ADC.X/config.h

Configurations bits Settings.

defines

• #define **_XTAL_FREQ** 8000000

Descripción detallada

Configurations bits Settings.

Fecha

2021-09-13

Autor

Fulvio Vivas fyvivas@unicauca.edu.co

Copyright

Information contained herein is proprietary to and constitutes valuable confidential trade secrets of unicauca, and is subject to restrictions on use and disclosure.

Copyright (c) unicauca 2021. All rights reserved.

The copyright notices above do not evidence any actual or intended publication of this material. Definición en el archivo **config.h**.

Documentación de «define»

#define _XTAL_FREQ 8000000

Definición en la línea 46 del archivo config.h.

config.h

```
00001
00021 #ifndef CONFIG H
00022 #define CONFIG H
00023
00024 #ifdef
00024 #ifdef _cplusplus 00025 extern "\overline{\text{C"}} {
00026 #endif
00027
00028 // CONFIG1
00029 #pragma config FOSC = INTRC CLKOUT// Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: CLKOUT
function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN)
00030 #pragma config WDTE = OFF
                                      // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be
enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
00031 #pragma config PWRTE = OFF
                                      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
00032 #pragma config MCLRE = OFF
                                     // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function
is digital input, MCLR internally tied to VDD)
                                     // Code Protection bit (Program memory code protection
00033 #pragma config CP = OFF
is disabled)
00034 #pragma config CPD = OFF
                                     // Data Code Protection bit (Data memory code protection
is disabled)
00035 #pragma config BOREN = OFF
                                      // Brown Out Reset Selection bits (BOR disabled)
00036 #pragma config IESO = OFF
                                      // Internal External Switchover bit (Internal/External
Switchover mode is disabled)
00037 #pragma config FCMEN = OFF
                                     // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock
Monitor is disabled)
00038 #pragma config LVP = OFF
                                    // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital
I/O, HV on MCLR must be used for programming)
00039
00040 // CONFIG2
00041 #pragma config BOR4V = BOR40V // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set
to 4.0V)
00042 #pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write
protection off)
00043
00044 // #pragma config statements should precede project file includes.
00045 // Use project enums instead of #define for ON and OFF.
00046 #define XTAL FREQ 8000000//frecuencia del oscilador
00048
00049 #ifdef __cplusplus
00050 }
00051 #endif
00053 #endif /* CONFIG H */
```

Referencia del archivo D:/Trabajos MICRO/ADC.X/LCD.c

```
#include <xc.h>
#include "LCD.h"
#include "config.h"
```

Funciones

- void **LCD_Init** (void)
- void **LCD_Command** (unsigned char cmd)
- void **LCD_Char** (unsigned char dat)
- void **LCD_String** (const char *msg)
- void **LCD_String_xy** (char row, char pos, const char *msg)
- void **LCD_Clear** (void)

Documentación de funciones

```
void LCD_Char (unsigned char dat)
```

Definición en la línea 43 del archivo LCD.c.

```
void LCD_Clear (void )
```

Definición en la línea 88 del archivo LCD.c.

void LCD_Command (unsigned char cmd)

Definición en la línea 27 del archivo LCD.c.

void LCD_Init (void)

Definición en la línea 15 del archivo LCD.c.

void LCD_String (const char * msg)

Definición en la línea 58 del archivo LCD.c.

void LCD_String_xy (char row, char pos, const char * msg)

Definición en la línea 68 del archivo LCD.c.

LCD.c

```
00001
00011 #include <xc.h>
00012 #include "LCD.h"
00013 #include "config.h"
00014
00015 void LCD Init(void)
00016 {
00017
          LCD Port = 0;
                                /*PORT as Output Port*/
                                  /* 15 ms, Power-On delay*/
00018
           delay ms(15);
                                 /*send for initialization of LCD with nibble method \star/
00019
          LCD Command (0x02);
00020
          LCD Command (0x28);
                                /*use 2 line and initialize 5*7 matrix in (4-bit mode)*/
          LCD Command (0x01);
                                /*clear display screen*/
00021
00022
          LCD Command(0x0c);
                               /*display on cursor off*/
          LCD_Command(0x06);
00023
                               /*increment cursor (shift cursor to right)*/
00024 }
00025
00026
00027 void LCD Command(unsigned char cmd )
00028 {
00029
          ldata = (ldata & 0x0f) | (0xF0 & cmd); /*Send higher nibble of command first to PORT*/
00030
          RS = 0; /*Command Register is selected i.e.RS=0*/
          EN = 1;
00031
                   /*High-to-low pulse on Enable pin to latch data*/
00032
          NOP();
00033
          EN = 0;
00034
           _delay_ms(1);
00035
          Idata = (unsigned char) ((ldata & 0x0f) | (cmd<<4)); /*Send lower nibble of command</pre>
to PORT */
         EN = 1:
00036
00037
          NOP();
00038
          EN = 0;
          __delay_ms(3);
00039
00040 }
00041
00042
00043 void LCD Char(unsigned char dat)
00044 {
          ldata = (ldata & 0x0f) | (0xF0 & dat); /*Send higher nibble of data first to PORT*/
00045
00046
          RS = 1; /*Data Register is selected*/
          EN = 1; /*High-to-low pulse on Enable pin to latch data*/
00047
00048
          NOP();
00049
          EN = 0;
00050
           delay ms(1);
00051
          Idata = (unsigned char)((ldata & 0x0f) | (dat<<4)); /*Send lower nibble of data</pre>
to PORT*/
00052
          EN = 1; /*High-to-low pulse on Enable pin to latch data*/
00053
          NOP();
00054
          EN = 0;
00055
          __delay_ms(3);
00056 }
00057
00058 void LCD String(const char *msg)
00059 {
00060
          while ((*msg)!=0)
00061
           LCD Char(*msg);
00062
00063
           msg++;
00064
00065 }
00066
00067
00068 void LCD String xy(char row, char pos, const char *msg)
00069 {
00070
          char location=0;
00071
          if(row<=1)
00072
```

```
00073
            location=(0x80) | ((pos) & 0x0f); /*Print message on 1st row and desired
location*/
00074
            LCD_Command(location);
00075
00076 else
00077 {
00078
             location=(0xC0) | ((pos) & 0x0f); /*Print message on 2nd row and desired
location*/
00079
             LCD_Command(location);
08000
00081
00082
00083
         LCD String(msg);
00084
00085 }
00086
00087
00088 void LCD_Clear(void)
00089 {
00090
         LCD Command(0x01);
         __delay_ms(3);
00091
00092 }
```

Referencia del archivo D:/Trabajos MICRO/ADC.X/LCD.h

defines

- #define RS PORTDbits.RD0 /*PIN 0 of PORTD is assigned for register select Pin of LCD*/
- #define EN PORTDbits.RD1 /*PIN 1 of PORTD is assigned for enable Pin of LCD */
- #define **ldata** PORTD /*PORTD(PD4-PD7) is assigned for LCD Data Output*/
- #define LCD_Port TRISD /*define macros for PORTD Direction Register*/

Funciones

- void **LCD Init** (void)
- void **LCD_Command** (unsigned char)
- void **LCD_Char** (unsigned char x)
- void **LCD_String** (const char *)
- void LCD_String_xy (char, char, const char *)
- void LCD_Clear (void)

Documentación de «define»

#define EN PORTDbits.RD1 /*PIN 1 of PORTD is assigned for enable Pin of LCD */

Definición en la línea 12 del archivo LCD.h.

#define LCD Port TRISD /*define macros for PORTD Direction Register*/

Definición en la línea 14 del archivo LCD.h.

#define Idata PORTD /*PORTD(PD4-PD7) is assigned for LCD Data Output*/

Definición en la línea 13 del archivo LCD.h.

#define RS PORTDbits.RD0 /*PIN 0 of PORTD is assigned for register select Pin of LCD*/

Definición en la línea 11 del archivo LCD.h.

Documentación de funciones

void LCD_Char (unsigned char x)

Definición en la línea 43 del archivo LCD.c.

void LCD_Clear (void)

Definición en la línea 88 del archivo LCD.c.

void LCD_Command (unsigned char cmd)

Definición en la línea 27 del archivo LCD.c.

void LCD_Init (void)

Definición en la línea 15 del archivo LCD.c.

void LCD_String (const char * msg)

Definición en la línea 58 del archivo LCD.c.

void LCD_String_xy (char row, char pos, const char * msg)

Definición en la línea 68 del archivo LCD.c.

LCD.h

```
00001
00002
00003 #ifndef LCD H
00004 #define LCD H
00005
00006 #ifdef
                   cplusplus
00007 extern "C" {
00008 #endif
00009
00010
00011 #define RS PORTDbits.RD0 /*PIN 0 of PORTD is assigned for register select Pin of LCD*/
00012 #define EN PORTDbits.RD1 /*PIN 1 of PORTD is assigned for enable Pin of LCD */
00013 #define ldata PORTD /*PORTD(PD4-PD7) is assigned for LCD Data Output*/
00014 #define LCD_Port TRISD /*define macros for PORTD Direction Register*/
00015
00016 void LCD Init(void);
                                                         /*Initialize LCD*/
00017 void LCD_Command(unsigned char); /*Send command to LCD*/
00018 void LCD_Char(unsigned char x); /*Send data to LCD*/
00019 void LCD_String(const char *); /*Display data string on LCD*/
00020 void LCD_String_xy(char, char, const char *);
00021 void LCD_Clear(void);
                                                       /*Clear LCD Screen*/
00022
00023
00024 #ifdef __cplusplus
00025 }
00026 #endif
00027
00028 #endif /* LCD H */
```

Índice

INDEX