PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE EMBARCADO DE REDE INTERATIVA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE UMIDADE E TEMPERATURA PARA USO EM ESTUFA

Adrielle Maria Alves Queiroz

OBJETIVO

- Supervisionar e ajustar a temperatura e a umidade em estufas
- Empregar um sistema
 embarcado integrado a um
 computador, proporcionando
 uma interface de fácil
 utilização

PROBLEMAS

- Restrições dos sistemas
 convencionais que utilizam
 telas de LCD e botões
- Exige supervisão e controle

SOLUÇÃO

- Sistema embarcado que se comunica com um computador por meio de portas COM
- O sistema utiliza o monitor e o teclado do computador para proporcionar uma interação mais eficiente para o usuário
- Possui capacidade de armazenamento de dados, permitindo uma recuperação rápida e conveniente
- O monitoramento e controle podem ser feitos remotamente

COMPONENTES

Placa de Monitoramento

- Sensores de temperatura (LM35) e umidade (LM324SG)
- ADC0809 via porta COM1
- Microcontrolador Atmel 89S52

Placa de Controle

- Cl drive ULN2003 para acionamento com RS232
- Conexão via porta COM2
- Conector MAX232 para compatibilidade

com RS232

Servidor Embarcado

- Conectado á LAN
- Conexão até 100 nós em topologia STAR

Interface

- Exibe os valores da temperatura e umidade
- Botões para atualizar limites e gerar relatórios
- Exibição contínua do status dos dispositivos de controle

Como funciona o Sistema

- Sensores captam valores de temperatura e umidade
- Microcontrolador que calibra e envia dados para o computador
- ADC onde converte os valores analógicos para digitais
- Interface que exibe valores e permite ajuste
- Sistema aciona automaticamente dispositivos de controle conforme os limites definidos

Desempenho do Sistema

- A exatidão do monitoramento está diretamente ligada à calibração dos sensores
- O sistema é seguro e oferece um custo-benefício excelente.
- Uma rede LAN facilita o monitoramento e o controle remoto de maneira eficaz.

CONCLUSÃO

- O sistema é uma solução eficaz e econômica para monitoramento e controle em estufas
- Hardware e Software disponíveis torna o sistema acessível

MELHORIAS A FAZER FUTURAMENTE


- Aumentar a exatidão com a utilização de microprocessadores de 16 bits e sensores mais avançados.
- Ampliar o controle para incluir outros parâmetros como tensão e iluminação.
- Implementar em sistemas como Linux para otimizar o gerenciamento de tarefas.

PROGRAMA USADO



MICROCONTROLADOR USADO





CODIGO

```
1 // Carrega a Biblioteca LiquidCrystal
2 #include <LiquidCrystal.h>
3
  // Define os pinos que serão utilizados para ligação ao display
   LiquidCrystal LCD(12,11,5,4,3,2);
6
   // Variáveis
8
   int SensorTempPino=0;
10 int SensorUmidPino=1;
11 int porcem=0;
12
13
14 // Define o pino 8 para o alerta de temperatura baixa
15 int AlertaTempBaixa=8;
16 // Define o pino 13 para o alerta de temperatura alta
17 int AlertaTempAlta=13;
18
19 // Define temperatura baixa como abaixo de zero grau Celsius
20 int TempBaixa=0;
21 // Define temperatura alta como acima de 40 graus Celsius
22 int TempAlta=40;
23
```

```
1 void setup()
2 {
     // Informa se os pinos dos LEDs são de entrada ou saída
     pinMode(AlertaTempBaixa, OUTPUT);
     pinMode(AlertaTempAlta, OUTPUT);
6
     // Define LCD 16 colunas por 2 linhas
     LCD.begin(16,2);
     //Posiciona o cursor na coluna 0, linha 0;
10
     LCD.setCursor(0,0);
11
12
13
     // Imprime a mensagem no LCD
     LCD.print("Temper.:");
14
15
     // Imprime a mensagem no LCD
16
     LCD.print("Umidad.:");
18
     // Muda o cursor para a primeira coluna e segunda linha do LCD
19
     LCD.setCursor(0,1);
20
21
22
     // Imprime a mensagem no LCD
23
     LCD.print("
                     C ");
24
     // Imprime a mensagem no LCD
25
     LCD.setCursor(14,1);
26
27
     LCD.print("%");
28 }
```

```
1 void loop()
3 // Faz a leitura da tensao no Sensor de Temperatura
     int SensorTempTensao=analogRead(SensorTempPino);
     float Tensao=SensorTempTensao*5;
     Tensao/=1024;
10  // Converte a tensao lida em Graus Celsius
float TemperaturaC=(Tensao-0.5)*100;
12
// Muda o cursor para a primeira coluna e segunda linha do LCD
     LCD.setCursor(0,1);
16 // Imprime a temperatura em Graus Celsius
     LCD.print(TemperaturaC);
      // Faz a leitura da tensao no Sensor de Umidade
      int SensorUmidTensao=analogRead(SensorUmidPino);
      // Converte a tensao lida em porcentagem
      float porcem=map(SensorUmidTensao,0,1023,0,100);
      // Muda o cursor para a segunda coluna e nona linha do LCD
      LCD.setCursor(8,1);
      // Imprime a umidade em porcentagem
      LCD.print(porcem);
33 // Acende ou apaga os alertas luminosos de temperatura baixa e alta
      if (TemperaturaC>=TempAlta) {
        digitalWrite(AlertaTempBaixa, LOW);
        digitalWrite(AlertaTempAlta, HIGH);
      else if (TemperaturaC<=TempBaixa) {</pre>
        digitalWrite(AlertaTempBaixa, HIGH);
        digitalWrite(AlertaTempAlta, LOW);
      else {
        digitalWrite(AlertaTempBaixa, LOW);
        digitalWrite(AlertaTempAlta, LOW);
47 // Aguarda 1 segundo
       delay(1000);
```

