## Очистка ПВХ профилей от загрязнений

С помощью указанных ниже средств ПВХ профили легко очищаются от грязи. При использовании полировочных и очищающих средств (которые должны быть нами согласованы), можно использовать обычные тряпки, но ни в коем случае не применять губку с синтетическими волокнами. Если после этого еще остаются пятна, то они могут быть удалены полировкой или шлифовкой (возможно только для белых профилей).

Тип загрязнения	снять полумягким шпателем и насухо протереть	протереть насухо тряпкой	смыть водой	протереть не растворяющим чистящим средством	протереть чистящим или полирующим средством
алюминиевый след	-	-	-	X	-
битум	-	-	-	-	Х
карандаш	-	-	-	Χ	-
дисперсионная краска	Χ	-	-	-	-
фломастер	-	-	-	Χ	-
органический жир	-	-	-	Х	-
неорганический жир	-	-	-	Х	-
гипс	Х	-	-	-	-
резина	-	-	-	Х	-
отопительное масло	-	-	-	-	Х
пропитка для дерева	-	-	-	-	Х
гипсовый раствор	-	-	Х	-	-
замазка	-	-	-	-	Х
клей	-	-	-	-	Х
замазка на льняном масле	Х	-	-	-	-
шариковая ручка	-	-	-	-	Х
нитролак	Χ	-	-	-	Х
известь	-	-	-	Х	-
масляная краска	-	-	-	-	Х
ржавчина	-	-	-	-	X
мел	-	Х	-	-	-
воск	Х	-	-	-	-
цементный раствор	-	-	Х	-	-