Информационные технологии. Лекция 04. Сенсорные системы

Студент группы 2305 Макурин Александр 06 марта 2023

□ Датчик — устройство, преобразающее контролируемую величину в удобную для обработки форму (из внешней среды

датчик устронетье, преобразающее контролируемую величину в удооную для обработки форму (из внешней с	,,,,,
в данные).	
Характеристики измерений:	
• Чистота	
• Качество	
• Точность	
Виды lfnxbrjd:	
1. Направленные на измерение внетреннего состояния	
2. Физико-химический анализ окружающей среды	
3. Общая картина окружающей среды	
Проблемы датчиков:	
• Шумы	
• Объединение нескольких измерений	
Энкодеры	
• Абсолютные	
• Накапливающик	
Проблемы (из-за окружающей среды) — локальный разброс.	