

Buracos abertos na BR-101 por causa da queda do bloco de granito de um caminhão

Bloco de 35t cai e rola 8 vezes na pista

Queda da pedra de granito abriu 10 buracos no asfalto, na Rodovia do Contorno

m bloco de granito pesando 35 toneladas caiu de um caminhão e rolou oito vezes no asfalto, criando 10 buracos na pista e no acostamento, alguns deles com mais de 30 centímetros de profundidade.


O acidente ocorreu por volta das 3 horas de ontem, na altura do Km 284 da BR-101, na Rodovia do Contorno, no sentido Serra-Cariacica. O motorista fugiu com o veículo. Não houve feridos.

A pedra foi empurrada por policiais rodoviários federais, às 13h30 de ontem, para a margem da rodovia, onde permaneceu até a noite. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também encontrou cabos de aço na pista.

Segundo o superintendente do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit), Élio Bahia, os buracos serão tapados ainda esta semana. Já a remoção da pedra depende do proprietário, até ontem à noite ainda não identificado.

Este foi o sexto acidente, em menos de um mês, envolvendo transporte de blocos de granitos no Estado. Na última sexta, o Dnit e a PRF assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público Federal (MPF), que prevê a instalação de mais 11 balanças nas rodovias federais do Estado até o final de 2008.

Das quatro balanças existentes atualmente, apenas a insta-



Fonte: Termo de Ajustamente de Conduta assimado pela Pelibla Redordida Federal e pulo Unit com o Monatiro Público Pederal

lada no posto da PRF em Viana está funcionando.

Para a procuradora da República Nadja Botelho, a falta de fiscalização efetiva incentiva as infrações. O superintendente do Dnit, Élio Bahia, alega que o problema está na falta de cons-

cientização dos empresários.

Já o presidente do Sindicato da Indústria de Mármores, Granitos, Cal e Calcário do Espírito Santo (Sindirochas), Áureo Mameri, afirmou orienta os empresários e aprova mais rigor na fiscalização.

ACIDENTES COM BLOCOS DE GRANITO

17/05/07 - Quatro blocos caem de carretas. Uma na BR-262, em Marechal Floriano, ferindo o motorista da carreta. Outras três em Vila Velha. Dois deles caíram em frente à calçada da sede da Polícia Federal, em São Torquato.

16/05/07 -

Um bloco se soltou de uma carreta e caiu em cima de um ônibus, na BR-101, em Guaraná, município de Aracruz, matando quatro passageiros e ferindo 16. As vítimas estavamno ônibus da viação Caraldo que solvente de la companidad de la caraldo estavana de l

São Geraldo, que seguia do Rio de Janeiro para Recife, Pernambuco, com 19 passageiros e um motorista.

26/04/07 - Chapas de granito que estavam sendo transportadas de Cachoeiro para Vitória caíram de uma

carreta na BR-101, na altura de Capim Angola, distrito de Rio Novo do Sul. Elas atingiram uma Saveiro que seguia na direção contrária e um outro caminhão. Duas pessoas morreram.

31/01/07 - Duas pedras de grani-

to, uma de 12
e outra de 20
toneladas, caíram na pista
após se soltarem do caminhão, no km
280 da BR-101,
na Rodovia do
Contorno. O engarrafamento
foi de 15 quilômetros nos
dois sentidos

da rodovia entre Cariacica e Serra.

20/05/06 - Uma pedra de granito caiu de um caminhão e interditou a avenida Pedro Nolasco, na Vila Rubim, em Vitória, que dá acesso à Ponte Seca.

Fonte: Arquivo A Tribuna

