

SAFETY CLUB



SAFETY CHECK

تقرير جولة تشييك السلامة

مبنى E

مبنى D

مبنى F

مبنى R

مبنى A

مبنى H

مبنى G

قاعة أكوا

مبنى C

الاثنين 28 سبتمبر 2026

نظرة عامة

ملخص ملاحظات الجولة حسب الموقع ونوع الملاحظة

9

أولوية منخفضة

16

أولوية متوسطة

11

أولوية عالية

36

إجمالي الملاحظات

حسب نوع الملاحظة



حسب الموقع



G

مبنى G

6

ملاحظات

1/2



الأفياش مبنى G

علب الأفياش مفتوحة

إغلاق العلب وتغطية الأسلاك
الظاهرة

● أولوية عالية
الكهرباء والكيابل



مبنى G فتحات التصريف

فتحات التصريف

صيانة غطاء التصريف وتركيب
الجزء الناقص

● أولوية عالية
صيانة المبنى



الخطوط الصفراء متآكلة

تجديد شريط الخطوط الصفراء
عند المدخل

● أولوية متوسطة
العلامات الأرضية



G-04

مبنى G - الاطار اللي حوالين زر الإنذار

الإطار حول زر الإنذار

إصلاح الإطار المتضرر حول زر الإنذار

● أولوية منخفضة
الإنذار واللافتات



G-05

مبنى G - الشريط الأزرق يتعدل او ينشال

الشريط الأزرق

تعديل الشريط الأزرق أو إزالته

● أولوية منخفضة
العلامات الأرضية



G-06

تعديل الشريط الاحمر مبنى G

الشريط الأحمر

تعديل الشريط الأحمر وتكملة الأجزاء الناقصة

● أولوية متوسطة
العلامات الأرضية



مبنى H عمليات التشغيل

1

ملاحظات



أغراض متكدسة

إزالة الأغراض ووضعها في
المستودع

● أولوية متوسطة

إزالة العوائق والترتيب



مبنى 1

مبنى الابتكار

2

ملاحظات




مبنى I - مبنى الابتكار أشياء تنشال تنحط في مستودع

أغراض في المعرض

نقل الأغراض إلى المستودع

● أولوية متوسطة

إزالة العوائق والترتيب



مبنى I - أشياء تنشال عشان باب الطوارئ

عوائق أمام باب الطوارئ

إزالة الأغراض لإخلاء مسار باب الطوارئ

● أولوية عالية

إزالة العوائق والترتيب

R

مبنى R

7

ملاحظات

1/2

R-04



مبنى R الخطوط الحمراء ترتيبها

الخطوط الحمراء

ترتيب الخطوط وإعادة لصق الزوايا

● أولوية متوسطة
العلامات الأرضية

R-03



R - الطفاية لا يوجد تعلي

طفايات بدون تعليمات

إضافة ملصق تعليمات الاستخدام

● أولوية متوسطة
الطفايات

R-02



الطفاية فارغة مبنى R

طفاية فارغة

إعادة تعبئة الطفاية

● أولوية عالية
الطفايات

R-01



مبنى R الطفاية فارغة إعادة تعبئة

طفاية فارغة + المفتاح

إعادة تعبئة الطفاية ومتابعة المفتاح

● أولوية عالية
الطفايات


R

مبنى R

7

ملاحظات

2 / 2



مبنى R - كراسي إضافية تنشال • الكنبه اللي جنبها •

كراسي إضافية

إزالة الكراسي الإضافية والكنبة المجاورة

● أولوية منخفضة
إزالة العوائق والترتيب




مبنى R - المربع الأخضر الخاص بالإسعافات

موقع الإسعافات الأولية

إضافة المربع الأخضر الخاص بالإسعافات

● أولوية منخفضة
العلامات الأرضية



أشياء تنحط بالمستودع مبنى R

أغراض خلف الحواجز

نقل الأغراض إلى المستودع

● أولوية متوسطة
إزالة العوائق والترتيب

F

مبنى F

6

ملاحظات

1/2



مبنى F - إضافة تحذير منطقة خطرة وخطوط حمراء

منطقة خطرة بدون تحذير

إضافة لافتة تحذير منطقة خطرة
وخطوط حمراء

● أولوية عالية
العلامات الأرضية



مبنى F الطفاية فارغة

طفاية فارغة

إعادة تعبئة الطفاية

● أولوية عالية
الطفايات



تسريب موية مبنى F

تسريب موية

إصلاح التسريب

● أولوية عالية
صيانة المبنى



مبنى F الموية - الحدود الزرقاء

منطقة الموية

إضافة الحدود الزرقاء حول منطقة الموية

● أولوية منخفضة
العلامات الأرضية



خطوط حمراء حوالين السيارة مبنى F

السيارة بدون حدود

إضافة خطوط حمراء حول السيارة

● أولوية متوسطة
العلامات الأرضية



خطوط حمراء مبنى F

الخطوط الحمراء

تجديد الخطوط الحمراء

● أولوية متوسطة
العلامات الأرضية

D

مبنى D

5

ملاحظات

1/2



مبنى D تكبير الخط الأحمر

الخطوط الحمراء مبنى D

حدود منطقة الرفوف

تكبير الخط الأحمر حول الرفوف

● أولوية متوسطة
العلامات الأرضية



خطوط الحمراء مبنى D

مبنى D الخطوط الحمراء

الخطوط الحمراء

إعادة لصق الأجزاء المرفوعة
والمقطوعة

● أولوية متوسطة
العلامات الأرضية



الخطوط الحمراء مبنى D

مبنى D

مربعات الطفايات متآكلة

تجديد المربعات الحمراء تحت
الطفايات

● أولوية متوسطة
العلامات الأرضية

D

مبنى D

5

ملاحظات

2 / 2



كتابات على لوحة الكهرباء
إزالة الرسومات والكتابات

● أولوية منخفضة
الكهرباء والكيابل



ورقة لوحة التحكم بالحريق
إعادة ورقة سجل الصيانة الممزقة

● أولوية منخفضة
الإنذار واللافتات

E

مبنى E

2

ملاحظات

E-02



مبنى E لا يوجد لافتة


زر الإنذار بدون لافتة

إضافة لافتة فوق زر الإنذار

● أولوية متوسطة

الإنذار واللافتات

E-01



بطاريات بجانب مبنى E أزلتها

بطاريات بجانب المبنى

إزالة البطاريات من المكان

● أولوية عالية

إزالة العوائق والترتيب

C

مبنى C
الواجهة الخارجية

1

ملاحظات



امام مبنى C - أشياء توشال عوائق

عوائق أمام المبنى

إزالة الأغراض من الممر

● أولوية متوسطة


إزالة العوائق والترتيب

A

قاعة أكوا البرنس سنتر

4

ملاحظات



الممر ضيق من جهة اليمين بخصوص الإخلاء

الممر ضيق من جهة اليمين

توسيع الممر لتسهيل الإخلاء

● أولوية عالية
الإخلاء والأبواب




باب مقفل خارجي

الباب دائم مفكوك

الأبواب مقفلة

الباب الخارجي مقفل، والمطلوب
يكون الباب مفكوك دائماً

● أولوية عالية
الإخلاء والأبواب



اللافتة الحمراء

زر الإنذار بدون لافتة

إضافة اللافتة الحمراء

● أولوية متوسطة
الإنذار واللافتات



كيابل على الأرض

ترتيب الكيابل وتثبيتها لتجنب
التعثر

● أولوية متوسطة
الكهرباء والكيابل



ملاحظات عامة

لجميع المواقع

2

ملاحظات



المكيفات اضافة اطار

المكيفات الخارجية

إضافة إطار للمكيفات

● أولوية منخفضة

صيانة المبنى



التأكد من الملصق بجميع الورش

ملصق فحص خزانة الحريق

التأكد من وجود الملصق في جميع الورش

● أولوية منخفضة

الإنذار واللافتات

خطة المعالجة

الملاحظات مجمعة حسب الجهة أو نوع العمل المطلوب، مرتبة من الأعلى أولوية

الطفايات

4 ملاحظات

- R-01 طفاية فارغة + المفتاح
- R-02 طفاية فارغة
- F-02 طفاية فارغة
- R-03 طفايات بدون تعليمات

الإخلاء والأبواب

2 ملاحظات

- A-01 الممر ضيق من جهة اليمين
- A-02 الأبواب مقفلة

إزالة العوائق والترتيب

7 ملاحظات

- I-01 عوائق أمام باب الطوارئ
 - E-01 بطاريات بجانب المبنى
 - H-01 أغراض متكدسة
 - I-02 أغراض في المعرض
 - R-05 أغراض خلف الحواجز
 - C-01 عوائق أمام المبنى
- + 1 ملاحظات أخرى

العلامات الأرضية

12 ملاحظات

- F-03 منطقة خطرة بدون تحذير
 - G-01 الخطوط الصفراء متأكلة
 - G-06 الشريط الأحمر
 - R-04 الخطوط الحمراء
 - F-04 الخطوط الحمراء
 - F-05 السيارة بدون حدود
- + 6 ملاحظات أخرى

الإنذار واللافتات

5 ملاحظات

- E-02 زر الإنذار بدون لافتة
- A-03 زر الإنذار بدون لافتة
- G-04 الإطار حول زر الإنذار
- D-04 ورقة لوحة التحكم بالحريق
- X-01 ملصق فحص خزانة الحريق

الكهرباء والكيابل

3 ملاحظات

- G-03 علب الأفياش مفتوحة
- A-04 كيابل على الأرض
- D-05 كتابات على لوحة الكهرباء

صيانة المبنى

3 ملاحظات

- G-02 فتحات التصريف
- F-01 تسريب موية
- X-02 المكيفات الخارجية

المتبقي من الجولة

مواقع لم يكتمل تشييكها بعد

3

العيادة

لم يتم التشييك

2

مبنى C

تم تشييك الواجهة الخارجية فقط

1

قاعة غازي القصيبي

لم يتم التشييك

تم تشييك المباني G · H · I · R · F · D · E وقاعة أكوا - البزنس سنتر، ورُصدت 36 ملاحظة منها 11 بأولوية عالية تحتاج معالجة عاجلة. أهمها الطففيات الفارغة ومسارات الإخلاء.