## **IMSS UMAE #2**

## ORDEN DE SERVICIO INGENIERIA BIOMEDICA / CONSERVACION

	No. ORDEN			
EQUIPO:	Electrobisturin			IB-2
MARCA:	General Electric	N. DE SERIE:	JKAOKAO1234	FECHA:
MODELO:	Electrobisturin	N. DE INVENTARIO:	2230129	2023-10-05
SERVICIO:	Correctivo	UBICACION:	Sala de cirujia	Entrega:

DESCRIPCION DE LA FALLA	SERVICIO	
REPORTADA: El equipo marca error o alguna alarma	Contrato local	
ENCONTRADA: ASDI	ASDKOASDKOASDOASKDPASKDPOKASDPOKAS	
SADOKASPODKAPSODKPASOKDPOASKDPASKPDOAKSOPDKAOPDK		

SADOKASPODKAPSODKPASOKDPOASKDPASKPDOAKSOPDKAOPDK				
ACTIVIDAD REALIZADA				
Lo reinicie y funciono de nuevo.				

REFACCIONES O CONSUMIBLES				
DESCRIPCION CANTIDA				
Lo reinicie y funciono de nuevo.				

RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO
Agramon	Sala de cirujia
BIOMEDICA/CONSERVACION	