IMSS UMAE #2

ORDEN DE SERVICIO INGENIERIA BIOMEDICA / CONSERVACION

	No. ORDEN			
EQUIPO:	Electrobisturin			IB-4
MARCA:	General Electric	N. DE SERIE:	JKAOKAO1234	FECHA:
MODELO:	Electrobisturin	N. DE INVENTARIO:	2230129	2023-10-06
SERVICIO:	Correctivo	UBICACION:	Sala de cirujia	Entrega:

DESCRIPCION DE LA FALLA	SERVICIO		
REPORTADA: El equipo no trabaja de forma que deberia(No funcionan perillas, botones, pantalla tactil, etc.)	Contrato local		
ENCONTRADA: Lorem asdasd asdoaskp fiaisodaslkd ao idsapdoksa posakdposa			

ACTIVIDAD REALIZADA

Lo reinicie y funciono de nuevo

REFACCIONES O CONSUMIBLES				
DESCRIPCION	CANTIDAD			
Lo reinicie y funciono de nuevo				

RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO	
Agramon	Sala de cirujia	
BIOMEDICA/CONSERVACION		