Dust sensor
Honeywell
HPMA 115S0

K3

Tx
Rx
GND
+5V

K1

Tx

Rx

K2

+5V

GND

+5V