COLUMN SCHEDULE
REFER TYPICAL COLUMN ELEMTION FOR TIES AND LAP INFO. COLUMN MARK GF TO 1st fc'=7ksi B3 T0 B2 fc'=8ksi B2 T0 B1 fc'=8ksi B1 T0 LG fc'=7ksi LG TO GF fc'=7ksi 1'-0" VERT. BAR: 6#8 VERT. BAR: 6#8 VERT. BAR: 6#8 C14 VERT. BAR: 46#8 C15 VERT. BAR: 20#9 VERT. BAR: 20#8 vert. Bar: 20#8 vert. Bar: 20#8 vert. Bar: 20#8 C16 VERT. BAR: 20#8 C17 vert. Bar: 44**,**9 vert. Bar: 58#10 VERT. BAR: 58#10 VERT. BAR: 58∯10 C18 VERT. BAR: 58#10 VERT. BAR: 58#10 VERT. BAR: 58#10 VERT. BAR: 44#10 VERT. BAR: 48#10 C19 VERT. BAR: 50#10 VERT. BAR: 50#10 VERT. BAR: 50#10 VERT. BAR: 40#10 VERT. BAR: 40#10 C20 VERT. BAR: 46#10 VERT. BAR: 46#10 VERT. BAR: 46#10 VERT. BAR: 30#10 VERT. BAR: 54#10 C21 VERT. BAR: 26#8 vert. Bar: 26∦8 VERT. BAR: 34/9 VERT. BAR: 26#8 VERT. BAR: 26#8 C22 PC1