موتور توليد ماشين حالت

درود به تمامی دوستان در گروه چیبکده:

در این مقاله مروری میکنیم به استیت ماشین (ماشین حالت)یا FSM و نوعی از پیاده سازی ان را با زبان سی مخصوص میکرو انجام خواهیم داد.

ماشین حالت پرکاربرد ترین بلاک کد در سیستم های امبدد است.همانطور که می دونید پیاده سازی ماشین حالت مشکلاتی از قبیل پیچیدگی در طراحی و منحصر به سیستم و در مواقعی که با سیستم پیچیده روبه رو هستیم دبیاگ سخت و زمان بر را دل

نگاه بهتر طراحی موتور تولید ماشین حالت است که به طراح نرم افزار کمک کند تا در سریعترین زمان ممکن بتواند سیستمی پایدار تهیه کند. وظیفه طراح نوشتن توابع روِیداد (ورودی) و توابع اکشن (خروجی) و همچنین تنظیم جدول حرکت ماشین میباشد و باقی امور پر دردسر را به موتور واگدار میکند. بدین منظور برای کاهش مشکلات طراحی و بهبود سرعت طراحی روش ویژه ای را بررسی میکنیم.

ا هداف:

- 1. ساختن موتور (کرنل یا core) برای تولید ماشین حالت
 - 2. سبک بودن فوت یرینت کرنل
 - 3. قابل حمل بودن كرنل
- 4. توانایی پشتیبانی از ماشین حالت سلسله مراتبی (hierarchical state machines)
 - اجرای موازی چندین ماشین حالت. بدون تداخل در کار یکدیگر

محيط كار:

- 1. سيستم عامل: xubuntu 17.4
 - کامیایلر: gcc .2
 - ادىتور: Vim .3
 - 9db : دیباگر

در ابتدا بالمتر هاى اساسى fsm رو تعريف ميكنيم. بالمترهايي از قبيل:

- 1. استیت ها(state)
- 2. روبدادها (event)
- 3. توابع گذرنده (transition)
 - 4. توابع اکشن(action)

در زیر به توضیح و پیاده سازی ان می پردازیم

رويدادها:

در این مدل event ها توسط استراکت FSME_TRANS که تبدیل به نوع دادهایی شده است. ساخته میشوند.

این استراکت شامل پوینتر به تابعی است که مقداری از نوع bool بر اساس این که شرط گذر اتفاق افتاده است یا نه برمیگرداند. و همچنین دارای عضوی است که استیت بعدی را مشخص میکند.

اگر تابع Event مقدار true یا یک برگرداند. ماشین به استیت بعدی گذر خواهد کرد. به تصویر زیر دقت کنید.

```
36
37 // function pointer type — for event update functions
38 typedef uint8_t (*FSME_PF_EV) (void);
39 // transition type
40 // describes a transition using the following fields:
41 // Event > a pointer to an event (input) function
42 // NextState > the next state for the transition
43 typedef struct {
44    FSME_PF_EV Event;
45    uint8_t NextState;
46 } FSME_TRANS;
47
48
```

استیت ها:

هر استیت با لستراکت FSME_STATE ساخته میشود. این استراکت شامل اطلاعاتی در مورد تابع اکشن (خروجی) به صورت فانکشن پوینتر و همچنین عضوی که نمایانگر تعداد رویداد ها از همین استیت و پوینتری به جدول گذر است.

همین جا اضافه کنم که این ماشین از نوع moore میباشد.

به تصویر زیر دقت کنید:

```
48
49 // function pointer type — for action (output) functions
50 typedef void (*FSME_PF) (void);
51 // state type
52 // describes a FSM state using the following fields:
53 // Action > a pointer to an action (output) function;
54 // the outputs of the FSM that are activated in this state
55 // TransNO > the number of transitions from the state
56 // Trans > an array that contains the actual transitions infromation: pairs (event, next state)
57 typedef struct {
58 FSME_PF Action;
59 uint8 t TransNO;
60 FSME_TRANS * Trans;
61 } FSME_STATE;
62
```

نمونه سازي:

استراکت مهم بعدی که مدل ما احتیاج داره رو میتونید تو شکل زیر ببینید. برای هر fsm که طراحی میکنید باید یک نمونه از استراکت زیر را نمونه سازی (instance) کنید. این استراکت دارای فیلدها (اعضای) یا ممبر های زیر است:

- 1. یک فلگ که تغیین کننده این است ایا fsm فعال یا غیر فعال است
 - 2. یک فلگ که تایین میکند ایا استیت تغییر کرده است یا نه
 - 3. یک فیلد که مشخص کننده استیت فعلی است
- 4. یک پوینتر به اله ایی شامل تمام رویداد ها و استیت های موجود در fsm
- 5. یک فیلد که برابر با طول (ایه بالا است. به تعداد استیت های موجود در ماشین
- 6. یک پوینتر به ارایه ایی که شامل تمام رویداد هایی است که استیت فعلی میتواند هندل کند
- 7. یک فیلد که برابر با با طول اله بالا میباشد. به تعداد رویداد هایی که در استیت فعلی ماشین میتواند به انها پاسخ دهد.

دو فیلد اخر برای کوتاه کردن حجم کد و همچنین بالا بردن سرعت اجرای ماشین اضافه شده است. گرچه باعث میشود مقدار استفاده از رم کمی بیشتر میشود.

در تصویر زیر کد استراکت رو میتونید ببینید:


```
64 // FSM type
65 // describes a FSM using:
66 // Enable > a flag that indicates the state of FSM: enabled or disabled
67 // CurrentState > the current state of the FSM
68 // StateChanged >flag that indicates a state change
69 // StatesNO > the number of states of the FSM
70 // States > an array that contains the states and transitions of the FSM
71 // TransNO > the number of transitions from current state
72 // Trans > a reference to an array with the transitions form current state
73 typedef struct {
74
       uint8 t Enable;
75
       uint8 t CurrentState;
76
       uint8 t StateChanged;
77
       uint8 t StatesNO;
78
       FSME STATE * States;
79
       uint8 t TransNO;
       FSME TRANS * Trans;
81 } FSME FSM;
```

ساختار هر ماشین از سه جز تشکیل میشود:

- 1. یک رایه ایی از استراکت FSME_TRANS که تمام transition های ماشین در هر استیت رو مشخص میکنه.
- 2. یک رایه از استراکت FSME_STATE که تمام استیت های ماشین رو مشخص میکنه به علاوه دارای پوینتری به رایه ایی از transition ها

3. یک استراکت از نوع FSME_FSM که تمام اطلاعات ماشین رو در خودش جا داده. درواقع wrapper ایی است که ما ان را به توابع ارسال میکنیم. وتمام تغییرات رو در ان ثبت و نگهداری می کنیم.

در شكل زير نمودار UML ساختار بالا رو ميتونيد مشاهده كنيد:



توابع داخلي:

در ادامه باید توابعی بنویسیم که وظایف محول شده به ماشین رو انجام بدهد. به سادگی فقط با دو تابع این کار رو انجام میدیم.

```
115
116 static void FSME_Action( FSME_FSM * F )
117 {
118     F->States[F->CurrentState].Action();
119 }
120
121
```

```
84 static FSME_TRANS * _t;
85 static FSME_STATE * _s;
86 static void FSME_UpdateState( FSME_FSM * F )
87 {
         uint8_t _i = 0;
88
         uint8_t _n;
89
90 // set a variable to point to current transition table
          t = F->Trans;
         _n = F->TransN0;
93
94 // loop for all possible transitions from current state
      for (; _i < _n; _i++ )
96
              if ( FSME_EVENT_FALSE != _t[ _i ].Event())
{
98
99
100 // update current state
                 F->CurrentState = _t[ _i ].NextState;
102 // get a pointer to current state
                s = & ( F->States[ F->CurrentState ]);
104 // update current transition table according to current state
                F->Trans = s->Trans;
106 // update current transītions number according to current state
                F->TransN0 = _s->TransN0;
108 // set state changed flag
                F->StateChanged = FSME STATE CHANGED;
110 // leave the for loop and function
111
112
113
114 }
```

اینترفیس (interface):

برنامه نویس یا طراح برای به کارانداختن ماشین تنها احتیاج به یک تابع دارد. در تصویر زیر میتونید کد این تابع رو ببنید.

```
135
136 void FSM Run( FSME FSM * F )
137 {
138
         if ( !FSM Get Status(F) )
139
       TODO: may reset the FSM into initial state and deactivate outputs
140 //
141
            printf("\nfsm is disable");
142
            return;
143
144
         FSME UpdateState( F );
145
         FSME Action(F);
146 }
147
```

تابع بالا رومیشود در main لوپ بصورت polling صدا زد تا زمانی که رویداد موردنظر رخ داد ماشین خروجی مطلوب رو تولید کنه. همچنین میشود در روال اینتراپت اون رو صدا زد یا اینکه در ترکیب با توابع دیگه از اون استفاده کرد. این مسئله به نیاز نرم افزار بستگی دارد. که در زمان طراحی مشخص میشود.

همچنین ۳ تا تابع کمکی دیگه هم برای افزایش بهروری fsm مینویسیم:

```
121
122 void FSM Status Enable( FSME FSM * F )
123 {
         F->Enable = FSME ENABLE;
124
125 }
126 void FSM Status Disable( FSME FSM * F )
127 {
         F->Enable = FSME DISABLE;
128
129 }
130 uint8 t FSM Get Status( FSME FSM * F )
131 {
        return F->Enable;
132
133 }
134
```

فضای مورد نیاز:

فوت پرینت این مدل ایده ال و به قرار زیر است:


- 1. هر استیت به α بایت احتیاج دارد
- 2. هر رویداد ۳ بایت مصرف میکند
- 3. استراکت اصلی ۹ بایت میخواهد
- 4. طراحی موتور به ۲۳۰ بایت احتیاج دارد

sequence detector:

حالا که موتور رو طراحی کردیم لازمه که اونو تست کنیم تا از صحت عملکرد اون مطمین بشیم. برای این کار یک ترتیب یاب یا به قولی sequence detector طراحی میکنیم.

بلوک اصلی اون رو میتونید تو شکل زیر ببینید:





ماشین مورد نظر ما به ترتیب ۰۰۱ در ورودی واکنش میده و در نتیجه خروجی رو یک میکنه. درواقع اگر به ماشین استریمی از صفر و یک بدهیم. تنها زمانی خروجی ماشین یک میشود که در ورودی ترتیب ۰۰۱ ظاهر شده باشد.

در تصاویر زیر میتونید که مورد نظر رو مشاهده کنید:

```
152
153 typedef enum {
154
155
        FSM1 S0 = 0,
156
        FSM1 S1,
157
        FSM1 S2,
158
        FSM1 S3,
159
        FSM1 MAX STATE
160
161 }FSM1 STATES;
162
163 int in, out;
164
165
166 /*
167 * inputs (events) prototype
168 */
169 static uint8 t FSM1 EventsUpdate0( void );
170 static uint8 t FSM1 EventsUpdate1( void );
171
172 /*
173 * outputs (actions) prototype
174 */
175 static void FSM1 ActionClr( void );
176 static void FSM1 ActionSet( void );
177
```

```
180 // state transitions for each state
181 static FSME TRANS FSM1 S0 TRANS[] =
182 {
       { FSM1 EventsUpdate0, FSM1 S1 }
183
184 };
185
186 static FSME TRANS FSM1 S1 TRANS[] =
187 {
       { FSM1 EventsUpdate0, FSM1 S2 },
188
189
       { FSM1 EventsUpdate1, FSM1 S0 }
190 };
191
192 static FSME TRANS FSM1 S2 TRANS[] =
193 {
       { FSM1 EventsUpdate1, FSM1 S3 }
194
195 };
196
197 static FSME TRANS FSM1 S3 TRANS[] =
198 {
199
       { FSM1 EventsUpdate0, FSM1 S1 },
200
       { FSM1 EventsUpdate1, FSM1 S0 }
201 };
202
203
204 // state outputs and transitions; entire table
206 {
       { FSM1 ActionClr, 1, FSM1 S0 TRANS },
207
       { FSM1_ActionClr, 2, FSM1_S1_TRANS },
208
       { FSM1 ActionClr, 1, FSM1 S2 TRANS },
209
210
       { FSM1 ActionSet, 2, FSM1 S3 TRANS }
211 };
212
```

```
213 /*
214 * instance of FSM
    * wrap all data which handle by FSM Run
215
216
217 static FSME FSM FSM1 = {
218
        .Enable = FSME ENABLE,
219
        .CurrentState = FSM1 S0,
        .StateChanged = FSME STATE CHANGED,
220
221
        .StatesNO = FSM1 MAX STATE,
        .States = FSM1 STATES TABLE,
222
223
        .TransN0 = 1,
        .Trans = FSM1 S0 TRANS
224
225 };
226
```

```
227
228 /*
229 * inputs and outputs (events and actions) implementation
230 */
231 static uint8_t FSM1_EventsUpdate0( void )
232 {
    return ( in == 0 );
234 }
235 static uint8_t FSM1_EventsUpdate1( void )
236 {
    return ( in == 1 );
237    return ( in == 1 );
238 }
239
```

```
240 static void FSM1 ActionClr( void )
241 {
242
        if ( FSM1.StateChanged == FSME STATE CHANGED )
243
244
245
             out = 0;
246 //
247
248
             FSM1.StateChanged =
249
             FSME STATE NOT CHANGED;
250
251
252
253
254 //
255
256 }
257 static void FSM1 ActionSet( void )
258 {
259
        if ( FSM1.StateChanged == FSME_STATE_CHANGED )
260
261
262
            out = 1;
263 //
264
            FSM1.StateChanged =
265
266
            FSME STATE NOT CHANGED;
267
268
269
270
271 //
        }
272
273 }
274
```

```
286
         int
287 main ( int argc, char *argv[] )
288 {
289
290
         printf("\n simple fsm demo \n");
291
         int i=0;
292
         FSM Status Enable(&FSM1);
293
         printf ("\n\tin: ");
294
295
         for (; i<100; i++){
296
297
             in = rand() % 2;
298
             FSM Run(&FSM1);
299
             if (out){
                  printf("%d, ", in);
printf ("\n\e[1;34m-->out:%d\e[0m", out);
printf ("\n\tin: ");
300
301
302
303
304
                  printf("%d, ", in);
305
306
         }
307
308
309
         return EXIT_SUCCESS;
                                        end of function main
310 }
311
```

ومرانتها خروجي برنامه:

```
simple fsm demo
       in: 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1,
-->out:1
       in: 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
-->out:1
       in: 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
-->out:1
        in: 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
        in: 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1,
        in: 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1,
-->out:1
        in: 0, 0, 0, 1,
-->out:1
        in: 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1,
-->out:1
        in: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
-->out:1
        in: 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
-->out:1
        in: 0, 0, 0, 0, 1,
·->out:1
```

این مقاله و کد ان بصورت زارد منتشر میشود

مسعود ثمرين

تابستان ۹۶