
LAPORAN HASIL ANALISIS

DAN PERBAIKAN KABEL LAN



Disusun oleh

AHMAD RIJANI

Tempat Pelaksanaan

ASIA PRINT TAMIANG LAYANG

2026

HASIL ANALISIS DAN PERBAIKAN KABEL LAN

A. Latar Belakang

Kabel LAN merupakan salah satu media transmisi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Agar dapat digunakan, kabel LAN perlu melalui proses crimping, yaitu pemasangan konektor RJ45 pada ujung kabel menggunakan tang crimping.

Pada tanggal 12 September 2026, Ahmad Rijani melakukan proses crimping kabel LAN untuk pertama kalinya di Asia Print Tamiang Layang. Setelah proses pemasangan konektor selesai, kabel LAN berhasil digunakan dan koneksi internet berjalan dengan baik.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa hari setelah kabel digunakan, muncul masalah berupa hilangnya koneksi internet. Ahmad Rijani menduga bahwa masalah tersebut disebabkan oleh konektor RJ45 yang longgar. Setelah kabel ditarik dan diluruskan, koneksi internet kembali berfungsi dengan lancar. Namun, pada sore harinya, masalah yang sama kembali terjadi.

Berdasarkan kejadian tersebut, diduga terdapat masalah pada konektor RJ45 yang menyebabkan koneksi internet menjadi tidak stabil.

C. Proses Pemeriksaan dan Perbaikan

Setelah mengalami gangguan berulang, kabel LAN dibawa pulang untuk diperiksa dan diperbaiki lebih lanjut. Ahmad Rijani mencoba melakukan crimping ulang menggunakan konektor RJ45 baru yang berkualitas baik. Namun, pengujian tersebut belum berhasil mengatasi masalah yang terjadi. Setelah mencoba beberapa konektor RJ45 dari merek yang sama, ditemukan bahwa konektor tersebut tetap mengalami masalah kelonggaran. Selain itu, LAN tester yang digunakan tiba-tiba

mengalami kerusakan sehingga proses pemeriksaan kabel menggunakan alat tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Ahmad Rijani memesan konektor RJ45 anti gagal. Pada tanggal 26 Oktober 2026, paket konektor tersebut akhirnya tiba dan digunakan untuk proses perbaikan selanjutnya.



Gambar 1.1 LAN Tester Rusak dan Konektor RJ45 Anti Gagal

D. Proses Crimping Ulang

Setelah konektor RJ45 anti gagal tiba, proses crimping dilakukan kembali pada salah satu ujung kabel LAN. Karena kelelahan, pemasangan konektor pada ujung kabel yang kedua dilanjutkan pada malam hari.

Saat proses crimping berlangsung, terjadi hujan lebat yang menyebabkan listrik padam. Setelah listrik kembali menyala, kabel LAN hendak diuji menggunakan laptop. Namun, pengujian harus ditunda karena baterai laptop telah habis. Setelah baterai laptop diisi daya, pengujian akhirnya dapat dilakukan.

Video Dokumentasi Lengkap bisa di lihat di sini:
https://youtu.be/vdqZuxZrsGY?si=BOFa8VViihiHWzcM

E. Hasil Pengujian

Setelah proses crimping ulang selesai, kabel LAN diuji menggunakan laptop. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kabel LAN kembali dapat digunakan, laptop

berhasil terhubung ke jaringan, dan koneksi internet berfungsi dengan baik serta tetap stabil selama pengujian.

Video Uji Kecepatan Internet:
https://youtu.be/vdqZuxZrsGY?t=41&si=GYxffqLS0-KsLHoE

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan percobaan menggunakan beberapa konektor RJ45 dari merek yang sama, ditemukan bahwa konektor yang digunakan sebelumnya selalu mengalami masalah kelonggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi bukan terletak pada kabel LAN, melainkan pada konektor RJ45 yang digunakan sebelumnya. Setelah konektor diganti dengan RJ45 anti gagal dan dilakukan crimping ulang, kabel LAN kembali berfungsi dengan lancar dan koneksi internet dapat digunakan dengan baik.

Kegiatan ini memberikan pengalaman tentang pentingnya ketelitian dalam proses crimping serta pemilihan konektor RJ45 yang tepat untuk memastikan kabel LAN dapat berfungsi dengan baik.

G. Analisis 5W + 1H

1. What (Apa)

Perbaikan kabel LAN dengan mengganti konektor RJ45 yang digunakan sebelumnya dengan konektor RJ45 anti gagal.

2. Who (Siapa)

Ahmad Rijani, yang melakukan proses crimping, pemeriksaan, dan perbaikan kabel LAN.

3. When (Kapan)

Proses crimping pertama dilakukan pada 12 September 2026 dan perbaikan lanjutan dilakukan pada 26 Oktober 2026.

4. Where (Di mana)

Proses crimping pertama dilakukan di Asia Print Tamiang Layang, sedangkan pemeriksaan dan perbaikan lanjutan dilakukan di rumah.


5. Why (Mengapa)

Perbaikan dilakukan karena koneksi internet mengalami gangguan berulang akibat masalah kelonggaran pada konektor RJ45 yang digunakan sebelumnya.

6. How (Bagaimana)

Perbaikan dilakukan dengan mengganti konektor RJ45 sebelumnya menggunakan konektor RJ45 anti gagal dan melakukan crimping ulang pada kedua ujung kabel LAN. Setelah proses perbaikan selesai, kabel LAN diuji menggunakan laptop untuk memastikan kabel dapat digunakan kembali, laptop berhasil terhubung ke jaringan, dan koneksi internet berfungsi dengan baik serta stabil.


LAMPIRAN







Candaan: Ethernet 10G Download GTA 6 Hanya 1 Detik



ARSIP PKL AHMAD RIJANI

Arsip Pkl AHMAD RIJANI

https://ahmadrijani.github.io/pkl/

Hasil Laporan kabel lan Digital

Versi Digital, Video, dan Foto Dokumentasi

https://ahmadrijani.github.io/pkl/link/lan.html