## الفصل الثالث

## التكاليف

# (Costs)

### أهداف الفصل الثالث:

- التعرف على أنواع التكاليف.
  - تحديد نقطة التعادل.
  - المقارنه بين آليتين.

# 3.1 أنواع التكاليف (Types of Costs):

- ✓ المواد المباشره Direct Material
- ✓ العمالة الباشرة Direct Labor : الإجور (تحويل المواد الخام الى منتجات)
- ✓ التكاليف الغير مباشره Over Head Cost: Indirect Cost: تأمين ضرائب ايجار

# 3.2 تصنيف التكاليف (Classification of Costs)

- √ تكاليف مباشره و غير مباشره Costs (Overhead) Costs كاليف مباشره و
- ✓ تكاليف ثابته ومتغيره Fixed & Variable Costs : متغيره عنير مع تغير حجم الأنتاج وثابته ومتغيره لا تعتمد على الأنتاج مثل الإيجارات والإهلاكات.

# أيضا هنالك تكاليف أخرى:

- ✓ تكاليف تاريخية Historical Costs : مسجلة في الدفاتر القديمة .
  - √ التكاليف القياسيه Standard Costs : تقديرية للإنتاج .
- ✓ تكاليف الإحلال Replacement Costs : عند إحلال ماكينة محل ماكينة أخرى بغرض التجديد.

✓ تكاليف حديه Marginal Costs : تكاليف ناتجه من زبادة الإنتاج بوحده إضافية.

✓ تكاليف الفرص البديلة Opportunity Costs : تكلفة فقدان الفرصة البديلة بالقرار المتخذ

✓ تكاليف غارقة Sunk Costs : مثل الدعاية ، التدريب والتكاليف الصحية.

✓ تكاليف مؤجلة Deferred Costs : إهلاك أو معدات.

واجب: أختار مشروع في مجال تخصصك ثم حدد أنواع التكاليف الخاصه به.

### 3.3 نقطة التعادل (Break Even Point)

لمقارنة البدائل من ناحية التكاليف يتم استخدام نقطة التعادل .

تحدث نقطة التعادل عندما تتساوى التكاليف الكليه Total Cost TC مع العائدات الكلية

Total Revenue TR

أو متعادلة بين الريح والخساره

TC = FC + VC(x), TR = R(x)

عند نقطة التعادل:

TC(x) = TR(x)

R x = FC + VC (x)

(R - VC) x = FC

Q = x = (FC / (R - VC))

حيث :


FC: Fixed Cost

VC: Variable Cost

R: Price / Unit

Q: x: Quantity


الشكل (3.1) أدناه يوضح نقطة التعادل QB.



شكل (3.1) نقطة التعادل QB

الشكل (3.2) أدناه يوضح التكاليف المختلفة لعمليات التصنيع.

# Direct, Indirect, and Overhead Costs




شكل (3.2) تكاليف مباشرة، غير مباشرة وفوقية

(Direct, Indirect and Overhead Costs)

## 3.4 أمثلة محلولة:

### مثال (1):

التكاليف المطلوبه لتجهيز ماكينه لانتاج منتج معين هي 300 جنيه. التكاليف لانتاج الوحدة 2.5 جنيه للمواد و 1 جنيه للعماله لتشغيل الماكينة. اذا كان المنتج يتم بيعه بـ 5 جنيه. أحسب نقطة التعادل. ثم أحسب الربح أو الخسارة اذا تم انتاج 1000 وحدة.



### عند نقطة التعادل:

TR = TC

$$Rx = FC + VC(X)$$
,  $5x = 300 + (2.5)x$ ,  $x = 300 / (5 - 2.5) = 200$  Units

At x = 1000 Units: Profit or Loss = TR - TC

$$= 5 \times 1000 - (300 + (3.5 \times 1000) = 5000 - 3800 = 1200$$

+Ve: Profit, -Ve: Loss

# لتقليل نقطة التعادل يمكن إتباع الاتي:

- ✓ زیادة میل دالة TR أی زیادة سعر البیع (سیاسه فقیره).
  - ✓ تقليل قيمة التكاليف الثابته FC (صعوبه).

✓ تقلیل میل دالة تكالیف متغیره VC (تكالیف مواد و عماله).

## مثال (2):

تكاليف المعدات والعمالة المطلوبة لتجهيز ماكينة لإنتاج قطعة غيار هي \$300 . التكاليف المتغيرة عند الإنتهاء من التجهيز تحتوي على \$2.5 للمواد و \$1 للعمالة لتشغيل الماكينة. إذا كان أي قطعة منتجة يتم بيعها بـ \$5 حدد نقطة التعادل؟ ثم أحسب الربح أو الخسارة إذا تم إنتاج 1000 قطعة غيار.

#### الحل:

$$T.R(x) = T.C(x) = f.c + v.c(x)$$

$$\$5.x = 300 + (2.5 + 1).x$$
from which  $x = \frac{300}{(5 - 3.5)} = \frac{300}{1.5} = 200 \text{ unit}$ 

$$\text{profit or loss} = T.R(x) - T.C(x)$$

$$\text{profit or loss} = 5 \times 1000 - (300 + 3.5 \times 1000)$$

عامة يفضل أن تكون نقطة التعادل صغيرة المقدار وهذا لا يتم إلا بثلاث طرق:


1. زيادة ميل دالة العائدات الكلية T.R(x): وهذا يعني زيادة سعر البيع وهذه سياسة تسويقية فقيرة في جو سوق المنافسة.

=5000-3500=1500

- 2. تقليل قيمة التكاليف الثابتة: وفي معظم الأحيان من الصعوبة بمكان تقليلها.
- 3. تقليل ميل خط دالة التكاليف المتغيرة: وهذا يعطي فرصة كبيرة للمهندس في تقليل تكاليف المواد والعمالة لتحسين الربحية.

# مثال (3):

تحليل نقطة التعادل لأكثر من عملية:



# شكل (4.2)

## مثال (4):

شغلة يمكن إنتاجها بواسطة ماكينة برجية (turret lathe) أو ماكينة آلية تستخدم الكامات. أحسب كمية التعادل  $Q_B$  معتمداً على المعلومات أدناه:

		البرجية	الآلية
-a	تكاليف المعدات	£ 3.00	£3.00
-b	تكاليف الكامات	-	15.00
-c	تكاليف المواد لكل جزء (cost/component)	0.025	0.025
-d	تكاليف العمالة	0.25 £/h	0.10£/h
-е	زمن دورة إنتاج وحدة (cycle time/component)	4 min	2min
-f	تكاليف تجهيز العمالة (setting up labor cost)	0.40 £/h	0.4£/h

تأليف: أسامة محمد المرضي سليمان خيال

مذكرة محاضرات اقتصاد هندسي

9 h 2 h

(setting up time) زمن التجهيز -g

1000% 300% of machine overheads (setting operating) تكاليف فوقية -h of (d) (d)

# العملية (1) (الماكينة البرجية):

1. التكاليف الفوقية (overheads) = 300% من تكاليف التشغيل للعمالة

£/
$$h \frac{300}{100} \times 0.25/h = 0.75$$

2. التكاليف الثابتة = تكاليف المعدات + تكاليف التجهيز

fixed cost = tooling cost + setting up cost

$$= 3.00£ + 1 \times (0.4 + 0.75)$$

$$= 3.00 + 1.15 = 4.15£$$

(variable cost/ component) منتج على المتغيرة لكل منتج.

= labor cost + material cost + overheads

$$= \left(0.25 \times \frac{5}{60}\right) + 0.025 + \left(0.75 \times \frac{5}{60}\right)$$
$$= \frac{1}{12} + 0.025 = \frac{13}{120} £/component$$

variable cost for 1000 units  $=\frac{13}{120} \times 1000 = 108\frac{1}{3}$ £

## العملية (2) (الماكينة الآلية):

1. التكاليف الفوقية:

$$\frac{1000}{100} \times 0.1/h = 1.00 \,\text{E/h}$$

2. التكاليف الثابتة:

fixed cost = tooling cost + cam cost + setting up cost

$$= 3.00 + 15 + 8(0.40 + 1)$$

$$= 3 + 15 + 11.5 = 29.2 \,\text{£}$$

3. التكاليف المتغيرة لكل جزء منتج:

$$= \left(0.1 \times \frac{1}{60}\right) + 0.025 + \left(1.00 \times \frac{1}{60}\right) = \frac{13}{300} £/component$$
variable cost for 1000 units  $= \frac{13}{300} \times 1000 = 43\frac{1}{3}£$ 

.  $Q_B$  يمكن بمقياس رسم مناسب رسم منحنى نقطة التعادل ومنه يمكن إيجاد

#### تحليلياً:

نقطة التعادل هي النقطة التي تتساوى فيها التكلفة الكلية للطريقة (1) والطريقة (2). 
$$T.C(1) = T.C(2)$$

$$T.C(1) = fixed cost(1) + variable cost(1)$$

$$=4.15+\frac{13}{120}$$
.  $x$ 

$$T.C(2) = fixed cost(2) + variable cost(2)$$

$$= 29.2 + \frac{13}{300}.x$$

$$\therefore 4.15 + \frac{13}{120}.x = 29.2 + \frac{13}{300}.x$$

$$\frac{13}{120}.x - \frac{13}{300}.x = 29.2 - 4.15$$

$$\left(\frac{13}{120} - \frac{13}{300}\right)x = 29.2 - 4.15$$

from which x = 387 unit at break even point

$$\therefore Q_B = 387 \, units$$

إذا كانت الكمية المراد إنتاجها 200 وحدة أي عملية نختار:

$$T.C_{(200)} = fixed\ cost + variable\ cost$$

$$T.C_{at\ 200}(1) = 4.15 + \frac{13}{120}.x$$
  
=  $4.15 + \frac{13}{120} \times 200 = 4.258 \,\text{£}$   
 $T.C_{at\ 200}(2) = 29.2 + \frac{13}{300}.x$   
=  $29.2 + \frac{13}{300} \times 200 = 37.867 \,\text{£}$ 

عليه نختار الطريقة (1)

إذا كانت الكمية المراد إنتاجها 700 وحدة أي طريقة نختار

$$T.C_{at\ 700}(1) = 4.15 + \frac{13}{120} \times 700 = 79.983 \text{ £}$$


$$T.C_{at\ 700}(2) = 29.2 + \frac{13}{300} \times 700 = 59.533 \,£$$

عليه نختار الطريقة (2).

# مثال (5):

لدينا ماكينتان A, B ايهما تفضل اذا كان الأنتاج 1000 وحدة

ماكينه B	A ماکینه	
29.2	4.15	تكاليف فوقيه + معدات + تجهيز
0.044	0.11	تكاليف انتاج الوحده



## Geometrically:

A: 
$$4.15 + 0.11$$
 (x) = TCA,

B: 
$$29.2 + 0.044$$
 (x) = TCB

### Analytically

### Breakeven Point:

$$TCA = TCB$$

$$4.15 + 0.11$$
 (x) = 29.2 +0.044 (x)

$$0.066(x) = 25.05$$
,  $x = 379.5$  say 380 Units

A: 
$$4.15 + 0.11 (380) = 45.95$$

B: 
$$29.2 + 0.044 (380) = 45.05$$

If 
$$x = 100$$
 Units

A: 
$$4.15 + 0.11 (1000) = 114.15$$

B: 
$$29.2 + 0.044 (1000) = 73.2$$

#### Choose B which has LESS COST

If 
$$x = 200$$
 Units

تأليف: أسامة محمد المرضى سليمان خيال

A: 4.15 + 0.11(200) = 26.15

مذكرة محاضرات اقتصاد هندسي

B: 29.2 + 0.044(200) = 38

Choose A which has less cost

### مثال (6):

## اختار الماكينه الأكثر اقتصادا في عملية الأنتاج

В	A	
130	100 Parts / hr	معدل الأنتاج
6 hr / day	7 hr / day	الساعات المتوقره للإنتاج
10 %	3 %	نسبة التالف

تكلفة المواد 6 \$ للقطعه الواحدة ، القطع السليمه تباع 12 \$ ، تكلفة التشغيل لأي من الماكنتين

15 \$ في الساعه، التكاليف الفوقيه 5 \$ في الساعه.

1. أي الماكنتين تختار لتحقق أقصىي ربح في اليوم

2. ما هي نسبه التالف لتكون B مربحه كربح B. (Breakeven) .

Profit / day = = R / day - C / day

= (Production rate) (Production hours) (12 / parts) X [1 – (% rejected / 100)]

- (Production rate) (Production hours) (6 / Parts)
- (Production in hours) [(15 / hour) + (5 / hours)]

$$A = (100) (7) (12) (1 - 0.03) - (100) (7) (6) - (7) (15 - 5) = 3808 / day$$

$$B = (130) (6) (12) (1 - 0.10) - (130) (6) (6) - (6) (5 + 5) = 3624 / day$$

To maximize profit, choose A

$$3808 = (130) (6) (12) (1 - X) - (130) (6) (6) - (6) (15 + 5)$$

X = 0.08

تأليف: أسامة محمد المرضى سليمان خيال

مذكرة محاضرات اقتصاد هندسي

The % of parts rejected for machine B can be no higher than 8 % for it to be as profitable as A.

مثال (7):

Which of the following is fixed or variable cost?

- > Raw material
- Direct labor
- > Depreciation
- > Suppliers
- > Utilities
- ➤ Properly taxes
- > Interest on borrowed money
- > Administrative salaries
- ➤ Payroll taxes
- > Insurances
- > Clerical salaries
- > Rent