
Gharbi Amenallah 2020/2021


Etude du moteur Stirling






Problématique

- Pourquoi le moteur de Stirling?
- -Explosion des machines thermiques
- -Perte d'énergie couteuse





Machine de Stirling: Résolution de contraintes énergétiques et streuturales

Plan exposé


- 1- Problématique
- 2- Introduction
- 3- Les principaux moteurs Stirling
- 4- Principe de fonctionnement
- 5- Rendement du moteur sans régénération
- 6- Rendement du moteur avec régénération
- 7- Modèle de Schmidt
- 8-Conclusion

Introduction

• Moteur Stirling aussi appelé "moteur à air chaud" ou « moteur à combustion externe« .


Présente des caractéristiques impressionnantes:

- -Fonctionnement silencieux
- -le rendement élevé
- -la multitude de "sources chaudes" possibles
- -l'aptitude écologique
- -la durée de vie importante
- les utilisations très diverses




Les Principaux moteurs de Stirling:


Moteur de type Beta




Moteur de type alpha



Le moteur de type Gamma



Principe de fonctionnement:



Rendement du moteur sans régénération


- Soit T*=Tf/Tc
- V*=Vmax/Vmin
- L'étude ne prend pas compte des:
- pertes thermiques
- -irréversibilité du cycle
- frottements internes et externes
- Formule du rendement:

$$\eta = \frac{1 - T*}{1 + \frac{1}{(\alpha - 1)ln(V*)}(1 - T*)}$$

Simulation et résultats:

Variation du rendement en fonction du rapport T*et V* pour le moteur Stirling sans régénération






<u>Interprétations</u>:

• On remarque que sans régénération, le rendement du moteur dépasse à peine 20% pour des valeurs différentes de T* et V*

Rendement du moteur avec régénération


- Il est nécessaire d'introduire le régénérateur dans le moteur Stirling pour diminuer les
- pertes énergétiques
- Afin de simplifier le rôle du générateur on définit le coefficient P (le rendement du générateur lui-même)

Le régénérateur compense une partie du transfert thermique avec l'extérieur:




Simulation et résultats:

• La variation du rendement en fonction de P est une courbe croissante qui atteint son maximum(60%) pour une régénération parfaite (P=1) alors qu'en absence de régénérateur, le rendement ne dépasse pas 22%



Modèle de Schmidt




Le modèle le plus réaliste du moteur Stirling est le modèle de Schmidt, un modèle classique à cycle idéal qui se base sur les hypothèses:


- -le gaz du travail est assimilé à un gaz parfait
- -le fluide est de masse m constante
- -une vitesse de rotation constante
- -pression instantanée uniforme
- -température constante de la paroi et homogène du gaz
- -les pistons font un mouvement sinusoïdal

Analyse analytique:

Volume total:


$$V = \frac{ve_0}{2} [1 - \cos(\theta)] + \frac{ve_0}{2} [1 + \cos(\theta)] + \frac{vc_0}{2} [1 - \cos(\theta - \theta o)] + Vr$$






Pression instantanée:


$$p = \frac{nRTc}{Ve + \frac{Tc}{Tm}Vc + \frac{Tc}{Tf}Vr}$$



Cycle P-V



La pression en fonction du volume pour un modèle de Schmidt



Comparaison entre le cycle de Schmidt et le cycle idéal

Pertes d'énergie

On pose:

• *T*1 : température du réchauffeur

• *T*2 : température du réfrigérant

• *T*3 : température du volume de compression

• T4 : Température du volume de

$$\bullet \quad \Delta T \mathbf{1} = T \mathbf{1} - T \mathbf{4}$$

$$\bullet \Delta T2 = T2 - T3$$

• w1 : vitesse de rotation du moteur

• K: conductance thermique

Pertes externes:

• L'échange de chaleur avec la source chaudes :

$$Q1 = K1(T1 - T4)$$

• L'échange de chaleur avec la source froide :

$$Q2 = K2(T2 - T3)$$

Pertes internes:

- Les pertes du régénérateur
- Des pertes dues a la conductance thermique entre la parti chaude et la partie froide, et le flux de chaleur perdu est :

$$Qip = Kip(T4 - T3)$$

Puissance du moteur Stirling

Bilan énergétique :

• L'énergie cédée par le gaz a la source froide :

$$QSf = Q2 + Q3 - Qip - [(1 - P) mr (T4 - T3)] / (\alpha - 1)$$


• L'énergie reçue par le gaz a la source chaude :


$$QSC = Q1 + Q4 - Qip - [(1 - P) mr (T4 - T3)] / (\alpha - 1)$$

Puissance mécanique fournie par le moteur :

$$p = qSC - qSf = q1 + q4 - q2 - q3$$

 $P = K1\Delta T1 + mw1rT4(ln VM / Vm) - K2\Delta T2 - mrT3(ln VM / Vm)$






On constate que la puissance du moteur est proportionnelle avec ΔT et à V^*


Rendement du moteur Stirling

•
$$\eta = P/qc$$

$$K1\Delta T1 + mw1rT4ln(V*) - K2\Delta T2 - mrT3ln(V*)$$

$$mw1rT4ln(V*) + K1\Delta T1 + (1 - P)mr (T4 - T3)/(\alpha - 1) - Kip(T4 - T3)$$





Pour avoir un meilleur rendement du moteur Stirling il faut diminuer la vitesse de rotation

Conclusion

- Lé régénérateur est un élément clé pour un bon rendement du moteur Stirling
- la porosité (ainsi le volume) du régénérateur intervient dans le rendement du moteur Stirling
- le rendement du moteur dépend lui aussi du rendement du régénérateur
- Pour avoir des résultats plus réalistes et comparables avec ceux en pratique on doit se rendre compte des pertes dans le régénérateur

Merci pour votre attention

49608